

4. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES SOBRE EL AMBIENTE

A continuación marque con una (x) la afectación que se puede evidenciar en la visita:

TIPO DE RECURSO AFECTADO	Afectación por la inadecuada disposición de RCD y/u otros residuos	APLICA / NO APLICA
SUELO	Compactación del horizonte A del suelo*	/
	Residuos peligrosos en contacto con el suelo	
	Aporte de lixiviados por presencia de residuos orgánicos en descomposición	
	Alteración a la estabilidad del suelo	
	Erosión del suelo por disposición de los RCD	
AGUA	Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua debido a su cercanía.	
	Aporte de sedimentos a los elementos del Sistema de Alcantarillado pluvial	
	Aporte de residuos peligrosos por escorrentía	
AIRE	Generación de material particulado a la atmósfera	
	Generación de olores ofensivos	
	Aporte de metano a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica	
FLORA	Afectación de cobertura vegetal presente en la zona	
	Daño mecánico a individuos arbóreos o arbustivos por la disposición	
	Acumulación de RCD en el fuste de individuos arbóreos	
FAUNA	Afectación directa sobre un individuo faunístico	
	Pérdida de hábitats para la fauna del sector	

* Horizonte A: es el más superficial y en el enraza la vegetación herbácea.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza visita al predio debido a radicación de derecho de petición debido a que se sacaron a vía pública unos escombros al parecer de una remodelación dentro del predio ubicado Kr 80B 12 27, por lo cual se establece comunicación con el Señor Helber Alberto Pérez quien obra como propietario del predio, quien manifiesta que dichas residuos eran provenientes de un karadero que retiraron, el señor manifiesta que si sacó los residuos pero que el mismo se los llevo para un parqueadero se uso para nivelar el terreno; sin embargo, al momento de la visita no se cuenta con videos o registro fotográfico de la actividad.

6. PARTICIPANTES DE LA VISITA

DATOS DE QUIEN RECIBE LA VISITA	ATENDIDA POR:	ATENDIDA POR:
Nombre completo:	Helber Alberto Pérez	
Entidad/organización:	-	
Documento de identidad:	97529449-11519440	
Profesión:	- Pro	
Cargo:	Propietario	
Firma:	[Firma]	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA VISITA DESDE LA SDA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA
Nombre completo:	Juana Alvarez Ramirez	
Documento de identidad:	1060647893	
No. De tarjeta profesional (si aplica):	N/A	
Profesión:	Profesional Apoyo	
Cargo:	Profesional Apoyo	
Firma:	Juana A.	

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
6	Se modificó nombre del procedimiento de "Evaluación, Control y Seguimiento al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" a "Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas" (...) Se ajustó el nombre del modelo antes denominado "Concepto técnico de obras" a "Concepto técnico de obras públicas y privadas"	Resolución 2168 del 09 de diciembre de 2016
7	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG	Radicado 2020IE156454 de septiembre 14 de 2020