



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 5 5 2026

SEDE: San Francisco

SERVICIO: Urgencias

AREA: Cor 5

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMEDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Equipo de órganos MARCA: Welch Allyn MODELO: 777

SERIE: VT ACTIVO: 2707 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se reporta daño en equipo de órganos, se revisa bombas estan ok. Se encuentra daño en sensor, fallado se reemplaza respectivo cambio queda funcionando en su estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

25m


CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS


CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Fallado.		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:


NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:


NOMBRE: Erika Castilla R
CARGO: Enfermera

