



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS

GRF-AL-FT-016

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 15-09-2024

No BAJA: ☐

SEDE: San Francisco

SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO


EQUIPO: cama los pns MARCA: 105 Pns MODELO: 372 Qn.

SERIE: 88434 ACTIVO: 4169 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA BAJA

Se causa se amiente hidraulicos de abacero en mal estado, Ruedas en mal estado, barandas reventadas sin ajuste, pintura en mal estado. equipo no se recomienda uso con paciente equipo es recomendado sacar de servicio por inoperabilidad.

RESPONSABLE:



NOMBRE: Jose Guillermo Vargas
CARGO: Enfermero Profesional

SUPERVISOR:




NOMBRE: Jose Guillermo Vargas
CARGO: Enfermero Profesional

PERSONA ENCARGADA DEL SERVICIO QUIEN ENTREGA:


NOMBRE: Lina Gonzalez
CARGO: enfermera

PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN QUIEN RECIBE:


NOMBRE: Heller Gutierrez
CARGO: Almacén



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS

GRF-AL-FT-016

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 15-05-2026

No BAJA: ☐

SEDE: San Fernando

SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: cernillo MARCA: los años. MODELO:

SERIE: 71 ACTIVO: 3747 PERIODICIDAD:


DESCRIPCIÓN DE LA BAJA

Equipo presenta daño en llantas, amortiguadores hidráulicos, no trabajan correctamente, entra en mal estado, no genera estabilidad. para trabajo con seguridad se recomienda sacar del servicio por inoperable.


RESPONSABLE:


NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ing. Estruturas


SUPERVISOR:


NOMBRE: Jose Guillermo Vargas
CARGO: Enfermero profesional

PERSONA ENCARGADA DEL SERVICIO QUIEN ENTREGA:


NOMBRE: Lina Góngora
CARGO: enfermera

PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN QUIEN RECIBE:


NOMBRE: Miller Gutierrez
CARGO: Almacén



U.S.I
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS

GRF-AL-FT-016

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 15 05 2024

No BAJA: ☐

SEDE: San Fernando

SERVICIO: Urgencias

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Camilla MARCA: GOSPINGS MODELO:

SERIE: NT ACTIVO: 3744 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA BAJA

Equipo presenta daño en ventosas, baredas, estructura hidráulicas no trabajan completamente, no genera estabilidad para trabajo con paciente

RESPONSABLE:

NOMBRE: Jairo Baduy
CARGO: Ing. Contador

SUPERVISOR:

NOMBRE: Jose Guillermo Nargos
CARGO: Enfermero Profesional

PERSONA ENCARGADA DEL SERVICIO QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: Lina Bonaparte
CARGO: Enfermera

PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN QUIEN RECIBE:

NOMBRE: Miller Gaitan
CARGO: Almacén



U.S.I
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS

GRF-AL-FT-016

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 15 09 2026

No BAJA: ☐

SEDE: San Francisco

SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Cama los Andes MARCA: los Andes MODELO: 960

SERIE: 500923 ACTIVO: 3212 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA BAJA

Se reusa se encuentra desgaste en su estructura, berandas dañadas
Ruedas en mal estado, conexión eléctrica inestable de motores
tendido en mal estado. equipo no es apto para uso
con paciente se recomienda dar de baja salida del
servicio.

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian D. Rodriguez
CARGO: Ing. Contratista

SUPERVISOR:

NOMBRE: Jose Guillermo Vargas
CARGO: Enfermero (Profes. S)

PERSONA ENCARGADA DEL SERVICIO QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: Lina Góngora
CARGO: enfermera

PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN QUIEN RECIBE:

NOMBRE: Miller Góngora
CARGO: Almacén



U.S.I
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO ALMACEN

FORMATO DE BAJA DE EQUIPOS

GRF-AL-FT-016

FECHA SEPTIEMBRE 2024

VERSION 001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 15 05 2026

No BAJA: ☐

SEDE: San Francisco

SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: cama electrica

MARCA: los pinos

MODELO: 76m

SERIE: 500945

ACTIVO: 3684

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA BAJA

Se leuse se encuentra desgastada en su estructura, barandas
dñadas ruedas en mal estado, conexon electrica inestable
de motores tendido en mal estado equipo no apto para
uso con paciente se recomienda sacar del servicio.

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian D Rodriguez
CARGO: Ing contratista

SUPERVISOR:

NOMBRE: Jose Guillermo Vargas
CARGO: Enfermero profesional

PERSONA ENCARGADA DEL SERVICIO QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: Lina Gencian
CARGO: enfermera

PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN QUIEN RECIBE:

NOMBRE: Miller Gutierrez
CARGO: Almacén