INFORME DE ACTIVIDADES

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA LA REPARACION Y RESTAURACION DE MUEBLES EN MADERA DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA – CMC-006-2026		
CONTRATISTA	FRANCISCO ANTONIO VALENCIA	**IDENTIFICACIÓN N°**	70726554
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAES**	
2		25/06/2026	

B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N.°	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula de actividades que tiene que ver con el objeto)	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Restauración de 20 curules, consiste en raspado total, barnizado y colocación de apliques de madera en el frente	Se entregan 20 curules restauradas: consistió en raspado, barnizado color madera, apliques de detalles al frente y cambio de chapas.
2	Restauración de escritorio principal y escritorio Secretaria del recinto del concejo, raspado total y barnizado	Se entregan los escritorios principal y de la secretaria ubicados en el recinto restaurados: consistió en raspado, barnizado color madera y cambio de chapas.
3	Restauración de paredes en madera, cortineros, columnas y puerta balcón, incluye lijado y barnizada.	Se hizo lijado y barnizado del fondo del recinto del concejo municipal que esta en madera, de igual manera de los cortineros, columnas y puerta del balcón.
4	Fabricación de atril estilo clásico con grabado "concejo municipal De Sonsón" + escudo de Sonsón en mármol (incrustado)	Se hizo fabricación del atril del Concejo Municipal, se pinto de acorde a la pintura del recinto, el atril tiene Incrustado el escudo de Sonsón en mármol.


Como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales anexo fotocopia de CRP.

Cordialmente,

Francisco Antonio Valencia.

FRANCISCO ANTONIO VALENCIA
Contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


CONCEJO TRANSMISIÓN
6/12
21%
CONCEJO DE SONSÓN

