22/05/2026
Personal Administrativo MB: Director y Residente de obra, SST, R. Adm
personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social
personal operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 5 Ayudantes.
personal Hidraulico: Oficial, 2 Ayudantes.
Personal AB: Oficial, 2 Ayudantes
Actividades Realizadas: Relleno y compactación de material recebo.
• Excavación manual para foso expector de tanque de agua.
• Armado de andamios.
• Excavación manual para redes hidrosanitarias.
• Demolición y excavación para foso de pozo expector.
• Se lleva acabo comite de obra Nº 28, en presencia del equipo de supervición de bomberos.
• Pruebas de estanqueidad en tramo de tuberias sanitarias.
• Orden y mejoramiento en acopio de ladrillo
• toma de cilindros de concreto para prueba de resistencia en
Clima: Soleado.
Suelo: seco.

Interventoria
Hugo Moreno R
COCHLG

23/05/2026
Personal Administrativo MB: Director y Residente de obra, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social
Personal operativo: Ayudante, Aseo, Almacenista.
Personal YH: Maestro, 5 Ayudantes, 5 oficiales
Personal Hidraulico: oficial, 2 Ayudantes
Actividades Realizadas: Excavación manual de tubería hidrosanitaria
• Instalación de tubería hidrosanitaria.
• Descargue de entibado metálico para tanque de llenado de caja
Clima: Parcialmente soleado.
Suelo: seco. NOTA: Personal YH Pilotaje no ejecuta actividades por falta de pago

Interventoria.

24/05/2026
Dia Domingo, sin labores.

Interventoria

Hugo Moreno R.
COCHLG

25/05/2026
Personal Administrativo MB:
Personal DAIMCO: Inspector
Personal Operativo: Ayud
Personal YH: Maestro, 4 Of
Personal Hidraulico: 2 Ay
Personal AB: Oficial, 2 A
Actividades Realizadas: Inst
• Excavación manual par
• Retiro de material p
• Fundida de 6 colum
• Instalación de tube
Clima: Soleado, con
Suelo: Seco.

26/05/2026
Personal Administ
personal DAIMCO:
Personal Operativ
Personal YH: Ma
Personal Hidrau
Personal AB: Of
Actividades Realiz
• Armado de for
• Retiro de ma
• Excavación ma
• Excavación
Clima: Nublad
Suelo: seco.

27/05/2026
Personal Adm
Personal DA
personal Op
Personal YH
Personal
Personal

25/05/2026 Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social.
Personal Operativo: Ayudante, Aseo, Almacenista.
Personal YH: Maestro, 4 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Hidraulico: 2 Ayudantes.
Personal AF: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Instalación de formaleta metálica para columnas.
- Excavación manual para redes hidrosanitaria.
- Retiro de material proveniente a excavación.
- Fundida de 6 columnas, se plomar columnas. Fundida de placa contrapiso.
- Instalación de tubería 4000.

Clima: Soleado, con lluvias leves.
Suelo: Seco.

Interventoria.

Hugo Moreno R.
COC MG

26/05/2026 Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
personal DAIMCO: Inspector y Residente de interventoria, SST, social.
Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
personal YH: Maestro, 4 oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Hidraulico: Oficial, 2 Ayudantes.
Personal AF: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades realizadas: Desencofrado de columnas de instalación de vinipel.
- Armado de formaleta en columnas y en tanque de llenado de vehículos
- Retiro de material proveniente a excavación.
- Excavación manual para instalación de tubería hidrosanitaria.
- Excavación pozo eyector en tanque de llenado de vehículos.

Clima: Nublado, sin lluvia.
Suelo: Seco.


Interventoria.

Hugo Moreno R.
COC MG

27/05/2026 Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social.
Personal Operativo: Almacenista, Ayudante, Aseo.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 3 oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Hidraulico: oficial, 2 Ayudantes
Personal AF: oficial, Ayudante.

Actividades Realizadas: Excavación mecánica para tanque de agua potable.
- Desencofrado de columnas y puesta de vinipel
- Armado de formaleta para columnas (se funde 4 columnas)
- Instalación de formaleta para tanque de llenado de vehículos.
- Se inicia jornada de orden y aseo, organización de formaleta y material acopiado de forma inadecuada.
- Señalización de vanos en placas fundidas.
- Excavación manual para apuntallamiento.

Muro



Clima: Nublado, lluvias leves
Suelo: saturado.

Durante la ejecución del tanque de Agua potable y RCI, Identificamos un mejoramiento del terreno en su base de apoyo en el detalle estructural, este detalle no especifica altura, se concepta con el especialista del consorcio y avalado por la interventoría se establecen 30cm de recebo compactado

Interventoría

Hugo Moreno R
ICC 46

28/05/2026 Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoría, SST, Social.
Personal operativo: Almacenista, Ayudante, Aseo.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 3 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal AF: Oficial, Ayudante.
Personal Eléctrico: Ayudante.
Actividades Realizadas: Llegada y descargue de material (cemento)
- Excavación mecánica para tanque de agua potable.
- Perfilada manual de excavación para tanque.
- Desencofrado de columnas y puesta de vinipel.
- Excavación manual para apuntallamiento.
- Instalación de formaleta para tanque de llenado de vehículos.

Clima: Parcialmente, Nublado.
Suelo: Seco.

Interventoría

Hugo Moreno R.
ICC 46

29/05/2026 Personal Administrativo
Personal DAIMCO: Ins
Personal Operativo
Personal YH Pilotaje
Personal AF: Oficia
Personal Energiza: A
Actividades Realizad
de terreno de tana
- Fundida de solado
- Instalación de a
- Instalación forma
- Retiro de mate
- Excavación manu
Clima: Lluvias leve
Suelo: Parcialmen

30/05/2026 Personal Administ
Personal DAIMC
Personal Operativo
Personal YH Pilot
Personal AF: C
Actividades Rea
- Inicia la insta
- fundida de so
- Excavacion
Clima: Parcial
Suelo: seco

31/05/2026 Dia Domin

29/05/2026 Personal Administrativo MF: Director y Residente de obra, R Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social.
Personal Operativo: Almacenista, Aseo, Ayudante.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 4 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal AF: Oficial, 4 Oficiales, 6 Ayudantes. (Personal YH) AF: Oficial, Ayudante
Personal Energiza: Ayudante.
Actividades Realizadas: Compactación y nivelación de terreno para mejoramiento de terreno de tanque.
- Fundida de solado para tanque de agua potable. y RCI
- Instalación de acero en foso eyector de tanque de llenado de vehículos.
- Instalación formaleta y cinta pvc en tanque de llenado de vehículos.
- Retiro de material proveniente a excavación.
- Excavación manual para apantallamiento.

Clima: Lluvias leves durante el día.
Suelo: Parcialmente (subido) saturado

Interventoria

Hugo Moreno Z.
COC 46

30/05/2026 Personal Administrativo MF: Residente de obra, SST, R Administrativo.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social.
Personal Operativo: Almacenista, Aseo, Ayudante.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 4 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal AF: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Llegada y ubicacion de acero de refuerzo.
- Inicia la instalación de acero en tanque de agua.
- fundida de solado del foso eyector de tanque de llenado de vehiculos.
- Excavacion manual para apantallamiento.

Clima: Parcialmente soleado.
Suelo: Seco

Interventoria

Hugo Moreno Z.
COC 46.

31/05/2026 Dia Domingo, sin labores.

Interventoria.

Hugo Moreno Z.
COC 46.

8.9 CERTIFICADOS CALIDAD MATERIALES