INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	
CONTRATO CMA-SIP004-24412-04-2026	
OBJETO	El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para realizar la prestación del servicio de transporte en vehículo tipo camioneta 4x4 con platón, para satisfacer las necesidades que surjan en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en especial, aquellas que se deriven de la ejecución del contrato No. CW295042 de 2024 celebrado con EMVARIAS S.A. E.S.P.
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del1 al30 de junio de 2026

COORDINADOR: SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO

JYW945

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
01/06/26	6:00	18:00	12.00
02/06/26	7:00	17:00	10.00
03/06/26	7:00	18:00	11.00
04/06/26	7:00	17:00	10.00
05/06/26	7:00	17:30	10.50
09/06/26	7:00	18:30	11.50
10/06/26	6:30	17:30	11.00
11/06/26	7:00	18:30	11.50
12/06/26	7:00	18:30	11.50
16/06/26	8:00	18:00	10.00
17/06/26	7:00	17:30	10.50
18/06/26	7:00	17:30	10.50
19/06/26	7:00	16:30	9.50
22/06/26	7:00	19:00	12.00
23/06/26	6:00	18:30	12.50
24/06/26	7:00	18:30	11.50
25/06/26	7:00	18:00	11.00
26/06/26	7:00	18:00	11.00
30/06/26	7:00	18:00	11.00
			208.50

Santiago Londoño G

SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO
Coordinador

COOMULTRANSCON
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	05-4-26
CDA	30-3-26
POLIZAS	01-6-27
T.O.	06-10-27
PREVENTIVA	30-06-26

EMPRESA: Colegio Mayor
PLACA: JYW945
CONDUCTOR: Sergio Alvarez
PROPIETARIO: Coomultranscon

ASOCIADO: X
PRESTADOR:

CÉDULA N° 71494223.
CÉDULA N° 811031496

PLANILLA Nº 54632

MES: 06 AÑO: 2026

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
01-6-26	6am.	6pm.	118194	118224	Belen Loma los Bernal	Envarias	12		Viviana C.
02.6.26	7am.	5:30pm	118228	118256	Belen Loma los Bernal.	Envarias.	10		Viviana C
03.6.26.	7am.	6pm.	118259	118284	Belen Loma los Bernal.	Socya b 30	11		Viviana C
04.6.26	7am.	5pm	118286	118307	Belen Loma los Bernal	Socya la 30	10		Viviana C
05.06.26	7am.	5:30pm	118307	118327	Belen Loma los Bernal	Socya la 30	10.5		Viviana C.
09.06.26.	7am.	6:30pm	118358	118374	Belen Loma los Bernal.	Socya.La 30	11.5		Viviana C
10.06.26	6:30am	5:30pm	118376	118411	Belen Loma los Bernal	Fabrica, Alpujarra Socya la 30.	11		Viviana C
11.06.26.	7am.	6:30pm	118413	118441	Belen Loma los Bernal	Envarias	11.5		Viviana C
12.06.26	7am	6:30pm	118443	118498	Belen Loma los Bernal	Fabrica Envarias Santo Domingo	11.5		Viviana C

Stefania Henao C.
Vobo Coordinadora de enlace

FIRMA DE RECIBIDO:

FECHA DE RECIBIDO:

COOMULTRANSCON COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS PLANILLA

LITOGRAFIA Papelytapiz - Tel.: 604 5000677

COOMULTRANSCON

F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL

Versión: 04
Edición: 13/12/2024
Hoja 1 de 1

Placa del vehículo: JYW945 | **Mes:** 06 | **Método de calificación:**

Revisó el conductor: Sergio Alvarez. | **Año:** 26 | B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo,indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Luces Bajas	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Luces Direccionales	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Luces Estacionarias	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Luces de freno	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Luces de reversa	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Alarma de reversa (si aplica)	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
FRENOS	Freno de mano	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Freno de pie	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
ESPEJOS	Espejos laterales	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Espejo retrovisor	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
MOTOR	Fuga de aceite y combustible	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Estado caja de cambios	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Ajustes de bornes y sulfatación	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Puertas (cierre seguro)	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Vidrios	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Nivel líquido de frenos	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Nivel de aceite de motor	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Nivel de agua del radiador	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Cruceta	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	2 triángulos o conos reflectivo	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Chaleco reflectivo	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	2 tacos	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Caja de herramientas	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Linterna	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Disponibilidad y estado del extintor	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Llanta de repuesto	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			
	Botiquín completo	B	B	B	B	B				B	B	B	B																			

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA:

COOMULTRANSCON

Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	09. 09 2026
CDA	30 08 2026
POLIZAS	01 06 2027
T.O.	06 10 2027
PREVENTIVA	30. 06 2026

EMPRESA: Colegio Mayor

PLACA: JYW 945

CONDUCTOR: Sergio Alvarez R.

PROPIETARIO: Coomultranscon.

ASOCIADO: X

PRESTADOR:

PLANILLA Nº 54636

CÉDULA N° 71494223

CÉDULA N° 811 031 496

MES: Junio AÑO: 2026

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
16.06.26	8 Am	6 pm.	118515	118536	Belen Loma Bernal	Centro, Socya la 30	10	Viviana calle	
17.06.26	7 Am	5.30 pm	118538	118572	Belen Loma Bernal	Envigado. Socya la 30	10.5	Viviana calle	
18.06.26	7 Am	5.30 pm	118574	118593	Belen Loma Bernal	Socya la 30 - 76 Bel	10.5	Viviana calle	
19.06.26	7 Am	4.30 pm.	118595	118633	Belen Loma Bernal	Socya y Maravilla	9.5	Viviana calle	
22.06.26	7 Am	7 pm	118669	118700	Belen Loma Bernal	Socya y Calazan	12	Viviana calle	
23.06.26	6 am.	6.30 pm	118702	118783	Belen Loma Bernal	Envigado	12.5	Viviana calle	
24.06.26	7 am	6.30 pm	118785	118791	Belen Loma Bernal	Envigado.	11.5	Viviana calle	
25.06.26	7 am	6 pm.	118793	118823	Belen Loma Bernal	Envigado.	11	Viviana calle	
26.06.26	7 am	6 pm	118825	118899	Belen Loma Bernal	Envigado.	11	Viviana calle	
30.06.26	7 am	6 pm.	118972	119039	Belen loma Bernal	Envigado y Buena Vista	11	Viviana calle.	

Stefania Henao C.

Vobo Coordinadora de enelace

FIRMA DE RECIBIDO:

FECHA DE RECIBIDO:

PLANILLA

LITOGRAFIA POLIMPRESOS - Tel.: 604 3000677

Powered by CamScanner

F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL

Versión: 6.
Edición: 13/12/2024
Hoja 1 de 1

Placa del vehículo:	JYW 945	**Mes:**	Junio
Revisó el conductor:	Sergio Alvarez R	**Año:**	2026

Método de calificación:
B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Luces Bajas																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Luces Direccionales																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Luces Estacionarias																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Luces de freno																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Luces de reversa																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Alarma de reversa (si aplica)																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
FRENOS	Freno de mano																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Freno de pie																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
ESPEJOS	Espejos laterales																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Espejo retrovisor																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
MOTOR	Fuga de aceite y combustible																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Estado caja de cambios																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Ajustes de bornes y sulfatación																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Puertas (cierre seguro)																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Vidrios																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Nivel liquido de frenos																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Nivel de aceite de motor																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Nivel de agua del radiador																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Cruceta																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	2 triángulos o conos reflectivo																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Chaleco reflectivo																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	2 tacos																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Caja de herramientas																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Linterna																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Disponibilidad y estado del extintor																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Llanta de repuesto																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	
	Botiquín completo																B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA:

Powered by CamScanner