ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
NUMERO DE CONTRATO:	PSA-022-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMINERO RURAL EN LOS CORREDORES DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	30 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/Cte.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de cinco meses.
FECHA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000075 DEL 05 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Toro Valle, a los (03) días del mes de JULIO del año 2026, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE PLANEACION, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **30** del mes **JUNIO** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

MAYO 01 DE 2026 A JUNIO 30 DE 2026

PERIODO: 01 MAYO DE 2026 A 31 MAYO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías que		

coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	conducen a la vereda sabanazo y la Robleda, El cedro con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	80 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	80 %
3.Recuperación de calzada	Realizó los trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas Chontaduro y Santa Helena, podando y limpiando el material vegetal que estaba obstruyendo una parte de la calzada, Logrando ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito	20 %	80 %

	seguro de los mismos.		
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó las labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda Chontaduro y Santa Helena y el Cedro. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías.	20 %	80 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	Realizó apoyo a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio, en la vereda el Guineo.	20 %	80 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	80 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	80 %

PERIODO: 01 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona que conduce a las veredas la consolida y venta quemada con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizaron herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	100 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	100 %
3.Recuperación de calzada	Realizó los trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector el Vesubio del municipio de	20 %	100 %

	Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante		
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó las labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo y patio bonito y sus zonas adyacentes y en el sector Villa Lourdes y todo el tramo de la Calle 20 sector el bayano del municipio de Toro. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían el libre tránsito por estas vías. Logrando ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.	20 %	100 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No se desarrolló esta actividad durante este periodo.	20 %	100 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes	20 %	100 %

7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Por parte del supervisor del contrato se solicito la limpieza de las rejillas de aguas lluvias del municipio de Toro, ubicadas en el Boulevard de La Avenida, esta actividad se desarrolló conjunto con el personal de la empresa de servicios públicos del municipio de Toro. Donde se retiro el sedimento que obstruía el libre flujo de las aguas lluvias producidas por el municipio.	20 %	100 %

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($ 5.200.000) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 13.000.000	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 13.000.000	
Valor total de pagos parciales:		$ 7.800.000
Valor final a pagar:		$ 5.200.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios No. PSA-022-2026, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Contratista,

Carlos C

CARLOS ALBERTO CORREA LOZANO
CC. No. 10.024.249

Supervisor(a)

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)