INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
NUMERO DE CONTRATO:	PSA-022-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMINERO RURAL EN LOS CORREDORES DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**CARLOS ALBERTO CORREA LOZANO**
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	10.024.249
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000075 DEL 05 DE ENERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	20 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	20 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que		

	conducen a las veredas de sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas.	20 %	20 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías. Así logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.	20 %	20 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	20 %

6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	20 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	20 %

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	40 %

2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	40 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante.	20 %	40 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías.	20 %	40 %

	Logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	40 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	40 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	40 %

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles,	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona sector el Lázaro del municipio de		

descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Toro, donde se da inicio a la placa huella que conduce a la vereda ventaquemada, la Robleda, Chontaduro y La consolida con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizando herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	60 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores de la placa huella que conduce a la vereda ventaquemada, y realizó constante limpieza de sus alcantarillas y descoles, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Inspeccionó las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento, con el fin de dar aviso a la secretaria de planeación.	20 %	60 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector		

	el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante.	20 %	60 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías. Logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.	20 %	60 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	60 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.		

		20 %	60 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	60 %

MAYO 01 DE 2026 A JUNIO 30 DE 2026

PERIODO: 01 MAYO DE 2026 A 31 MAYO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías que conducen a la vereda sabanazo y la Robleda, El cedro con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.	20 %	80 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de	20 %	80 %

	alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.		
3.Recuperación de calzada	Realizó los trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas Chontaduro y Santa Helena, podando y limpiando el material vegetal que estaba obstruyendo una parte de la calzada, Logrando ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.	20 %	80 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó las labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda Chontaduro y Santa Helena y el Cedro. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías.	20 %	80 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y	Realizó apoyo a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio, en la vereda el Guineo.	20 %	80 %

rutinario en las vías del municipio.			
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	80 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	80 %

PERIODO: 01 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona que conduce a las veredas la consolida y venta quemada con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizaron herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros,	20 %	100 %

interrumpirse el libre curso de las aguas.	garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	100 %
3.Recuperación de calzada	Realizó los trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante	20 %	100 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó las labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo y patio bonito y sus zonas adyacentes y en el sector Villa Lourdes y todo el tramo de la Calle 20 sector el bayano del municipio de Toro. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían el libre tránsito por estas vías. Logrando ampliar la vía, logrando	20 %	100 %

	mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No se desarrolló esta actividad durante este periodo.	20 %	100 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes	20 %	100 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Por parte del supervisor del contrato se solicito la limpieza de las rejillas de aguas lluvias del municipio de Toro, ubicadas en el Boulevard de La Avenida, esta actividad se desarrolló conjunto con el personal de la empresa de servicios públicos del municipio de Toro. Donde se retiro el sedimento que obstruía el libre flujo de las aguas lluvias producidas por el municipio.	20 %	100 %

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 30 de JUNIO de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
1ER PAGO PARCIAL	$ 7.800.000
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$ 5.200.000
TOTAL	$ 13.000.000

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 13.000.000	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 13.000.000	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ 7.800.000
Valor final a pagar:		$ 5.200.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO

REINICIO DEL CONTRATO:
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:
NO HUBO
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO
NO HUBO
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO
NO HUBO

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($ 5.200.000) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 03 días del mes de JULIO del año 2026

Supervisor(a) del contrato,

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)
Supervisor(a)