

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMPLETO	Edison Vargas Muñoz
NÚMERO DE CÉDULA	94492690
FECHA DEL INFORME	30-06-2026
NÚMERO DE CONTRATO	4143.010.26.1.0326.2026
NÚMERO DE CUOTA	06
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jhonny Alexander Garces Garces
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales a favor de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Realizar visitas técnicas a las instituciones educativas oficiales, con el fin de diagnosticar el estado de la infraestructura física y emitir conceptos técnicos orientados a la identificación de problemáticas y alternativas de solución, de acuerdo con su competencia profesional.

Para este periodo se realizaron las visitas técnicas a la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali Sede Principal y la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo Sede Micaela Castro Borrero,

1. Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali Sede Principal.



2. Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo Sede Micaela Castro Borrero



Link de evidencia :

https://drive.google.com/drive/folders/1geCzAqkgBVMg0bhB0rDXSSS4VzwJ8Kgs?usp=drive_link.

2. Atender y responder de manera oportuna y técnica los requerimientos, solicitudes e informes que le sean asignados, dentro de los términos legales establecidos.

INFORME TECNICO NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI PARA PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA.

Según la visita realizada por la secretaria de Educación Distrital de Santiago de Cali para evaluar la planta física, se verifica la capacidad instalada y condiciones locativas del inmueble para soportar el Programa de Formación Complementaria.

1. Disponibilidad de espacios

Se Verifica en la Institución Educativa las:

- Aulas suficientes para el PFC.
- Espacios administrativos de apoyo.
- Biblioteca.
- Baterías sanitarias.
- Áreas comunes.
- Zonas de circulación.

Cumple con todos los espacios necesarios.

2. Capacidad instalada

Se Revisa en la Institución Educativa:

- Cantidad de Aulas: 6.
- Capacidad Instalada Por Aula 42 estudiantes.
- Aforo total en el programa de formación complementaria 252 estudiantes.
- Relación de 42 estudiantes/espacio.
- Compatibilidad con la matrícula proyectada.

Según la visita la planta física soporta sin problemas la cantidad de estudiantes del programa.

3. Estado de conservación

Se verifica el estado de conservación de la edificación:

- Estado de conservación de Pisos/Buena.
- Estado de conservación de Techos N/A.
- Estado de conservación de Paredes/Buena.
- Estado de conservación de Puertas/Buena.
- Estado de conservación de Ventanas/Buena.
- Estado de conservación de Cubiertas N/A.
- Estado de conservación de Redes eléctricas visibles/Buena.
- Estado de conservación de Redes hidrosanitarias visibles/Buena.
- Estado de conservación de Rede contraincendios visibles/Buena

Según la visita la infraestructura presenta las condiciones adecuadas de uso

4. Condiciones ambientales

Se Revisa en la institución educativa las siguientes condiciones:

- Condición de Iluminación/Buena.
- Condición de Ventilación/Buena.
- Condición de Temperatura adecuada/Buena.
- Condición de Control de humedad/Buena.

Según la visita Los ambientes escolares son aptos para el proceso formativo.

5. Seguridad física

Se Verifica en la Institución Educativa las:

- Rutas de evacuación.
- Señalización.
- Salidas de emergencia.
- Extintores.
- Condiciones de accesibilidad.

Según la Visita la infraestructura garantiza seguridad para estudiantes y personal de la Institución Educativa.

6. Uso y funcionalidad

Se Determina que la Institución Educativa frente al Programa de Formación Complementaria:

- Tiene espacios exclusivos para el PFC.
- Tiene Compatibilidad horaria con otros niveles.
- Tiene Organización de jornadas.

Según la visita se comprobó que el uso de la planta física permite operar el programa sin afectar otros servicios.

CONCEPTO TECNICO

Con la visita realizada a la Institución Educativa para diagnosticar un concepto técnico, valorando los puntos anteriormente numerados y enfocados en la **suficiencia + funcionalidad + seguridad** se Determina dar:

Concepto favorable

Revisada la planta física de la institución, se evidencia que cuenta con espacios suficientes, adecuados y funcionales para el desarrollo del Programa de Formación Complementaria, en

condiciones de seguridad, salubridad y capacidad instalada acordes con la matrícula proyectada y la operación académica del programa.

En resumen:

el evaluador de planta física no revisa pedagogía ni recursos; solo verifica si el “continente” es apto para soportar el programa.

Licenciada.

Concepto técnico de verificación de planta física

En atención a la solicitud de revisión de las condiciones de infraestructura de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, en el marco del proceso de verificación de condiciones básicas de calidad del Programa de Formación Complementaria, y una vez realizada la revisión técnica de la planta física institucional, se conceptúa lo siguiente:

La institución cuenta con espacios físicos destinados al desarrollo de las actividades académicas y administrativas requeridas para la operación del Programa de Formación Complementaria, evidenciándose disponibilidad de aulas, áreas de circulación, baterías sanitarias, biblioteca y demás ambientes necesarios para la prestación del servicio educativo.

Asimismo, se verificó que la capacidad instalada resulta coherente con la matrícula proyectada para el programa, permitiendo el desarrollo de las actividades formativas sin afectar la prestación del servicio en los demás niveles educativos ofertados por la institución.

En cuanto al estado locativo, se observó que las instalaciones presentan condiciones adecuadas de conservación, funcionalidad, iluminación, ventilación y seguridad, permitiendo ambientes aptos para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

De igual forma, se constató la existencia de condiciones básicas de seguridad y accesibilidad, tales como rutas de evacuación, señalización y condiciones generales de movilidad al interior de la institución.

Con fundamento en lo anterior, y para efectos de la condición básica de calidad relacionada con infraestructura, se conceptúa favorablemente sobre la suficiencia, funcionalidad y adecuación de la planta física para el desarrollo del Programa de Formación Complementaria, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 3 del Decreto 4790 de 2008.

Link de evidencia :

https://drive.google.com/drive/folders/1dBm35qs5WfGSbBCVHMR4CJvxKDpunv_g?usp=drive_link

3. Participar en comités técnicos, mesas de trabajo y reuniones cuando sea requerido, aportando análisis y conceptos técnicos relacionados con la infraestructura educativa.

- Se Participo en Comités Técnicos del CIER

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGD04 03 P003 F007


ACTA DE REUNIÓN N° 4143.040.9.33.

OBJETIVO: Reunion Avance CIER

FECHA: 14/04/2026
HORA INICIAL: 2:00 PM
HORA FINAL: 5:00 PM
LUGAR: Piso 10 SED.

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1					
2	Diego Tito Dorado B.	SED-SPS	32065743202	diego.dorado@cali.edu.co	
3	Eduardo Astudillo JH	SED Contrata	3207183632	eduardo.astudillo@cali.edu.co	
4	Manuela Alejandra Ibarra Sinisterra	SED	3184292568	manuela.ibarra@cali.edu.co	
5	Jose Mauricio Vargas	SED	3107322724	jose.vargas@cali.edu.co	
6	Andrés Felipe Rei	SED	3112119307	andres.rei@cali.edu.co	
7	Edison Vargas M.	SED	328333571	edison.vargas@cali.edu.co	
8	Carmen Vargas	SED	3229344137	carmen.vargas@cali.edu.co	
9	Jesús Eduardo Astudillo	SED	3258639691	jesus.astudillo@cali.edu.co	

- Se Participo en Mesas de Trabajo del CIER





Link de evidencia :

https://drive.google.com/drive/folders/1B5Uq5IMKKetDFBJzxqu8HMzQY1thrgPr?usp=drive_link

4. Apoyar el levantamiento, actualización y análisis de información de la infraestructura escolar, incluyendo la administración del CIER y la capacidad instalada de las instituciones educativas.

Se actualiza la base de planos de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo Sede Micaela Castro Borrero. y se codifica según parámetros del CIER.



Se descarga la información de la infraestructura física en el formulario CIER de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo Sede Micaela Castro Borrero. Según codificación de los parámetros del CIER.

BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE BIENES PÙBLICOS REGIONALES
RO 72011 - APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS DEL SIGLO
CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
COMUNITARIA DE LAS ESCUELAS DEL SIGLO

MÓDULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales de la Encuesta

Fecha Encuesta: 02/05/2022 Número de Boleta Censal: 78001001310706
Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 02:24 Código Encuestadores: 31988633
Código Supervisor: 71760934 Código de Oficina o Firma Encargada del Censo: ETC-CALI
Funcionario Entrevistado: DIANA KATERINE CRISTIANCHO Cargo del Entrevistado: SECRETARIA

2. Datos del Establecimiento o Complejo Educativo

Número de Identificación del: 7800100131 Nombre del: ESTADO DE PUERTO RICO
Sector Educativo: 0 Autoridad Educativa Responsable del: 1
Código de la Sede Censada: 178001006714
Nombre de la Sede Censada: SEDE PUERTO RICO
Dirección o Domicilio: CRA 17/33 D-01 Teléfono: 4416951 Fax:
Correo Electrónico Establecimiento: la.santafe@cali.edu.co
Nombre Rector o: ARLEISON ARCOS RIVAS Teléfono Celular Rector o: 3147933982
Correo Electrónico Rector o Director: arleison.arcos@cali.edu.co

3. Ubicación Geográfica

Georeferenciación: Latitud: 03 26 33 N Coordenadas (UTM) X: Zona: 4
Altura: Longitud: 76 30 35 W Coordenadas (UTM) Y: Clima Pred.: 3
Div. Político: 48 253 286
1491 2578

4. Cobertura y Usuarios

Forma de Atención	Nº de Estudiantes	Nº de Grupos Receptivos	Nº de Personal Docente	Nº de Personal Administrativo	Nº de Personal Servicios		
5	30	5	128	5	0	1	
5	5	3	99	5	3	0	0

El establecimiento es: Mixto
Indique si diligenció módulo No Indique si diligenció módulo No

Se revisa y corrige los formularios CIER digitalizados en la plataforma digital para emitir la boleta censal de la Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero Sede Cacique Guatavita, Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera Sede Principal y pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitan.

BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE BIENES PÙBLICOS REGIONALES
RO 72011 - APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS DEL SIGLO
CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MÓDULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales de la Encuesta

Fecha Encuesta: 02/05/2022 Número de Boleta Censal: 78001001310706
Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 02:24 Código Encuestadores: 31988633
Código Supervisor: 71760934 Código de Oficina o Firma Encargada del Censo: ETC-CALI
Funcionario Entrevistado: DIANA KATERINE CRISTIANCHO Cargo del Entrevistado: SECRETARIA

2. Datos del Establecimiento o Complejo Educativo

Número de Identificación del: 7800100131 Nombre del: ESTADO DE PUERTO RICO
Sector Educativo: 0 Autoridad Educativa Responsable del: 1
Código de la Sede Censada: 178001006714
Nombre de la Sede Censada: SEDE PUERTO RICO
Dirección o Domicilio: CRA 17/33 D-01 Teléfono: 4416951 Fax:
Correo Electrónico Establecimiento: la.santafe@cali.edu.co
Nombre Rector o: ARLEISON ARCOS RIVAS Teléfono Celular Rector o: 3147933982
Correo Electrónico Rector o Director: arleison.arcos@cali.edu.co

3. Ubicación Geográfica

Georeferenciación: Latitud: 03 26 33 N Coordenadas (UTM) X: Zona: 4
Altura: Longitud: 76 30 35 W Coordenadas (UTM) Y: Clima Pred.: 3
Div. Político: 48 253 286
1491 2578

4. Cobertura y Usuarios

Forma de Atención	Nº de Estudiantes	Nº de Grupos Receptivos	Nº de Personal Docente	Nº de Personal Administrativo	Nº de Personal Servicios		
5	30	5	128	5	0	1	
5	5	3	99	5	3	0	0

El establecimiento es: Mixto
Indique si diligenció módulo No Indique si diligenció módulo No

BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE BIENES PÙBLICOS REGIONALES
RO 72011 - APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS DEL SIGLO
CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MÓDULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL

1. Datos Generales de la Encuesta

Fecha Encuesta: 04/05/2022 Número de Boleta Censal: 78001000430706
Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 18:00 Código Encuestadores: 109376237
Código Supervisor: 71760934 Código de Oficina o Firma Encargada del Censo: ETC-CALI
Funcionario Entrevistado: GLORIA STELLA REBELLON Cargo del Entrevistado: COORDINADORA

2. Datos del Establecimiento o Complejo Educativo

Número de Identificación del: 7800100043 Nombre del: CARLOS VILLAFÁÑE
Sector Educativo: 1 Autoridad Educativa Responsable del: 1
Código de la Sede Censada: 1780010016644
Nombre de la Sede Censada: CARLOS VILLAFÁÑE
Dirección o Domicilio: CRA 7 PBIS # 81 - 50 Teléfono: Fax:
Correo Electrónico Establecimiento: administrador@vicenteboreroacali.edu.co
Nombre Rector o: WALTER ESTACIO RIVAS Teléfono Celular Rector o: 3168822556
Correo Electrónico Rector o Director: administrador@vicenteboreroacali.edu.co

3. Ubicación Geográfica

Georeferenciación: Latitud: 03 27 20 N Coordenadas (UTM) X: Zona: 4
Altura: Longitud: 76 28 39 W Coordenadas (UTM) Y: Clima Pred.: 3
Div. Político: 48 253 286
1491 2578

4. Cobertura y Usuarios

Forma de Atención	Nº de Estudiantes	Nº de Grupos Receptivos	Nº de Personal Docente	Nº de Personal Administrativo	Nº de Personal Servicios		
5	30	2	0	5	2	0	1
5	5	2	0	5	2	0	0

El establecimiento es: Mixto
Indique si diligenció módulo No Indique si diligenció módulo No

Link de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1AodKM-5x6jGNuygiWjwRwb54c1uxVbEz?usp=drive_link

5. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas y que guarden relación directa con el objeto contractual.

- Para esta cuenta no fue requerida esta actividad.

3. SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable". "CLAUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes".

FORMA DE PAGO (vencida, anticipada, extemporánea)	Vencida
NÚMERO DE PLANILLA	8641593541
IBC DEL PAGO REALIZADO	\$2.265.200=
FECHA DE PAGO	2026-06-12
MES CORRESPONDIENTE	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES	NINGUNA

Cordialmente,



FIRMA CONTRATISTA