

Tauramena, 02 de JULIO del 2026

Señores:  
**MUNICIPIO DE TAURAMENA**  
Calle 5 # 14 – 34

**INFORME DE ACTIVIDADES N° 03**

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	264 DE 16 DE MARZO DE 2026
<b>CONTRATISTA:</b>	TRANSPORTES PAIS S.A.S / TRANSPORTES PORVENIR S.A.S
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
<b>VALOR:</b>	\$ 115.203.200
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) DIAS
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	20 DE MARZO DE 2026
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2026
<b>PERIODO DE INFORME:</b>	1 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.
<b>SUPERVISOR:</b>	MARIA SONIA TORRES MORA
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA

**1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

1. Prestar el servicio especial de pasajeros en una (1) camioneta diésel/gasolina, doble cabina con doble transmisión. Modelo 2018 en adelante, placa blanca, con buen estado de motor, pintura, tapicería y aire acondicionado (full equipo). Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros.
2. El contratista deberá presentar los siguientes documentos al día del vehículo: -Certificado de movilización y revisión técnico - mecánica y ambiental vigente. -Seguro obligatorio SOAT vigente. -Acreditar póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los términos de la sección 5, Artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 de 2015. - Certificado de afiliación a Empresa de transporte público mixto Especial debidamente autorizada por el ministerio de Transporte.
3. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además el vehículo debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotados de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
4. Garantizar los servicios del(os) conductor (es) y combustible (s) 24 horas 7 días durante el plazo de ejecución.
5. El mantenimiento del vehículo correrá a cargo del contratista.
6. Horario: Disponibilidad las 24 horas del día, los 30 días del mes.
7. El conductor deberá contar con su respectiva licencia al día para la conducción del vehículo.



8. Diligenciar las respectivas planillas de movilización de acuerdo con la programación de visitas establecida por el supervisor del contrato.
9. El cilindraje del vehículo tipo camioneta deberá ser como mínimo 2.200 CC.
10. El contratista deberá reemplazar el vehículo de manera inmediata, por otro, de igual o mejores condiciones, cuando se presenten fallas mecánicas, siniestros y/o reparaciones.
11. El proponente deberá adjuntar la resolución que acredite la habilitación del ministerio de transporte para prestar el servicio público de transporte terrestre en la modalidad especial.

**2. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT	OBLIG		
1	1,2 y 3	-Diligenciamiento preoperacional diario del vehículo.	<b>ANEXO 1</b> -Inspección preoperacional diario del vehículo.
2	2	-Se verifica en SIMIT el estado del conductor respecto al tema de comparendos, se realizan pagos de seguridad social y para fiscales	<b>ANEXO 2</b> -Certificado de SIMIT. -Planilla de seguridad social.
3	3,5	-Se realiza seguimiento al plan de mantenimiento del vehículo, se realizan sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Durante este tiempo no se ha realizado ningún mantenimiento por lo tanto no hay anexos -Inspección mensual del estado del vehículo, inspección de botiquín, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.	<b>ANEXO 3</b> -Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, kit de aseo.
4	4	-Al vehículo se le suministra el combustible necesario para la prestación del servicio.	<b>ANEXO 4</b> Recibos de tanqueo de combustible
5	6 y 8	-El vehículo se encuentra disponible según lo pactado en el contrato, los recorridos se registran en planilla de recorrido diario. Disponibilidad las 24 Horas.	<b>ANEXO 5</b> -Planilla de recorrido diario.
6	7	-El conductor cuenta con su respectiva licencia de conducción de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir y se verifica estado vigente. -El conductor asignado con contrato laboral para el servicio es el señor Andrés Fandiño	<b>ANEXO 6</b> -Licencia de conducción del conductor.



7	10	-Se cuenta con un procedimiento para el respectivo plan de acción en caso de presentarse una falla o siniestro y así poder reemplazar el vehículo de manera que no se afecte el servicio.	<b>ANEXO 7</b> -Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía publica
<b>3. LOGROS/ IMPACTO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza inspección del vehículo al momento del ingreso y de manera periódica con el fin de verificar el estado del vehículo y así garantizar un oportuno y excelente servicio.</li> <li>La empresa Transportes Porvenir S.A.S, comprometida con el estado de salud de nuestro conductor y en cumplimiento de la normatividad laboral se realizó exámenes médicos de ingreso al trabajador y su respetiva afiliación a seguridad social y para fiscales.</li> <li>Se garantiza que nuestro conductor reciba inducción y capacitación creando conciencia de la importancia de cumplir con todos los protocolos establecidos.</li> <li>El personal recibe capacitación, charlas y participa de campañas de seguridad vial, nuestras políticas entre ellas se hace énfasis en la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos, consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, funciones y responsabilidades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo además como está conformado, la identificación de riesgos y peligros asociados a la actividad que desempeña.</li> </ol>			
<b>4. OBSERVACIONES</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial, no bajamos la guardia y tomamos medidas básicas como: Reportar sintomatología, uso de tapa bocas, vidrios abajo mientras se encuentre personas dentro del vehículo, limpieza diaria del vehículo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social, adicional no olvidar y tener presente las normas y reglas de tránsito y transporte como lo es: No hablar por celular mientras conduce, uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes, respetar límites de velocidad, política de no alcohol y política de seguridad vial.</li> </ol>			
<b>5. ANEXOS</b>			
<p>ANEXO 1: Inspección preoperacional diario del vehículo.  ANEXO 2: Certificado de SIMIT, Planilla de seguridad social.  ANEXO 3: Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo.  ANEXO 4: N/A  ANEXO 5: Planilla de recorrido diario.  ANEXO 6: Licencia de conducción del conductor.  ANEXO 7: Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública.</p>			

CONTRATISTA:



**JOSELIN GÓMEZ ROMERO**  
Gerente General  
Transportes Porvenir S.A.S



ANEXO 1  
PREOPERACIONALES DEL VEHICULO



TPR-OPR-FOR-005 V. 0  
PRE OPERACIONAL DE VEHICULO

SEMANA DEL 01 al 07 de junio del 2026 MARCA Ford MODELO 2025 TIPO Camioneta PLACA Nxy 919  
CONDUCTOR Jair Andres Fandiño UBICACION Municipio Tauramena EMPRESA Alcaldia Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccionales delanteras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccionales traseras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* De Stop y señal trasera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CABINA	* Espajo retrovisor (1) y laterales (2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccion / suspension / terminales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Cinturon de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Puertas en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Pto. Atorno de retroceso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Vidrio frontal e limpiaparabrisas (buen estado)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sistema de monitoreo GPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Baliqua	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado general de la cabina (Asiento, Asso)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicadores	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado de correas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESTADO MECANICO	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Llantas - Sin contaduras y sin abultamientos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Llanta de repuesto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccion (terminales)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Freno de mano	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pasadores y tornillos en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Caja de cambios en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de servicio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Rotador	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tanque combustible abrazaderas soportes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Mangueras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lugares de hidraulico y aceite	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	409789	409809	409852	409907	409932								
		FINAL	409809	409852	409907	409932	409968								
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Jair Fandiño	Jair Fandiño	Jair Fandiño	Jair Fandiño	Jair Fandiño									
	FIRMA SUPERVISOR	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]									

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C: Conforme / NC: No conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS





TPR-OPR-FOR-005 V. 0 PRE OPERACIONAL DE VEHICULO

SEMANA DEL 08 al 14 de junio del 2021 MARCA Ford MODELO 2025 TIPO Camioneta PLACA Nxy 919  
 CONDUCTOR Jair Andres Fandiño UBICACION Municipio Tauramena EMPRESA Alcaldia Tauramena.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccionales delanteras de parqueo			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccionales traseras de parqueo			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* De Stop y señal trasera			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Direccion / suspension ( terminales)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Cinturon de seguridad			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Puertas en buen estado			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Pito Alarma de retroceso			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sistema de monitoreo GPS			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Botiquin			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESTADO MECANICO	Indicadores			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado de correas			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Llanta de repuesto			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Dirección (terminales)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Frenos de mano			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Motor			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pasadores y tornillos en buen estado			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Caja de cambios en buen estado			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de servicio			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Radador			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tanque combustible abrazaderas soportes			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Mangueras			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
fugas de hidráulico y aceite					x	x			x	x					
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	410228	410393	410523	410618									
		FINAL	410393	410523	410618	410695									
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	Jair Fandiño													
	FIRMA SUPERVISOR	[Firmas]													

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES. DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C: Conforme / NC: No conforme







TPR-OPR-FOR-005 V. 0

PRE OPERACIONAL DE VEHICULO

SEMANA DEL 15 al 21 de junio del 2022 MARCA Ford MODELO: 2025 TIPO: Camioneta PLACA: Nxy 919  
 CONDUCTOR: Jair Andres Fandiño UBICACION: Municipio Tauramena EMPRESA: Alcaldia Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Frontales de servicio														
	* Direccional delanteras de parqueo														
	* Direccional traseras de parqueo														
	De Stop y señal trasera														
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)														
	Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)														
	* Dirección / suspensión ( terminales)														
	Cinturon de seguridad														
	Puertas en buen estado														
	Pilo, Alarma de retorcero														
	* Vidrio frontal y limpiabarras (buen estado)														
	Sistema de monitoreo GPS														
	Roliquin														
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)														
	Indicadores														
	ESTADO MECANICO	Estado de correas													
* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)															
* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos															
Llanta de repuesto															
Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)															
* Dirección (terminales)															
Freno de mano															
* Motor															
Pasadores y tornillos en buen estado															
Caja de cambios en buen estado															
* Freno de servicio															
Reductor															
Tanque combustible abrazaderas soportes															
Mangueras															
fugas de hidraulico y aceite				X		X		X		X				X	
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL		410895	410996	411138	411226	411448							
		FINAL		410996	411138	411226	411348	411548							
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C: Conforme / NC: No conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS







TPR-OPR-FOR-005 V. 0

PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULO

SEMANA DEL 22 al 28 de junio del 2022 MARCA: Ford MODELO: 2025 TIPO: Camioneta PLACA: Nly 919  
 CONDUCTOR: Jair Andes Fandiño UBICACION: Municipio Tauramena EMPRESA: Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio	/		/		/		/		/					
	* Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/					
	* Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/					
	* De Stop y señal trasera	/		/		/		/		/					
CABINA	* Espejo retrovisor (1) y laterales (2)	/		/		/		/		/					
	Extintor de incendio 10 libras (vincimiento)	/		/		/		/		/					
	* Dirección / suspensión (terminales)	/		/		/		/		/					
	* Cinturon de seguridad	/		/		/		/		/					
	Puertas en buen estado	/		/		/		/		/					
	* Pito, Alarma de retroceso	/		/		/		/		/					
	* Vidrio frontal y laterales (buen estado)	/		/		/		/		/					
	Sistema de monitoreo GPS	/		/		/		/		/					
	Botiquin	/		/		/		/		/					
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)	/		/		/		/		/					
	Indicadores	/		/		/		/		/					
ESTADO MECANICO	Estado de correas	/		/		/		/		/					
	* Llantas - Labrado (min 2mm de huella)	/		/		/		/		/					
	* Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos	/		/		/		/		/					
	Llanta de repuesto	/		/		/		/		/					
	Batena (nivel, bornes, cables, capuchones)	/		/		/		/		/					
	* Dirección (terminales)	/		/		/		/		/					
	Freno de mano	/		/		/		/		/					
	* Motor	/		/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado	/		/		/		/		/					
	Caja de cambios en buen estado	/		/		/		/		/					
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/					
	Rodador	/		/		/		/		/					
	Tanque combustible abrazaderas soportes	/		/		/		/		/					
	Mangueras	/		/		/		/		/					
fugas de hidráulico y aceite	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X					
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL	411548	411642	411822	411933	412014								
		FINAL	411642	411822	411933	412014	412087								
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR														
OBSERVACIONES:															
NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL															
SEGUIMIENTO															
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO				FECHA COMPROMISO				EVIDENCIA CIERRE						

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C: Conforme / NC: No conforme

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS



Calle 10 N° 10 - 07 Barrio La Florida  
Tauramena Casanare



310 335 31 67  
312 363 83 48



info@transportespais.com.co  
gerencia@transportesporvenir.com.co



TPR-OPR-FOR-005 V. 0  
PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULO

SEMANA DEL 29 al 30 de junio del 2026 MARCA: Ford MODELO: 2025 TIPO: Camioneta PLACA: Nxy 919  
 CONDUCTOR: Jair Andries Fandiño UBICACION: Municipio Tauramena EMPRESA: Alcaldía Tauramena

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		C	INC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* Frontales de servicio			/											
	* Direccionales delanteras de parqueo			/											
	* Direccionales traseras de parqueo			/											
	* De Stop y señal trasera			/											
CABINA	* Espajo retrovisor (1) y laterales (2)			/											
	* Extintor de incendio 10 libras (vencimiento)			/											
	* Dirección / suspensión (terminales)			/											
	* Cinturón de seguridad			/											
	Puertas en buen estado			/											
	* Pito, Alarma de retorcero			/											
	* Vidrio frontal y laterales (buen estado)			/											
	Sistema de monitoreo GPS			/											
	Boliquin			/											
	Estado general de la cabina (Asiento, Aseo)			/											
Indicadores			/												
ESTADO MECANICO	Estado de correas			/											
	* Llantas - Labrado (min 2mm de buelle)			/											
	* Llantas - Sin costuras y sin abultamientos			/											
	Llanta de repuesto			/											
	Batería (nivel, bornes, cables, capuchones)			/											
	Dirección (terminales)			/											
	* freno de mano			/											
	* Motor			/											
	Pasadores y tornillos en buen estado			/											
	Caja de cambios en buen estado			/											
	* Freno de servicio			/											
	Radiator			/											
	Tanque combustible abrazaderas soportes			/											
Mangueras			/												
fugas de hidráulico y aceite			/												
OTRO	KILOMETRAJE	INICIAL		412400											
		FINAL		412430											
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR			<i>Jair Andries Fandiño</i>											
	FIRMA SUPERVISOR			<i>[Firma]</i>											

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "TPR-HSEQ-FOR-033 REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES" Y SE LLEVAN A LA MATRIZ "TPR-HSEQ-MTZ-006 MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

SEGUIMIENTO			
FECHA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	EVIDENCIA CIERRE

\*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C: Confirma / INC: No conforma

Este documento es propiedad intelectual de TRANSPORTES PORVENIR SAS




Se certifica que TRANSPORTES PORVENIR S.A.S. identificado(a) con NI 901123192 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIR ANDRES FANDIÑO GARCIA identificado(a) con CC 1115919023

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac				avp	vct	irl
9506266012	384873683	E	2026-06-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	\$2,737,345	4%	\$109,500
9506266012	384873683	E	2026-06-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	\$2,737,345	16%	\$438,000
9506266012	384873683	E	2026-06-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30																	\$2,737,345		\$0
9506266012	384873683	E	2026-06-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30																	\$2,737,345		\$0
9506266012	384873683	E	2026-06-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30																	\$0	0%	\$0
9506266012	384873683	E	2026-06-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30																	\$0	0%	\$0
9506266012	384873683	E	2026-06-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	\$2,737,345	6.96%	\$190,600
9506266012	384873683	E	2026-06-12	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	\$2,737,345	4%	\$109,500

Este certificado se expide el día 2026-07-02 a las 11:03.

ANEXO 2  
SIMIT Y SEGURIDAD SOCIAL



PAZ Y SALVO

**Cédula:** 1115919023

**Fecha de expedición:** 02/07/2026

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de julio de 2026 a las 10:35 a. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.



ANEXO 3

INSPECCIONES



TPR-OPR-FOR-006 V. 0

INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS

DATOS DEL VEHICULO							
FECHA:	05. 06. 2026	PLACA:	NXY 919	LUGAR:	Sede Tauramena		
KILOMETRAJE ACTUAL	409 938.	CAMIONETA	X	MICRO 10 A 19	BUS 20 A 29	BUS MAS 30	
Licencia de tránsito	10033468115	Revisión técnico mecánica y de gases	N. A		Seguro RC contractual	25. 10. 2026	
Tarjeta de operación	07. 11. 2026	Revisión preventiva bimestral			Seguro RC extracontractual	25. 10. 2026	
SOAT	23. 10. 2026	Seguro contra todo riesgo	22- 12- 2026		Nro. Interno	7.000 .	
REQUISITOS BÁSICOS DE LOS VEHICULOS							
DESCRIPCIÓN				C	NC	N/A	OBSERVACIÓN
LUCES	Altas	Funcionamiento de bombillas, cubierta sin roturas, leds no fundidos		X			
	Bajas		X				
	Stop		X				
	Reversa		X				
	Parqueo		X				
	Direccionales delanteras		Funcionamiento adecuado, respuesta inmediata	X			
Direccionales traseras	X						
FLUIDOS	Frenos	Verificar que los niveles de los fluidos, sean adecuados (reportar si se ven fugas)		X			
	Aceite		X				
	Hidráulico		X				
	Refrigerante		X				
LLANTAS	Delanteras	Antes de comenzar la marcha, verificar su estado, profundidad de labrado y presión.		X			
	Traseras		X				
	Repuesto		X				
MOTOR	Tanque de combustible	Verificar porosidad, ranuras		X			
	Exosto		X				
	Mangueras		X				
	Caja de cambios en buen estado		X				
	Radiador		X				
			X				
EQUIPO DE CARRETERA (LEY 769/2002, Art.30.)	1 gato con capacidad para elevar el vehiculo		X				
	1 cruceta		X				
	2 dos conos grandes refractivos		X				
	2 tacos compactos para bloquear el vehiculo		X				
HERRAMIENTA (LEY 769/2002, Art.30.)	1 chaleco y 1 paleta para cruce peatonal		X				
	Alicate, Destornilladores		X				
	Llave de expansión		X				
	Llaves fijas		X				
	Linterna		X				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	Kit ambiental completo		X				
	Extintor (BC - ABC)		X				
	Botiquín de Primeros Auxilios completo		X			30 Lbs. / V. 04-04-27.	




Fecha: 05 JUNIO 2026  
 Área o Sitio / Vehículo: Camioneta Nxy 919 No. Inspección: 006

COMPONENTE	ELEMENTOS	Cantidad	SI	NO	N/A	Cantidad Identificada	OBSERVACIONES
KIT CONTROL DE DERRAMES	Desengrasante biodegradable certificado (1 lt)	1	✓			1	
	Jabón en polvo o en barra	1	✓			1	
	Material Absorbente Particulado no reactivo (1 kg)	1	✓			1	
	Cordones absorbentes	3	✓			3	
	Paños absorbentes (Tela Oleofílica)	10	✓			10	
	Escoba de mano	1	✓			1	
	Cepillo de ropa	1	✓			1	
	Guante Nitrilo (depende de las sustancias químicas a manejar)	2	✓			2	
	Masilla Epóxica	1	✓			1	
	Pala antichispa	1	✓			1	
	Cinta de señalizar para demarcar el área expuesta	1	✓			1	
	Recogedor plástico de mano	1	✓			1	
	Martillo de Caucho (antichispa)	1	✓			1	
	Kit de tapones en madera para filtraciones	1	✓			1	
	Soga x 10 mt	1	✓			1	
	Lona de fibra	3	✓			3	
	Bolsas roja	3	✓			3	
	Linterna con pilas o dinamo	1	✓			1	
	Extintor	1	✓			1	
	Contenedor (Protege los Elementos del Kit)	1	✓			1	
KIT PARA LA PERSONA	Traje antifuído (Traje Tyvek)	1	✓			1	
	Chaleco reflectivo	1	✓			1	
	Gafas de seguridad	2 x kit	✓			2	
	Mascarilla para material particulado	3	✓			3	
	Respirador N95 sin válvula	2	✓			2	
APTITUD DEL PERSONAL	El personal esta capacitado para el uso del kit de derrames?		✓				
	Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal de Transportes Porvenir S.A.S.		✓				

ACCIONES DE MEJORA

No.	HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CIERRE
1				
2				
3				

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: ERIKA RDA  
 CARGO: COORD. HSEQ / OPER.  
 FIRMA: 

CONVENCIONES

SI  
 NO  
 NA: No aplica

Mes de Inspección: Junio 2026

Area o Sitio / Vehículo: Camioneta Nxy 919 No. Inspección: 006

ITEM	FECHA DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN	CLASE DE EXTINTOR	CAPACIDAD LB	FECHA DE RECARGA	ASA	SEG	MANO	MANG	BOQU	CILI	INST	RECA
1	05-06-26	Platón Camioneta.	ABC Multiuso	20Lb	04-04-2026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

ASA: Asa Manual  
 SEG: Seguro  
 MANO: Manómetro  
 MAG: Manguera


BOQU: Boquilla  
 CILI: Cilindro  
 INST: Etiqueta de Instrucciones de Uso  
 RECA: Etiqueta de Fecha de Recarga

ACCIONES DE MEJORA				
No.	HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CIERRE
1				
2				
3				

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: Erika Roa.

CARGO: Coord Hseq / Oper

FIRMA: 


CONVENCIONES
SI
NO
NA

Fecha: 05 06 2026  
 Área o Sitio / Vehículo: Camioneta Nxy 919 Nro. Inspección: 006

ITEM	ELEMENTO	TIPO A CANT	TIPO B CANT	CANT ACTUAL	FECHA DE VENCIMIENTO
1	AGENDA Y ESFERO	0	1		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 120 ml	1	1	1	11-2028
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO GEL (40 cc)	0	1	1	09-2027
4	ALGODÓN BOLSA PEQUEÑA	0	1	1	08-2028
5	APLICADORES ANTISÉPTICOS PAQUETE X 20 und	0	1	1	30-03-2028
6	APÓSITOS OCULARES	10	2	2	28-09-2029
7	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 und	1	1	1	09-2028
8	BOLSAS ROJAS 3 und	3	3	3	N/A.
9	CINTA MICROPORE	1	1	1	03-2028
10	COMPRESAS O APÓSITOS		3	3	10-2028
11	CIURAS x 10 und	10	10	10	08-2029
12	DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS	0	1	1	N/A.
13	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1	1	1	08-07-2029
14	GASAS ESTÉRILES PAQUETE X 5 und	5	5	5	20-07-2027.
15	GUANTES QUIRÚRGICOS	2	2	2	30-08-2026
16	INMOVILIZADOR CERVICAL	1	1	1	
17	JABÓN LIQUIDO NEUTRO	0	1	1	10-2029
18	KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	1	1	1	N/A.
19	LINTERNA CON BATERÍAS O DINAMO	1	1	1	N/A.
20	MALETÍN PARA GUARDAR LOS ELEMENTOS	1	1	1	N/A.
21	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1	1	1	N/A.
22	MASCARILLA RCP	1	1	4	
23	PITO	0	1	1	N/A.
24	SALES DE REHIDRATACIÓN	3	5	1	04-2028
25	SUERO FISIOLÓGICO ENVASE PLÁSTICO	1	1	1	08-07-2029
26	SULFAPLATA	0	1	1	2028
27	TAPABOCAS	6	6	6	03-2027.
28	TERMÓMETRO DIGITAL	1	1	1	N/A.
29	TIJERA TIPO TRAUMA	1	1	1	N/A.
30	VENDA DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS	1	1	1	2028
31	VENDA DE ALGODÓN 5" X 5 YARDAS	1	2	1	2028
32	VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	1	1	1	2028
33	VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS	1	1	1	2027.
34	VENDA ELÁSTICA 5" X 5 YARDAS	1	1	1	2028
35	VENDA TRIANGULAR	1	1	1	N/A
36	YODOPOVIL ESPUMA 60 ml	1	1	1	04-2029
37	YODOPOVIL SOLUCIÓN 60 ml	1	1	1	04-2028
38					
39					
40					

ACCIONES DE MEJORA				
No.	HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
1				
2				
3				

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: Erika Roa  
 CARGO: Coord. HSEQ / OPEE  
 FIRMA: 

CONVENCIONES

Tipo A Botiquín Administrativo

Tipo B Botiquín Operativo

NA No aplica

ANEXO 5

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO



TPR-OPR-FOR-001 V. 0

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO


TIPO DE VEHICULO		PLACA	MODELO	CONDUCTOR	CELULAR								
Camioneta		Nxy 919	2025	Jair Andres Fandino	3223240822								
EMPRESA		RUT	NO. C.C.	MES									
Alcaldia Tauramena		B00012873	1.115.919.023	Junio									
ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA SALIDA)			INICIO SERVICIO TARDE (HORA SALIDA)			OBSERVACION	KILOMETRAJE RECORRIDO			NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA	V-B* SERVICIO RECORRIDO
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCANSO	HORA SALIDA		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL		
1	Tauramena	06:00					18:00		409789	409809	20		
2	Tauramena-usinaca	06:00					18:00		409809	409852	43		
3	Tauramena-lagunitas	06:00					18:00		409852	409907	55		
4	Tauramena-paso lusiana	06:00					18:00		409907	409932	25		
5	Tauramena-villa rosa	06:00					18:00		409932	409968	36		
6	Disponible	06:00					18:00						
7	Disponible	06:00					18:00						
8	Disponible	06:00					18:00						
9	Tauramena-yopal	06:00					18:00		410228	410393	165		
10	Tauramena-yopal	06:00					18:00		410393	410523	130		
11	Tauramena-taruyá	06:00					18:00		410523	410618	95		
12	Tauramena-Surimena	06:00					18:00		410618	410695	77		
13	Disponible	06:00					18:00						
14	Disponible	06:00					18:00						
15	Disponible	06:00					18:00						
16	Tauramena-las luchas	06:00					18:00		410895	410996	101		

© 2012 Transportes Porvenir SAS



TPR-OPR-FOR-001 V. 0

PLANILLA DE RECORRIDO DIARIO

TIPO DE VEHICULO: <b>Camioneta</b>		PLACA: <b>Nxy 919</b>		MODELO: <b>2025</b>		CONDUCTOR: <b>Jair Andres Fandiño</b>		CELESTIAL: <b>3223240822</b>						
EMPRESA: <b>Alcaldia Tauramena</b>		RUT: <b>800012873</b>		No. C.C.: <b>1.115.919.023</b>		USO: <b>Junio</b>								
ITEM	RECORRIDO	INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA SALIDA)			INICIO SERVICIO TARDE (HORA SALIDA)			OBSERVACIÓN	KILOMETRAJE RECORRIDO			NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA	Vºº SERVICIO RECIBIDO	
		HORA ENTRADA	TIEMPO DESCARGO	HORA SALIDA	HORA ENTRADA	TIEMPO DESCARGO	HORA SALIDA		KM SOCIAL	KM FINAL	KM TOTAL			
17	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		410996	411738	142			
18	Tauramena - Velizos	06:00					18:00		411738	411226	88			
19	Tauramena - Guenavaca	06:00					18:00		411226	411348	122			
20	Disponibile	06:00					18:00							
21	Tauramena - Raizal	06:00					18:00		411448	411548	100			
22	Tauramena - Paso Lusiana	06:00					18:00		411548	411642	94			
23	Tauramena - Yopal	06:00					18:00		411642	411822	180			
24	Tauramena - Raizal	06:00					18:00		411822	411933	111			
25	Tauramena - Jaguito	06:00					18:00		411933	412014	81			
26	Tauramena - Caja	06:00					18:00		412014	412087	73			
27	Disponibile	06:00					18:00							
28	Disponibile	06:00					18:00							
29	Disponibile	06:00					18:00							
30	Tauramena	06:00					18:00		412400	412430	30			
		TOTAL KM RECORRIDOS												
Firma del Conductor: <b>Jair Andres Fandiño G.</b>						Firma de Supervisor: 								




**ANEXO 6**

**LICENCIA DE CONDUCCIÓN**



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VALIDEZ	SEFICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, TRICICLO, CAMPERO, CARRETA, MICROBUS, CAMION, BICICLA Y BUE	28-12-2025	NACIONAL
C2	AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, CAMPERO, CARRETA, MICROBUS, CAMION BICICLA Y BUE	28-12-2025	NACIONAL



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

**LC12000353435**



ANEXO 7

Contenido

OBJETIVO.....	15
ALCANCE.....	15
En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo.....	15
VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA.....	17

OBJETIVO

Este pueblo pretende ser una guía de actuación en la que se establezcan los pasos mínimos que se deben seguir en caso de una varada y los requisitos mínimos de seguridad a contemplar por parte de los conductores, así como de los usuarios de los vehículos en caso de una varada en carretera.

ALCANCE

Aplica para todo pasajero y personal de transportes porvenir S.A.S, que haga uso del servicio de transporte de la empresa.

En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo

- Guarde la calma y la compostura
- Coloque las luces estacionarias.
- Estacione su vehículo, si le es posible, lo más lejos de la calzada; y siga las instrucciones de seguridad
- Coloque las señales respectivas para evitar que otro vehículo, colisione con el suyo.
- Descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflexivo; realice una inspección para establecer la criticidad, revise la posible causa de la varada, no tardé más de 15 minutos revisando el vehículo, recuerda que viajan personas del vehículo, y Esperan que usted pueda dar un informe sobre la situación.



- Si requiere personal especializado para la reparación, en caso de que se comunique con el coordinador operativo, para que envíe un mecánico, coordine la logística de ayuda que requiere.
- Coloque en un sitio seguro mientras llega la ayuda. Realice el acordonamiento de el lugar dónde quedó estacionado.
- Realice evaluación de los riesgos a los que está expuesto antes de realizar cualquier mantenimiento, si usted mismo puede realizar la reparación o el mantenimiento.
- Asegura el vehículo con conos, cinta de peligro, tenga a la mano una paleta de pare y siga y colóquese su chaleco reflexivo sin importar la hora.
- Tome la decisión acertada, analice si es necesario trasbordar o si la falla la puede solucionar rápidamente.
- Antes de tomar la decisión realice un programa o planificación de las materiales herramientas elementos de protección personal (guantes overol manga larga debidamente abotonado y si es necesario gafas de seguridad)
- Revise que la iluminación de la falla sea la adecuada (mantenga siempre una linterna para varadas en la noche)
- No introduzca las manos ni otra parte del cuerpo cuando el vehículo se encuentre prendido
- No reemplace las pinzas o dispositivos por otros impropios
- Explique a los pasajeros la causa exacta e infórmeles la acción a seguir y el tiempo aproximado que deberán esperar para poder continuar el recorrido ya sea en el mismo vehículo o en el otro de trasbordo.
- Sea cual sea la decisión tomada pide excusas a los pasajeros por los inconvenientes e incomodidades que pueda causar debido a la situación presentada
- Si la decisión tomada, es que los pasajeros deben esperar a que usted se desvare debido a que el tiempo que usted tarda en desbaratarse es muy corto  
y no vale la pena incomodarlos trasbordando los de vehículo informe al pasajero el tiempo exacto que tarda en realizar el desvare.
- Realice la reparación (usted está autorizado para realizar las siguientes actividades) cambiar llantas, bajar ejes, cambiar filtros, tensionar frenos, suspender llantas, cambiar cruceta, cambiar mangueras y correas).

#### SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN BAHÍAS O FUERA DE LA CALZADA

- Verifique la reparación
- Continué con el viaje



VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA

