	CERTIFICACIÓN DE VISITAS DE BIENES INMUEBLES	**Código:** F-GR-020 **Versión:** 00

DATOS GENERALES

Fecha:	19/09/2024	**Dirección predio:**	Calle 67 Sur N° 48B 46
No. Matrícula	874776	**Nombre referencia:**	Playas de María

DATOS DE LA VISITA

Motivo de la visita:	Visita de control y verificación del comodato
Funcionario Responsable:	Gustavo Acevedo
Nombre de Quien atiende la visita:	Rogelio Londoño Restrepo
Contacto:	3138406180

TIPO DE OCUPACIÓN DEL INMUEBLE

Tipo de ocupación		Uso actual del Inmueble				Ubicación			
Comodato	X	**Habitacional**		**Sede administrativa**					
Administración		**Comercial**		**Vía**					
Ocupación irregular		**Industrial**		**Reserva Forestal**		**Rural**		**Urbano**	X
Pendiente por legalizar		**Otro**		**Separador/Zona verde**					
Otro (¿Cuál?)		**Observaciones:**							
Nombre/Razón social:	Cuerpo Bomberos voluntarios Sabaneta					**CC o NIT**	811017621-0		

ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

Tipo material de vivienda:					
Elemento	**Estado**				**Observaciones**
	Bueno	**Regular**	**Malo**	**N/A**	
Fachada	X				
Puertas	X				
Ventanas	X				
Pisos	X				
Paredes	X				
Techo	X				
Estructura	X				
Cielo falso	X				
Zona verde				X	

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza visita para verificar el uso adecuado y el estado del Bien Inmueble, no se encuentra anomalías.

Firma funcionario Gustavo Acevedo

Firma Quien Recibe Visita 

Registro fotográfico



