	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	6			FECHA:	**3**	de	**JULIO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**JUNIO**	de	**2026**	AL	**30**	de	**JUNIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**ECO - CD - 011- 2026**	DE	**2026**	FECHA:	**19**	de	**ENERO**	de	**2026**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 34.160.000,00**				RPC		**1601- 00003**			
REGISTRO BP y P No.	**2024150010029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA**									

OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA MILENA CORTÉS BONILLA		
Teléfon	3213921294	Dirección:	**Carrera 10 N° 21-33**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO ECO - CD - 011- 2026		
FECHA DE INICIACIÓN:	19	01	2026
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	18	08	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	18	08	2026

EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	19	01	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 1	2	02	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 2	2	03	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 3	2	04	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 4	5	05	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 5	2	06	2026	VERIFICADO EN SECOP II
Acta Parcial 6	3	7	2026	VERIFICADO EN SECOP II

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Apoyar los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	Para el proceso de mejoramiento de vivienda urbana y rural, se realizaron visitas de seguimiento a la ejecución de las obras con el objetivo de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas correspondiera a lo inicialmente formulado. En el proyecto Bellavista, se llevó a cabo una visita de seguimiento con el fin de evaluar los avances de obra, comprobar el cumplimiento de los compromisos establecidos en visitas o comités anteriores y realizar acompañamiento durante la extracción de núcleos de concreto en la torre 4. Por su parte, en el proyecto de andenes, se efectuó un recorrido por las zonas afectadas susceptibles de intervención, con el propósito de realizar la medición de los tramos y verificar las actividades requeridas en cada uno de ellos.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Elaborar y revisar estudios técnicos, presupuestales y brindar conceptos técnicos especializados de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.	Se elaboro 2 presupuestos de obra para el proceso de mejoramiento de vivienda urbano 2025	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recursos y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR - 10, RAS, RETIE, etc.).	De las visitas de seguimiento del proceso de mejoramiento de vivienda urbano se realizaron los informes de seguimiento	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos y financieros de los proyectos en ejecución	En las visitas de seguimiento de obra se rellenó el formulario de seguimiento de obra de cada una de las viviendas a las que se realizó supervisión o seguimiento con el fin de tener la información en digital para posteriormente generar los informes respectivos.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Los presupuestos elaborados fueron organizados y almacenados en la carpeta correspondiente a cada postulado, con el fin de centralizar toda la información digital en un solo lugar. Esto facilita la ejecución posterior del proceso documental dentro del programa de mejoramiento de vivienda urbana 2025.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II
Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (Kedo), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (Kedo)	Se mantienen al dia los requerimientos hechos por medio de la plataforma.	X			Informe de contratista cargado en verificado en KEDO y SECOP II

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

INFORME TÉCNICO

Antecedentes

La Empresa Constructora de Vivienda ECOVIENDA celebró contratod e prestación de servicios N° N° ECO-CD-011-2026 coyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCI ÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA , con JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA, para la ejccuiónd e las actividades contempladas en la cluasula tercera del contrato principal, de conformidad con las expuestas previamente. l contrato dio inicio el 19 de enero de 2026 y ha tenido verificación de cinco actas parciales que han dado cumplimineto a las directrices de la dirección técnic

Situación actual

A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato de prestación de servicios N° ECO-CD-011-2026 presenta un avance satisfactorio conforme a las obligaciones establecidas en el objeto contractual.

Durante el período correspondiente al Acta Parcial N.° 6, se evidencia que las actividades programadas han sido ejecutadas, alcanzando un avance físico acumulado del 77.62% acorde a los datos que arroja la plataforma KEDO, lo cual se encuentra alineado con el porcentaje programado para esta etapa del contrato.
Los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y han sido revisados por la supervisión, sin presentarse observaciones de fondo que afecten la continuidad del servicio. Asimismo, el contratista ha mantenido disponibilidad técnica y administrativa para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades.


En términos operativos, el servicio se está prestando de manera continua y adecuada, sin interrupciones significativas. No se registran incumplimientos contractuales a la fecha.
En conclusión, la situación actual del contrato refleja un desarrollo estable, con cumplimiento de metas parciales y condiciones favorables para continuar con la ejecución conforme a lo pactado.

Durante el periodo 01 de marzo a 31 de marzo de 2026, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, las cuales fueron objeto de seguimiento y verificación por parte del supervisor del contrato, dejando constancia de los avances y productos entregados conforme a lo acordado, acorde al informe que se encuentra en la plataforma KEDO y SECOP II

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**62,40%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**62,40%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**62,40%**



Acorde al informe presnetado por la interventoría

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el período correspondiente al Acta Parcial N.° 6, el contratista ejecutó las actividades programadas conforme al cronograma aprobado y a las obligaciones establecidas en el contrato.

En términos de ejecución, se desarrollaron las actividades técnicas previstas para este periodo, cumpliendo con los lineamientos establecidos y entregando los productos comprometidos dentro de los tiempos acordados. Las actividades realizadas fueron verificadas por la supervisión, evidenciando conformidad técnica y administrativa.

Respecto al avance, el contrato presenta un progreso físico acumulado del 62.40%. El avance financiero guarda coherencia con la ejecución técnica reportada, manteniendo equilibrio entre lo ejecutado y lo facturado.
En cuanto al estado general del contrato, este se encuentra en ejecución normal, sin presentar incumplimientos ni afectaciones que comprometan su desarrollo. Las actividades avanzan conforme a lo planificado y se cuenta con las condiciones técnicas y administrativas necesarias para continuar con la siguiente fase contractual.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	6,19%	5	02	2026	$ 2.114.667,00
ACTA PARCIAL No. 2	20,24%	2	03	2026	$ 4.800.000,00
ACTA PARCIAL No. 3	34,29%	2	04	2026	$ 4.800.000,00

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
EcoVivienda	EJECUCIÓN Y/O ENTREGA
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL No. 4	34,29%	5	05	2026	$ 4.800.000,00
ACTA PARCIAL No. 5	48,35%	2	06	2026	$ 4.800.000,00
ACTA PARCIAL No. 6	62,40%	3	7	2026	$ 4.800.000,00
TOTAL					**$ 26.114.667,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato fue celebrado conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, en atención a la naturaleza del objeto contractual, el cual no genera relación laboral ni prestaciones sociales.

OBSERVACIONES:

SANDRAMILENA CORTES BOBILLA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

ACTA PARCIAL N° 06

FECHA PRESENTE ACTA	03-07-2026
CONTRATO	ECO-CD-011-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCI ÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO	34.160.000
PLAZO	210
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA
NIT.	820.003.259-9
CONTRATISTA	JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA
NIT. y/o C.C	CC 1049619140
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Sandra Milena Cortés Bonilla
FECHA DE INICIO	19-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18-08-2026
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A
PERIODO DE PAGO	DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
ADICIONAL N° 1 EN VALOR	0
PRORROGA N° 1 EN TIEMPO	N/A

En la ciudad de Tunja, a los 3 días del mes de Julio del año 2026 , el Directivo

Sandra Milena Cortés Bonilla, y quien obra como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ECO-CD-011-2026 del 19 de Enero de 2026certifica que el ACTA PARCIAL No.06, corresponde al periodo de pago del 1 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026 , en los siguientes términos:


BALANCE DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	34.160.000
VALOR ACTAS PAGADAS	21.634.666
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	4.880.000
ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$7645334

Como Supervisor(a) del Contrato No.ECO-CD-011-2026 del 19 de Enero de 2026, manifiesto que he recibido a satisfacción y dentro de los términos contractuales las actividades pactadas y establecidas dentro las obligaciones y que revisado el informe presentado por el contratista de común acuerdo correspondiente al período de pago mencionado, quien cumplió a satisfacción los términos establecidos; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus Aportes al Régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación 9505592115 de Mayo de 2026, de conformidad con la normatividad vigente.

Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al: 77.62%

Para constancia se firma:

Firma: 

Nombre:Sandra Milena Cortés Bonilla

EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA	CÓDIGO: RA-J-03-03
	ASESORIA JURIDICA	FECHA: 03/08/2022
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	VERSIÓN: 04
		PÁGINA : 1 de 1

CONTRATO No:ECO-CD-011-2026

PERIODO REPORTE:DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA PRESENTE INFORME:03-07-2026

FECHA INICIO DE CONTRATO:19-01-2026

FECHA TERMINACION CONTRATO:18-08-2026

CONTRATISTA: JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA

SUPERVISOR: Sandra Milena Cortés Bonilla

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCI ÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA

REPORTE DEL CONTRATISTA	REPORTE DEL INTERVENTOR

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Apoyar los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda	En el proyecto Bellavista, se llevó a cabo 2 visitas de seguimiento con el fin de evaluar los avances de obra, comprobar el cumplimiento de los compromisos establecidos en visitas o comités anteriores y pactar nuevos compromisos según observaciones encontradas. Para el proyecto de	X				Se adjuntan evidencias

		mejoramiento de vivienda urbano 2025 se realizaron visitas de diagnostico con el fin de verificar el estado actual a viviendas beneficiadas según la resolución 067 de 2026 para poder realizar el levantamiento planimétrico y elaborar el presupuesto de obra de la vivienda. Por solicitud la ESE SANTIAGO se realizaron visitas de diagnóstico a diferentes viviendas que presentaban problemas de habitabilidad con el fin de verificar las condiciones actuales de las viviendas, hacer un levantamiento planimétrico y en base a lo observado realizar el presupuesto de las actividades necesarias que se deberían realizar en dichas viviendas a fin de mejorar las condiciones en las que se encuentra.					
2	Elaborar y revisar estudios técnicos, presupuestales y brindar conceptos	Se enviaron observaciones de la subsanación del acta parcial radicada dentro del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025.	X				Se adjuntan evidencias

	técnicos especializados de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.	Se realizaron planos y presupuestos de algunas viviendas beneficiadas del subsidio de mejoramiento de vivienda urbano 2025 las cuales se les había realizado visita diagnóstica. Se realizaron planos y presupuestos de visitas realizadas a viviendas como parte de la solicitud de la secretaria de salud. Se realizó un recorrido por diferentes sectores de los andenes que serán intervenidos dentro del proyecto de mejoramiento de barrios junto a contratistas e interventoría del proceso y personal delegado de ASOSUPRO con el fin de observar las condiciones actuales de estos y que intervenciones se podrían realizar.					
3	Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los	Para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 se realizaron visitas de seguimiento a diferentes viviendas que se encontraban en ejecución para verificar el avance de obra y observar la calidad de	X				Se adjuntan evidencias

	recursos y tiempos establecidos respondan a las metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR - 10, RAS, RETIE, etc.).	los trabajos realizados.					
4	Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos y financieros de los proyectos en ejecución	En las visitas de seguimiento de obra se Los planos y presupuestos que se realizaron para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se subieron en la respectiva carpeta de Google drive con el fin de tener la información del proceso de forma centralizada a fin de poder realizar de forma organizada la gestión del archivo del proceso. De las visitas que se	X				Se adjuntan evidencias

		realizaron a diferentes viviendas por solicitud de la secretaria de la salud se realizaron los respectivos informes. rellenó el formulario de seguimiento de obra con el fin de tener la información en digital para posteriormente generar los informes respectivos.					
5	Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.	Se realizo foliación del proceso bellavista	X				Se adjuntan evidencias
6	Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (Kedo), asegurarse de	Se mantienen al día los requerimientos hechos por medio de la plataforma.	X				Se adjuntan evidencias

	que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (Kedo)						



FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas. N/A: No Aplica

FECHA PRESENTE INFORME	03 de julio de 2026
CONTRATO No	ECO-CD-011-2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A LA DIRECCI ÓN TÉCNICA DE ECOVIVIENDA
CONTRATISTA	JOSE YESID RODRIGUEZ NEIRA
SUPERVISOR	SANDRA MILENA CORTES BONILLA
PERIODO DE REPORTE	01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVIDAD N°1 Apoyar los procesos de diagnóstico para la ejecución de planes, programas o proyectos que tenga a cargo la dirección técnica de Ecovivienda
BELLAVISTA



15:23
16 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.503362, -73.362005
Proyecto: Bellavista



15:10
16 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.504438, -73.361992
Proyecto: Bellavista



09:07
03 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.504225, -73.362182
Proyecto: Bellavista


09:07
03 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
Coordenadas: 5.503968, -73.36257
Proyecto: Bellavista

DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO


11:54
23 jun
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 133
Coordenadas: 5.514513, -73.374132
Proyecto: Mejoramientos


10:04
23 jun
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 232
Coordenadas: 5.527016, -73.348929
Proyecto: Mejoramientos


11:01
18 jun
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 104
Coordenadas: 5.539468, -73.366803
Proyecto: Mejoramientos


10:24
18 jun
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 80
Coordenadas: 5.545841, -73.367422
Proyecto: Mejoramientos



09:19
18 jun
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 133
Coordenadas: 5.526003, -73.355545
Proyecto: Mejoramientos


08:24
18 jún
2026
Actividad: visita diagnostico
carpeta: 300
Coordenadas: 5.530795, -73.35073
Proyecto: Mejoramientos



DIAGNOSTICO VIVIENDAS SECRETARIA DE SALUD


10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501524°N, 73.367924°W
Altitud: 2750.4m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: HXTGK13NXKTYPA




DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

En el proyecto Bellavista, se llevó a cabo 2 visitas de seguimiento con el fin de evaluar los avances de obra, comprobar el cumplimiento de los compromisos establecidos en visitas o comités anteriores y pactar nuevos compromisos según observaciones encontradas.

Para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se realizaron visitas de diagnostico con el fin de verificar el estado actual a viviendas beneficiadas según la resolución 067 de 2026 para poder realizar el levantamiento planimétrico y elaborar el presupuesto de obra de la vivienda.

Por solicitud la ESE SANTIAGO se realizaron visitas de diagnóstico a diferentes viviendas que presentaban problemas de habitabilidad con el fin de verificar las condiciones actuales de las viviendas, hacer un levantamiento planimétrico y en base a lo observado realizar el presupuesto de las actividades necesarias que se deberían realizar en dichas viviendas a fin de mejorar las condiciones en las que se encuentra.

ACTIVIDAD N°2 Elaborar y revisar estudios técnicos, presupuestales y brindar conceptos técnicos especializados de los proyectos que tenga a cargo la Dirección técnica de Ecovivienda.



Presupuestos y Planos

Yesid Rodriguez

Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA


Mié 24/06/2026 9:41 AM

- CARPETA 133.pdf — 293 KB
- CARPETA 278.pdf — 227 KB
- CARPETA 121.pdf — 214 KB
- PRESUPUESTO 182.xlsx — 1 MB
- PRESUPUESTO 278.xlsx — 1 MB
- PRESUPUESTO 121.xlsx — 2 MB
- PRESUPUESTO 133.xlsx — 992 KB


7 archivos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Obtener Outlook para Android


Responder Reenviar



TITULAR DEL HOGAR: ANA BEATRIZ CHISCA	MATRICULA INMOBILIARIA:	LEVANTO: YESID RODRIGUEZ	No CARPETA: 121	FECHA: 01/11/2025
DIRECCION: CRA 2E #30-103	CEDULA CATASTRAL:	DIBUJO: YESID RODRIGUEZ	ESCALA: 1 : 70	PLANO: 1/1



EcoVivienda	**TITULAR DEL HOGAR:** JOSE GERMAN GARCIA LOPEZ	**MATRICULA INMOBILIARIA:**	**LEVANTO:** YESID RODRIGUEZ	**No CARPETA:** 133	**FECHA:** 01/11/2025
	DIRECCION: CRA 17 #1-73	**CEDULA CATASTRAL:**	**DIBUJO:** YESID RODRIGUEZ	**ESCALA:** 1 : 75	**PLANO:** 1/1



EcoVivienda	**TITULAR DEL HOGAR:** FABIO GRIJALBA PLAZAS	**MATRICULA INMOBILIARIA:**	**LEVANTO:** YESID RODRIGUEZ	**No CARPETA:** 278	**FECHA:** 01/11/2025
	DIRECCION: CRA 3A #16-46	**CEDULA CATASTRAL:**	**DIBUJO:** YESID RODRIGUEZ	**ESCALA:** 1 : 75	**PLANO:** 1/1

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		133	JOSE GERMAN	GARCIA LOPEZ	7164212	
UBICACIÓN	LAT: 5.514513 LONG: -73.374132	BARRIO	EL TRIUNFO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PUBLICA	
		PAÑETES						
1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	GOBER	ML	12	$ 12,797.41	$ 153,568.92	1.3%
2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	GOBER	M2	21.9	$ 35,818.47	$ 784,424.49	6.5%
		MAMPOSTERIA						
3	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	GOBER	M2	1.08	$ 187,405.13	$ 202,397.54	1.7%
4	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	GOBER	M2	13.37	$ 71,370.94	$ 954,229.47	8.0%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
5	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	13.23	$ 33,165.57	$ 438,780.49	3.7%
6	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	13.23	$ 91,325.60	$ 1,208,237.69	10.1%
		PINTURAS Y ESMALTES						
7	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	GOBER	ML	12	$ 9,178.78	$ 110,145.36	0.9%
		APARATOS SANITARIOS						
8	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	GOBER	UND	1	$ 711,261.47	$ 711,261.47	5.9%
9	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	GOBER	UND	1	$ 134,623.11	$ 134,623.11	1.1%
10	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	GOBER	UND	1	$ 137,459.99	$ 137,459.99	1.1%
11	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	GOBER	UND	1	$ 159,030.31	$ 159,030.31	1.3%
		CARPINTERÍA METÁLICA						

PRESUPUESTO 133 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	**VERSIÓN:**	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		**PRESUPUESTO**	**NOMBRE**		**CEDULA**	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		121	ANA BEATRIZ	CHISCA	40029995	
UBICACIÓN	LAT: 5.539832 LONG: -73.349701	**BARRIO**	EL DORADO			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PUBLICA	
		MAMPOSTERIA						
1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	GOBER	M2	2.21	$ 187,405.13	$ 414,165.34	3.5%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
2	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	17.42	$ 33,165.57	$ 577,744.23	4.8%
3	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	25.08	$ 91,325.60	$ 2,290,446.05	19.1%
		CIELO RASOS						
4	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	GOBER	M2	21.67	$ 77,510.13	$ 1,679,644.52	14.0%
		SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN						
5	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	GOBER	UND	3	$ 99,367.51	$ 298,102.53	2.5%
6	2.10.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO SCH 40 1/2 "	GOBER	UND	3	$ 122,138.44	$ 366,415.32	3.1%
7	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	GOBER	UND	3	$ 28,464.79	$ 85,394.37	0.7%
		APARATOS SANITARIOS						
8	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	GOBER	UND	1	$ 711,261.47	$ 711,261.47	5.9%
9	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	GOBER	UND	1	$ 134,623.11	$ 134,623.11	1.1%
10	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	GOBER	UND	1	$ 137,459.99	$ 137,459.99	1.1%
11	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	GOBER	UND	1	$ 159,030.31	$ 159,030.31	1.3%
		CARPINTERÍA METALICA						

PRESUPUESTO 121 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		278	FABIO GRIJALBA	PLAZAS	9503254	
UBICACIÓN	LAT: 5.52611 LONG: -73.355591	BARRIO	PATRIOTAS			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PUBLICA	
		PAÑETES						
1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	GOBER	M2	9.78	$ 34,835.27	$ 340,688.94	2.8%
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
2	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	24.71	$ 9,885.94	$ 244,281.58	2.0%
3	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	20.33	$ 10,410.68	$ 211,649.12	1.8%
		ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
4	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	GOBER	M2	1.32	$ 162,748.88	$ 214,828.52	1.8%
		MAMPOSTERIA						
5	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	GOBER	M2	2.99	$ 71,370.94	$ 213,399.11	1.8%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
6	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	43.19	$ 33,165.57	$ 1,432,420.97	11.9%
7	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	43.19	$ 91,325.60	$ 3,944,352.66	32.9%
		CUBIERTAS						
8	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	GOBER	M2	20.47	$ 62,266.02	$ 1,274,585.43	10.6%
		APARATOS SANITARIOS						
9	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	GOBER	UND	1	$ 711,261.47	$ 711,261.47	5.9%
		CARPINTERÍA DE MADERA						
10	2.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX CON MARCO EN PINO INCLUYE BISAGRAS	GOBER	M2	3.14	$ 236,770.81	$ 743,460.34	6.2%
		VIDRIOS Y CERRADURAS						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA						


PRESUPUESTO 278 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	VERSIÓN:	
		CÓDIGO:	
		FECHA:	

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO	NOMBRE		CEDULA	
RENOVANDO ESPACIOS, REVITALIZANDO COMUNIDADES		182	JENNY LORENA	MOZO	1049638790	
UBICACIÓN	LAT: 5.548638 LONG: -73.367282	BARRIO	LA FUENTE			

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PUBLICA	
		PAÑETES						
1	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	GOBER	ML	21.72	$ 12,797.41	$ 277,959.75	2.3%
2	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	GOBER	M2	14.51	$ 36,739.61	$ 533,091.74	4.4%
3	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	GOBER	M2	1.6	$ 35,818.47	$ 57,309.55	0.5%
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
4	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	7.31	$ 10,131.43	$ 74,060.75	0.6%
5	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	GOBER	M2	15.02	$ 14,525.67	$ 218,175.56	1.8%
6	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	GOBER	M2	2.83	$ 31,209.12	$ 88,321.81	0.7%
		MAMPOSTERIA						
7	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	GOBER	M2	1.8	$ 187,405.13	$ 337,329.23	2.8%
8	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	GOBER	M2	1.76	$ 71,370.94	$ 125,612.85	1.0%
		PISOS - BASES - ACABADOS						
9	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	GOBER	M2	30.11	$ 33,165.57	$ 998,615.31	8.3%
10	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	GOBER	M2	30.11	$ 91,325.60	$ 2,749,813.82	22.9%
11	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM.	GOBER	ML	32.54	$ 22,722.07	$ 739,376.16	6.2%
		ENCHAPES						
12	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	GOBER	M2	6.24	$ 129,656.38	$ 809,055.81	6.7%
		PINTURAS Y ESMALTES						


PRESUPUESTO 182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20






1 Nivel 1
A101 1 : 65

La altura de toda la vivienda es de H=2.40m



EcoVivienda	**TITULAR DEL HOGAR:** Diomedes Ráquira	**MATRICULA INMOBILIARIA:**	**LEVANTO:** Ing. Yesid Rodriguez	**No CARPETA:** Secretaría de Salud	**FECHA:** 17/06/26
	DIRECCION: Vereda: Runta Bajo, Sector: La Cabaña	**CEDULA CATASTRAL:**	**DIBUJO:** Ing. Laura Melisa Montoya Rojas	**ESCALA:** Planta _1 : 65	**PLANO:** A101



EcoVivienda	TITULAR DEL HOGAR: Jeime Aide Chivatá Bautista	MATRICULA INMOBILIARIA:	LEVANTO: Ing. Yesid Rodriguez	No CARPETA: Secretaría de Salud	FECHA: 17/06/26
	DIRECCION: Vereda: Runta Arriba, Sector: Terrazas del Saque	CEDULA CATASTRAL:	DIBUJO: Ing. Laura Melisa Montoya Rojas	ESCALA: Planta _1 : 60	PLANO: A101

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE	CEDULA	
		Secretaría de Salud	DIOMEDES RÁQUIRA LARA	6750994	
UBICACIÓN	Vereda Runta	BARRIO	Sector "La Cabaña"		

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		ACTIVIDADES				TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	1	CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)						
	1.03	PAÑETES						
1	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Gobernacion de Boyacá	ML	42.93	$ 17,450.87	$ 749,165.85	3.8%
	2	EDIFICACIONES						
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
2	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	29.39	$ 9,885.94	$ 290,547.78	1.5%
3	2.01.26	DEMOLICIÓN DE LAVADERO EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 62,700.69	$ 62,700.69	0.3%
4	APU 1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INODORO LAVAMANOS Y DUCHA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 70,568.00	$ 70,568.00	0.4%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
5	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	42.93	$ 91,325.60	$ 3,920,608.01	20.0%
6	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	M2	56.83	$ 45,650.06	$ 2,594,292.91	13.2%
	2.06	ENCHAPES						
7	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	Gobernacion de Boyacá	M2	18.18	$ 129,656.38	$ 2,357,152.99	12.0%
8	2.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO DE 5" X 3"	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 18,774.45	$ 18,774.45	0.1%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
9	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	Gobernacion de	M2	42.93	$ 32,105.27	$ 1,378,279.24	7.0%


Presupuesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NOMBRE DEL PROYECTO:		PRESUPUESTO /CARPETA	NOMBRE	CEDULA	
		Secretaría de Salud	JEIME AIDE CHIVATÁ BAUSTISTA	1049645884	
UBICACIÓN	Vereda Runta	BARRIO	Sector Terrazas del Saque		

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
ACTIVIDADES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
	2	EDIFICACIONES						
	2.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	M2	47.44	$ 14,525.67	$ 689,097.78	3.5%
2	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Gobernacion de Boyacá	M2	1.78	$ 31,209.12	$ 55,552.23	0.3%
3	APU 1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INODORO LAVAMANOS Y DUCHA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion de Boyacá	UND	1.00	$ 70,568.00	$ 70,568.00	0.4%
	2.04	MAMPOSTERÍA						
4	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion de Boyacá	M2	1.82	$ 187,405.13	$ 341,077.34	1.7%
	2.05	PISOS - BASES - ACABADOS						
5	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion de Boyacá	M2	40.69	$ 91,325.60	$ 3,716,038.66	18.7%
6	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Gobernacion de Boyacá	ML	47.05	$ 45,650.06	$ 2,147,835.32	10.8%
	2.06	ENCHAPES						
7	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	Gobernacion de Boyacá	M2	15.47	$ 129,656.38	$ 2,005,784.20	10.1%
8	2.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA CON SOSCO DE 5" X 3"	Gobernacion de Boyacá	UND	2.00	$ 18,774.45	$ 37,548.90	0.2%
	2.07	PINTURAS Y ESMALTES						
9	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Gobernacion de Boyacá	M2	99.70	$ 21,641.87	$ 2,157,694.44	10.9%
	2.08	CUBIERTAS						
10	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Gobernacion de Boyacá	ML	5.50	$ 81,614.96	$ 448,882.28	2.3%
11	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Gobernacion de Boyacá	M2	47.44	$ 62,266.02	$ 2,953,893.99	14.9%
	2.09	CIELO RASOS						
12	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Gobernacion de Boyacá	M2	40.69	$ 77,510.13	$ 3,153,887.19	15.9%
	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						
13	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Gobernacion de Boyacá	UND	6.00	$ 28,464.79	$ 170,788.74	0.9%
	2.12	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS						

Presupuesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ANDENES




DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se enviaron observaciones de la subsanación del acta parcial radicada dentro del proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025.
Se realizaron planos y presupuestos de algunas viviendas beneficiadas del subsidio de mejoramiento de vivienda urbano 2025 las cuales se les había realizado visita diagnóstica.
Se realizaron planos y presupuestos de visitas realizadas a viviendas como parte de la solicitud de la secretaria de salud.
Se realizó un recorrido por diferentes sectores de los andenes que serán intervenidos dentro del proyecto de mejoramiento de barrios junto a contratistas e interventoría del proceso y personal delegado de ASOSUPRO con el fin de observar las condiciones actuales de estos y que intervenciones se podrían realizar.

ACTIVIDAD N°3 Apoyar la planeación y programación de actividades para el seguimiento técnico y físico a obras, asegurando que los recursos y tiempos establecidos respondan a las

metas de los proyectos o contratos, verificando además la correcta ejecución de actividades constructivas, asegurando que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y normatividad vigente (NSR - 10, RAS, RETIE, etc.).


MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL




15:07
02 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
carpeta: 39
Coordenadas: 5.542792, -73.411233
Proyecto: Mejoramiento de vivienda


14:55
02 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
carpeta: 53
Coordenadas: 5.538318, -73.40945
Proyecto: Mejoramiento de vivienda



14:44
02 jun
2026
Actividad: Seguimiento de obra
carpeta: 62
Coordenadas: 5.536477, -73.407745
Proyecto: Mejoramiento de vivienda





DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:


Para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural 2025 se realizaron visitas de seguimiento a diferentes viviendas que se encontraban en ejecución para verificar el avance de obra y observar la calidad de los trabajos realizados.

ACTIVIDAD N°4 Apoyar la consolidación de información para la elaboración de informes periódicos sobre avances técnicos, administrativos y financieros de los proyectos en ejecución


INFORME DE SEGUIMIENTO
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda
Compartir
La etiqueta "CONFIDENCIAL" se ha aplicado a este archivo automáticamente
Revisar
Fernando Numpaque
Form_Responses
Marca temporal
Ingrese la fecha de visita
Objeto de la visita
PROFESIONAL A CARGO DE LA VISITA
CARGO
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE LA O
4/06/2026 17:00:33 3/06/2026 Verificación de avance d Yesid Rodriguez / Oscar Zarate / Laura Mon Contratista / Contratista ECO-LP-001-2025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Consorcio Mejoramient
17/06/2026 20:48:43 10/06/2026 Visita de diagnóstico / S Yesid Rodriguez / Laura Montoya Contratista / Pasante ECO-LP-001-2025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Consorcio Mejoramient
17/06/2026 21:02:30 10/06/2026 Visita de diagnóstico / S Yesid Rodriguez / Laura Montoya Contratista / Pasante ECO-LP-001-2025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Consorcio Mejoramient
17/06/2026 21:15:25 10/06/2026 Vista de diagnóstico / S Yesid Rodriguez / Laura Montoya Contratista / Pasante ECO-LP-001-2025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Consorcio Mejoramient
Respuestas de formulario 1
Nuevo
Página principal
Actividad
Espacios de trabajo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
21,62 GB de 40 GB en uso
Compartido ... 1. MEJORAMIE... 4.1. DIAGNÓSTI... CARPETA 121 ANA ...
Tipo Personas Modificado Fuente
Nombre
1. FORMATO...
CARPETA 121.pdf
CONFIDENCIAL
FORMATO CARPET...
PRESUPUESTO...
CONFIDENCIAL
Screenshot 2025-...
Screenshot 2025-...
Screenshot 2025-...
Screenshot 2025-...


Nuevo
Página principal
Actividad
Espacios de trabajo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
21,62 GB de 40 GB en uso
Compartido ... › 1. MEJORAMIE... › 4.2. DIAGNÓSTI... › CARPETA 133. JOS...
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
CARPETA 133.pdf
PRESUPUESTO...
WhatsApp Image...
CONFIDENCIAL
Compartido ... › 1. MEJORAMIE... › 4.2. DIAGNÓSTI... › CARPETA 182. JEN...
1781831803521.jpg
PLANO 182.pdf






DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

En las visitas de seguimiento de obra se rellenó el formulario de seguimiento de obra con el fin de tener la información en digital para posteriormente generar los informes respectivos.

Los planos y presupuestos que se realizaron para el proyecto de mejoramiento de vivienda urbano 2025 se subieron en la respectiva carpeta de Google drive con el fin de tener la información del proceso de forma centralizada a fin de poder realizar de forma organizada la gestión del archivo del proceso. De las visitas que se realizaron a diferentes viviendas por solicitud de la secretaria de la salud se realizaron los respectivos informes.
ACTIVIDAD N°5 Apoyar en la implementación y seguimiento de planes de gestión documental, consolidando la información requerida acorde a la normatividad vigente.





solicitud informacion

Yesid Rodriguez
Para: Dirección Técnica ECOVIVENDA
Mié 3/06/2026 5:15 PM

1. La fecha de asignación de dicha actividad fue el 27 de mayo de 2026.
2. Recibí la documentación en el folio No. 600
3. Inicie el cumplimiento de la actividad a partir del folio No. 601
4. Folie del número 601 al 1200
5. La actividad que se ha venido desarrollando consiste en la foliación
6. Actualmente se encuentra aún el proceso de foliación, faltando mas documentos.

Obtener Outlook para Android

DE Dirección Técnica ECOVIVENDA
Para: Usted: oscar andres zarate mendivelso
Mié 3/06/2026 4:54 PM


Respondió el Mié 3/06/2026 5:15 PM.


Oficios Oscar-yesid.pdf
504 KB

Cordial saludo,

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA: Se realizo foliación del proceso bellavista

ACTIVIDAD N°6 6. Realizar la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, en el área de Sistemas, para la creación y autenticación del usuario que permita el acceso al software documental de la entidad (Kedo), asegurarse de que la ventanilla documental se mantenga actualizada, sin pendientes, y, al finalizar el contrato, gestionar el paz y salvo correspondiente del software documental (Kedo)





DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Se mantienen al día los requerimientos hechos por medio de la plataforma.

FIRMA CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049619140		RODRIGUEZ NEIRA JOSE YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 A # 16 - 17	TUNJA-BOYACA	7431438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	343224133	9505592115	I	2026/06/10	2026/05/28	BANCOLOMBIA	0	$1,002,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
1	CC	1049619140	RODRIGUEZ JOSE																	230201	30	$3,452,000	$552,400	EPS005	30	$3,452,000	$431,500		0	$0	$0	14-7	30	$3,452,000	0.522%	$18,100	0	$0	$0	No	$1,002,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$552,400	$0	$0	$552,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$552,400	$0	$0	$552,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,100	$0	$0	$18,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$18,100	$0	$0	$18,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$431,500	$0	$0	$431,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$431,500	$0	$0	$431,500
TOTAL				**1**	**$1,002,000**	**$0**	**$0**	**$1,002,000**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-06-10 00:00:00
OBJETO	Visita de diagnóstico / Solicitud Secretaría de Salud

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	Yesid Rodriguez / Laura Montoya
CARGO	Contratista / Pasante
FECHA DE LA VISITA	2026-06-10 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	**N/A**
OBJETO	**N/A**
CONTRATISTA DE OBRA	N/A
INTERVENTORÍA	N/A

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	DIOMEDES RÁQUIRA LARA	
CEDULA	6750994	
DIRECCIÓN	Vereda: Runta Bajo / Sector: La Cabaña	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	3204821554	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[ ]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[ ]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[ ]
AVANCE FÍSICO	[ ]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

ACTIVIDAD: 1
DESCRIPCIÓN: Visita de diagnóstico AVANCE: 100%

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS


Diagnóstico solicitado por parte de la Secretaría de Salud, mediante el cual se evidenció que la vivienda se encuentra en estado de obra gris, requiriendo ejecución de acabados y presentando una humedad considerable en la placa de cubierta. En criterio de los profesionales que realizaron la visita técnica, la vivienda podría considerarse habilitada para el tipo de intervención evaluada.


No obstante, durante la visita se realizó el levantamiento de la vivienda y la elaboración del respectivo plano, con el fin de facilitar su evaluación posterior. De igual manera, se recopiló y consignó la información correspondiente en el FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, el cual se adjunta como soporte.


Sin embargo, la persona visitada manifestó desconocimiento respecto a este tipo de subsidio, indicando que esperaba acceder a un subsidio de carácter monetario. Por lo anterior, se recomienda realizar una evaluación complementaria del caso con el fin de


determinar si el beneficio propuesto corresponde a las necesidades reales del hogar y establecer la alternativa de apoyo más adecuada que pueda ser brindada.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501595°N, 73.367878°W
Altitud: 2747.9m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: EYEK92GXPAC932



Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501648°N, 73.367945°W
Altitud: 2749.1m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: GRX9YYDNY4NT3C



Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501627°N, 73.367942°W
Altitud: 2748.9m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: X4HHH1LLM3RMNY



Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501559°N, 73.367861°W
Altitud: 2750.0m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: R4NPWPC9BLXU6B


Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501536°N, 73.367854°W
Altitud: 2749.4m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: XUPLBGKCRA9XRK
XUPLBGKCRA9XRK Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501511°N, 73.367917°W
Altitud: 2750.8m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: NPRG2WE4LTLLGM
NPRG2WE4LTLLGM Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
10:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501524°N, 73.367924°W
Altitud: 2750.4m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: HXTGK13NXKTYPA
© HXTGK13NXKTYPA Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
10:14
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.501433°N, 73.367829°W
Altitud: 2749.2m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: D64RNNA9YUEG66
© D64RNNA9YUEG66 Timemark Verified



8. CONCLUSIONES

Como resultado de la visita técnica y del diagnóstico realizado, se evidenció que la vivienda presenta condiciones que permiten considerar una posible intervención orientada al mejoramiento habitacional, principalmente asociada a la ejecución de acabados y al tratamiento de la humedad identificada en la placa de cubierta. Asimismo, se realizó el levantamiento de información técnica y documental necesaria para su evaluación posterior. No obstante, teniendo en cuenta que la persona visitada manifestó desconocimiento sobre el alcance del subsidio y expectativas orientadas hacia un apoyo económico, se considera pertinente efectuar una revisión complementaria del caso, con el fin de verificar la correspondencia entre la modalidad del beneficio y las necesidades reales del hogar antes de definir su viabilidad.

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
Yesid Rodriguez

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-06-10 00:00:00
OBJETO	Visita de diagnóstico / Solicitud Secretaría De Salud

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	Yesid Rodriguez / Laura Montoya
CARGO	Contratista / Pasante
FECHA DE LA VISITA	2026-06-10 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	**N/A**
OBJETO	**N/A**
CONTRATISTA DE OBRA	N/A
INTERVENTORÍA	**N/A**

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	JEIME AIDE CHIVATÁ BAUTISTA	
CEDULA	1049645884	
DIRECCIÓN	Vereda: Runta / Sector: Terrazas del Saque	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	3204501871 / 3213783523	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[ ]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[ ]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[ ]
AVANCE FÍSICO	[ ]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

Visita realizada a solicitud de la Secretaría de Salud. Durante la visita técnica se evidenció que la vivienda requiere una intervención integral de mejoramiento, debido a que presenta necesidad de cambio de cubierta y construcción de cielo raso, así como renovación de pisos, baño, cocina, ventanas y puertas. Adicionalmente, se requiere la ejecución de labores de pintura y demás acabados generales de la vivienda.


En la zona de cocina se identificó que la vivienda no cuenta con mesón y actualmente utiliza estufa de leña, la cual se encuentra en pésimo estado de conservación. Respecto al área de lavado, se evidenció que la vivienda no dispone actualmente de un espacio destinado para este uso dentro del área correspondiente al inmueble; por lo anterior, se recomienda evaluar la viabilidad de adecuar un área de lavado contigua a la cocina, con el fin de generar un espacio más funcional y confortable para el desarrollo de estas actividades.

En cuanto a servicios básicos, se encontró que la vivienda no cuenta con conexión a la red de acueducto.

Respecto al componente social, el núcleo familiar está conformado por cinco (5)

integrantes: padre, madre y tres hijos. Durante la visita se identificó que la madre presenta una condición de discapacidad asociada a problemas visuales; de igual manera, aparentemente dos (2) de sus tres (3) hijos presentan una condición similar, situación que podría representar un factor adicional de vulnerabilidad para el hogar.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Timemark
Foto 100% Real
11:11
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.503640°N, 73.367530°W
Altitud: 2752.9m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 1HMBGG69PN4MD4
1HMBGG69PN4MD4 Timemark Verified



Timemark
Foto 100% Real
11:11
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504370°N, 73.367642°W
Altitud: 2765.1m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: Y2AWLAHWC4EBBU
Y2AWLAHWC4EBBU Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
11:11
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504369°N, 73.367643°W
Altitud: 2766.3m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 1CHK943261M4RR
1CHK943261M4RR Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
11:12
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504388°N, 73.367657°W
Altitud: 2766.3m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: LW2KEK9N11WKX1
LW2KEK9N11WKX1 Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
11:12
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504420°N, 73.367666°W
Altitud: 2766.3m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: XXDHKNC3KA6H3H
XXDHKNC3KA6H3H Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
09:16
10 de jun 2026
Mié
Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.500306°N, 73.367927°W
Altitud: 2763.9m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 2AKK6MEL3RMNEX
2AKK6MEL3RMNEX Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
11:12
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504421°N, 73.367639°W
Altitud: 2766.8m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 4AU3RUY2C33NR4
@ 4AU3RUY2C33NR4 Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
11:13
10 de jun 2026
Mié
Avenida Circunvalar de Tunja - Este, Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.504427°N, 73.367663°W
Altitud: 2767.9m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 2LD333UY24LL93



8. CONCLUSIONES

Como resultado de la visita técnica, se concluye que la vivienda presenta condiciones que requieren una intervención integral de mejoramiento, debido al deterioro identificado en sus componentes y a la ausencia de espacios y condiciones básicas de funcionalidad y habitabilidad. Asimismo, la falta de conexión a la red de acueducto y las condiciones de vulnerabilidad del núcleo familiar constituyen aspectos relevantes para la evaluación y priorización del tipo de intervención que pueda brindarse.

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
Yesid Rodriguez

INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRA

NO. INFORME	
FECHA	2026-06-10 00:00:00
OBJETO	Vista de diagnóstico / Solicitud Secretría de Salud

DATOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD	ECOVIVIENDA
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION TECNICA
PROFESIONAL / SUPERVISOR DELEGADO	Yesid Rodriguez / Laura Montoya
CARGO	Contratista / Pasante
FECHA DE LA VISITA	2026-06-10 00:00:00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO	**N/A**
OBJETO	**N/A**
CONTRATISTA DE OBRA	N/A
INTERVENTORÍA	**N/A**

1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ TOCA	
CEDULA	1049605340	
DIRECCIÓN	Vereda Runta	
MUNICIPIO/VEREDA	TUNJA	
TELÉFONO	3184670803	
E-MAIL	N/A	
COORDENADAS	**X**	**Y**

2. OBJETO DE LA VISITA
(Marcar con una X)

VERIFICACIÓN DE INICIO	[ ]	**CALIDAD DE MATERIALES**	[ ]
SEGUIMIENTO TÉCNICO	[ ]	**CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**	[ ]
AVANCE FÍSICO	[ ]	**REQUERIMIENTO CIUDADANO**	[ ]
CIERRE TÉCNICO	[ ]		

3. ALCANCE DE LA OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASPECTO	EVALUACIÓN			OBSERVACIONES
	CUMPLE	*CUMPLIMIENTO PARCIAL*	*NO CUMPLE*	
MANO DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
MATERIALES	[X]	[ ]	[ ]	N/A
RITMO DE EJECUCIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A
SEGURIDAD DE OBRA	[X]	[ ]	[ ]	N/A
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	[X]	[ ]	[ ]	N/A

6. HALLAZGOS

Visita realizada a solicitud de la Secretaría de Salud. Durante la visita se evidenció que la vivienda corresponde a una tipología básica, con ausencia de divisiones internas definidas para los diferentes espacios habitacionales.


Posteriormente, durante la entrevista realizada al hogar, los ocupantes manifestaron que no son propietarios del inmueble y que actualmente habitan la vivienda en condición de arrendamiento. Asimismo, indicaron que su necesidad principal no corresponde a un subsidio para mejoramiento de vivienda, sino a un apoyo orientado al sostenimiento del hogar, como un subsidio económico o subsidio de arrendamiento, debido a que no cuentan con vivienda propia.


Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó una limitante para la realización del levantamiento técnico detallado de la vivienda y la elaboración del respectivo plano, considerando que el beneficio asociado al mejoramiento de vivienda aplica para inmuebles cuya propiedad corresponda al potencial beneficiario. Por lo tanto, se procedió únicamente con el diligenciamiento del FORMATO DE DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, registrando las condiciones generales observadas durante la visita, sin efectuar evaluación cualitativa ni formulación de intervención, dado que el inmueble no cumple con


el criterio de propiedad requerido.


En cuanto al componente social, el núcleo familiar está conformado por cinco (5) integrantes: dos adultos de 43 y 38 años de edad y tres menores de edad de 10, 12 y 13 años. Adicionalmente, el hogar manifestó pertenecer al nivel SISBÉN A1. En este sentido, se expresa la necesidad de acceder a un apoyo de carácter económico o de arrendamiento que contribuya a mejorar sus condiciones actuales.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Timemark
Foto 100% Real
09:15
10 de jun 2026
Mié
Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.500479°N, 73.368044°W
Altitud: 2762.6m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: H3M2PML29G3CML
Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
09:15
10 de jun 2026
Mié
Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.500546°N, 73.368005°W
Altitud: 2762.5m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: EU1RHBAEACUL4C
Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
09:16
10 de jun 2026
Mié
Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.500320°N, 73.367990°W
Altitud: 2763.6m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: 2N1CDBNCB2E91P
2N1CDBNCB2E91P Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
09:16
10 de jun 2026
Mié
Tunja, Boyacá
Entidad: ECOVIVIENDA
Coordenadas: 5.500331°N, 73.367938°W
Altitud: 2762.3m
Visita: Vivienda Rural Remisión - Sect. Salud
Código de Foto: WEWKTXNAEEPKRY
WEWKTXNAEEPKRY Timemark Verified



8. CONCLUSIONES

Como resultado de la visita técnica, se concluye que, aunque se realizó el diligenciamiento del diagnóstico habitacional y la identificación de las condiciones generales de ocupación de la vivienda, no fue posible avanzar con el levantamiento técnico ni con la evaluación para mejoramiento de vivienda, debido a que el inmueble no corresponde a propiedad del hogar visitado y, por tanto, no cumpliría con el criterio establecido para este tipo de intervención.

No obstante, durante la visita se evidenciaron condiciones socioeconómicas que podrían representar una situación de vulnerabilidad para el núcleo familiar, quienes además manifestaron requerir apoyo económico o habitacional para contribuir a su sostenimiento. En este sentido, una vez revisado y devuelto el presente informe, se solicita respetuosamente considerar la orientación y remisión del caso ante la entidad o programa competente que pueda brindar acompañamiento y evaluar posibles alternativas de apoyo acordes con las necesidades identificadas del hogar.

9. FIRMA DEL ACTA

SUPERVISOR DELEGADO
Yesid Rodriguez

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049619140		RODRIGUEZ NEIRA JOSE YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 A # 16 - 17	TUNJA-BOYACA	7431438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	343224133	9505592115	I	2026/06/10	2026/05/28	BANCOLOMBIA	0	$1,002,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000
1	CC	1049619140	RODRIGUEZ JOSE																	230201	30	$3,452,000	$552,400	EPS005	30	$3,452,000	$431,500		0	$0	$0	14-7	30	$3,452,000	0.522%	$18,100	0	$0	$0	No	$1,002,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,452,000	$552,400			$3,452,000	$431,500			$0	$0			$3,452,000		$18,100		$0	$0		$1,002,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$552,400	$0	$0	$552,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$552,400	$0	$0	$552,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,100	$0	$0	$18,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$18,100	$0	$0	$18,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$431,500	$0	$0	$431,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$431,500	$0	$0	$431,500
TOTAL				**1**	**$1,002,000**	**$0**	**$0**	**$1,002,000**