CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja N20o.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 - Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030 - Oficina de contratación
Código y nombre de la serie documental	1030 - 19 Contratos
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.07 Contratos de Obras
Nombre del expediente	1279-2023 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	1-04-2026	19-06-2026	Anexos	32948-33121	Natalia M	

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:	Natalia Martinez Arévalo	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

INSTALACION DE ANDAMIO PARA ACCESO Y DESCENSO DE PERSONAL	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente Nivel Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas.-Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas).-Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes,Eslinga y gancho con barbiquejo).-Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme.-Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas.-En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela.Utilizar botas de seguridad.	Yuleidi	13/04/21
	Locativo: Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos),realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicacion constante del personal tanto que esta ubicado en la plataforma y abajo, estar alerta y atento. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	13/04/21
ARMADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS DE CIMENTACION	Mecanico:Uso de herramientas para corte y manipulacion de acero para armado y armado de Acero y figurado de canastas para vigas de cimentacion (Cortes,lesiones,punzamientos en manos u otras partes del cuerpo).	Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad (Casco,gafas de seguridad,guantes de vaqueta,ropa de trabajo y calzado de seguridad).Si alguno de los EPP presenta deterioro reemplazar inmediatamente.Verificar el estado de las herramientas y equipos previo a utilizar.	Yuleidi	13/04/21
	Biomecanico: Carga estatica,Postura de pie (Fatiga muscular)	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	13/04/21
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente Nivel Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas.-Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas).-Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes,Eslinga y gancho con barbiquejo).-Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme.-Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas.-En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela.	Yuleidi	13/04/21
	Locativo:Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos),realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicacion constante del personal tanto que esta ubicado en la plataforma y abajo, estar alerta y atento. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	13/04/21
	Locativo: Areas en desorden,almacenamiento inadecuado de herramientas y elementos. Caidas,golpes y fracturas	Mantener area de trabajo organizada (almacenar adecuadamente herramientas,equipos,materiales en lugar donde no obstaculicen el tranito o desarrollo de actividades).-Disponer de los residuos generados en puntos ecologicos o acopios temporales.	Yuleidi	13/04/21
	Biomecanico:Manipulacion de cargas y esfuerzos,(fatiga y dorsopatias, osteomusculares)	Segun el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen) y el recorrido hasta donde la tenga que desplazar.Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas.	Yuleidi	13/04/21
	Biomecanico:Posturas prolongadas y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	13/04/21
	Quimico: Manipulacion de productos quimicos(salpicaduras en piel y ojos)	Disponer de Ficha de seguridad (FDS) y etiquetado de recipientes en el area.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Guantes de caucho y/o nitrilo).Reportar en caso de presentarse alguna eventualidad.Disponer de los residuos generados.	Yuleidi	13/04/21
	Mecanico: Proyeccion de particulas.Tierra y polvo	. Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad. (Casco,gafas,ropa de trabajo).Realizar limpieza de los EPP si presentan salpicaduras de material.	Yuleidi	13/04/21

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS	Electrocución: Uso de dos (2) eslingas de 1.8 mts de longitud y gancho antiatrapamiento	Portar en todo momento el carnet de trabajo en alturas	Yuleidi	13/04/26
	Caídas: Caída de objetos (herramientas, materiales)	Utilizar protección auditiva (uso obligatorio), casco tipo II, verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotación del personal.	Yuleidi	13/04/26
	Golpes: Golpes por caída de objetos, golpes por movimientos bruscos	Personal capacitado y certificado en Alturas. Diligenciamiento del Sistema de Permiso de Trabajo en Alturas. Verificación y Utilización de elementos contra caídas (Arnés, Eslinga, puntos con baterapaje). Realizar Armado de Andamio en Superficie Firme y Nivelada. Realizar Inspección y Pre-Verificación al momento de armado del Andamio y en las pausas activas durante el desarrollo de la actividad para asegurar anclaje y estado del mismo	Yuleidi	13/04/26
	Caídas: Caída de Objetos a diferente nivel (Trabajo en Alturas) Caídas a diferente nivel (Fracturas, golpes, aplastamiento y fatalidad)		Yuleidi	13/04/26
	Locativo: Caída de Objetos a diferente nivel (Golpes) Atrapamiento, aplastamiento, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas, equipos, materiales, elementos) asegurarlos de manera segura y en caso de ubicarlos o instalarlos y equipos en ser posible aislarlo con cuerdas o cinta de seguridad para restringir la zona de acceso. Retirar escombros y de personal en la parte de abajo este despejada, comunicación constante del personal trabajo que esta utilizando en la plataforma y abajo, estar atento y cauto. No dejar herramientas, elementos u otros en los bordes de la plataforma. Delimitar Áreas de trabajo.	Yuleidi	13/04/26
ORDEN Y ASEO EN ÁREAS DE TRABAJO	Locativo: Áreas de trabajo en desorden Caídas, golpes, lesiones por ambientes, fracturas	Disponer de áreas para el almacenamiento de equipos, herramientas y materiales u otros objetos presentes y organizarlas periódicamente. Antes de subir algún elemento del área, verificar el sitio para introducir las manos o cualquier parte del cuerpo. Utilizar los guantes para la manipulación de los mismos. Señalizar áreas de trabajo.	Yuleidi	13/04/26
	Ambiental: Disposición inadecuada de residuos sólidos (contaminación del suelo y visual)	Realizar periódicamente la recolección y disposición de los residuos sólidos según el código de colores (negro: no aprovechables, verde: orgánicos y blancos: aprovechables como el carton, plastico, papel o vidrio). Utilizarlos en puntos ecológicos o asignados por el SST.	Yuleidi	13/04/26
	Ergonómico: Posturas de trabajo, esfuerzos o mismo quehacer	Flujo grama de las actividades de manera adecuada y asertiva y mantenerla	Yuleidi	13/04/26

OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

FECHA Y HORA DE CIERRE: 19/04/26 12:00 pm FIRMA RESPONSABLE: Yuleidi Cardona

OBSERVACIONES

ACAC	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Nuevo: X Rutinario: ☐ Lugar exacto de trabajo: CALE

Fecha: el 20/04/2026 al 26/04/2026

Trabajo / Actividad:	INSTALACION DE PLATAFORMA (MESA) CON FORMALETA DE MADERA PARA EL ARMADO DE VIGAS AEREAS Y LOSA DE ENTREPISO EN MODULO ADMINISTRATIVO		
Trabajadores Implicados	**Cargo**	**Firma**	**Revisado por:**
Ariel Nieto			
Rufino	OF		Firma de Vo Bo. SST
Jaimes Gutierrez	Ayudante		
Jairo Alexander	Ayudante	Lizarazo	Aprobado MS
Francisco Vargas	Ayudante		

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO / RECOMENDADO

1. Casco de seguridad con barbuquejo	☐	6. Gafas de seguridad	☐	11.Ropa de trabajo o dotacion	☐
2. Arnés de cuerpo completo	☐	7. Botas de seguridad	☐	12.Otros.....	☐
3. Guantes	☐	8. Eslinga	☐	_____	☐
4. Careta	☐	9. Respirador con filtros	☐	_____	☐
5. Protección auditiva	☐	10. Tapabocas	☐	_____	☐

PASOS DEL TRABAJO	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS	RESPONSABLE	FECHA
PELIGROS COMUNES EXISTENTES DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	Locativos:Superficies Irregulares (caidas a diferente al mismo o diferente nivel)	Identificar los accesos peatonales y de vehiculos,presencia de lineas de servicios publicos (gas domiciliario,acueducto y energia,cables) y otros objetos existentes.Utilizar los Elementos de Protección Personal (Botas antideslizantes).Divulgar al personal sobre los riesgos existentes en el area.-Señalizar area de trabajo.	Aprobado	20/04/26
Fisico: Radiaciones no Ionizantes (Rayos ultravioletas y solares) Deshidratacion y quemaduras causadas por exposicion.Temperaturas extremas: Calor	Disponer de Hidratacion constante.Utilizar dotacion (manga larga y capuchon o monja).Hacer pausas.		Aprobado	20/04/26
Fenomenos Naturales: Lluvias Torrenciales, chubascos y tormentas.	Suspender actividades y buscar refugio. No ubicarse debajo de los arboles.Disponer de Elementos de Protección Personal (impermeable y botas de caucho con suela antideslizante).Al reanudar actividades verificar condiciones del terreno y el entorno.		Aprobado	20/04/26
Biologico.Presencia de Animales y arboles (mordeduras,picaduras y ataque de animales)	Verificar previamente si hay presencia de especies (avispas u otros animales),si encuentran algun nido o especie en el area reportar para hacer el respectivo manejo. Revisar con pautola en lugares de almacenamiento de objetos con un gancho o palo en lo posible no introducir directamente las manos. Utilizar los elementos de proteccion personal basicos (casco, gafas,guantes de vaqueta o carnaza,ropa de trabajo y botas de seguridad).No molestar o golpear nidos o manipularlos.En caso de presentarse un ataque de animales, salir del area é informar.Trasladar al centro asistencial mas cercano para atencion medica.Hacer uso de los EPP durante la ejecucion de labores.		Aprobado	20/04/26
Biomecanico:Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y afecciones osteomusculares)	Según el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen y y el recorrido hacia donde la lleva que desplazarse).Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas.		Aprobado	20/04/26
Biomecanico:Posturas prolongadas y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas,Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.		Aprobado	20/04/26
Biomecanico: Carga estatica Postura de pie (Fatiga muscular)	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.		Aprobado	20/04/26
Psicosocial:Condicion de la tarea. Monotonia (trabajo repetitivo) Estres y desconcentracion en la ejecucion de labores.	Coordinar las actividades previo a iniciar las actividades.-Socializar los riesgos existentes en el area de trabajo y realizar capacitaciones sobre riesgo psicosocial y autocuidado (manejo del estres).		Aprobado	20/04/26

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Yulerdi	20/04/22
DESCARGUE Y UBICACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS	(Biomecanicos Manipulacion de cargas y postura (Fatiga y dolencias osteomusculares)	Seguir el tipo de carga Inspeccionar las condiciones de la misma (peso, volumen y) si es necesario hacer ayuda de trabajo que desplazamos) Tener en cuenta no mas de 25 kgs y mujeres 12,5 kgs si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas según se requiera o usar ayuda mecanica Realizar Pausas Activas.	Yulerdi	20/04/22
RELLENO Y NIVELACION DEL TERRENO DE MANERA MANUAL O MECANICA	Mecanico Golpes, caidas, contusiones	Realizar inspeccion preoperacional del equipo o herramienta a utilizar Manipular el equipo de manera adecuada, retirar de sitio los obstaculos existentes en el terreno previo al paso del equipo Utilizar epp basicos (casco, guantes, botas de trabajo y tapabocas de seguridad)	Yulerdi	20/04/22
	Fisico. Ruido (Perdida de audicion, desorden e irritabilidad)	Utilizar protectores auditivos (tapabocas de inserción o tipo copa) Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yulerdi	20/04/22
INSTALACION DE CORREAS PORTACORREAS PARALES Y PINES.	Mecanico Manipulacion de Herramientas menores y elementos metalicos (cortantes, punzantes y heridas) (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar En caso de encontrar defectos cambiar la pieza averiada o cambiar totalmente Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta, cerrados) periodicamente y cumplimos el presente (asignado) Los colaboradores o personal ejecutor deben ubicarse cerca a una distancia de 1,5 a 2 metros entre cada uno para evitar golpes o heridas con la herramienta.	Yulerdi	20/04/22
	Biomecanico Posturas prolongada y movimientos repetitivos	Realizar pausas activas periodicas Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yulerdi	20/04/22
	Locativo Trabajo en Superiores en diferente nivel (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente Nivel Fracturas, golpe aplastamiento y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas -Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas) -Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes, Eslinga, linea de vida y casco con barbuquejo) -Realizar Armado de estructura en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme Verificar al terminar el armado del Andamio que las planas se encuentren debidamente acopladas -En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con escalas	Yulerdi	20/04/22
	Locativo Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y aplastamiento, contusiones, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas, equipos, materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de tal posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo esta despejada, comunicacion constante del personal (alto que esta ubicado en la plataforma y abajo, voces alerta y alerta) No dejar herramientas, elementos u otros en los bordes de la plataforma Señalizar Area de trabajo.	Yulerdi	20/04/22
ENCOFRADO Y/O INSTALACION DE FORMALETA METALICA O DE MADERA PARA INSTALACION DE PLATAFORMA (PREVIO A APLICACIÓN DE CONCRETO)	Fisico. Ruido (Perdida de audicion, desorden e irritabilidad)	Utilizar proteccion auditiva (tapabocas de insercion o tipo copa) Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yulerdi	20/04/22
	Biomecanico Movimientos Repetitivos, posturas prolongadas	Hacer pausas activas periodicas.	Yulerdi	20/04/22
	Mecanico manipulacion de piezas metalicas (Machucones, golpes, laceraciones y fracturas).	Revisar las piezas a manipular identificando bordes filosos o puntas expuestas. Utilizar EPP (Guantes de vaqueta) -Al introducir o cambiar la herradura verificar los pernos(dos puntos de alineamiento y coordinar al hacer la instalacion de la formaleta	Yulerdi	20/04/22
	Mecanico Manipulacion de Herramientas menores (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar En caso de encontrar defectos cambiar la pieza averiada o cambiar totalmente Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta, cerrados) periodicamente y cumplimos el presente (asignado)	Yulerdi	20/04/22

EVALUACION DE ANDAMIO PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAL	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas) Caídas a diferente nivel Fracturas, golpe,contusiones y lesiones	Personal capacitado y certificado en Alturas. -Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas). -Verificacion y Utilizacion de elementos contra caídas (Arnes,Eslinga y cuasa con barbiquejo). -Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelado y firme. -Verificar el terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas. -En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela. Utilizar botas de seguridad.	40 lcd	20/04/2
	Locativo:Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y traumatismo,contusiones, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrado con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicación constante del personal tanto que este ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y alerta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma. Señalizar Area de trabajo.	40 lcl ob	20/04/2
ARMADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS DE CIMENTACION	Mecanico:Uso de herramientas para corte y manipulacion de acero para armado y armado de Acero y figurado de varillas para vigas de cimentacion (Cortes,localizaciones,run zamientos en muros u otras partes del cuerpo).	Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad (Casco,gafas de seguridad,guantes de vaqueta,ropa de trabajo y calzado de seguridad) Si alguno de los EPP presenta deterioro reemplazar inmediatamente.Verificar el estado de las herramientas y equipos previo a utilizar.	40 lcl di	20/04/2
	Biomecanico: Carga estatica,Postura de pie (Fatiga muscular)	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	40 lcl ob	20/04/2
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas) Caídas a diferente nivel Fracturas, golpe,contusiones y lesiones	Personal capacitado y certificado en Alturas. -Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas). -Verificacion y Utilizacion de elementos contra caídas (Arnes,Eslinga y cuasa con barbiquejo). -Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelado y firme. -Verificar el terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente asegurados. -En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela.	40 lcl ob	20/04/2
	Locativo:Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y traumatismo,contusiones, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrado con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicación constante del personal tanto que este ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y alerta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma. Señalizar Area de trabajo	40 lcl d	20/04/2
	Locativo: Areas en desorden,almacenamiento inadecuado de herramienta y elementos. Caídas,golpes y fracturas	Mantener area de trabajo organizada (almacenar adecuadamente herramientas,equipos,materiales en Lugar donde no obstaculicen el transito o desarrollo de actividades). -Disponer de los residuos generados en puntos ecologicos o acopios temporales.	40 lcl di	20/04/2
	Biomecanico:Manipulacion de cargas y volumen (Fatiga y dolencias osteomusculares)	Segun el tipo de carga Inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso, volumen y) y el recorrido hacia donde la lleva que desplazara). Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12,5 kgs si la carga lleva mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o pedir ayuda mecanica Realizar Pausas Activas	40 lcl di	20/04/2
	Biomecanico:Posturas prolongada y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	40 lcl di	20/04/2
	Quimico: Manipulacion de productos quimicos (solventes en piel y ojos)	Disponer de Ficha de seguridad (FDS) y etiquetado de recipientes en el area.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Guantes de caucho y/o nitrilo) Reportar en caso de presentarse alguna eventualidad.Disponer de kit de control de derrames.	40 lcl di	20/04/2
	Mecanico: Proyeccion de particulas Tierra y cemento	. Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad. (Casco,gafas,ropa de trabajo).Realizar limpieza de los EPP si presentan salpicaduras de material.	40 lcl ob	20/04/2

32912

MEJORADO Y APLICACIÓN DE CONTROL	Biomecánico: Movimientos repetitivos (Fatiga muscular y dolor articular)	Hacer pausas activas periódicas Rotación de personal durante el desarrollo de las actividades.	[illegible]	20/04/26
	Físico: Ruido (Perdida de audición, decrementa la inhibición.)	Utilizar protección auditiva (tapa oídos de inserción o tipo copa). Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotación del personal.	[illegible]	20/04/26
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas: Caídas a diferente nivel Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas. Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas) Verificación y Utilización de elementos contra caídas (Arnés, Eslinga y gancho con trabamiento). Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia libre de obstáculos, nivelada y firme. Verificar el terminar el armado del Andamio que las plazas de encuentren debidamente instaladas. En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y atado y bajar con cautela	[illegible]	20/04/26
			[illegible]	20/04/26
	Locativo: Caídas de Objetos a diferente nivel: Golpes y lesiones, contusiones, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos herramientas, equipos, materiales o elementos, contarlos de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de tal posible amarrarlo con cuerdas o sacos de manera segura. Mantener la zona de acceso libre de obstáculos y de personal en la parte de abajo esté despejada, comunicación constante del personal líder que esté ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y acorde. No dejar herramientas, elementos u otros en los bordes de la plataforma. Señalizar Area de trabajo.	[illegible]	20/04/26
ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	Locativo: Areas de trabajo sin desorden Caídas, golpes, lacer actores, punzamientos, fracturas.	Disponer de areas para el almacenamiento de equipos, herramientas y materiales u otros objetos presentes y organizarlos periodicamente. Antes de extraer algun elemento del area, verificar el sitio para introducir las manos o cualquier parte del cuerpo. Utilizar los guantes para la manipulación de los mismos. Señalizar areas de trabajo.	[illegible]	20/04/26
	Ambiental: Disposición inadecuada de residuos solidos (contaminación del suelo y visual).	Realizar periodicamente la recolección y disposición de los residuos solidos según el codigo de colores (negro-no aprovechables, verde-organicos y blanco-aprovechables como el carton, plastico, periodico limpio). Ubicarlos en punto ecológico o sacos, lonconeras.	[illegible]	20/04/26
	Biologico: Presencia de insectos, vectores o microorganismos	Fumigación de los locales de manera adecuada y técnica periodicamente	[illegible]	20/04/26

OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

FECHA Y HORA DE CIERRE: 26/04/26 12:00pm FIRMA RESPONSABLE: [illegible]

OBSERVACIONES

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Numero: 01
Fecha: 27/04/26 Hasta el 03/05/26 Lugar donde se realizara el trabajo:

Trabajo / Actividad:	INSTALACION DE PLATAFORMA (MESA) CON FORMALETA DE MADERA PARA EL ARMADO DE VIGAS AEREAS Y LOSA DE ENTREPISO EN MODULO ADMINISTRATIVO		
Trabajadores Implicados	Cargo	Firma	Realizado por:
RUFINO Jairo Alexander	OF AYD		Firma de Vo Bo SST
Ariel Monsalve	OF		
Edwin Gonzalez	OF AYUDTE		Yuleidi M.O
Jose Cano	OF		

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO / RECOMENDADO

1. Casco de seguridad con barbiquejo	☑	6. Gafas de seguridad	☑	11. Ropa de trabajo o dotacion	☒
2. Arnés de cuerpo completo	☑	7. Guantes de seguridad	☑	12. Otros	☐
3. Guantes	☑	8. Botas	☑		☐
4. Gafas	☐	9. Respiradores con filtros	☐		☐
5. Protección auditiva	☑	10. Tapabocas	☐		☐

PASOS DEL TRABAJO	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS	RESPONSABLE	FECHA
PELIGROS COMUNES EXISTENTES DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	Locativos:Superficies irregulares (caidas a diferente el mismo o diferente nivel)	Identificar los accesos peatonales y de vehiculos,presencia de lineas de servicios publicos (gas domiciliario,acueducto y energizadas) y otros objetos existentes.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Botas antideslizantes).Divulgar al personal sobre los riesgos existentes en el area.-Señalizar area de trabajo.	Yuleidi	27/04/26
	Fisico. Radiaciones no ionizantes (Rayos ultravioletas y solares).Deshidratacion y quemaduras causadas por exposicion.Temperaturas extremas: Calor	Disponer de Hidratacion constante.Utilizar dotacion (manga larga y capuchon o monja).Hacer pausas.	Yuleidi	27/04/26
	Fenomenos Naturales: Lluvias Torrenciales, chubascos y tormentas.	Suspender actividades y buscar refugio. No ubicarse debajo de los arboles.Disponer de Elementos de Proteccion Personal (impermeable y botas de caucho con suela antideslizante).Al reanudar actividades verificar condiciones del terreno y el entorno.	Yuleidi	27/04/26
	Biologico.Presencia de Animales y arboles (mordeduras,picaduras y ataque de animales)	Verificar previamente si hay presencia de especies (avispas u otros animales).si encuentran algun nido o especie en el area reportar para hacer el respectivo manejo. Revisar con pericia en lugares de almacenamiento de objetos con un gancho o palo en la posible no introducir directamente las manos. Utilizar los elementos de proteccion personal basicos (casco, gafas,guantes de vaqueta o carnaza,ropa de trabajo y botas de seguridad).No molestar o golpear nidos o manipularlos.En caso de presentarse un ataque de animales, salir del area e informar.Trasladar al centro asistencial mas cercano para atencion medica.Hacer uso de los EPP durante la ejecucion de labores.	Yuleidi	27/04/26
	Biomecanico:Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y afecciones osteomusculares)	Segun el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen y y el recorrido hacia donde la tenga que desplazar).Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas.	Yuleidi	27/04/26
	Biomecanico Posturas prolongadas y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	27/04/26
	Biomecanico: Carga estatica Postura de pie (Fatiga muscular).	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	27/04/26
	Psicosocial.Contenido de la tarea, Monotonia (trabajo repetitivo) Estres y desconcentracion en la ejecucion de labores.	Coordinar las actividades previo a iniciar las actividades.-Socializar los riesgos existentes en el area de trabajo y realizar capacitaciones sobre riesgo psicosocial y autocuidado (manejo del estrés).	Yuleidi	27/04/26

INGRESO RECONOCIMIENTO E INDUCCION DE AREA DE TRABAJO	Locativo Superficie irregular (caídas a diferente nivel) Físico Ruido (Pérdida de audición, disminución o inhabilidad)	Realizar inducción y reinducción de trabajo en alturas, uso de arnés, puntos de anclaje, Línea de vida, condiciones del área (estado del terreno, presencia de objetos y elementos (rotos), cables de energía, líneas de conducción (activas), Uso de los elementos de protección personal (casco, gafas, guantes, botas, protección auditiva, ropa de trabajo)	Yuleidi	29/04/26
DESCARGUE Y UBICACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS	Biomecanico Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y afecciones osteomusculares)	Según el tipo de carga implementar las estrategias de la misma (descargamos y el recorrido hacia donde la vamos a dejar/almacenar). Tener en cuenta no subir de 25 kg y mujeres 12.5 kg. Si la carga pesa mas de los parametros establecidos necesitar manipularlo entre dos o mas personas según la requerido o una ayuda mecanica (Montacargas, Poleas, Palas)	Yuleidi	29/04/26
RELLENO Y NIVELACION DEL TERRENO DE MANERA MANUAL O MECANICA	Mecanico Golpes, atrapamientos, contusiones	Realizar inspección preoperacional del equipo o herramienta a utilizar (Maquinas, equipos de cuneca especial, (Verificar o retirar los obstaculos existentes en el terreno previo al paso del equipo, Utilizar epp basicos (casco, guantes, botas de trabajo y ropa de seguridad)	Yuleidi	29/04/26
	Fisico Ruido (Perdida de audicion, disminución o inhabilidad)	Utilizar protección auditiva (tapaoidos de inserción o tipo copa) Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yuleidi	29/04/26
INSTALACION DE CORREAS, PORTACORREAS, PARALES Y PINES.	Mecanico Manipulacion de Herramientas menores y elementos metalicos (cuerdas, puntas y tacha) (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar. En caso de encontrar deterioro cambiar la pieza averiada o cambio totalmente. Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores. Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta, lentes, botas dieletricas) y reemplazar el protector desgastado. Los colaboradores o personal ajeno/a deben ubicarse a una distancia de 1,5 a 2 metros entre cada uno para evitar golpes o heridas con la herramienta.	Yuleidi	29/04/26
	Biomecanico Posturas prolongadas y movimientos repetitivos	Realizar pausas activas periodicas. Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	29/04/26
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas): Caidas a diferente nivel, Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas. Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas), Verificación y Utilización de elementos contra caidas (Arnes, Eslinga, Puntos de vida y cuerpo con balancin). Realizar Armado de estructura en Superficie limpia, libre de obstaculos, firme y nivelada, al terminar el armado del Andamio o en las pausas se encuentren debidamente acopladas. En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre arnes y subir y bajar con escala	Yuleidi	29/04/26
	Locativo: Caida de Objetos a diferente nivel, Golpes y Atrapamientos por caida de objetos en diferentes partes del cuerpo y fatalidad	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas, equipos, materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de su posible amarre con cuerdas o lazos de manera segura asegurar la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo esta despejada, comunicacion constante del personal tanto que esta ubicado en la plataforma y abajo, estar atentos y alerta. No dejar herramientas, elementos u otros en los bordes de la plataforma. Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	29/04/26
ENCOFRADO Y/O INSTALACION DE FORMALETA METALICA O DE MADERA PARA INSTALACION DE PLATAFORMA (PREVIO A APLICACION DE CONCRETO)	Fisico. Ruido (Perdida de audicion, disminución o inhabilidad)	Utilizar protección auditiva (tapaoidos de inserción o tipo copa) Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yuleidi	29/04/26
	Biomecanico Movimientos Repetitivos, posturas prolongadas	Hacer pausas activas y cortas.	Yuleidi	29/04/26
	Mecanico manipulacion de piezas metalicas (Atrapamientos, golpes, laceraciones y fracturas)	Revisar las piezas a manipular identificando bordes filosos o puntas expuestas. Utilizar EPP (Guantes de vaqueta). -Al instalar o cortar la formaleta verificar los potenciales puntos de atrapamiento y cuidado al hacer la instalación de la formaleta.	Yuleidi	29/04/26
	Mecanico Manipulacion de Herramientas menores (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar. En caso de encontrar deterioro cambiar la pieza averiada o cambio totalmente. Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores. Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta, lentes, botas dieletricas) y reemplazar el protector desgastado.	Yuleidi	29/04/26

32956

INSTALACION DE ANDAMIO PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAL	Locativo: Trabajo en Superficies en diferentes nivel. (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente nivel Fracturas, politraumatismo y letalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas -Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas) -Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes,Eslinga y cosco con bachupejo) -Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme. -Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas.-En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cuerda Utilizar botas de seguridad.	Yuleidi	29/04/26
	Locativo:Caida de Objetos a diferente nivel: Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y letalidad	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible emparado con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal ajeno a la labor esta despejada, comunicacion constante del personal lanzo que esta ubicado en la plataforma y abajo, estar alerta y atenta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	29/04/26
ARMADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS DE CIMENTACION	Mecanico:Uso de herramientas para corte y manipulacion de acero para armado y amarre de Acero y figurado de canastas para vigas de cimentacion (Cortes,lesiones,punzamientos en manos u otras partes del cuerpo).	Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad (Casco,gafas de seguridad,guantes de vaqueta,ropa de trabajo y botas de seguridad).Si alguno de los EPP presenta deterioro reemplazar inmediatamente.Verificar el estado de las herramientas y equipos previo a utilizar.	Yuleidi	29/04/26
	Biomecanico: Carga estatica,Fatiga de pie (Fatiga muscular)	Realizar pausas activas periodicas Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	27/04/26
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferentes nivel. (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente nivel Fracturas, politraumatismo y letalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas.-Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas).-Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes,Eslinga y cosco con bachupejo) -Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme.-Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas.-En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cuerda.	Yuleidi	27/04/26
	Locativo:Caida de Objetos a diferente nivel: Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y letalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos) realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible emparado con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal ajeno a la labor esta despejada, comunicacion constante del personal lanzo que esta ubicado en la plataforma y abajo, estar alerta y atenta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo	Yuleidi	29/04/26
	Locativo: Areas en desorden,almacenamiento inadecuado de herramientas y elementos: Caidas,golpes y fracturas	Mantener area de trabajo organizada (almacenar adecuadamente herramientas,equipos,materiales en lugar donde no obstaculicen el transito o desarrollo de actividades). -Disponer de los residuos generados en puntos ecologicos o recipiente temporales.	Yuleidi	27/04/26
	Biomecanico:Manipulacion de cargas y posturas (Fatiga y dolorimiento osteomuscular)	Segun el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen y y el recorrido hacia donde la lanza que desplazara).Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun el equipo a usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas	Yuleidi	27/04/26
	Biomecanico:Fracturas prolongadas y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	27/04/26
	Quimicos: Manipulacion de productos quimicos (salpicaduras en piel y ojos)	Disponer de Ficha de seguridad (FDS) y etiquetado de recipientes en el area.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Guantes de caucho y/o nitrilo).Reportar en caso de presentar alguna anomalia.Disponer de kit de control de derrames.	Yuleidi	27/04/26
	Mecanico: Proyeccion de particulas Tierra y cemento	Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad: (Casco,gafas,ropa de trabajo).Realizar Empleo de los EPP al presentar salpicaduras de material.	Yuleidi	27/04/26

			Yuleidi	28/04/26
			Yuleidi	29/04/26
			Yuleidi	23/04/26
			Yuleidi	23/04/26
			Yuleidi	23/04/26
			Yuleidi	27/04/26
			Yuleidi	27/04/26
			Yuleidi	23/04/26

OBSERVACIONES GENERALES DE DESCARGA:

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE DESCARGA: 03/05/26 12:00PM NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: Yuleidi Cordoba

32918

EJECUCION ACRO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Nuevo: ☒ Revisado: ☐ Lugar exacto de trabajo: placa CALP

Fecha: 30/03/26 hasta el 05/04/26

Trabajo / Actividad:	INSTALACION DE PLATAFORMA (MESA) CON FORMALETA DE MADERA PARA EL ARMADO DE VIGAS AEREAS Y LOSA DE ENTREPISO EN MODULO ADMINISTRATIVO		
Trabajadores implicados	Cargo	Firma	Revisado por:
Rufino Mesa	OF		Diana Olaya
Jose C.	OP		
Facundo [illegible]	OF		Firma de Vo Bo. SST
Agustin Aldazuri	OF	AGSTIN	
Ariel	OP		Yuleidi Cordoba
Juan Tena	OF		

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO / RECOMENDADO

1. Casco de seguridad con barboquejo	☑	6. Gafas de seguridad	☐	11.Ropa de trabajo o dotacion	☑
2. Arnés de cuerpo completo	☑	7. Botas de seguridad	☑	12.Otros.....	☐
3. Guantes	☑	8. Eslinga	☑	_____	☐
4. Careta	☑	9. Respirador con filtros	☐	_____	☐
5. Protección auditiva	☐	10. Tapabocas	☐	_____	☐

PASOS DEL TRABAJO	PELIGROS POTENCIALES	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS	RESPONSABLE	FECHA
PELIGROS COMUNES EXISTENTES DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	Locativos:Superficies irregulares (caidas a diferente al mismo o diferente nivel)	Identificar los accesos peatonales y de vehiculos,presencia de lineas de servicios publicos (gas domiciliario,acueducto y energizados) y otros objetos existentes.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Botas antideslizantes).Divulgar al personal sobre los riesgos existentes en el area.-Señalizar area de trabajo.	Yuleidi	30/03/26
	Fisico: Radiaciones no ionizantes: (Rayos ultravioletas y solares).Deshidratacion y quemaduras causadas por exposicion.Temperaturas extremas: Calor	Disponer de Hidratacion constante.Utilizar dotacion (manga larga y capuchon o monja).Hacer pausas.	Yuleidi	30/03/26
	Fenomenos Naturales: Lluvias Torrenciales, chubascos y tormentas.	Suspender actividades y buscar refugio. No ubicarse debajo de los arboles.Disponer de Elementos de Proteccion Personal (impermeable y botas de caucho con suela antideslizante).Al reanudar actividades verificar condiciones del terreno y el entorno.	Yuleidi	30/03/26
	Biologico:Presencia de Animales y arboles (mordeduras,picaduras y ataque de animales)	Verificar previamente si hay presencia de especies (avispas u otros animales),si encuentran algun nido o especie en el area reportar para hacer el respectivo manejo. Revisar con cautela en lugares de almacenamiento de objetos con un gancho o palo en lo posible no introducir directamente las manos. Utilizar los elementos de proteccion personal basicos (casco, gafas,guantes, de vaqueta o camaza,ropa de trabajo y botas de seguridad.No molestar o golpear nidos o manipularlos.En caso de presentarse un ataque de animales, salir del area e informar.Tratador al caribe accidental mas cercano para atencion inicial.Hacer uso de los EPP durante la ejecucion de labores.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico:Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y afecciones osteomusculares)	Según el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen) y el recorrido hacia donde la llevara que desplazaras).Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipulala entre dos o mas personas, segun se requiera o usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico:Postura prolongada y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico; Carga estatica.Postura de pie (Fatiga muscular).	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	30/03/26
	Psicosocial:Contenido de la tarea Monotonia (trabajo rutinario) Estres y desconcentracion en la ejecucion de labores.	Coordinar las actividades previo a iniciar las actividades.- Socializar los riesgos existentes en el area de trabajo y realizar capacitaciones sobre riesgo psicosocial y autocuidado (manejo del estres).	Yuleidi	30/03/26

INGRESO RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE AREA DE TRABAJO	Locativos Superficies irregulares (caidas a diferente nivel) Pisos o superficies resbalosas	Realizar reconocimiento al personal de los riesgos existentes en el lugar. Verificar condiciones del area (estado del terreno, existencia de objetos o elementos (arboles, animales o insectos), vias de acceso, fuentes de servicios publicos), hacer o advertir de las señalizaciones. Utilizar los elementos de proteccion personal (casco, gafas, ropa de seguridad con bandas reflectivas, botas de dotacion).	Yulaidi	30/03/26
DESCARGUE Y UBICACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS	Biomecanico Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y afecciones osteomusculares)	Segun el tipo de carga inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso, volumen y y el recorrido hacia donde la tenga que desplazarse). Tener en cuenta no cargar 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o usar ayuda mecanica. Realizar Pausas Activas.	Yulaidi	30/03/26
RELLENO Y NIVELACION DEL TERRENO DE MANERA MANUAL O MECANICA	Mecanico: Golpes, atrapamientos, contusiones	Realizar Inspeccion preoperacional del equipo o herramienta a utilizar. Manipular el equipo de manera adecuada, remover o quitar los obstaculos existentes en el terreno previo al pasar el equipo. Utilizar epp basicos (casco, gafas, ropa de trabajo y calzado de seguridad)	Yulaidi	30/03/26
	Fisico: Ruido (Perdida de audicion, disconfort e irritabilidad)	Utilizar proteccion auditiva (tapabidos de insercion o tipo copa). Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yulaidi	30/03/26
INSTALACION DE CORREAS, PORTACORREAS, PARALES Y PINES.	Mecanico: Manipulacion de Herramientas menores y elementos metalicos (crucetas, parales y torchas) (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar. En caso de encontrar deterioro sustituir la pieza averiada o cambiar totalmente. Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores. Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta revisarlos periodicamente y reemplazar al presentar desgaste). Los colaboradores o personal ejecutor deben ubicarse minimo a una distancia de 1,5 a 2 metros entre cada uno para evitar golpes o heridas con la herramienta.	Yulaidi	30/03/26
	Biomecanico: Posturas prolongada y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas. Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yulaidi	30/03/26
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas): Caidas a diferente Nivel. Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas. -Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas). -Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes, Eslinga, linea de vida y casco con barbuquejo). -Realizar Armado de estructura en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelarla y firme. -Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas. -En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela.	Yulaidi	30/03/26
	Locativo: Caida de Objetos a diferente nivel. Golpes y traumatismo, contusiones, fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas, equipos, materiales o elementos), realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura. Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicacion constante del personal tanto que este ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y alerta. No dejar herramientas, elementos u otros en los bordes de la plataforma. Señalizar Area de trabajo.	Yulaidi	30/03/26
ENCOFRADO Y/O INSTALACION DE FORMALETA METALICA O DE MADERA PARA INSTALACION DE PLATAFORMA (PREVIO A APLICACIÓN DE CONCRETO)	Fisico: Ruido: (Perdida de audicion, disconfort e irritabilidad)	Utilizar proteccion auditiva (tapabidos de insercion o tipo copa). Verificar condiciones de los equipos a utilizar. Realizar Pausas y rotacion del personal.	Yulaidi	30/03/26
	Biomecanico. Movimientos Repetitivos, posturas prolongadas	Hacer pausas activas periodicas.	Yulaidi	30/03/26
	Mecanico: manipulacion de piezas metalicas (Machucones golpes, laceraciones y fracturas).	Revisar las piezas a manipular identificando bordes filosos o puntas expuestas. Utilizar EPP (Guantes de vaqueta). -Al introducir o extraer la formaleta verificar los potenciales puntos de atrapamiento y coordinar al hacer la instalacion de la formaleta.	Yulaidi	30/03/26
	Mecanico: Manipulacion de Herramientas menores (Cortes, laceraciones, heridas	Inspeccionar las herramientas a utilizar. En caso de encontrar deterioro sustituir la pieza averiada o cambiar totalmente. Limpiar y guardar adecuadamente las herramientas al concluir las labores. Utilizar los EPP (correspondientes- guantes de vaqueta revisarlos periodicamente y reemplazar al presentar desgaste).	Yulaidi	30/03/26

32960

INSTALACION DE ANDAMIO PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAL	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas) Caidas a diferente Nivel Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas. Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas). Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes, Eslinga y casco con barbuquejo) -Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme. -Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas. -En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela Utilizar botas de seguridad.	Yulexi	30/03/26
	Locativo.Caida de Objetos a diferente nivel: Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos),realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicacion constante del personal tanto que este ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y alerta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	30/03/26
ARMADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS DE CIMENTACION	Mecanico:Uso de herramientas para corte y manipulacion de acero para armado y amarre de Acero y figurado de canastas para vigas de cimentacion (Cortes,laceraciones,punzamientos en manos y otras partes del cuerpo).	Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad (Casco,gafas de seguridad,guantes de vaqueta,ropa de trabajo y calzado de seguridad).Si alguno de los EPP presenta deterioro reemplazar inmediatamente.Verificar el estado de las herramientas y equipos previo a utilizar.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico: Carga estatica,Posturas de pie (Fatiga muscular).	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	30/03/26
	Locativo: Trabajo en Superficies en diferente nivel. (Trabajo en Alturas): Caidas a diferente Nivel.Fracturas, politraumatismo y fatalidad	Personal capacitado y certificado en Alturas.-Diligenciamiento de documentos (Permiso de Trabajo en Alturas).-Verificacion y Utilizacion de elementos contra caidas (Arnes,Eslinga y casco con barbuquejo).-Realizar Armado de Andamio en Superficie limpia (libre de obstaculos), nivelada y firme.-Verificar al terminar el armado del Andamio que las piezas se encuentren debidamente aseguradas.-En el momento de ejecutar la actividad mantener siempre anclado y subir y bajar con cautela.	Yuleidi	30/03/26
	Locativo.Caida de Objetos a diferente nivel: Golpes y traumatismo,contusiones,fracturas en diferentes partes del cuerpo y fatalidad.	Al momento de subir o bajar objetos (herramientas,equipos,materiales o elementos),realizarlo de manera segura y en grupo de elementos o materiales y equipos de ser posible amarrarlo con cuerdas o lazos de manera segura.Mantener la zona de acceso libre de obstaculos y de personal en la parte de abajo este despejado, comunicacion constante del personal tanto que este ubicado en la plataforma y abajo, estar atento y alerta. No dejar herramientas,elementos u otros en los bordes de la plataforma.Señalizar Area de trabajo.	Yuleidi	30/03/26
	Locativo: Areas en desorden,almacenamiento inadecuado de herramientas y elementos: Caidas,golpes y fracturas	Mantener area de trabajo organizada (almacenar adecuadamente herramientas,equipos,materiales en lugar donde no obstaculicen el transito o desarrollo de actividades).-Disponer de los residuos generados en puntos ecologicos o ecopicos temporales.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico.Manipulacion de cargas y esfuerzos (fatiga y alteraciones osteomusculares)	Segun el tipo de carga Inspeccionar las caracteristicas de la misma (peso,volumen y y el recorrido hasta donde la tenga que desplazar).Tener en cuenta hombres 25 kgs y mujeres 12.5 kgs. Si la carga tiene mas de los parametros establecidos coordinar manipularla entre dos o mas personas segun se requiera o usar ayuda mecanica.Realizar Pausas Activas.	Yuleidi	30/03/26
	Biomecanico:Posturas prolongada y movimientos repetitivos.	Realizar pausas activas periodicas.Rotacion de personal durante el desarrollo de las actividades.	Yuleidi	30/03/26
	Quimico: Manipulacion de productos quimicos (salpicaduras en piel y ojos).	Disponer de Ficha de seguridad (FDS) y etiquetado de recipientes en el area.Utilizar los Elementos de Proteccion Personal (Guantes de caucho y/o nitrilo).Reportar en caso de presentarse alguna eventualidad.Disponer de kit de control de derrames.	Yuleidi	30/03/26
	Mecanico: Proyeccion de particulas:Tierra y cemento	. Utilizar los elementos de proteccion personal durante la actividad: (Casco,gafas,ropa de trabajo).Realizar limpieza de los EPP si presentan salpicaduras de material.	Yuleidi	30/03/26

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26
	[illegible]	[illegible]	Yuleidi	30/03/26

OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

FECHA Y HORA DE CIERRE: 01/04/26 2:pm FIRMA RESPONSABLE: Yuleidi Cordoba

OBSERVACIONES

32962

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: Ce701 CALP
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 30/03/26
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 05/04/26

ALTURA APROXIMADA: 8 Mts Aprox
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 Am
HORA TERMINACION TAREA: 4:00 pm Aprox

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº.	Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Contratista	Firma del trabajador
1	RUFINO [illegible]	92512[illegible]	Sura	Salud total	SI 11/11/25	Romual	
2	[illegible]	[illegible]	Sura	Famisanar	SI 01/11/25	Romual	
3	[illegible]	1283[illegible]	Sura	Sanitas	SI 01/11/25	Romual	
4	Ariel [illegible]	7867[illegible]	Sura	Famisanar	SI 01/11/25	Romual	
5	[illegible]	1053[illegible]	Sura	Famisanar	SI 04/11/25	Romual	
6	[illegible]	9191867	Sura	NEPS	SI 01/01/26	Romual	
7	[illegible]	1085[illegible]	Sura	Sanitas	SI 08/02/26	Romual	
8	[illegible]	[illegible]	Sura	Sanitas	SI 11/01/26	Romual	
9						Romual	
10						Romual	

2. REQUERIMIENTOS DE APTITUD

Nº.	ESTADO DE SALUD Y CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO	8 SI	8 NO	9 SI	9 NO	10 SI	10 NO
1	Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Actualmente toma medicamentos que causen sueño ejemplo antigripales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	Sufre de epilepsia, mareos o vertigo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
4	Miedo a las alturas (acrofobia).		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5	Toma medicamentos para controlar la tension arterial alta o el azucar alto		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

3. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Yuleidi Cordoba | Cargo: SST | Firma: Yuleidi M

4. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD

Fundida de placa y columna en modulo administrativo

5 LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	SI	No	NA
Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
No hay presencia de lluvia		✓	
El Lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
Estan identificados los peligros asociados para ejecutar los trabajos	✓		
Es restringido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales estan expuestos.	✓		
Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y estan expuestos	✓		
Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
Los trabajadores estan adecuadamente capacitados (curso avanzado, trabajo en alturas) y estan protegidos.	✓		
Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	SI	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslinges, eslina D, anclajes y los conectores de metal.	✓		
Las eslinges utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslinges y arneses es de acero cuando se trabajecon materiales o en espacios confinados.			✓
Se verifica el estado de las soldaduras, la resistencia, tensión y cantidad requerida de los tubos.	✓		
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se están utilizando adecuados para proteger los cuerpos de caida del despunte	✓		
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador puede asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a desarrollar	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

REV. 01 28/09/2021

SC-SST-158

32963

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS — Cumple: SI / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	SI	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón		✓	
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento	✓		
Eslinga con absorbedor	✓		
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta especial		✓	
Punto de anclaje portátil		✓	
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	No	N/a
Casco de seguridad con barbuquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Gafas	✓		
Mangueles	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	SI	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Diámetro del cable mínimo 3/8"	✓		
Estado del cable (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm		✓	

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	SI	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros			
Grapas (pernos en los extremos mín 2 a 15 cm)			
Tensionado			
Estado del cable (sin hilos rotos)			
Distancia entre puntos de anclaje - no mayor, 12 mt			
Número de trabajadores asegurados (max 2)			

ANDAMIOS CERTIFICADOS	SI	No	N/a
Base nivelada y firme	✓		
Andamio nivelado y alineado	✓		
Cuerpos completos y en buen estado	✓		
Diagonales y horizontales completas y aseguradas	✓		
Pasadores asegurados	✓		
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada	✓		
Rodapiés completos	✓		
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas	✓		
Altura del andamio (en mt)	✓		
Ancho de la base del andamio (en mt)	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	SI	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Cipal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada mt (llega hasta el piso)	✓		

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS
maseta, martillo, plata,
uchiroque, andamios,
Pulidora

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

7. MECANISMO DE ASCENSO

☑ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

8. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ cerchas ☑ latas ☑ madera ☑ acero ☑ concreto

9. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO — Se debe dejar en el sitio en correcto orden y aseo, las áreas de vida se revisan y reorganizan nuevamente

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por la tarea se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el delegado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta eléctrica o vientos fuertes, se necesario suspender la actividad.

10. FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Responsables	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Responsable de la actividad		30/03/24	31/03/24	01/04/24				
Diego Rodriguez	Residente	Diego	Diego	Diego				
Responsable del PTI	SST	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi				
Coordinador de alturas	SST	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi				

32964

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: SI / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	SI	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón		✓	
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento	✓		
Eslinga con absorbedor	✓		
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra		✓	
Punto de anclaje portátil		✓	
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	SI	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Diametro del cable mínimo 3/8".	✓		
Estado del cable (sin nudos ni añaduras)	✓		
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm		✓	

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	SI	No	N/a
Punto de anclaje fijos seguros			
Grapes (perros en los extremos min 2 a 15 cm)			
Tensionado			
Estado del cable (sin hilos rotos)			
Distancia entre puntos de anclaje - ml max. 12 ml			
Numero de trabajadores asegurados (max 2)			

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD
maseta, martillo, andamio, pulidora, vichivoque, maseta

ANDAMIOS CERTIFICADOS	SI	No	N/a
Base nivelada y firme	✓		
Andamio nivelado y alineado	✓		
Cuerpos completos y en buen estado	✓		
Diagonales y horizontales completas y aseguradas	✓		
Pasadores asegurados	✓		
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada	✓		
Rodapiés completos	✓		
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas	✓		
Altura del andamio (en ml)	✓		
Ancho de la base del andamio (en ml)	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo			
Gancho terminal			
Ojal protegido			
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)			
Longitud aproximada ml (llega hasta el piso)			

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

7. MECANISMO DE ASCENSO

☑ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

8. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR:

☑ Cerchas ☐ latas ☑ madera ☑ acero ☑ concreto

9. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las líneas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrica o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

10. FIRMAR DE APROBACION Y REVALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Responsables	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	11/04/26	12/04/26	
Responsable de la actividad		Diego Rodriguez	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
Responsable del PT	Residente SST	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	
Coordinador de alturas		Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	

32909

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: CE 201 CALP
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 13/04/2026
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 19/04/2026
ALTURA APROXIMADA: 9 M/S
HORA DE INICIO DE TAREA: 7:00 Am
HORA TERMINACION TAREA:

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°.	Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Contratista	Firma del trabajador
1	Jose [illegible]	1[illegible]	Sura	famisanar	si 11/07/26	Romual	[illegible]
2	Ariel [illegible]	78[illegible]	sura	sitotal	si 11/01/25	Romual	[illegible]
3	Rufino Mercado	92572661	sura	sitotal	si 11/11/25	Romual	[illegible]
4	Agustin Landazuri	1283104?9	sura	total	si 11/04/25	Romual	Agustin
5	Carlos Moreno	1075089237	Sura	Famisanar	si 08/04/26	Romual	carlos moreno
6	[illegible]	1005131049	Sura	sanitas	si 11/09/25	Romual	[illegible]
7	Alejandro	91014869	sura	saludtotal	07/07/26	Romual	Alejandro
8							
9							
10							

2. LINEAMIENTOS DE APTITUD

N°.	ESTADO DE SALUD Y CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO	8 SI	8 NO	9 SI	9 NO	10 SI	10 NO
1	Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Actualmente toma medicamentos que causen sueño ejemplo antigripales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	Sufre de epilepsia, mareos o vertigo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
4	Miedo a las alturas (acrofobia).		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5	Toma medicamentos para controlar la tension arterial alta o el azucar alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

3. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Yuleidi M° Cordoba A | Cargo: SST | Firma: Yuleidi

4. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD

Fundida de placa, vigas y columnas en modulo adm.

5 LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	SI	No	NA
Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a ejecutar el trabajo	✓		
No hay presencia de lluvia		✓	
El Lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
Es restringido el acceso a personas no autorizadas para ejecutar la labor.	✓		
Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales estan expuestos.	✓		
Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y estan separados	✓		
Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
Los trabajadores estan adecuadamente capacitados (tareas ordenadas, trabajo en alturas) y estan protegidos.	✓		
Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	SI	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslinges, anillo D, anclajes y los remaches de metal.	✓		
Las eslinges utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud la más corta posible.		✓	
El material de eslinges y arneses es de acero cuando se trabajacon soldadura o en aspectos confinados.	✓		
Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, arnese y cantidad requerido de los fallos.	✓		
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se usan cinturon adecuados para proteger las cuerdas de ejecion del desgaste	✓		
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a desarrollar	✓		
Hay al menos un trabajador designado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

32966

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS

Cumple: SI / No / N/A

EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón		✓	
Arrestador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento	✓		
Eslinga con absorbedor	✓		
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta espectra		✓	
Punto de anclaje portátil		✓	
Silleta certificada			✓

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Diámetro del cable mínimo 3/8"	✓		
Estado del cable (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm		✓	

LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo seguros	✓		
Grapas (pares en los extremos min 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - sri max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD

ANDAMIOS CERTIFICADOS	Si	No	N/a
Base nivelada y firme	✓		
Andamio nivelado y alineado	✓		
Cuerpos completos y en buen estado	✓		
Diagonales y horizontales completas y aseguradas	✓		
Pasadores asegurados	✓		
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada	✓		
Rodapiés completos	✓		
Escalerillas y compuertas completas y bien armadas	✓		
Altura del andamio (en mt)	✓		
Ancho de la base del andamio (en mt)	✓		

LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Ojal protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni añadiduras)	✓		
Longitud aproximada mt (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos hemos inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenos condiciones de salud.

7. MECANISMO DE ASCENSO

☑ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo hidraulico ☐ Otro ¿Cuál? _____

8. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☑ latas ☑ cerchas ☑ varillas ☑ Herramientas manuales ☑ madera

9. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO

(La zona queda en correcto orden y aseo, las líneas de vida se recogen y permanecen aseguradas)

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, tormenta electrica o vientos fuertes, es necesario suspender la actividad.

10. FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Responsables	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Responsable de la actividad		13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26	18/04/26	17/04/26
Diego Lodigue	Residente	DLCO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Responsable del PT		Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi
Coordinador de alturas		Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi

32967

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PROYECTO - AREA: CALP
FECHA DE EXPEDICION (dd-mm-aa): 27/04/26
VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 03/05/26

ALTURA APROXIMADA: 9 m/s
HORA DE INICIO DE TAREA: 7.00
HORA TERMINACION TAREA: 4pmanas

No debe tener tachaduras o enmendaduras

1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°.	Nombres y apellidos	Documento	ARL	EPS	Curso de alturas vigente SI/NO Fecha	Contratista	Firma del trabajador
1	RUFino Azlel	925/2604	Sura	Sitotal	11/11/25	Romual	
2		78695[illegible]	Sura	Famisanar	01/11/25	Romual	
3	Ecamaco	[illegible]21983	Sura	Sanitas	01/07/25	Romual	
4	JOSE [illegible]	Urquiza	Sura	Famisanar	11/02/26	Romual	JOSE
5	AGUSTIN Izquierdo	1283049	Sura	Sitotal	11/01/26	Romual	AGUSTIN
6	Francisco Vazquez	1065841314	Sura	Sitotal	11/02/26	Romual	
7							
8							
9							
10							

2. REQUERIMIENTOS DE APTITUD

N°.	ESTADO DE SALUD Y CONDICIONES DEL TRABAJADOR	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO	8 SI	8 NO	9 SI	9 NO	10 SI	10 NO
1	Esta en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Actualmente toma medicamentos que causen sueño ejemplo antigripales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	Sufre de epilepsia, mareos o vertigo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
4	Miedo a las alturas (acrofobia).		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5	Toma medicamentos para controlar la tension arterial alta o el azucar alto		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

3. VIGIA O SST O COORDINADOR DE ALTURAS

Nombre del profesional: Muleidi Cordoba | Cargo: SST | Firma: Muleidi M.

4. DESCRIPCION O PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD

Fundida de placa, vigas y columnas en m..

5 LISTA DE VERIFICACION

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	SI	No	NA
Se realizó una inspección previa al lugar donde se va a efectuar el trabajo	✓		
No hay presencia de lluvia		✓	
El lugar permanece ordenado y aseado durante y después de la ejecución del trabajo diariamente	✓		
Estan identificadas las personas autorizadas para ejecutar los trabajos	✓		
Es restringido el acceso a personas no autorizadas para efectuar la labor.	✓		
Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos.	✓		
Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y estan expuestos	✓		
Se han identificado las vias de evacuación.	✓		
Los trabajadores estan adecuadamente capacitados (evaluar andamios, trabajar en alturas) y estan protegidos.	✓		
Se ha planeado la forma de rescate en caso de emergencia	✓		
Se conoce el procedimiento en caso de accidente, número de emergencia y centros de atención médica.	✓		

B. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS	SI	No	NA
Se revisa diariamente el estado de arneses, eslingas, trailos D, anclajes y los ramachos de metal.	✓		
Las eslingas utilizadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo más corta posible.	✓		
El material de eslingas y arneses es de acero cuando se trabajacon matacates o en espacios confinados.			✓
Se verificó el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de los tablos.	✓		
Existe un trabajador asegurado por linea de vida vertical.	✓		
Se usan sistemas adecuados para protegar las cuerdas de sujeción del desgaste	✓		
Esta instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador puede asegurarse	✓		
El personal que realizara el trabajo conoce las normas de seguridad necesarias para la labor a desarrollar	✓		
Hay al menos un trabajador destinado a estar supervisando la labor de manera que pueda dar aviso en caso de emergencia.	✓		
El (los) trabajador(es) declara(n) no estar consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.	✓		

Otros ¿Cuáles?

32168

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE TRABAJO EN ALTURAS — Cumple: SI / No / N/A

Equipo de Protección Contra Caídas	Si	No	N/a
Arnés de seguridad	✓		
Mosquetón		✓	
Amortiguador de caída	✓		
Eslinga de posicionamiento	✓		
Eslinga con absorbedor	✓		
Eslinga doble en Y	✓		
Eslinga de restricción	✓		
Cinta especial		✓	
Punto de anclaje portátil		✓	
Otros certificado			✓

Elementos de Protección Personal	Si	No	N/a
Casco de seguridad con barboquejo	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
Guantes	✓		
Monogafas	✓		

Línea de Vida Horizontal	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Diametro del cable mínimo 3/8"	✓		
Estado del cable (sin nudos ni alambres)	✓		
Grapas en los extremos mínimo 2 a 15 cm		✓	

Línea de Vida Vertical	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo seguro	✓		
Grapas (pernos en los extremos mín 2 a 15 cm)	✓		
Tensionado	✓		
Estado del cable (sin hilos rotos)	✓		
Distancia entre puntos de anclaje - mí max. 12 mt	✓		
Numero de trabajadores asegurados (max 2)	✓		

Andamios certificados	Si	No	N/a
Base nivelada y firme			
Andamio nivelado y alineado	✓		
Cuerpos completos y en buen estado			
Diagonales y horizontales completas y aseguradas	✓		
Pasadores asegurados	✓		
Superficie de trabajo completa (0,60m) y asegurada	✓		
Rodapiés completos	✓		
Escaleritas y conexiones completas y bien armadas	✓		
Altura del andamio (en mt)	✓		
Ancho de la base del andamio (en mt)	✓		

Línea de Vida Vertical Portátil	Si	No	N/a
Punto de anclaje fijo	✓		
Gancho terminal	✓		
Opt protegido	✓		
Estado de la cuerda (sin nudos ni plastificaras)	✓		
Longitud aproximada mt (llega hasta el piso)	✓		

LOS TRABAJADORES: Confirmamos haber inspeccionado el Equipo de Protección Contra Caídas y damos fe de que se encuentra en óptimas condiciones. Conocemos la tarea a realizar, los peligros, las medidas de precaución necesarias para desarrollar la actividad y declaramos estar en buenas condiciones de salud.

7. MECANISMO DE ASCENSO

☑ Andamios fijos ☑ Escaleras ☐ Andamios colgantes ☐ Brazo Hidraulico ☐ Otro ¿Cual? _____

8. IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE VAN A EMPLEAR

☐ latas ☐ cerchas ☐ varillas ☐ manuales ☐ madera

9. CIERRE DE PERMISO DE TRABAJO (En zona visible en parejo pintar y sacar dos fotos de esto se recomienda)

COORDINADOR DE ALTURAS: Confirmo que el área ha sido revisada y que se cumplen los estándares de seguridad establecidos por la empresa, por lo tanto se autoriza la realización del trabajo en alturas.
VIGENCIA DEL PERMISO: Los requisitos de seguridad deben ser mantenidos por el equipo de trabajo que ejecuta la tarea de alto riesgo, en caso de que cambien las condiciones verificadas, el encargado de la actividad debe dar aviso al coordinador de alturas para que vuelva a autorizar el trabajo.
NOTA: En caso de lluvia, inmediatamente descidos a varios tuertas, es necesario suspender la actividad.

10. FIRMAS DE APROBACION Y REVALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

Responsables	Cargo	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26	02/05/26	03/05/26
Responsable de la actividad		Revalidado	Revalidado	Revalidado	Revalidado	Revalidado	Revalidado	Revalidado
Responsable del PT		Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth
Coordinador de alturas		Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth	Yulieth

32969

ROMVAL

ANEXO 5. INSPECCION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Cr 5 # 12-111 Con Bl 6 CA 23
gerencia@romvalingenieriasas.com

32950

CONSORCIO EDUCACIÓN CSGMH

INSPECCION DE BOTIQUIN

AREA O PROYECTO:	Colegio Alfonso Lopez	FECHA DE INSPECCION:	30/04/26
FRECUENCIA:	Mensual	RESPONSABLE:	Yuleidi Cordoba

	CANTIDAD	UND	ELEMENTO	ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO		OBSERVACIONES
				Bueno	Malo	MES	AÑO	
Antisepticos	1	Frasco	Isodine Espuma	✓				
	1	Frasco	Isodine Solución	✓				
MATERIAL DE CURACIÓN	1	Paquete	Suero Fisiologico	✓				
	1	Paquete	Gasa estéril	✓				
	1	Unidad	Venda Elastica 3 x 5 Yardas	✓				
	1	Unidad	Venda Elastica 5 x 5	✓				
	1	Unidad	Venda Elastica 2 x 5 Yardas	✓				
	1	Rollo	Esparadrapo	✓				
	1	Paquete	Copitos	✓				
	1	Paquete	Aplicadores	✓				
	1	Paquete	Baja lenguas Plastico	N/A				
	1	Paquete	Curitas	✓				
	1	Paquete	Algodón	✓				
	1	Paquete	Algodón Laminado	✓				
	1	Paquete	Apósitos - Toallas higiénicas	✓				
	1	Rollo	Cinta Micropore	✓				
INSTRUMENTAL Y OTROS IMPLEMENTOS	1	Unidad	Tijeras	N/A				
	1	Paquete	Guantes Quirúrgicos	N/A				
	1	Paquete	Tapabocas	N/A				
	1	Unidad	Jabón antibacterial	✓				
	1	Unidad	Termometro	✓				
	1	Unidad	Linterna con Pilas	N/A				
	1	Unidad	Inmovilizadores	✓				
	1	Unidad	Pilo	N/A				
	1	Unidad	Cuello Ortopédico	✓				
	1	Unidad	Jeringa	✓				
	1	Unidad	Manual de primeros auxilios	N/A				
	1	Unidad	Agenda pequeña	N/A				
	2	Unidad	Bolsa Plastica Roja	✓				

		Favorable	Desfavorable	Observación
ENTORNO BOTIQUIN	Condiciones de limpieza.	✓		
	Esta ubicado en un lugar fresco, seco y/o aproplado.	✓		
	La cantidad es adecuada de acuerdo al personal.	✓		
	Hay personal competente para usarlo.	✓		
	Contiene drogas, analgesicos, calmantes, etc. con contraindicaciones.	N/A		
	Cuenta con señalizacion.	✓		

Yuleidi M° Cordoba
Firma del responsable

Firma representante del COPASST

C&G

INSPECCION DE CAMILLA

FECHA INSPECCION: 17/03/2025

PROYECTO: Colegio Alfonso Lopez

No	Ubicación Camilla	ESTADO GENERAL																Observaciones
		Visibilidad		Facil Accesibilidad		Señalizacion		Cubierta o Proteccion		Soporte en Buen Estado sin Hundimientos		Estado de Correas de Ajuste		Inmovilizador (cabeza) u otros		Limpieza o Higiene General		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Carpa en obra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

Yuleidi Mo Cordoba	SST	Yuleidi Mo
NOMBRE DE RESPONSABLE INSPECCION	CARGO	FIRMA

Powered by CS Cam

ANEXO 20 CRONOGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES Y FORMATOS INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES.

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

CRONOGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES 2025-2026

ITEM	ACTIVIDAD		2025												2026																								PROG. Vs EJEC	AVANCE CUMPLIMIENTO
			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	INSPECCION DE EPP	P				P				P				P			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P				P				P				P				21	76%
		E				E				E				E			E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				16	
2	INSPECCION BOTIQUIN	P	P							P		P					P				P				P	P			P			P				P				P				P				13	62%
		E	E							E		E					E				E				E	E			E																				8	
3	INSPECCION DE EXTINTORES	P		P				P				P					P				P				P				P			P				P				P				P				12	58%
		E		E				E				E					E				E				E				E																				7	
4	INSPECCIÓN DE CAMILLA	P				P		P					P				P				P				P				P			P				P				P				P				12	58%
		E				E		E					E				E				E				E				E																				7	
11	INSPECCION LOCATIVA	P				P				P				P			P				P				P				P			P				P				P				P				12	50%
		E				E				E				E			E				E				E				E																				6	
6	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENOR	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P				P			P				P				47	57%
		E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				27	
7	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	P				P	P	P	P	P		P					P			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P				P				P				P				46	54%
		E				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				25	
8	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	P						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P				P			P				P				46	50%
		E						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				23	
9	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR	P						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P				P			P				P				40	58%
		E						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				23	
11	PREOPERACIONAL DE EQUIPOS	P				P		P			P	P					P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P				P				P				P				30	57%
		E				E		E			E	E					E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																				17	

Nota: Este cronograma esta sujeto a cambios.

INSPECCIONES ELEMENTOS DE EMERGENCIA

C&G

INSPECCION DE CAMILLA

FECHA INSPECCION: 16 - Marzo - 2026 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

ESTADO GENERAL

No	Ubicación Camilla	Visibilidad		Facil Accesibilidad		Señalizacion		Cubierta o Proteccion		Soporte en Buen Estado sin Hundimientos		Estado de Correas de Ajuste		Inmovilizador (cabeza) u otros		Limpieza o Higiena General		Observaciones
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Logistica Portería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Pared Exterior Oficina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	Contenedor Post.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	Interior oficina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

Diana C Vega.	Profesional SST	
NOMBRE DE RESPONSABLE INSPECCION	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

32976

CONSTRUCTORA EDUCACIÓN OSSMH

INSPECCION EXTINTORES

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso López Fecha de inspección: 16-Marzo-2026 Responsable: Diana Carolina Vega C

Codigo extintor	Ubicación	Tipo: Solka	Tipo: ABC	Tipo: Otro, cual?	Capacidad [Lb]	Manómetro	Boquilla	Manguera	Pin de Seguridad	Cilindro Contenedor	Base	Señalización	Fecha de Recarga	Próxima Recarga	Observaciones de seguimiento
01	Pared Ingreso portería		✓		20	B	B	B	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026	
02	Pared Exterior Oficina		✓		20	B	B	B	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026	
03	Planta de concreto		✓		20	B	B	B	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026.	
04	Pared Interior Oficina.	✓			10	B	B	B	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026	
05	Contenedor Pared		✓		10	B	B	—	B	B	B	B	AGOSTO 2025	AGOSTO 2026	
06	Retroexcavadora Sinovach		✓		10	B	B	—	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026	
07	Area de Producción Concreto		✓		10	B	B	—	B	B	N/A	B	NOV 2025	NOV 2026	

Hallazgos de equipos	Responsable	Fecha de cierre

Firma del responsable Firma representante del COPASST Vb. SST

Rev. 02 22/02/2021 SC-003-119

Powered by CamScanner

32977

C&G

INSPECCION DE BOTIQUIN

AREA O PROYECTO: CE-201 Col Alfonso Lopez

FECHA DE INSPECCION: 28 - Abril 2026

FRECUENCIA: Mensual

RESPONSABLE: Diana C Vega

	CANTIDAD	UND	ELEMENTO	ESTADO Bueno	ESTADO Malo	FECHA DE VENCIMIENTO MES	FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	OBSERVACIONES
Antisepticos	1	Frasco	Isodine Espuma	✓		05	2026	Producto Proximo a Vencer
	1	Frasco	Isodine Solución	✓		04	2028	
MATERIAL DE CURACIÓN	1	Paquete	Suero Fisiologico			11	2026	
	1	Paquete	Gasa estéril	✓		03	2030	2 Sobres.
	1	Unidad	Venda Elastica 3 x 5 Yardas	✓		07	2030	
	1	Unidad	Venda Elastica 5 x 5	✓		02	2028	
	1	Unidad	Venda Elastica 2 x 5 Yardas	✓		04	2030	
	1	Rollo	Esparadrapo					
	1	Paquete	Copitos	✓				
	1	Paquete	Aplicadores	✓				
	1	Paquete	Baja lenguas Plastico	✓		09	2029	
	1	Paquete	Curitas	✓		08	2030	20 Unidades
	3	Unidad	Aposito ocular	✓				2 Unidades
	2	Unidad	Gel antibacterial y Alcohol	✓		11	2027	Alcohol 350 ml
	1	Paquete	Apósitos - Toallas higiénicas	✓		05 04	2028 2028	Vendas de Algodon de gasa 3"x5
	1	Rollo	Cinta Micropore					
INSTRUMENTAL Y OTROS IMPLEMENTOS	1	Unidad	Tijeras	✓				
	1	Paquete	Guantes Quirúrgicos	✓		01	2027	
	1	Paquete	Tapabocas	✓				5 Unidades.
	1	Unidad	Jabón antibacterial	✓				
	1	Unidad	Termometro	✓				T. Digital
	1	Unidad	Linterna con Pilas	✓				
	1	Unidad	Inmovilizadores					
	1	Unidad	Pito					
	1	Unidad	Cuello Ortopédico					
	1	Unidad	AMBU (mascarilla desechable)	✓				
	1	Unidad	Manual de primeros auxilios	✓				
	1	Unidad	Agenda pequeña					
	2	Unidad	Bolsa Plastica Roja	✓				

		Favorable	Desfavorable	Observación
ENTORNO BOTIQUIN	Condiciones de limpieza.	✓		
	Esta ubicado en un lugar fresco, seco y/o apropiado.	✓		Pared Porteria de Ingreso
	La cantidad es adecuada de acuerdo al personal.	✓		
	Hay personal competente para usarlo.	✓		
	Contiene drogas, analgesicos, calmantes, etc. con contraindicaciones.			
	Cuenta con señalizacion.	✓		

Firma del responsable

Firma representante del COPASST

32978

C&G

INSPECCION DE BOTIQUIN

AREA O PROYECTO:	CE-201 Col. Alfonso López	FECHA DE INSPECCION:	28 - Abril - 2026
FRECUENCIA:	Mensual	RESPONSABLE:	Diana Vega.

	CANTIDAD	UND	ELEMENTO	ESTADO Bueno	ESTADO Malo	FECHA DE VENCIMIENTO MES	FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	OBSERVACIONES
Antisepticos	1	Frasco	Isodine Espuma	✓		05	2028	
	1	Frasco	Isodine Solución	✓		04	2028	
MATERIAL DE CURACIÓN	1	Paquete	Suero Fisiologico	✓		02	2029	
	1	Paquete	Gasa estéril	✓		02	2028	
	1	Unidad	Venda Elastica 3 x 5 Yardas	✓		02	2028	
	1	Unidad	Venda Elastica 5 x 5	✓		02	2028	
	1	Unidad	Venda Elastica 2 x 5 Yardas	✓		11	2027	
	1	Rollo	Esparadrapo	—	—	—	—	
	1	Paquete	Copitos	✓	—	—	—	
	1	Paquete	Aplicadores	✓	—	—	—	
	1	Paquete	Baja lenguas Plastico	✓		09	2029	
	1	Paquete	Curitas	✓		08	2030	52 Unidades.
	3	Unidad	Aposito ocular	✓	—	—	—	
	2	Unidad	Gel antibacterial y Alcohol	✓		11	2027	Alcohol 350 cc.
	1	Paquete	Apósitos - Toallas higiénicas	✓		05	2028	Vendas de Algodon laminado 3x5 Vendas de Algodon laminadas 1x5
	1	Rollo	Cinta Micropore	✓	—	—	—	
INSTRUMENTAL Y OTROS IMPLEMENTOS	1	Unidad	Tijeras	✓	—	—	—	
	1	Paquete	Guantes Quirúrgicos	✓	—	01	2027	
	1	Paquete	Tapabocas	✓	—	—	—	
	1	Unidad	Jabón antibacterial	✓	—	—	—	
	1	Unidad	Termometro	✓	—	—	—	T. Digital.
	1	Unidad	Linterna con Pilas	✓	—	—	—	
	1	Unidad	Inmovilizadores	✓				
	1	Unidad	Pito	—	—	—	—	
	1	Unidad	Cuello Ortopédico	✓	—	—	—	
	1	Unidad	AMBU (mascarilla desechable)	✓	—	—	—	
	1	Unidad	Manual de primeros auxilios	✓	—	—	—	
	1	Unidad	Agenda pequeña	—	—	—	—	
	2	Unidad	Bolsa Plastica Roja	✓				2 Unidades

ENTORNO BOTIQUIN	Favorable	Desfavorable	Observación
Condiciones de limpieza.	✓	—	
Esta ubicado en un lugar fresco, seco y/o apropiado.	✓	—	Pared Ext. Oficina.
La cantidad es adecuada de acuerdo al personal.	✓	—	
Hay personal competente para usarlo.	✓	—	
Contiene drogas, analgesicos, calmantes, etc. con contraindicaciones.	—	—	— — —
Cuenta con señalizacion.	✓	—	

Firma del responsable

Firma representante del COPASST

CONSTRUCTOR C&G	**INSPECCION DE BOTIQUIN**

AREA O PROYECTO:	CE-201 Col Alfonso Lopez	**FECHA DE INSPECCION:**	28-Abril-2026
FRECUENCIA:	Mensual	**RESPONSABLE:**	Diana Vega C

	CANTIDAD	UND	ELEMENTO	ESTADO Bueno	ESTADO Malo	FECHA DE VENCIMIENTO MES	FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	OBSERVACIONES
Antisepticos	1	Frasco	Isodine Espuma	✓		05	2028	
	1	Frasco	Isodine Solución	✓		04	2028	
MATERIAL DE CURACIÓN	1	Paquete	Suero Fisiologico	✓		11	2026	
	1	Paquete	Gasa estéril	✓		03	2030	
	1	Unidad	Venda Elastica 3 x 5 Yardas	✓		02	2028	
	1	Unidad	Venda Elastica 5 x 5	✓		06	2026	
	1	Unidad	Venda Elastica 2 x 5 Yardas	✓		04	2030	
	1	Rollo	Esparadrapo	✓				
	1	Paquete	Copitos	✓				
	1	Paquete	Aplicadores	✓				
	1	Paquete	Baja lenguas Plastico	✓		08	2027	
	1	Paquete	Curitas	✓		08	2030	16 Unds
	3	Unidad	Aposito ocular	✓				
	2	Unidad	Gel antibacterial y Alcohol	✓				Alcohol 375 ml
	1	Paquete	Apósitos - Toallas higiénicas	✓		06 04	2026 2028	Vendas de Algodon Tamaños 5mtx1 y 3mtx1
	1	Rollo	Cinta Micropore	✓				
INSTRUMENTAL Y OTROS IMPLEMENTOS	1	Unidad	Tijeras					
	1	Paquete	Guantes Quirúrgicos	✓		01	2027	
	1	Paquete	Tapabocas	✓				04 Unidades
	1	Unidad	Jabón antibacterial	✓				
	1	Unidad	Termometro	✓				
	1	Unidad	Linterna con Pilas	✓				
	1	Unidad	Inmovilizadores					
	1	Unidad	Pito					
	1	Unidad	Cuello Ortopédico					
	1	Unidad	AMBU (mascarilla desechable)	✓				
	1	Unidad	Manual de primeros auxilios	✓				
	1	Unidad	Agenda pequeña					
	2	Unidad	Bolsa Plastica Roja	✓				

		Favorable	Desfavorable	Observación
ENTORNO BOTIQUIN	Condiciones de limpieza.	✓		
	Esta ubicado en un lugar fresco, seco y/o apropiado.	✓		Area de Producción
	La cantidad es adecuada de acuerdo al personal.	✓		
	Hay personal competente para usarlo.	✓		
	Contiene drogas, analgesicos, calmantes, etc. con contraindicaciones.		✓	NO
	Cuenta con señalización.	✓		

Firma del responsable

Firma representante del COPASST

INSPECCIÓN MAQUINARIA

32981

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

FECHA: 01-Abril/2026 LUGAR DE LA INSPECCION: C.A.L.P (Modelo Administrativo)

NOMBRE DEL EQUIPO Rana. CODIGO O REFERENCIA:

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	
HIDRAULICA	
NEUMATICA	
MECANICA	
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	✓
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	
PARTES ROTATORIAS	
ENGRANAJES	
ALTAS TEMPERATURAS	
GENERACION DE GASES	
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONEXIONES ELECTRICAS			✓	
CABLEADO			✓	
MANGUERAS			✓	
JUNTAS				
FUGAS DE ACEITE			✓	
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS			✓	
BASES				
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION				

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE :

FIRMA CONTRATISTA:

32982

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

FECHA: 23-04-2026 LUGAR DE LA INSPECCION: Modulo Administrativo

NOMBRE DEL EQUIPO Compresor Marca Mikasa CODIGO O REFERENCIA: A-2300 Mod MT-6SHAF

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	
HIDRAULICA	
NEUMATICA	
MECANICA	
A COMBUSTIBLE	X
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	X
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	X
PARTES ROTATORIAS	
ENGRANAJES	
ALTAS TEMPERATURAS	
GENERACION DE GASES	X
RUIDO	X
RIESGO ELECTRICO	
PROYECCION DE PARTICULAS	X
GENERACION DE POLVO	

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	
CARCAZA	X
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	X			
CONEXIONES ELECTRICAS			X	
CABLEADO			X	
MANGUERAS			X	
JUNTAS				
FUGAS DE ACEITE	X			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	X			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	X			
DESGASTE DE PIEZAS	X			
LLANTAS			X	
BASES	X			
PUNTOS DE SUJECION	X			
LUBRICACION				

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE : Anderson M

FIRMA CONTRATISTA:

320188

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 06 | 04 | 2026 AL: 11 | 04 | 2026

PROYECTO CE: -201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Marco, cuchilla	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cincel	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador	Mango	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango	0	—		—	—	—	—	—		—		—			
Linternas	Estado Gral.	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves expansivas	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo de uña	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	Estado Gral.	0	—		—		—		—		—		—	—		

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 13/04/2026 AL: 19/04/2026

PROYECTO CE: - 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Marco, cuchilla	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cincel	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador	Mango	05	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Linternas	Estado Gral.	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves expansivas	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo de uña	Mango	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	04	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Mango	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	Mango	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	01	✓		✓		✓		✓							
Tijeras	Estado Gral.	—	—		—		—		—		—		—			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

Anderson M

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

32981

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 20/04/2026 AL: 26/04/2026

PROYECTO CE: -201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	03	X		✓		X		X		X		X			
Barras	Estado Gral.	03	X		X		X		X		X		X			
Segueta	Marco, cuchilla	03	X		X		X		X		X		X			
Cinta Métrica	Estado Gral.	01	X		X		X		X		X		X			
Cincel	Estado Gral.	03	X		X		X		X		X		X			
Destornillador	Mango	06	X		X		X		X		X		X			
Extensiones	Tomas, estado de cables	02	X		X		X		X		X		X			
Limas	Mango	02	X		X		X		X		X		X			
Linternas	Estado Gral.	01	X		X		X		X		X		X			
Llaves expansivas	Estado Gral.	03	X		X		X		X		X		X			
Machetes con funda	Revisar mango	02	X		X		X		X		X		X			
Martillo de uña	Mango	03	X		X		X		X		X		X			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	04	X		X		X		X		X		X			
Pata dragas	Mangos, resortes	01	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango	02	X		X		X		X		X		X			
Porras	Mango	02	X		X		X		X		X		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	01	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado Gral.	—	—		—	—	—		—		—		—			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

Laura Bedoya

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

Yael Rueda

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

329866

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 27 04 2026 AL: 02 05 2026

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Barras	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Segueta	Marco, cuchilla	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	1	✓		✓		✓		✓				✓			
Cincel	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Destornillador	Mango	6	✓		✓		✓		✓				✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	2	✓		✓		✓		✓				✓			
Limas	Mango	1	✓		✓		✓		✓				✓			
Linternas	Estado Gral.	2	✓		✓		✓		✓				✓			
Llaves expansivas	Estado Gral.	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Machetes con funda	Revisar mango	1	✓		✓		✓		✓				✓			
Martillo de uña	Mango	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	1	✓		✓		✓		✓				✓			
Picas	Mango	2	✓		✓		✓		✓				✓			
Porras	Mango	3	✓		✓		✓		✓				✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	1	✓		✓		✓		✓				✓			
Tijeras	Estado Gral.	—	—		—		—		—							

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

Fernando Fonseca

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CB-201 Colegio Alfonso Lopez UBICACIÓN: Area Cercana a Oficinas OPERADOR: Edwin Forero

EQUIPO: Pulidora MARCA: Total SERIE: UTG115122256

PERIODO DEL: 08-04-2026 AL: 10-04-2026

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)							✓			✓			✓								
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)							✓			✓			✓								
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor							✓			✓			✓								
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado							✓			✓			✓								
Se han identificado vias de evacuación							✓			✓			✓								
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos							✓			✓			✓								
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)							✓			✓			✓								
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada							✓			✓			✓								
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)							✓			✓			✓								
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)							✓			✓			✓								
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado							✓			✓			✓								
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujección en buen estado							✓			✓			✓								
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios							✓			✓			✓								
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo							✓			✓			✓								
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras							✓			✓			✓								
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga							✓			✓			✓								
El tipo de disco es acorde al material a pulir							✓			✓			✓								
No tiene anomalies en general (fisuras, ruptura, etc.)							✓			✓											
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)								✓			✓			✓							
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo								✓			✓			✓							
Consume algun tipo de medicamento. Cual:								✓			✓			✓							

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Edwin Forero

CARGO ayudante obra

FIRMA

VoBo POR:

NOMBRE Diana Plaza

CARGO Profesional SST

FIRMA

32988

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-201 Col. Alfonso López UBICACIÓN: Mod Auditorio OPERADOR: Anderson Mendez

EQUIPO: Pulidora MARCA: Total SERIE: UTB11512256

PERIODO DEL: 15-04-2026 AL: 15-04-2026

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (casco, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)							✓														
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)							✓														
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor							✓														
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado							✓														
Se han identificado vias de evacuación							✓														
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos							✓														
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)							✓														
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada							✓														
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)							✓														
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)							✓														
El mango de agarrey cuerpo esta en buen estado							✓														
La pulidora posee guarda de proteccion bien instelada y manija de sujacción en buen estado							✓														
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios							✓														
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo							✓														
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras							✓														
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga							✓														
El tipo de disco es acorde al material a pulir							✓														
No tiene enomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)								✓													
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Droges)								✓													
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo								✓													
Consuma algun tipo de medicamento. Cual:								✓													

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Anderson Mendez

CARGO Aprendiz

FIRMA Anderson M

VoBo POR:

NOMBRE Diana Vega

CARGO Profesional SST

FIRMA

320189

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-201 Col Alfonso Lopez UBICACIÓN: Mod Auditorio OPERADOR: Anderson Mendez

EQUIPO: Pulidora MARCA: Totzl SERIE: UTG-11512526

PERIODO DEL: 21-04-2026 AL: 22-04-2026

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)				↘			↘														
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)				↘			↘														
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor				↘			↘														
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado				↘			↘														
Se han identificado vias de evacuación				↘			↘														
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos				↘			↘														
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)				↘			↘														
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada				↘			↘														
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)				↘			↘														
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)				↘			↘														
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado				↘			↘														
La pulidora posee guarda de protaccion bien instalada y manija de sujección en buen estado				↘			↘														
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios				↘			↘														
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo				↘			↘														
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras							↘														
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga				↘			↘														
El tipo de disco es acorde al material a pulir				↘			↘														
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)				↘			↘														
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)					↘			↘													
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo					↘			↘													
Consume algun tipo de medicamento. Cual: Ninguno					↘			↘													

OBSERVACIONES Cambio de Disco; 21-04-2026.

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Anderson Mendez

CARGO Ayudante

FIRMA Anderson M

VoBo POR:

NOMBRE Diana Vos

CARGO Profesional SST

FIRMA

32990

CONSORCIO EDUCACIÓN OBSAH

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CB-201 CB Alfonso I UBICACIÓN: Carga Med Auditorio OPERADOR: Javier Bedoya

EQUIPO: Pulidora MARCA: Totzl SERIE:

PERIODO DEL: 22-04-2026 AL: 26-04-2026

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)							✓			✓											
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)							✓			✓											
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor							✓			✓											
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado							✓			✓											
Se han identificado vias de evacuación							✓			✓											
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos							✓			✓											
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)							✓			✓											
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada							✓			✓											
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)							✓			✓											
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)							✓			✓											
El mango de agarrey cuerpo esta en buen estado							✓			✓											
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujección en buen estado							✓			✓											
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios							✓			✓											
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo							✓			✓											
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras							✓			✓											
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga							✓			✓											
El tipo de disco es acorde al material a pulir							✓			✓											
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)								✓			✓										
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)								✓			✓										
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo								✓			✓										
Consume algun tipo de medicamento. Cual:								✓			✓										

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Javier Bedoya

CARGO ayudante

FIRMA Javier

VoBo POR:

NOMBRE Diana C Vega

CARGO Profesional SST

FIRMA

32991

ALTARA Ingeniería S.A.S.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 04
	PREOPERACIONAL PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO	30/12/2025 | ALTARA ING. S.A.S.
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO EN OBRA

FECHA: 06-04-2026 AL 11-04-2026 OBRA: Consorcio Educacion HORÓMETRO: N.A

MODELO Y SERIE EQUIPO: DM STANDARD 15432

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
MEZCLADOR	Estado de piso (emplaquedado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de laterales (emplaquetado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de paletas de mezcla y raspadora		✓			✓			✓			✓			✓			✓		Paleta gastadas
	Sistema de Brazos de Mezcla (Resortes y Mordazas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de pesaje mezclador (Celdas y Caja Sumadora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acople a reductor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Carcaza y funcionamiento mecánico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Buñin acoplamiento sistema brazos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuerta Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Emplaquetado Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sello de Compuerta		✓			✓			✓			✓			✓			✓		Sellos de compuertas malo
	Eje y rodamientos de compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sellos de sistema carrusel	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuertas de inspección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sellos compuertas de inspección		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSF. AGREGADOS	Tolva de almacenamiento de grava	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tolva de almacenamiento de arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vibrador tolva arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Lámina de protección contaminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caperuzas encausador materiales al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSF. CEMENTO	Estructura báscula cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Celdas de Carga y Conexiones a caja sumadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga báscula y actuador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manga de descargue al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vibrador tolva cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tornillo Sinfin	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Centradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de lubricación			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Manga de descargue a báscula de cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sistema de guayas de tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga del silo a sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Silo (Estructura y Escalera)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de fluidización	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de alarma de llenado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Línea de vida	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Colector de polvo y válvula de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

3 2012

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA NEUMÁTICO	Tablero con unidad de mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Unidad de mantenimiento y regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compresor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Drenar tanque de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisar fugas en uniones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de fugas en líneas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del presostato	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BANDAS TRANSPORTADORAS	Banda transportadora (Arena) (Grava) / Estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Rodamientos y Sistema de Tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Engrase de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tambores de cabeza y cola	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motores Eléctricos Bandas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgaste de cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cauchos encauzadores de material	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA)	Bomba principal (presión)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Extensión eléctrica bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cuenta litros agua			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tubería hidráulica descarga mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Actuador neumático y válvula de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tanques de almacenamiento de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manguera de lavado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Tablero principal CCM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Elementos de maniobra (Contactor y Guarda motores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Interruptores termomagnéticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cajas sumadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fusibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones y cableado en general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistemas de iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tablero de alimentación a planta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acometida eléctrica principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE ADITIVOS	Estado de cubilanques de almacenamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cofre con dosificadores neumáticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Niples de ingreso al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señales y conteo de pulsos en el software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CABINA Y SOFTWARE	Cabina (estructura)			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de PC y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de Indicadores de Peso			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	UPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de materias primas para producción del día	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA Freddy Hurtado

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

ALTARA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 04
	PREOPERACIONAL PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO	30/12/2025 | ALTARA INGS.A.S
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO EN OBRA

FECHA: 13-04.2026 AL 18-04.2026 OBRA: Consorcio Educación HORÓMETRO: N.A.

MODELO Y SERIE EQUIPO: DM STANDARD 15432

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
MEZCLADOR	Estado de piso (emplaquetado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de laterales (emplaquetado de desgaste)		✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de paletas de mezcla y raspadora		✓			✓			✓			✓			✓			✓		Paletas desgastadas
	Sistema de Brazos de Mezclo (Resortes y Mordazas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de pesaje mezclador (Celdas y Caja Sumadora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acople a reductor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Carcaza y funcionamiento mecánico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Buñin acoplamiento sistema brazos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuerta Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Emplaquetado Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sello de Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Eje y rodamientos de compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sellos de sistema carusel	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuertas de inspección	✓							✓			✓			✓			✓		Sello volcanizado desgastado
	Sellos compuertas de inspección		✓			✓														
	Manijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSIF. AGREGADOS	Tolva de almacenamiento de grava	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tolva de almacenamiento de arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vibrador tolva arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Lámina de protección contaminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caperuzas encausador materiales al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSIF. CEMENTO	Estructura báscula cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Celdas de Carga y Conexiones a caja sumadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga báscula y actuador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manga de descargue al mezclador	✓																		
	Vibrador tolva cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Centradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de lubricación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manga de descargue a báscula de cemento			✓		✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de guayas de tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga del silo a sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Silo (Estructura y Escalera)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de fluidización	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de alarma de llenado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Linea de vida	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Colector de polvo y válvula de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA NEUMÁTICO	Tablero con unidad de mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Unidad de mantenimiento y regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compresor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Drenar Tanque de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisar fugas en uniones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de fugas en líneas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del presostato	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BANDAS TRANSPORTADORAS	Banda Transportadora (Arena) (Grava) / Estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Rodamientos y Sistema de Tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Engrase de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tambores de cabeza y cola	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motores Eléctricos Bandas Transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgaste de cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cauchos encausadores de material	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA)	Bomba principal (presión)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Extensión eléctrica bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cuenta litros agua			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tubería hidráulica descarga mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Actuador neumático y válvula de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tanques de almacenamiento de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manguera de lavado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Tablero principal CCM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Elementos de maniobra (Contactor y Guarda motores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Interruptores termomagnéticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cajas sumadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fusibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones y cableado en general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistemas de iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tablero de alimentación a planta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acometida eléctrica principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE ADITIVOS	Estado de cubitanques de almacenamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueros / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cofre con dosificadores neumáticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Niples de ingreso al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señales y conteo de pulsos en el software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CABINA Y SOFTWARE	Cabina (estructura)			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de PC y conexiones			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sistema de Indicadores de Peso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	UPS			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Verificación de materias primas para producción del día	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

Freddy Hinestroza

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

3 2995

ALTARA Ingeniería S.A.S.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 04
	PREOPERACIONAL PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO	30/12/2025 · ALTARA ING. S.A.S. · VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO EN OBRA

FECHA: 20-04-26 A 25-04-26 OBRA: Consorcio Educación HORÓMETRO: N. A.

MODELO Y SERIE EQUIPO: DM. STANDARD 15432

	ÍTEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
MEZCLADOR	Estado de piso (emplaquedado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de laterales (emplaquelado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de paletas de mezcla y raspadora		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de Brazos de Mezcla (Resortes y Mordazas)	✓			✓			✓			✓			✓						
	Sistema de pesaje mezclador (Celdas y Caja Sumadora)	✓			✓			✓			✓			✓						
	Motor Eléctrico Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓						
	Acople o reductor	✓			✓			✓			✓			✓						
	Carcaza y funcionamiento mecánico	✓			✓			✓			✓			✓						
	Reductor Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓						
	Buñin acoplamiento sistema brazos	✓			✓			✓			✓			✓						
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuerta Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Emplaquelado Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sello de Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Eje y rodamientos de compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sellos de sistema carrusel	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuertas de inspección	✓				✓			✓			✓			✓			✓		
	Sellos compuertas de inspección		✓			✓		✓												
	Mantos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSIF. AGREGADOS	Tolva de almacenamiento de grava	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tolva de almacenamiento de arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vibrador tolva arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Lámina de protección contaminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caperuzas encausador materiales al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSF. CEMENTO	Estructura báscula cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Celdas de Carga y Conexiones a caja sumadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga báscula y actuador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manga de descargue al mezclador	✓														✓			✓	
	Vibrador tolva cemento			✓			✓			✓			✓				✓			
	Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Centradores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de lubricación	✓			✓			✓			✓			✓						
	Manga de descargue a báscula de cemento			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sistema de guayas de tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descarga del silo a sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Silo (Estructura y Escalera)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de fluidización	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de alarma de llenado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Línea de vida	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Colector de polvo y válvula de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

3 3223

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA NEUMÁTICO	Tablero con unidad de mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Unidad de mantenimiento y regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compresor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Drenar tanque de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisa fugas en uniones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de fugas en líneas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de estado de correos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del presostato	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BANDAS TRANSPORTADORAS	Banda Transportadora (Arena) (Grava) / Estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Rodamientos y Sistema de Tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Engrase de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tambores de cabeza y cola	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motores Eléctricos Bandas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgaste de cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cauchos encauzadores de material	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA)	Bomba principal (presión)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Extensión eléctrica bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cuenta litros agua			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tubería hidráulica descarga mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Actuador neumático y válvula de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tanques de almacenamiento de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manguera de lavado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Tablero principal CCM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Elementos de maniobra (Contactor y Guarda motores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Interruptores termomagnéticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cajas sumadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fusibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones y cableado en general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistemas de iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tablero de alimentación a planta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acometida eléctrica principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE ADITIVOS	Estado de cubitanques de almacenamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cofre con dosificadores neumáticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Niples de ingreso al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señales y conteo de pulsos en el software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
CABINA Y SOFTWARE	Cabina (estructura)			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de PC y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de Indicadores de Peso			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	UPS			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Verificación de materias primas para producción del día	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

3299?

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 04
	PREOPERACIONAL PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO	30/12/2025 — ALTARA ING. S.A.S — VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO EN OBRA

FECHA: 27 - 04 - 2026 AL: 02 - 05 - 2026 OBRA: Consorcio Educación HORÓMETRO: N.A

MODELO Y SERIE EQUIPO: DM STANDARD 15432

	ÍTEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
MEZCLADOR	Estado de piso (emplaquedado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de laterales (emplaquelado de desgaste)	✓			✓			✓			✓			✓					✓	Paletas Desgastadas
	Estado de paletas de mezcla y raspadora	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de Brazos de Mezcla (Resortes y Mordazas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de pesaje mezclador (Celdas y Caja Sumadora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acople a reductor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Carcaza y funcionamiento mecánico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Buñin acoplamiento sistema brazos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compuerta Mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Emplaquetado Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sello de Compuerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Eje y rodamientos de compuerta	✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	Sello vulcanizado malo
	Sellos de sistema carrusel	✓	✓		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			
	Compuertas de inspección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sellos compuertas de inspección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSF. AGREGADOS	Tolva de almacenamiento de grava	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tolva de almacenamiento de arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vibrador tolva arena	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Lámina de protección contaminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caperuzas encausador materiales al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DOSF. CEMENTO	Estructura báscula cemento	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Celdas de Carga y Conexiones a caja sumadora	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Válvula mariposa descarga báscula y actuador	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Manga de descargue al mezclador	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Vibrador tolva cemento	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motor Eléctrico Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Reductor Tornillo Sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Centradores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de lubricación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manga de descargue a báscula de cemento	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Sistema de guayas de tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula mariposa descargo del silo a sinfín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Silo (Estructura y Escalera)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de fluidización	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de alarma de llenado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Línea de vida	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Colector de polvo y válvula de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

32998

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA NEUMÁTICO	Tablero con unidad de mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Unidad de mantenimiento y regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueros / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compresor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Drenar tanque de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisar fugas en uniones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de fugas en líneas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del presostato																			
BANDAS TRANSPORTADORAS	Banda Transportadora (Arena) (Grava) / Estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Rodamientos y Sistema de Tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Engrase de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tambores de cabeza y cola	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motores Eléctricos Bandas Transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgaste de cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cauchos encausadores de material	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA)	Bomba principal (presión)	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓	
	Bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Extensión eléctrica bomba sumergible			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Mangueras / conexiones	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	
	Cuenta litros agua			✓			✓			✓			✓			✓	✓		✓	
	Tubería hidráulica descarga mezclador	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	
	Actuador neumático y válvula de corte			✓			✓			✓			✓			✓	✓		✓	
	Tanques de almacenamiento de agua	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓	
	Manguera de lavado	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓	
SISTEMA ELÉCTRICO	Tablero principal CCM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Elementos de maniobra (Contactor y Guarda motores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Interruptores termomagnéticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cajas sumadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fusibles	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones y cableado en general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistemas de iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tablero de alimentación a planta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Acometida eléctrica principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE ADITIVOS	Estado de cubitanques de almacenamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueros / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cofre con dosificadores neumáticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Niples de ingreso al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señales y conteo de pulsos en el software	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
CABINA Y SOFTWARE	Cabina (estructura)			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estado de PC y conexiones	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Sistema de indicadores de Peso			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Software			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	UPS			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Verificación de materias primas para producción del día	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

ALTARA Ingeniería S.A.S.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 03
	PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	30/12/2025 · ALTARA ING. S.A.S
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO

FECHA: 06 - 04. 2026 - AL 06 - 04 2026 OBRA: Colegio Alfonso Lopez HORÓMETRO: 1513

MODELO Y SERIE EQUIPO: HOMAC

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
MOTOR	Comprobar nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Comprobar nivel de refrigerante	/			/			/			/			/			/			
	Guaya aceleradora	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras combustible	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de transferencia	/			/			/			/			/			/			
	Ventilador	/			/			/			/			/			/			
	Tubo de escape	/			/			/			/			/			/			
	Sensor de temperatura	/			/			/			/			/			/			
	Sensor para aceite	/			/			/			/			/			/			
	Sensor nivel de agua	/			/			/			/			/			/			
	Topas válvulas	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de agua	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Presión de carter	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras de succión	/			/			/			/			/			/			
	Múltiple de admisión y escape	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de inyección	/			/			/			/			/			/			
	Soportes motor	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de aire	/			/			/			/			/			/			
	Temperatura motor	/			/			/			/			/			/			
	Presión aceite	/			/			/			/			/			/			
	Bomba principal (presion)	/			/			/			/			/			/			
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba acumulador (presion)	/			/			/			/			/			/			
	Filtros hidráulicos	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras / conexiones	/			/			/			/			/			/			
	Manómetro de presión	/			/			/			/			/			/			
	Tubería hidráulica	/			/			/			/			/			/			
	Block de válvula de bombeo	/			/			/			/			/			/			
	Válvula limitadora de presión	/			/			/			/			/			/			
	Block del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Enfriador de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Depósito de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Calidad de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Drenar tanque aceite hidraulico	/			/			/			/			/			/			
	Nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
TOLVA	Bridas	/			/			/			/			/			/			
	Eje del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Aspas	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida motriz	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida de cojo	/			/			/			/			/			/			
	Conos herméticos (engrase?)	/			/			/			/			/			/			
	Empaque de sello de tolva	/			/			/			/			/			/			
	Motor hidráulico	/			/			/			/			/			/			
	Rejilla	/			/			F/			/			/			/			
	Bujes de apoyo reja																			

33000

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA ROCK	Anillo de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Resorte de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Junta de riñón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	placa espejo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	placa gala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bujes traseros (engrase?)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Buje de tapa (engrase?)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Eje válvula rock	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Graseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Oring de tapa	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE BOMBEO	Tubos de transporte (limpieza?)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Embolos de empuje (masillo?)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Extensiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Vástagos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Fugas de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / Conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Limpieza caja de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tornillos (ajuste?)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TABLERO DE CONTROL	Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Guayas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Switch	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Indicadores eléctricos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caja conexión control remoto	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Válvula regulación emboladas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tubería hidráulica	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Caja de control por cable	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cable de control remoto	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones de cable	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Caja de relés				✓			✓			✓									
	Fusibles																			
	Cable y clavijas en block	✓												✓			✓			
	Instalación en tablero																			
	Foco de iluminación																			
	Botón paro emergencia																			
SISTEMA DE LAVADO	Bomba de lavado																✓			
	Manguera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tanque agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conexiones hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
CHASIS Y TUBERÍA	Limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Calcomanías	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tubería de bombeo y manguera de lanzado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Abrazaderas y empaques	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

Gaverny Castañeda

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

Freddy Huertas

33001

ALTARA Ingeniería S.A.S.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 03
	PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	30/12/2025 | ALTARA ING. S.A.S.
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO

FECHA: 13-04-2026 AL 18-04-2026 OBRA: H Lobo-Orca Pumping HORÓMETRO: I = 1513. Final. 164.6

MODELO Y SERIE EQUIPO: H ATMAC

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
MOTOR	Comprobar nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Comprobar nivel de refrigerante	/			/			/			/			/			/			
	Guaya acelerador	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras combustible	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de transferencia	/			/			/			/			/			/			
	Ventilador	/			/			/			/			/			/			
	Tubo de escape	/			/			/			/			/			/			
	Sensor de temperatura	/			/			/			/			/			/			
	Sensor para aceite	/			/			/			/			/			/			
	Sensor nivel de agua	/			/			/			/			/			/			
	Tapas válvulas	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de agua	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Presión de carter	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras de succión	/			/			/			/			/			/			
	Múltiple de admisión y escape	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de inyección	/			/			/			/			/			/			
	Soportes motor	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de aire	/			/			/			/			/			/			
	Temperatura motor	/			/			/			/			/			/			
	Presión aceite	/			/			/			/			/			/			
	Bomba principal (presion)	/			/			/			/			/			/			
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba acumulador (presion)																			
	Filtros hidráulicos	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras / conexiones	/			/			/			/			/			/			
	Manómetro de presión	/			/			/			/			/			/			
	Tubería hidráulica	/			/			/			/			/			/			
	Block de válvula de bombeo	/			/			/			/			/			/			
	Válvula limitadora de presión	/			/			/			/			/			/			
	Block del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Enfriador de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Depósito de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Calidad de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Drenar tanque aceite hidraulico	/			/			/			/			/			/			
	Nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
TOLVA	Bridas	/			/			/			/			/			/			
	Eje del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Aspas	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida motriz	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida de caja	/			/			/			/			/			/			
	Conos herméticos (engrase?)	/			/			/			/			/			/			
	Empaque de sello de tolva	/			/			/			/			/			/			
	Motor hidráulico	/			/			/			/			/			/			
	Rejilla	/			/			/			/			/			/			
	Bujes de apoyo reja	/			/			/			/			/			/			

33002

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA ROCK	Anillo de corte																			
	Resorte de presión																			
	Junta de riñón																			
	placa espejo																			
	placa gafa																			
	Bujas traseras (engrase?)																			
	Buje de tapa (engrase?)																			
	Eje válvula rock																			
	Cilindro de accionamiento																			
	Graseras																			
	Oring de tapa																			
SISTEMA DE BOMBEO	Tubos de transporte (limpieza?)																			
	Embolos de empuje (masilla?)																			
	Extensiones																			
	Vástagos																			
	Fugas de aceite																			
	Mangueras / Conexiones																			
	Limpieza caja de agua																			
	Tornillos (ajuste?)																			
TABLERO DE CONTROL	Manómetro																			
	Guayas																			
	Switch																			
	Tacómetro																			
	Indicadores eléctricos																			
	Caja conexión control remoto																			
	Válvula regulación embaladas																			
	Mangueras / conexiones																			
	Tubería hidráulica																			
SISTEMA ELÉCTRICO	Caja de control por cable																			
	Cable de control remoto																			
	Conexiones de cable																			
	Caja de relés																			
	Fusibles																			
	Cable y clavijas en block																			
	Instalación en tablero																			
	Faro de iluminación																			
	Botón paro emergencia																			
SISTEMA DE LAVADO	Bomba de lavado																			
	Manguera																			
	Tanque agua																			
	Manómetro																			
	Conexiones hidráulicas																			
CHASIS Y TUBERÍA	Limpieza																			
	Pintura																			
	Calcomanías																			
	Extintor																			
	Tubería de bombeo y manguera de lanzado																			
	Abrazaderas y empaques																			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

Giovanny Castañeda

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

Freddy Huertas

33033

ALTARA Ingeniería S.A.S.	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 03
	PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	30/12/2025 | ALTARA ING. S.A.S
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO

FECHA: 20-04-26 - 25-04-26. OBRA: Alfonso Lopes HORÓMETRO: I - 164.6. F. 177.9

MODELO Y SERIE EQUIPO: HAIMAC

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
MOTOR	Comprobar nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Comprobar nivel de refrigerante	/			/			/			/			/			/			
	Cuayo aceleradora	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras combustible	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de transferencia	/			/			/			/			/			/			
	Ventilador	/			/			/			/			/			/			
	Tubo de escape	/			/			/			/			/			/			
	Sensor de temperatura	/			/			/			/			/			/			
	Sensor para aceite	/			/			/			/			/			/			
	Sensor nivel de agua	/			/			/			/			/			/			
	Tapas válvulas	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de agua	/			/			/			/			/			/			
	Fugas de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Presión de carter	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras de succión	/			/			/			/			/			/			
	Múltiple de admisión y escape	/			/			/			/			/			/			
	Bomba de inyección	/			/			/			/			/			/			
	Soportes motor	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de combustible	/			/			/			/			/			/			
	Filtros de aire	/			/			/			/			/			/			
	Temperatura motor	/			/			/			/			/			/			
	Presión aceite	/			/			/			/			/			/			
	Bomba principal (presion)	/			/			/			/			/			/			
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba acomulador (presion)	/			/			/			/			/			/			
	Filtros hidráulicos	/			/			/			/			/			/			
	Mangueras / conexiones	/			/			/			/			/			/			
	Manómetro de presión	/			/			/			/			/			/			
	Tubería hidráulica	/			/			/			/			/			/			
	Block de válvula de bombeo	/			/			/			/			/			/			
	Válvula limitadora de presión	/			/			/			/			/			/			
	Block del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Enfriador de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Depósito de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Calidad de aceite	/			/			/			/			/			/			
	Drenar tanque aceite hidraulico	/			/			/			/			/			/			
	Nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			
TOLVA	Bridas	/			/			/			/			/			/			
	Eje del agitador	/			/			/			/			/			/			
	Aspas	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida motriz	/			/			/			/			/			/			
	Eje de brida de caja	/			/			/			/			/			/			
	Canos herméticos (engrase?)	/			/			/			/			/			/			
	Empaque de sello de tolva	/			/			/			/			/			/			
	Motor hidráulico	/			/			/			/			/			/			
	Reilla	/			/			/			/			/			/			
	Bujes de apoyo reja	/			/			/			/			/			/			

33004

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA NEUMÁTICO	Tablero con unidad de mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Unidad de mantenimiento y regulador de presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compresor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Drenar Tanque de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisar fugas en uniones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de fugas en líneas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Revisión de estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de funcionamiento del presostato	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BANDAS TRANSPORTADORAS	Banda Transportadora (Arena) (Grava) / Estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Rodamientos y Sistema de Tensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Engrase de rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tambores de cabeza y cola	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Motores Eléctricos Bandas Transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Desgaste de cintas transportadoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cauchos encauzadores de material	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA)	Bomba principal (presión)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Bomba sumergible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Extensión eléctrica bomba sumergible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cuenta litros agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tubería hidráulica descarga mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Actuador neumático y válvula de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tanques de almacenamiento de agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manguera de lavado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Tablero principal CCM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Elementos de maniobra (Contactor y Guarda motores)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Interruptores termomagnéticos																			
	Cajas sumadoras																			
	Fusibles																			
	Conexiones y cableado en general																			
	Sistemas de iluminación																			
	Tablero de alimentación a planta																			
	Acometida eléctrica principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
SISTEMA DE ADITIVOS	Estado de cubitanques de almacenamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cotre con dosificadores neumáticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Niples de ingreso al mezclador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señales y conteo de pulsos en el software	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
CABINA Y SOFTWARE	Cabina (estructura)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de PC y conexiones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sistema de Indicadores de Peso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Software	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	UPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Verificación de materias primas para producción del día	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 03
	PREOPERACIONAL BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	30/12/2025 | ALTARA ING. S.A.S
		VERSION 1.1

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO

FECHA: 29-04-26 - 01-05-26 OBRA: HORÓMETRO: I. 177. F. 1872

MODELO Y SERIE EQUIPO: HAMAC.

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
MOTOR	Comprobar nivel de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Comprobar nivel de refrigerante	✓			✓			✓			✓						✓			
	Guaya acelerador	✓			✓			✓			✓						✓			
	Mangueras combustible	✓			✓			✓			✓						✓			
	Bomba de transferencia	✓			✓			✓			✓						✓			
	Ventilador	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tubo de escape	✓			✓			✓			✓						✓			
	Sensor de temperatura	✓			✓			✓			✓						✓			
	Sensor para aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Sensor nivel de agua	✓			✓			✓			✓						✓			
	Topes válvulas	✓			✓			✓			✓						✓			
	Fugas de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Fugas de agua	✓			✓			✓			✓						✓			
	Fugas de combustible	✓			✓			✓			✓						✓			
	Presión de carter	✓			✓			✓			✓						✓			
	Mangueras de succión	✓			✓			✓			✓						✓			
	Múltiple de admisión y escape	✓			✓			✓			✓						✓			
	Bomba de inyección	✓			✓			✓			✓						✓			
	Soportes motor	✓			✓			✓			✓						✓			
	Filtros de combustible	✓			✓			✓			✓						✓			
	Filtros de aire	✓			✓			✓			✓						✓			
	Temperatura motor	✓			✓			✓			✓						✓			
	Presión aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Bomba principal (presion)	✓			✓			✓			✓						✓			
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba acumulador (presion)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Filtros hidráulicos	✓			✓			✓			✓						✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓						✓			
	Manómetro de presión	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tubería hidráulica	✓			✓			✓			✓						✓			
	Block de válvula de bombeo	✓			✓			✓			✓						✓			
	Válvula limitadora de presión	✓			✓			✓			✓						✓			
	Block del agitador	✓			✓			✓			✓						✓			
	Enfriador de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Depósito de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Calidad de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Drenar tanque aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓						✓			
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
TOLVA	Bridas	✓			✓			✓			✓						✓			
	Eje del agitador	✓			✓			✓			✓						✓			
	Aspas	✓			✓			✓			✓						✓			
	Eje de brida motriz	✓			✓			✓			✓						✓			
	Eje de brida de caja	✓			✓			✓			✓						✓			
	Conos herméticos (engrase?)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Empaque de sello de tolva	✓			✓			✓			✓						✓			
	Motor hidráulico	✓			✓			✓			✓						✓			
	Rejilla	✓			✓			✓			✓						✓			
	Bujes de apoyo reja	✓			✓			✓			✓						✓			

33006

	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
SISTEMA ROCK	Anillo de corte	✓			✓			✓			✓						✓			
	Resorte de presión	✓			✓			✓			✓						✓			
	Junta de riñón	✓			✓			✓			✓						✓			
	placa espejo	✓			✓			✓			✓						✓			
	placa gafa	✓			✓			✓			✓						✓			
	Bujes traseros (engrase?)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Buje de tapa (engrase?)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Eje válvula rock	✓			✓			✓			✓						✓			
	Cilindro de accionamiento	✓			✓			✓			✓						✓			
	Graseras	✓			✓			✓			✓						✓			
	Oring de tapa	✓			✓			✓			✓						✓			
SISTEMA DE BOMBEO	Tubos de transporte (limpieza?)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Embolos de empuje (mastilla?)	✓			✓			✓			✓						✓			
	Extensiones	✓			✓			✓			✓						✓			
	Vástagos	✓			✓			✓			✓						✓			
	Fugas de aceite	✓			✓			✓			✓						✓			
	Mangueras / Conexiones	✓			✓			✓			✓						✓			
	Limpieza caja de agua	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tornillos (ajuste?)	✓			✓			✓			✓						✓			
TABLERO DE CONTROL	Manómetro	✓			✓			✓			✓						✓			
	Guayas	✓			✓			✓			✓						✓			
	Switch	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tacómetro	✓			✓			✓			✓						✓			
	Indicadores eléctricos	✓			✓			✓			✓						✓			
	Caja conexión control remoto	✓			✓			✓			✓						✓			
	Válvula regulación embaladas	✓			✓			✓			✓						✓			
	Mangueras / conexiones	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tubería hidráulica	✓			✓			✓			✓						✓			
SISTEMA ELÉCTRICO	Caja de control por cable	✓			✓			✓			✓						✓			
	Cable de control remoto	✓			✓			✓			✓						✓			
	Conexiones de cable	✓			✓			✓			✓						✓			
	Caja de relés	✓																		
	Fusibles										✓									
	Cable y clavijas en block				✓			✓									✓			
	Instalación en tablero																			
	Faro de iluminación																			
	Botón paro emergencia																			
SISTEMA DE LAVADO	Bomba de lavado	✓			✓			✓			✓						✓			
	Manguera	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tanque agua	✓			✓			✓			✓						✓			
	Manómetro	✓			✓			✓			✓						✓			
	Conexiones hidráulicas	✓			✓			✓			✓						✓			
CHASIS Y TUBERÍ	Limpieza	✓			✓			✓			✓						✓			
	Pintura	✓			✓			✓			✓						✓			
	Calcomanías	✓			✓			✓			✓						✓			
	Extintor	✓			✓			✓			✓						✓			
	Tubería de bombeo y manguera de lanzado	✓			✓			✓			✓						✓			
	Abrazaderas y empaques	✓			✓			✓			✓						✓			

FIRMA DE OPERADOR BOMBA: Giovanny Castañeda

APROBADO OPERADOR PLANTA CONCRETO: Freddy Fuentes

3003

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 01
	PREOPERACIONAL MINICARGADOR	30/12/2025 — ALTARA INGENIERIA SAS
		VERSION 2

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO MINICARGADOR

FECHA: 6-04-26 - 11-04-2026 OBRA: Colegio Alfonso Lopez HORÓMETRO: 8379.1 — 8390.6

MODELO Y SERIE EQUIPO: B476136-29

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ELÉCTRICO	Verificar el funcionamiento de los luces traseras y faros delanteros, alarma y luz de retroceso, exploradoras y direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la batería y sus bornes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar fallas en tablero de instrumentos (Presión aceite, temperatura del motor, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Luz estroboscópica o baliza	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO	Inspeccionar cilindros hidráulicos, verificar estado de los sellos y superficies de los vástagos (picaduras y corrosión).	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de las mangueras y conexiones hidráulicas y fugas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el correcto funcionamiento de los mandos hidráulicos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Niveles de aceite motor y refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpiar filtro de aire externo y carcaso	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Fugas de aceite, refrigerante y combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste de correas (bomba de agua , alternador y A/A) Verificar estado del radiador de mangueras del sistema de refrigeración (verificar tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado del ventilador del motor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de la pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Engrase a todos los puntos del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la tapa del tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
CABINA Y ESTADO GENERAL	Limpieza interior de la cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y funcionamiento del cinturón de seguridad, anclaje y mecanismo de cierre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y correcto funcionamiento de los manómetros, testigo medidores del tablero.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de los estribos y pasamanos, comprobar anclaje y correcta instalación.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cintas reflectivas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado silla.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo cabina.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
LLANTAS Y BALDE	Presión de aire de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas en buen estado sin cortes profundos, huellas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espárragos de las llantas y el estado de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general del balde (punteras y estructura en general)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general de cuchilla y porta cuchillo	✓			✓			X			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES Pendiente mando de Avance derecho

FIRMA DE OPERADOR

Josvitony Hurtado

RECIBIDO DE OPERACIÓN

Freddy Fuentes

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 01	
	PREOPERACIONAL MINICARGADOR	30/12/2025	ALTARA INGENIERIA SAS
		VERSION 2	

33008

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO MINICARGADOR

FECHA: 13-04-26 — 18-04-26 OBRA: Colegio Alfonso Lopez Pompeya HORÓMETRO: 2390.7 — 2411.1

MODELO Y SERIE EQUIPO: B476 13629

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA
ELÉCTRICO	Verificar el funcionamiento de las luces traseras y faros delanteros, alarma y luz de retroceso, exploradoras y direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la batería y sus bornes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar fallas en tablero de instrumentos (Presión aceite, temperatura del motor, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Luz estroboscópica o baliza	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Inspeccionar cilindros hidráulicos, verificar estado de los sellos y superficies de los vástagos (picaduras y corrosión).	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de las mangueras y conexiones hidráulicas y fugas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el correcto funcionamiento de los mandos hidráulicos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Niveles de aceite motor y refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpiar filtro de aire externo y carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Fugas de aceite, refrigerante y combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste de correas (bomba de agua , alternador y A/A)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar estado del radiador de mangueras del sistema de refrigeración (verificar tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado del ventilador del motor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de la pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Engrase a todos los puntos del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la tapa del tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA Y ESTADO GENERAL	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Limpieza interior de la cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y funcionamiento del cinturón de seguridad, anclaje y mecanismo de cierre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y correcto funcionamiento de los manómetros, testigo medidores del tablero.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de los estribos y pasamanos, comprobar anclaje y correcta instalación.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cintas reflectivas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado silla.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo cabina.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor	✓						✓											
LLANTAS Y BALDE	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Presión de aire de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas en buen estado sin cortes profundos, huellas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espárragos de las llantas y el estado de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general del balde (punteras y estructura en general)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general de cuchilla y porta cuchilla	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES Pendiente mando de Avante derecho

FIRMA DE OPERADOR Josvitervy Mesa

RECIBIDO DE OPERACIÓN Freddy Almestroza

33009

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 01
	PREOPERACIONAL MINICARGADOR	30/12/2025 · ALTARA INGENIERIA SAS
		VERSION 2

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO MINICARGADOR

FECHA: 20-04-26 — 26-04-26 OBRA: colegio Alfonso Lopez Pumarejo HORÓMETRO: 2411.0 — 2424.9

MODELO Y SERIE EQUIPO: B476 13629

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA
ELÉCTRICO	Verificar el funcionamiento de las luces traseras y faros delanteros, alarma y luz de retroceso, exploradoras y direccionales	/			/			/			/			/			/		
	Verificar y limpiar la batería y sus bornes	/			/			/			/			/			/		
	Verificar fallas en tablero de instrumentos (Presión aceite, temperatura del motor, etc.)	/			/			/			/			/			/		
	Luz estroboscópica o baliza	/			/			/			/			/			/		
	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO	Inspeccionar cilindros hidráulicos, verificar estado de los sellos y superficies de los vástagos (picaduras y corrosión).	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado de las mangueras y conexiones hidráulicas y fugas.	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el correcto funcionamiento de los mandos hidráulicos.	/			/			/			/			/			/		
	Niveles de aceite motor y refrigerante	/			/			/			/			/			/		
	Limpiar filtro de aire externo y carcasa	/			/			/			/			/			/		
	Fugas de aceite, refrigerante y combustible	/			/			/			/			/			/		
	Ajuste de correas (bomba de agua, alternador y A/A) Verificar estado del radiador de mangueras del sistema de refrigeración (verificar tapa)	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado del ventilador del motor.	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado de la pala	/			/			/			/			/			/		
	Engrase a todos los puntos del equipo	/			/			/			/			/			/		
	Verificar y limpiar la tapa del tanque de combustible	/			/			/			/			/			/		
	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
CABINA Y ESTADO GENERAL	Limpieza interior de la cabina	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado y funcionamiento del cinturón de seguridad, anclaje y mecanismo de cierre.	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado y correcto funcionamiento de los manómetros, testigo medidores del tablero.	/			/			/			/			/			/		
	Verificar el estado de los estribos y pasamanos, comprobar anclaje y correcta instalación.	/			/			/			/			/			/		
	Cintas reflectivas	/			/			/			/			/			/		
	Estado silla	/			/			/			/			/			/		
	Espejo cabina	/			/			/			/			/			/		
	Extintor	/			/			/			/			/			/		
	ITEM A INSPECCIONAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
LLANTAS Y BALDE	Presión de aire de las llantas	/			/			/			/			/			/		
	Llantas en buen estado sin cortes profundos, huellas	/			/			/			/			/			/		
	Espárragos de las llantas y el estado de los rines	/			/			/			/			/			/		
	Estado general del balde (punteras y estructura en general)	/			/			/			/			/			/		
	Estado general de cuchilla y porta cuchilla	/			/			/			/			/			/		

OBSERVACIONES Pendiente mando de Avance derecho y mantenimiento al tanque de combustible

FIRMA DE OPERADOR

RECIBIDO DE OPERACIÓN

3010

ALTARA Ingeniería S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	FORMATO 01	
	PREOPERACIONAL MINICARGADOR	30/12/2025	ALTARA INGENIERIA SAS
		VERSION 2	

PREOPERACIONAL Y REPORTE DE EQUIPO MINICARGADOR

FECHA: 27-04-26 - 2-05-26 OBRA: Colegio Alfonso Lopez HORÓMETRO: 2427.6 — 2436.2

MODELO Y SERIE EQUIPO: B476 13629

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA
ELÉCTRICO	Verificar el funcionamiento de las luces traseras y faros delanteros, alarma y luz de retroceso, exploradoras y direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la batería y sus bornes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar fallas en tablero de instrumentos (Presión aceite, temperatura del motor, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Luz estroboscópica o baliza	✓			✓			✓						✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO	Inspeccionar cilindros hidráulicos, verificar estado de los sellos y superficies de los vástagos (picaduras y corrosión).	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de las mangueras y conexiones hidráulicas y fugas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el correcto funcionamiento de los mandos hidráulicos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Niveles de aceite motor y refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpiar filtro de aire externo y carcasa	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Fugas de aceite, refrigerante y combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste de correas (bomba de agua, alternador y A/A)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar estado del radiador de mangueras del sistema de refrigeración (verificar tapa)				✓														
	Verificar el estado del ventilador del motor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de la pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Engrase a todos los puntos del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar y limpiar la tapa del tanque de combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
CABINA Y ESTADO GENERAL	Limpieza interior de la cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y funcionamiento del cinturón de seguridad, anclaje y mecanismo de cierre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado y correcto funcionamiento de los manómetros, testigo medidores del tablero.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Verificar el estado de los estribos y pasamanos, comprobar anclaje y correcta instalación.	✓			✓									✓					
	Cintas reflectivas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado silla.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo cabina.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	ITEM A INSPECCIONAR	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
LLANTAS Y BALDE	Presión de aire de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas en buen estado sin cortes profundos, huellas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espárragos de las llantas y el estado de los rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general del balde (punteras y estructura en general)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general de cuchilla y porta cuchilla																		

OBSERVACIONES

FIRMA DE OPERADOR

RECIBIDO DE OPERACIÓN

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 06-04-2026 AL día/mes/año 12-04-2026
EQUIPO Retro Cargador MARCA SINOMACH SERIE 630-4
UBICACIÓN CONTRATISTA: Colegio Alfonso López Pumarejo
HOROMETRO INICIAL: 6715 HOROMETRO FINAL 6841.0

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO: ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables	✓		✓				✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO														
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (toma meza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornamesa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de leverrte del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 13-Abril-2026 AL día/mes/año 19-Abril-2026
EQUIPO Retrocargadora MARCA SUNOMACH SERIE 630-4
UBICACIÓN CONTRATISTA:
HOROMETRO INICIAL: 6447 HOROMETRO FINAL 6697

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
° Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO					✓									
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (torna meza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
°Corona de tornamesa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del cucharon	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 20-Abril-2026 AL día/mes/año 26-Abril-2026
EQUIPO Retro Cargador MARCA SIWOMACH SERIE 630-A
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso Lopez Pumarejo
HOROMETRO INICIAL: 6697 HOROMETRO FINAL 6914

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO: ABC	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleres de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (toma meza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de tomamesa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo A. Castañeda Gómez

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 27 - Abril - 26 AL día/mes/año 03 - MAYO - 2026
EQUIPO Retro excavadora MARCA SUNMACH SERIE 638-4
UBICACIÓN CONTRATISTA: Colegio Alpuso Sopra
HOROMETRO INICIAL: 691.4 HOROMETRO FINAL 717.2

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO: ABC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escalaras de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO														
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (torna meza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de tornamesa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

3301

INSPECCION EPP

33016

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 10-04-2026 Area / Proyecto: CE-201 Col Alfonso Lopez Responsable: Juana C Vega

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcional y en buenas condiciones de uso.

M (Malo): Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.

NT (No tiene): No cuenta o no usa la dotacion y EPP

NA(No aplica): La labor desempeñada no requiere de elementos de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentren (B, M, NT, NA)																				FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta d acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo inserción	Protección auditiva de copa	Protección auditiva diadematada	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Protección respiratoria N/P	Barbiquejo	
1	Andrea Monsalve	20499919	Cont. Vial	B	B	B	NT	B	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2	Ana Mayerli Parada	1006821856	Cont Vial	B	B	B	NT	B	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
3	Fernando Fonseca	86063.011	Almacenista	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B		
4	Jorge Duenas Alfonso	4191733	Soldador In	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA		
5	Dionell Jose Hoqueda	5386773	Ay de Obra	B	B	B	NT	B	B	NT	NT	B	NT	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	B		
6	Edwin Stiven Torero	1006689217	Ay de Obra	B	B	B	B	B	B	NT	NT	B	NT	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	B		
7	Freddy Hinestroza	1105037564	Op Planta de Concreto	B	B	B	NT	NT	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
8	Jhoviter Yi Mena	80033376	Op de Mezclador	B	B	B	B	NT	B	B	NA	NA	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
9	Anderson Heredia	6543967	Ay de Obra	B	B	B	NT	B	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B		
10	Oscar Andres Guerrero	1121868374	Ay Bomba	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	B		

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma responsable | Representante del COPASST | Residente SST

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 10-04-2026 Area / Proyecto: CE-201 Col. Alfonso L Responsable: Jhonny C Vega.

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentra en buen estado, con buena vida y en buenas condiciones de uso.

NT (No Bueno) : No cuenta o no usa la dotación y EPP.

El (Malo) : Cuenta la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.

NA(No aplica) - La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentren (B; M; NT; NA)																		FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas para dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo inserción	Protector auditivo de copa	Protector auditivo desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Protección respiratoria MP	Barboquejo	
1	Giovanny Castañeda	1618911145	Ayudante	B	B	B	B	B	B	NT	NA	B	B		B	NT					B	
2	Jhon Sebastian Sanchez	1121931529	Ay Arizo Electricista	B	B	B	B	NT	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	NA	NA	B	
3	Rogelio Castañeda	1019008320	Operador Retroexc.	B	B	B	B	B	B	NT	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Cesar Lopez R.	1006700623	Ay Basico Electricista	B	B	B	B	NT	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma responsable | Representante del COPASST | Profesional SST

33019

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 17 - 04 - 2026 Area / Proyecto: CE-201 Colt Alfonso 4 Responsable: Diana C Vega

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.

M (Malo): Cuando la dotación y EPP se encuentren deteriorados y no funcionales.

NT (No Tiene): No cuenta o no recibe la dotación y EPP.

NA (No aplica): La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentren (B, M, NT, NA)																		FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta de acero aislantes	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo incrustado	Protección auditiva de copa	Protección auditiva desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Protección respiratoria N/P	Barboquejo	
1	Anderson Jose Hoyos	6843967	Ay. de Obra	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	N/A	NT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
2	Edwin Steven Forero Pelayo	1006689217	Ay de Obra	B	B	B	B	B	B	NT	N/A	B	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
3	Xavier Ivan Pacheco	80386966	Ay de Obra	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
4	Maria Andrea Holguin M.	20499919	Controladora Vial	B	B	B	B	B	B	NT	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Mayerli Parada	1006821856	Controladora Vial	B	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	NT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Fernando Fonseca	80063.011	Almacenista	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Freddy Hinestroza	1105057864	Op Planta Concreto	B	B	B	B	NT	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
8	Giovanny Castañeda	16.189.945	Op Bomba Estacionaria	B	B	B	B	B	B	NT	N/A	B	M	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
9	Oscar Andres Guerrero Pelayo	1121816284	Op Bomba Estacionaria	B	M		B	B	N/A	B		B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
10	Dayferny Hurtado Castro	80.033326	Op Mezclador	B	B	B	B	M	B	B	N/A	N/A	B	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma Responsable

Responsable del COPASST

Profesional SST

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 17-04-2026 Area / Proyecto: CE-201 CAL. F Responsable: Diana Vega

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentra en buen estado, con las normas y en buenas condiciones de uso.
M (Malo): Cuando la dotación y EPP se encuentra deteriorado y no funcional.
NT (No tiene): No cuenta o no usa la dotación y EPP.
NA (No aplica): La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentren (B, M, NT, NA)																		FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta d acero dieléctricas	Botas sin cuadra puntas de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de cabritilla	Protector auditivo reservable	Protección auditiva de copa	Protección auditiva desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Protección respiratoria N/P	Barbuquejo	
1	Fernando Rodriguez	79.637.101.	Tecnico Electricista	B	B	B	NT	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	
2	Oswaldo Lopez	1006700623	Ay Basico Electricista	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
3	Julio Sebastian Gonzalez	1121.931.529	Ay Avanzado Electricista	B	B	B	B	NT	B	B	N/A	B	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
4	Gregorio Bohorquez	1073816074	Oficial de Obra	B	B	B	NT	NT	B	NT	NT	NT	NT	B	NT	NT	NT	NT	N/A	N/A	B	
5	Yorman Chaparro	1001846684	Oficial de Obra	B	B	M	NT	NT	B	NT	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	Yorman
6	Jaquelin Rios Alvarez	—	Ay. de Obra	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—		Ya esta registrado
7	Javier Duarte	79.391.030	Oficial de Obra	B	B	B	NT	NT	B	NT	N/A	B	B	B	NT	NT	B	B	N/A	N/A	NT	
8	Leonel Alvarez	1.013406303	Ayudante de Obra	B	B	B	NT	NT	B	NT	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	
9																						
10																						

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma Responsable — Representante del COPASST — Profesional SST

SC

33021

ARNES

33022

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

33023

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: CE-204 Col Alfonso Lopez P N° Asignado al equipo: 0791 N° Lote: 36709 Serial: 433 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 02-2024

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 13-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	14-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	15-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	16-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	18-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen falladuras		✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:	Jhon Mosquera			Anderson José			Anderson José			Anderson José			Anderson M		
	Cargo:	Ayudante			Ayudante			Ayudante			Ayudante			Ayudante		
	Firma:				Anderson M			Anderson M			Anderson M			Anderson M		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	SI			SI			SI			SI			SI		

33024

LOGO

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez Nº Asignado al equipo: 0791 Nº Lote: 36709 Serial: 433 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 02-2024

		Fecha:	20-04-2026			21-04-2026											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓										
	Están desflechadas			✓			✓										
	Desgastadas			✓			✓										
	Tienen teladuras			✓			✓										
	Hay torcín			✓			✓										
	Presentan suciedad			✓			✓										
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓										
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta			✓			✓										
	Sustancias químicas			✓			✓										
	Otras			✓			✓										
COSTURAS	Completas		✓			✓											
	Rasgadas			✓			✓										
	Otra			✓			✓										
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓											
	Presentan Corrosión			✓			✓										
	Deformación			✓			✓										
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓										
	Otras			✓			✓										
	Responsable de inspección:		Anderson Henao			Anderson M											
	Cargo:		Ayudante			Ayudante											
	Firma:		Anderson M			Anderson M											
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI											

SC-00

02/2021

33020

EDWIN HUERFANO

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO Contratista Edwin Huerfano 33026

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez P. Nº Asignado al equipo 01 Nº Lote: 417669 Serial: 343 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 08 - 2025

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 02-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	03-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	04-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	05-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	06-03-20 SI	NO	OBSER
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Estan deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen talladuras		✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay tensión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
Responsable de inspección:		Andrés Bohorquéz			Andrés Bohorquéz			Andrés Bohorquéz			Andrés Bohorquéz			Andrés Bohorq		
Cargo:		Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero		
Firma:		Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B		
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 00 27/09/2021

Powered by CamS

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Edwin Huérfano 33023

Proyecto: CE-201 Pol. Alfonso López Pumarejo | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 47669 | Serial: 343 | Marca: InSaFe

Fecha de fabricación: 08-2025

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 09-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	10-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	11-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	12-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	13-03-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen bayos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Estan desflecadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen talladuras		✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta		✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Rasgadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformacion		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:	Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez		
	Cargo:	Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero		
	Firma:	Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	SI			SI			SI			SI			SI		

REV. 00 27/09/2021

Powered by CamS

3328

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Contratista: Edwin Huérfano

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez N° Asignado al equipo: 01 N° Lote: 01 47669 lote. Partida: 47669 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 03-2025 Serial 343

		Fecha:	14-03-2026			16-03-2026			17-03-2026			18-03-2026			19-03-2026		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Están desflecadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen bolilleras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y fluidos (ej: cloro,			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otras			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:		Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez		
	Cargo:		Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero		
	Firma:		Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI			SI			SI			SI		

09/2021

Powered by CamScanner

33029

INSPECCIÓN DE ARNESES DE CUERPO COMPLETO

Contratista Edwin Pérfano

Proyecto: CE-201 Col. Alfaudapart N° Asignado al equipo: 01 N° Línea: 42669 Serial: 343 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 08-2025

		Fecha:	20-03-2026			21-03-2026			24-03-2026			26-03-2026			27-03-2026		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fotan costuras/cortes			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen falladuras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay tensión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas			✓			✓			✓		✓			✓		
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓				✓			✓	
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓							
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:		Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez		
	Cargo:		Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadener		
	Firma:		Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

3303C

Proyecto: CIE-201 Colegio Alfayuelo Fase 1 — Nº Asignado al equipo: C1 — Nº Lote: 47669 — Unidad: 343 — Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 08/2025

		29-03-2026			30-03-2026			31-03-2026			01-04-2026					
PIEZAS	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tirones bruscos o agudos		✓			✓			✓			✓				
	Roces, desgaste/rotura		✓			✓			✓			✓				
	Desgarraduras		✓			✓			✓			✓				
	Tirones bidireccionales		✓			✓			✓			✓				
	Mala tensión		✓			✓			✓			✓				
	Prevención incendios		✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓				
	Salpicaduras de pintura y rigidez en cinta,		✓			✓			✓			✓				
	Deformidades químicas		✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓				
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓					
	Reventadas		✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓				
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓					
	Perforación Corrosión		✓			✓			✓			✓				
	Deformación		✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓			✓			✓			✓				
	Otros		✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección		Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez					
Cargo		Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero					
Firma		Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.			Andrés B.					
El equipo se encuentra en optimas condiciones para ser usado		SI			SI			SI			SI					

09/2021

Powered by CamScanner

33031

ESLINGA

33032

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

33033

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: CE-201 Cel. Alfonso Lopez N° Asignado al equipo: 0796 N° Lote: 37359 Serial: 87 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 03- 2024 Tipo de eslinga: Posicionamiento: X Restricción: Con absorbedor:

		Fecha:	13-04-2026			14-04-2026			15-04-2026			16-04-2026			18-04-2026		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras			✓			✓			✓						✓	
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓						✓	
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓						✓	
	Abren y cierran correctamente.		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta rasgaduras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (SI aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosión y óxido.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (SI aplica)	Presenta fisuras o desgarros.																
	Costuras rotas o reventadas.																
	Deterioro																
	Presentan suciedad																
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																
	Otros																
Responsable de inspección:			Daniel Mosquera			Anderson J			Anderson M			Anderson M			Anderson as		
Cargo:			Ayudante			Ayudante			Ayudante			Ayudante			Ayudante		
Firma:						Anderson M			Anderson M			Anderson M					
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:			SI			SI						SI			Anderson M		

33059

INSPECCIÓN DE ESLINGA

C&G

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez Nº Asignado al equipo: 0793 Nº Lote: 37359 Serial: 87 Marca: Inspe

Fecha de fabricación: 03-2024 Tipo de eslinga: Posicionamiento: Restricción: Con absorbedor:

		Fecha:	20-04-2026			21-04-2026														
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓														
	Tiene fisuras			✓			✓													
	Corrosión y óxido			✓			✓													
	Golpes, hundimientos			✓			✓													
	Abren y cierran correctamente.		✓			✓														
	Ojetes deformados y rotos			✓			✓													
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachados			✓			✓													
	Desgastados			✓			✓													
	Presenta laceraciones			✓			✓													
	Presenta torsión			✓			✓													
	Ruptura			✓			✓													
	Otros			✓			✓													
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Completos		✓			✓														
	Presentan corrosión y óxido.			✓			✓													
	Deformación			✓			✓													
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓													
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres.																			
	Costuras sueltas o reventadas.																			
	Deterioro																			
	Presentan suciedad																			
	Quemaduras por soldadura o esmerilo.																			
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta																			
	Otros																			
	Responsable de inspección:		Anderson Mendez			Anderson M														
	Cargo:		Ayudante			Ayudante														
	Firma:		Anderson M			Anderson M														
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI														

33031

EDWIN HUERFANO

3336

INSPECCIÓN DE ESLINGA

C&G

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso López N° Asignado al equipo: 01 N° Lote: 2509 Serial: 3026235[illegible]3 Marca: LinkTech

Fecha de fabricación: Tipo de eslinga: Posicionamiento: ☐ Restricción: ☐ Con absorbedor: ☒

		Fecha:	06-04-2026			07-04-2026			08-04-2026			09-04-2026			10-04-2026		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓	
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abren y cierran correctamente.		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta falladuras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosión y óxido.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos.			✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras sueltas o reventadas.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deterioro			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura o abrasión.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
Responsable de inspección:			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez		
Cargo:			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero		
Firma:																	
El equipo se encuentra en óptimas condiciones para su uso SI/NO:			SI			SI			SI			SI			SI		

33035

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez — N° Asignado al equipo: 01. — N° Lote: 2509 — Serial: 3025DA0035 — Marca: InkTech

Fecha de fabricación: 09-2025 — Tipo de eslinga: — Reutilización: — Con abrasividad: x

		Fecha:	11-04-2026			13-04-2026			14-04-2026			15-04-2026					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		✓			✓			✓			✓					
	Tiene fisuras			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓				
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓				
	Abrasión y desgaste excesivo/marcado		✓			✓			✓			✓					
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓				
CINTAS CONFECCIONADA	Están desflecadas			✓			✓			✓			✓				
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓				
	Presenta telarañas			✓			✓			✓			✓				
	Presenta fusión			✓			✓			✓			✓				
	Rupturo			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓				
PARTES METÁLICAS (si aplica)	Completos		✓			✓			✓			✓					
	Presentan corrosión y óxido.			✓			✓			✓			✓				
	Deformación			✓			✓			✓			✓				
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓				
ABSORBEDOR (si aplica)	Presenta fisuras o desgarros			✓			✓			✓			✓				
	Costuras rotas o reventadas			✓			✓			✓			✓				
	Deterioro			✓			✓			✓			✓				
	Presenta suciedad			✓			✓			✓			✓				
	Quemaduras por soldadura o esmeril.			✓			✓			✓			✓				
	Señalización de platina y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓				
	Otros			✓			✓			✓			✓				
Responsable de inspección:			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez			Andrés Bohorquez					
Cargo:			Cadenero			Cadenero			Cadenero			Cadenero					
Firma:																	
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO			SI			SI,			SI			SI					

33038

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso López P. | Nº Asignado al equipo: 01 | Nº Lote: 2509 | Serial: 8-26-250901015 | Marca: LINK TECH

Fecha de fabricación: 09-2025 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 15-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	16-04-2026 SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro	X			X											
	Tiene fisuras		X			X										
	Corrosión y óxido		X			X										
	Golpes, hundimientos		X			X										
	Abren y cierran correctamente.	X			X											
	Ojetes deformados y rotos		X			X										
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachadas		X			X										
	Desgastadas		X			X										
	Presenta talladuras		X			X										
	Presenta torsión		X			X										
	Ruptura		X			X										
	Otros		X			X										
PARTES METALICAS (Si aplica)	Completas	X			X											
	Presentan corrosión y óxido		X			X										
	Deformación		X			X										
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X										
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgastes.		X			X										
	Costuras sueltas o reventadas.		X			X										
	Deterioro		X			X										
	Presentan suciedad		X			X										
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X										
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X										
	Otros		X			X										
	Responsable de inspección:	Carlos Eduardo Ortiz			Carlos Eduardo Ortiz											
	Cargo:	Operario			Operario											
	Firma:															
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:	Si			Si											

33039

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Proyecto: CE-2010 | Alfredo Lopez P. | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: 2509 | Serial: 3026509[illegible]035 | Marca: LinK Tech

Fecha de fabricación: 09-2025 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: | Con absorbedor: X

		Fecha:	20/04/2026			21/04/2026			22/04/2026			23/04/2026			24-04-2026		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tienen doble seguro		X			X			X			X			X		
	Tiene fisuras			X			X			X			X			X	
	Corrosión y óxido			X			X			X			X			X	
	Golpes, hundimientos			X			X			X			X			X	
	Abren y cierran correctamente.		X			X			X			X			X		
	Ojetes deformados y rotos			X			X			X			X			X	
CINTA / CORREA/CUERDA	Están deshilachados			X			X			X			X			X	
	Desgastados			X			X			X			X			X	
	Presenta falladuras			X			X			X			X			X	
	Presenta torsión			X			X			X			X			X	
	Ruptura			X			X			X			X			X	
	Otros			X			X			X			X			X	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Costuras		X			X			X			X			X		
	Presentan corrosión y óxido.			X			X			X			X			X	
	Deformación			X			X			X			X			X	
	Fisuras, golpes, hundimientos.			X			X			X			X			X	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros.			X			X			X			X			X	
	Costuras sueltas o reventadas.			X			X			X			X			X	
	Deterioro			X			X			X			X			X	
	Presentan suciedad			X			X			X			X			X	
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.			X			X			X			X			X	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.			X			X			X			X			X	
	Otros			X			X			X			X			X	
	Responsable de inspección:		Carlos Eduardo Castro			Carlos Eduardo Castro			Carlos Eduardo Castro			Carlos Eduardo Castro			Carlos Eduardo Castro		
	Cargo:		Ordenador			Ordenador			Ordenador			Ordenador			Ordenador		
	Firma:		Carlos Castro			Carlos Castro			Carlos Castro			Carlos Castro			Carlos Castro		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		Si			Si			Si			Si			Si		

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

33040

INSPECCIÓN LOCATIVA PROYECTOS

33041

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

330 de 2V

INSPECCIÓN LOCATIVA PROYECTOS
(ORDEN Y ASEO)

C&G

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez P.

Fecha de Inspección: 30 - Abril - 2026

CONDICIONES A REVISAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1. Condiciones seguras del lugar de trabajo				
Todos los cables eléctricos o tableros eléctricos se encuentran debidamente ajustados y/o ubicados estratégicamente para evitar tropiezos y caídas.	✓			
Las áreas de trabajo se encuentran libres de residuos, sustancias químicas o cualquier otro contaminante.	✓			
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para la labor.		✓		Cuando llueve hay areas que encuentran superficies resbalosas.
Se cuenta con puntos de hidratación y de descanso para los colaboradores.	✓			2 Dispensadores 1 Termo
Los pisos se encuentran libres de desniveles, puntillas, clavos, o desorden que pueda generar accidentes.	✓			Recolección Constante
Las instalaciones sanitarias funcionan correctamente y se encuentran debidamente aseadas.	✓			
La iluminación permite trabajar sin esforzar la visión.	✓			
Los escombros son ubicados en puntos de acopio y debidamente señalizados.	✓			
Las áreas de almacenamiento y los pasillos se encuentran organizados y con la señalización correspondiente a los materiales e insumos que se almacenan?	✓			
Los residuos ordinarios y peligrosos se encuentran dispuestos en los sitios de disposición temporal y debidamente señalizados.	✓			Puntos Ecológicos
2. Señalización				
Se cuenta con señalización pertinente de acuerdo con los peligros y riesgos existentes en el proyecto?	✓			
Se cuenta con respectiva señalización de emergencia (rutas de evacuación, punto de encuentro entre otros?	✓			
Los auxiliares de movilización del proyecto cuentan con la respectiva señalización de pare y siga y su chaleco reflectivo?	✓			02 Controladoras Viales
Los accesos peatonales o vehiculares están libres de obstaculos que puedan bloquear el paso e interferir con el transito adecuado?	✓			
3. Emergencias y Evacuación				
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos.	✓			
Se cuenta con información publicada de las líneas de emergencia y medevac del proyecto.	✓			
En el área se cuenta con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	✓			
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.	✓			Extintores Multiproposito

FIRMAS

Realiza la inspección _____

VoBo miembro COPASST: _____

ANEXO 21 CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD EMITIDO

POR ARL

33044

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

33048

AXA COLPATRIA

LISTADO DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa CONSORCIO EDUCACION CYG - MH identificada con NIT 901687301 y número de afiliación 9016319 reportó los siguientes accidentes de trabajo durante el periodo de accidentes comprendido entre 01/04/2026 y 30/04/2026 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Número Reporte Accidente	Fecha Ocurrencia	Fecha Radicación	Documento Trabajador	Nombre Trabajador	Tipo Usuario
20260044695	13/04/2026	13/04/2026	5386773	DIOSNELL JOSE MOSQUEDA TORRES	Empleado

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 02 días del mes de mayo del 2026 a las 11:28:16.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

33046

PRAGMA

CONSORCIO EDUCACION
C&G
Ingeniería y Construcciones

33047

EDWIN HUERFANO

ARL | sura

Medellín, 2 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa EDWIN ARMANDO HUERFANO ARIAS, CC C1057587956, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ARL | sura

3040

Medellín, 4 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, NIT N901443621, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 1.15%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3365

CL CASETONES

ARL | sura

Medellín, 5 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CL CASETONES SAS, NIT N901764570, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

33052

POWEL INGENIERIA

ARL | sura

Medellín, 4 de mayo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS, NIT N900276725, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 0.43%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33054

ANEXO 22. INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

33655

C&G	INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 26 HORA:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: ROMVAL
Frente de obra: Construcción Institución Educativa Alfonso Lopez
Ubicación de la Inspección: Obra Colegio Alfonso Lopez
Responsable HSE del contratista: .
N° de Trabajadores en Obra total: Hombres: Mujeres:

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames			✓
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: ASTRID RUIZ GONZALEZ
C.C 40. 341812
FIRMA:
CARGO: Ing Ambiental.

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Yeidi M°
C.C 1003787891
FIRMA: Yeidy M°
CARGO: SST

33056

C&G	INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 26 HORA:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: PRAGMA.
Frente de obra: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso López.
Ubicación de la Inspección: Frente de obra
Responsable HSE del contratista: Nicolas Valderrama SST.
Nº de Trabajadores en Obra total: 20 Hombres: 20 Mujeres:

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames	✓		✓
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: ASTRID RUIZ GONZALEZ.
C.C 40341812.
FIRMA:
CARGO: Ing Ambiental

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Nicolas Valderrama
C.C 1.111.871.816
FIRMA:
CARGO: SST

C&G

INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 26 HORA: 10:55.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: ATARA INGENIERIA.
Frente de obra: RECONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LOPEZ.
Ubicación de la Inspección: COLEGIO ANTONIO LOPEZ (COY)
Responsable HSE del contratista: FREDI ANESTESIO
Nº de Trabajadores en Obra total: 4. Hombres: 4 Mujeres: 0.

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames	✓		✓
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: ASTRID RUIZ GONZALEZ
C.C 40.341.812
FIRMA:
CARGO: INT Ambiental

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: FREDDI HINESTROZA PERDOMO
C.C 1103937864
FIRMA:
CARGO: Operador Planta de concreto

330f8

ANEXO. 23 INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

33059

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso López.

FECHA: 28/04/26 LUGAR DE LA INSPECCION: Planta Producción Concreto

NOMBRE DEL EQUIPO Planta de Concreto Pomar CODIGO O REFERENCIA: DM STANDARD 10932.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	
NEUMATICA	
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	✓

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	✓
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE			✓	
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓	
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			
Almacenamiento	✓			
extintor - Punto ecológ	✓			
Manejo residuos.	✓			
Sistema Ventilación	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
Paletas Letreros		
Raspador.		
Iluminación Secretaría		
Espejo Medialuna (Mundo cerca)		

FIRMA RESPONSABLE: _____
CC 1V.341812.

FIRMA CONTRATISTA: Freddy Hinestroza P
CC 1105051864

	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstrucción de la institución Educativo Alfonso Lopez.

FECHA: 28/04/26 **LUGAR DE LA INSPECCION:** obra Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

NOMBRE DEL EQUIPO Bomba Concreto **CODIGO O REFERENCIA:** CONCRETE PUMP PM 16000 10K2.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			
Estado General	✓			
Sistema Bombeo	✓			
Sistema Mecanico	✓			
Seguridad operativa	✓			

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE : [signature]
1.042.241.852

FIRMA CONTRATISTA: [signature]
1.151.189.945 Leiva

33061

NIT: 901.687.301

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstruccion Institucion educativa Alfonso Lopez

FECHA: 25/04/16 LUGAR DE LA INSPECCION: Obra Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO Bobcat Minicargador CODIGO O REFERENCIA: S18 ENERGY FORCE.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	
MECANICA	
A COMBUSTIBLE	
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	
CARCAZA	
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			
Estado General	✓			
Sistema Mecanico	✓			
Sitema Hidraulico	✓			
Sistema Industrial	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
Mando Avance.	28/04/16	OK
Lavado Tanque Combustible	28/04/16	OK.

FIRMA RESPONSABLE : CC 1.116.341.872.

FIRMA CONTRATISTA: - 80033336.

	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstrucción de la institución Educativo Alfonso Lopez.

FECHA: 28/04/26 **LUGAR DE LA INSPECCION:** obra Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

NOMBRE DEL EQUIPO Bomba Concreto **CODIGO O REFERENCIA:** CONCRETE PUMP DV160-10K2.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			
Filtrado General	✓			
Sistema Bombeo	✓			
Sistema Mecanico	✓			
Seguridad operativa	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE : 1042034182

FIRMA CONTRATISTA: 16189945 Cali

3063

NIT: 901.057.301

INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Reconstrucción Institución Educativa Alfonso Lopez

FECHA: 25/04/16 LUGAR DE LA INSPECCION: Obra Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO Bobcat Minicargador CODIGO O REFERENCIA: S18 CAP 11-TACE.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	
MECANICA	
A COMBUSTIBLE	
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	
CARCAZA	
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			
Estado General	✓			
Sistema Mecanico	✓			
Sistema Hidraulico	✓			
Sistema Industrial	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
Mando Avance.	28/04/16	OK
Lavado Tanque Combustible	28/04/16	OK.

FIRMA RESPONSABLE: [signature] CC 41.341.812.

FIRMA CONTRATISTA: [signature] - 80033336.

33064

ANEXO 24 VALES INGRESO DE MATERIAL

33065

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
1 4 26	

REMISIÓN Nº 1932

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.008.868.829-5 CEL. 318 3029117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
7 4 26	7:30

REMISIÓN Nº 1939

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.008.868.829-5 CEL. 318 3029117

33066

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
7 4 26	9:00

REMISIÓN
Nº 1940

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.005.858.829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
7 4 26	10 38

REMISIÓN
Nº 1941

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"	1	
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.005.858.829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

33067

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
9 4 26	7 25

REMISIÓN Nº 1951

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
a 16000 7864

DIAPUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.026.555.829-5 CEL. 313 2929117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
9 4 26	9:15

REMISIÓN Nº 1952

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
a 16000 7864

DIAPUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.026.555.829-5 CEL. 313 2929117

23068

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
9 4 26	12:00

REMISIÓN
Nº 1955

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.629-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Fiesty Nunctrom

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
13 4 26	10:53

REMISIÓN
Nº 1969

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.629-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Fiesty Nunctrom

33069

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
13 4 26	2:01

REMISIÓN Nº 1971

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
13 4 26	

REMISIÓN Nº 1972

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

33070

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
14 4 26	10:03	Nº 1974

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	12
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	12

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hurtado

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
14 4 26	1:06	Nº 1980

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	1
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	1

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hurtado

33071

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
14 4 26	2:45

REMISIÓN
Nº 1984

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: VJI 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Ariza [illegible]
cc 1105677664

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.006.856.829-5 CEL. 310 2629117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
15 4 26	7:00

REMISIÓN
Nº 1987

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:
C.C.: [illegible]

OBSERVACIONES:
Freddy Ariza [illegible]
cc 1105677664

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.006.856.829-5 CEL. 310 2629117

33072

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
16 4 26	12:20

REMISIÓN
Nº 1993

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.006.866.829-5 CEL. 318 2529117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
16 4 26	2:10

REMISIÓN
Nº 1996

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.006.866.829-5 CEL. 318 2529117

33073

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
18 4 26	8 14

REMISIÓN Nº 2005

CLIENTE: Alfaro Ingenieros NIT. O C.C.: 900830
DIRECCIÓN: Compayo TELÉFONO: 18271044
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: EEH 972

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	13
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	13.

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.664.829-6 CEL. 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Sr Luis Rodriguez
FIRMA: 86056402

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Edilia Jimenez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 86057661 7

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
18 4 26	10 02

REMISIÓN Nº 2006

CLIENTE: Alfaro Ingenieros NIT. O C.C.: 900830
DIRECCIÓN: Compayo TELÉFONO: 18271044
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: EEH 972

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	13
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	13.

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.664.829-6 CEL. 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edilia Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.: 86056402

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 86057661

33079

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
21 / 4 / 26	7:10

REMISIÓN Nº 2012

CLIENTE: Altana Empresa NIT. O C.C.: 1006328
DIRECCIÓN: Tempate TELÉFONO: 3182210449
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: EEH472

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.: 86056402

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.026.598.829-9 CEL. 319 2529117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
21 / 4 / 26	7:28

REMISIÓN Nº 2013

CLIENTE: Altana Empresa NIT. O C.C.: 1006328
DIRECCIÓN: Tempate TELÉFONO: 3182210449
CONDUCTOR: Silvio Ramos PLACA NO.: SYD 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1105057864

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.026.598.829-9 CEL. 319 2529117

33075

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
21 / 4 / 26	8:53

REMISIÓN Nº 2014

CLIENTE: Altora — nyprieto NIT. O C.C.: 900803703
DIRECCIÓN: Tompeya TELÉFONO: 3182210449
CONDUCTOR: Silvano Ramos PLACA NO.: SYD144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.036.656.929-5 CEL. 318 2625117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
CC 1105637641

GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
21 / 4 / 26	10:50

REMISIÓN Nº 2015

CLIENTE: Altora — nyprieto NIT. O C.C.: 900803703
DIRECCIÓN: Tompeya TELÉFONO: 3182210449
CONDUCTOR: Silvano Ramos PLACA NO.: SYD144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.036.656.929-5 CEL. 318 2625117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
CC 1105637641

33076

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
24 / 4 / 26	7 AM

REMISIÓN Nº 2029

CLIENTE: Altos Ingenio NIT. O C.C.: 1007039[illegible]
DIRECCIÓN: Campaña TELÉFONO: 318271044
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: DEH 193

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.: 86056102

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1003037661

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
24 / 4 / 26	7:48

REMISIÓN Nº 2032

CLIENTE: Altos Ingenio NIT. O C.C.: 1007039[illegible]
DIRECCIÓN: Campaña TELÉFONO: 318271044
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: SVD 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edith Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1003037661

33077

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
24 / 4 / 26	9:20

REMISIÓN Nº 2028

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	15
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD A DISEÑO NIT. 1.006.XXX.XXX-5 CEL. 318 2525117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
CC 1105057664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
04 / M / A	7:00

REMISIÓN Nº 2036

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15 m3
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15 m3

DAR PUBLICIDAD A DISEÑO NIT. 1.006.XXX.XXX-5 CEL. 318 2525117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
CC 1105057664

33078

Villavicencio, 17 de marzo de 2026
CE-201-126-541

Señores
CL CASETONES S.A.S
Orinson López Fuentes
Rep legal

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta".

ASUNTO: Solicitud de disposición final adecuada de material casetón

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del proyecto denominado "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta". Identificado con Nit: 901687301-9 nos permitimos solicitar de manera formal su colaboración en la adecuada gestión de los residuos generados durante las actividades constructivas.

Específicamente se requiere la disposición final del material tipo casetón (icopor/poliestireno expandido –EPS) provenientes de la actividad de construcción de placas de entrepiso. En este sentido, solicitamos que dicho material sea gestionado mediante una empresa ambiental certificada, garantizando:

- Recolección y transporte por gestor autorizado
- Manejo adecuado del residuo (aprovechamiento o disposición final)
- Disposición en sitio autorizado
- Emisión de certificado de disposición a nombre del proyecto

Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente

Gregorio Doria
1073816074
17-03-26

330391

Agradecemos su atención solicitamos amablemente el envió de los respectivos soportes y certificados una vez realizada la gestión

Atentamente,

ASTRID RUIZ GONZALEZ
Ing. Ambiental
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH

33080

ANEXO 25. LISTADO DE ASISTENCIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO BIOPSICOSOCIAL EN OBRA.

3308

C&G

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 24/ Abril / 2026. LUGAR: Colegio ALP Bonanza

TEMAS TRATADOS: Taller

DURACIÓN:

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☒	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

Nº	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	María del pilar S.	Consorcio C46	Residente Social	
2				

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Anderson José Mend	consorcio	Ayudante	Anderson M	
2	Camilo Castañeda	Consorcio	DP Retro		
3	[illegible]	Prodes	[illegible]		
4	Edwin Stiven Forero P	consorcio	ayudante		
5	Cesar Luis Lopez	Powel	Ayud. elect		
6	[illegible]	Progma	of. cial		
7	Hernando Sua	Pragma	oficial		
8	Yerson cadena	pragma	oficial		
9	Cesar Guillermo	Pragma	OF.		
10	Javier Uedes	consorcio	ayudante	Javier	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

73082

ANEXO 26. LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL.

RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	CONSORCIO EDUCACION C&G

DD MM AA

CONTRATO Nº 1279 DE 2023 **FECHA ACTA** 14/ 04/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION C&G

INTERVENTORIA: CONSORCIO EDUCATIVA AR

OBJETO: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZPUMAREJO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Objetivo: Socializar ante el Comité de Vigilancia y Control el avance del proyecto "Reconstrucción de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo", correspondiente a los componentes técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y social, así como atender inquietudes y establecer compromisos.

Se dio inicio a la reunión con un saludo de bienvenida.

Se informó el avance general de obra así:

- Avance programado: **56.3%**
- Avance ejecutado: **50.0%**
- Diferencia: **6.3%**

Se socializaron las actividades ejecutadas durante el periodo, entre las cuales se destacan:

Actividades desarrolladas componente Técnico:

- Losa de contrapiso
- Malla electrosoldada
- Acero de refuerzo en columnas, vigas y losas
- Concretos estructurales
- Rellenos
- Instalación de tuberías
- Enchapes y aparatos sanitarios
- Mampostería

2. Componente Ambiental

Se socializó la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuyo objetivo es prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto.

Se expusieron las acciones desarrolladas en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA):

- Ahuyentamiento temporal de fauna
- Remoción de cobertura vegetal
- Orden y aseo en obra
- Mantenimiento de puntos ecológicos
- Manejo de maquinaria
- Señalización
- Mantenimiento de pozos de aguas residuales
- Implementación del PMT

Se destacó que el control y seguimiento ambiental se realiza de manera permanente durante la ejecución de las obras.

En relación al Plan de Manejo de Transito (PMT) se realiza de manera oportuna la entrega mensual del informe a movilidad entidad encargada de este proceso.

Aprovechamiento forestal: En relación a esta actividad se informa que los árboles se encuentran protegidos y aislados de la construcción.

La comunidad pregunta sobre la posibilidad de podar un árbol que está dentro del predio del colegio, que sus ramas están muy altas. A lo que se respondió que el pasado 8 de abril del año en curso se realizó la poda por parte de la Electrificado del Meta, a las ramas que estaban en contacto con la red eléctrica de alta tensión, pero ellos no hacen podas desde el interior de la obra. Por otro lado se informa que para la poda desde adentro del predio se debe solicitar la poda a la Alcaldía de Villavicencio quienes son los dueños del predio.

Inspecciones en obra: En esta actividad se realizan la inspección de los equipos en obra como Bomba Estacionaria, Minicarjador, planta de concreto.

3 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

La profesional SST informó sobre las actividades adelantadas, entre ellas:

- Inducciones
- Entrega de EPP
- Capacitaciones
- Inspecciones
- Señalización

Ante la consulta de la comunidad sobre la ocurrencia de accidentes en la obra, la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) informa que se ha presentado un accidente laboral consistente en un corte en la mano, el cual fue atendido oportunamente en el centro de salud de Pompeya y reportado a la ARL; como resultado de la atención médica se realizaron suturas

3308

y se otorgó una incapacidad de siete (7) días, a la espera de dictamen médico de acuerdo los resultados que arrojen radiografía de mano, por lo anterior el trabajador se encuentra pendiente de valoración complementaria mediante rayos X para determinar su condición y definir el tratamiento correspondiente.

4 Componente Social

Se socializó el Plan de Gestión Social, como instrumento para el manejo adecuado de los impactos sociales del proyecto.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

- **Componente de atención al usuario:** se realizó gestión a la solicitud de la junta de acción comunal del Alto de Pompeya y la Edil del corregimiento 4 sobre la poda del árbol que interfería con la red eléctrica de alta tensión para lo cual el pasado 08 de Abril del año en curso la entidad Electrificadora del Meta realizo la intervención del poda del árbol.

  Componente de Capacitación al personal en obra: Se socializo los temas y logros alcanzados en el desarrollo de los talleres de manera mensual con los trabajadores de obra.

  Dentro de los logros tenemos en el desarrollo del taller de Gestión del Riesgo Biopsicosocial en obra, se fortaleció la conciencia sobre el autocuidado físico y emocional, se identificaron los principales riesgos asociados al estrés, la carga laboral y las relaciones interpersonales, y se promovieron habilidades para el manejo adecuado de emociones, generando espacios de diálogo que contribuyeron al mejoramiento del clima laboral.

  Contratación de mano de obra: Se reportó la información de la mano de obra no calificada contratada en el proyecto del total de la mano de obra no calificada de la obra, correspondiente a 49 trabajadores de ellos 30 trabajadores pertenecen al área de influencia directa desempeñado cargos como: Ayudantes, con 14 trabajadores, Controladoras viales (2), Auxiliar de bomba estacionaria (1), Almacenista (1) y Cuidador de inmueble (1). Por lo anterior el consorcio mantiene su compromiso con la comunidad en emplear la mano de obra local necesaria para la ejecución del proyecto.

5. ESPACIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Propuestas y compromisos

La Veeduría propuso que el municipio establezca una fecha concreta para atender la situación y definir:

- Las acciones a ejecutar.
- La fuente de los recursos.

- La entidad responsable de la ejecución.

La supervisión por parte de la Alcaldía de Villavicencio manifestó que no es posible establecer fecha toda vez que se encuentran a la espera de la programación de una reunión ante el despacho del Sr Alcalde de Villavicencio para revisar el tema del acueducto y alcantarillado.

Adicional la interventoría manifiesta que es un proceso que se encuentra ante el juzgado quienes son los encargados de definir mediante sentencia quien es la entidad encargada de asumir la ejecución del acueducto, mas sin embargo se han adelantado acciones de orden administrativo entre la Edesa. y el Acueducto de Villavicencio como entrega de Planos de los pozos y servidumbre. Redes instaladas con los diseños, los planos y las servidumbres suscritas para la instalación de la tubería.

La alcaldía ha destinado una personas del área jurídica que se encuentra adelantando acciones, solicitando ante el juzgado los planos anexos al fallo de determino la servidumbre, para identificar la red por donde debe ir la tubería.

Se concluyó que aún se está a tiempo de realizar las gestiones necesarias para que el municipio defina la solución técnica y administrativa que garantice el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado para la institución educativa.

CIERRE

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizada la sesión, dejando constancia de los avances socializados, los compromisos adquiridos y la voluntad conjunta de todas las partes para culminar exitosamente el proyecto.

N°	Compromisos	Fecha
1	Enviar copia del acta	21/04/2026
2		

3385

C&G

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 14 | Abril | 2026 LUGAR: Colegio ALP Pompeya

TEMAS TRATADOS: Comite de Vigilancia y Control

DURACIÓN:

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☒	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Equipo Consorcio C4G	Consorcio C4G		
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Marisol Calvo C.	J.A.C. Pompeya	Presidente		
2	Marco Tulio Pereyra	J.A.C. Pompeya	Vicepresidente		
3	Ana Delia Gaitan	Edif. Carga A	Pte		
4	Francisco Urrego	SAC	Presidente		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	Andres Hernandez	Interventoria	Arquitecto		
7	Yeraldo E. Gomez G.	Contratista	Director de Obra		
8	Ivon Fernanda Falla	Interventoria	Profesional SST		
9	Carlos Alberto Hernandez	Consorcio	Ing Res.		
10	Hector Armando Gomez	Interventoria	Representante Legal		
11	Andrea Carrillo	Sup. SST			
12	Diana Mesa.	SST.	Apoyo S.		
13	Edson Fernay Garcia C.	561/ECP	Apoyo Tecnico		
14	Julieta Rodriguez.	ECP	Admin.		
15	Diana C Vargas	Consorcio	Prof SST		
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

ANEXO 27. LISTADO DE ASISTENCIA ENTREGA DE OFICIO AL COMERCIO.

C&G	LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Viaio 10/Abril/2026 LUGAR: Pompeya

TEMAS TRATADOS: Socialización oficio con Comerciantes Vecinos. DURACIÓN:

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☒		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

Nº	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Maria del pilar S.	Consorcio C46.	Residente Social	
2				

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Ana Delfa Pacda	la caseta	Propietaria.		
2	Amalia Suarez Avila.	Tienda Avila.	Propietaria		
3	Sandra Velasquez	Restaurante El Botalón	Propietaria.		
4	Andres Rentería	Panadería Dargdol	Propietaria	Andres R.	
5	Marisol Gonzalez	Panadería El Antojo.	Administradora.	Marisol González	
6	Milady Ruiz	Madimi.	Propietaria.	Milady Ru	
7	Andrea Vasquez	Restaurante la marita	Propietaria		
8	Andres Rivas.	Salsamantea	Propietario.		
9	Sandra Perez	Autoservicio Los Hinchas	Propietaria		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

ANEXO 28: OFICIO PARA COMERCIO POMPEYA.

33091

Villavicencio, 10 de Abril de 2026
CE-201-127-554

Señores

COMERCIANTES ALTO DE POMPEYA
Área de influencia directa del proyecto
Corregimiento de Pompeya
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta".

ASUNTO: Información sobre deudas de particulares

Cordial saludo,

Por medio del presente, el CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH se permite informar a los comerciantes del área de influencia del proyecto que no asume responsabilidad alguna por las deudas de carácter personal que puedan adquirir los trabajadores vinculados al consorcio o a sus empresas subcontratistas.

Es importante precisar que este tipo de compromisos corresponden a acuerdos individuales entre las partes, por lo cual cada trabajador es el único responsable de sus obligaciones económicas, sin que estas generen vínculo o responsabilidad para el consorcio.

De igual manera, se informa que el consorcio cumple de manera oportuna con los pagos correspondientes a su personal, dentro de los plazos establecidos legalmente.

La presente comunicación tiene como finalidad brindar claridad y prevenir posibles inconvenientes, contribuyendo así al mantenimiento de relaciones respetuosas y transparentes con la comunidad.


Agradecemos su atención y comprensión.

Cordialmente,

MARIA DEL PILAR SEPULVEDA SUAREZ
Residente Social
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH
E/R/A: MPS/NMA

Nota. Periodo Comprendido del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026

Ilustración 29 Participación de Inducciones



5.4 Retiros de Personal

En el mes de abril de 2026 se generaron seis (6) retiros de colaboradores de los contratistas activos en el proyecto. Para tal fin se solicita la entrega de la documentación que garantice que las empresas contratistas realizaron los respectivos procesos de liquidación, notificación de examen de egreso y/o realización por parte del ex colaborador en tiempo establecido, paz y salvo, documentos firmados por el personal saliente. Ver anexo 16. Documentos de Retiro de Personal. Nota: En caso que los documentos del personal no se entreguen oportunamente por parte de los contratistas se generan oficio y/o correspondencia por correo para solicitar la documentación.

ANEXO 12. SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO Y CONTRATISTAS

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

ROMVAL

en línea

Planilla Resumen

33095

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805727	6	ROMVAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 6B # 7 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7746206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	294501572	9504539018	E	2026/05/08	2026/05/11	BANCO CAJA SOCIAL		$4,464,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	inp	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (9 Afiliados)																						$14,380,88	$2,301,400			$14,380,88	$575,70			$14,380,88	$575,70			$14,380,88		$1,001,20				$4,454,000
Centro de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (9 Afiliados)																						$14,380,88	$2,301,400			$14,380,88	$575,70			$14,380,88	$575,70			$14,380,88		$1,001,20				$4,454,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$14,380,88	$2,301,400			$14,380,88	$575,70			$14,380,88	$575,70			$14,380,88		$1,001,20				$4,454,000
1	CC	1003787891	CORDOBA YULEIDI																		230201	30	$2,250,90	$360,200	EPS0	30	$2,250,90	$90,10	CCF2	30	$2,250,90	$90,10	14-1	30	$2,250,90	6.960	$156,70			SI	$697,100
2	CC	12831049	LANDAZURI AGUSTIN																		230301	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	6.960	$121,90			SI	$542,300
3	CC	78675490	MARTINEZ ARIEL																		230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	6.960	$121,90			SI	$542,300
4	CC	100393193	BERRIO FERNANDO																		230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	6.960	$121,90			SI	$542,300
5	CC	9154867	RODRIGUEZ NESTOR		X																230301	22	$1,283,99	$205,500	EPS0	22	$1,283,99	$51,40	CCF2	22	$1,283,99	$51,40	14-1	22	$1,283,99	6.960	$89,40			SI	$397,700
6	CC	1075089223	SALAS JHON	X	X																230201	11	$641,99	$102,800	EPS0	11	$641,99	$25,70	CCF2	11	$641,99	$25,70	14-1	11	$641,99	6.960	$44,70			SI	$198,900
7	CC	4104432	CETINA JOSE																		230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	6.960	$121,90			SI	$542,300
8	CC	93469384	USECHE JULIO	X	X																230301	12	$700,36	$112,100	EPS0	12	$700,36	$28,10	CCF2	12	$700,36	$28,10	14-1	12	$700,36	6.960	$48,80			SI	$217,100
9	CC	92512604	MERCADO RUFINO																		230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	6.960	$121,90			SI	$542,300
Total			**Afiliados(9)**																				$14,380,88	$2,301,400			$14,380,88	$575,70			$14,380,88	$575,70			$14,380,88		$1,001,20				$4,454,000

en línea

Planilla Resumen

33096

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,301,400	$5,000	$0	$2,306,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$597,800	$1,300	$0	$599,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,703,600	$3,700	$0	$1,707,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,001,200	$2,200	$0	$1,003,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,001,200	$2,200	$0	$1,003,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$575,700	$1,300	$0	$577,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$575,700	$1,300	$0	$577,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$575,700	$1,500	$0	$577,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$28,100	$100	$0	$28,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$167,200	$400	$0	$167,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$200	$0	$70,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$240,200	$600	$0	$240,800
TOTAL				9	$4,454,000	$10,000	$0	$4,464,000

en línea

Planilla Resumen

33697

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805727	6	ROMVAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 6B # 7 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7746206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	301543651	9504606751	E	2026/05/08	2026/05/12	NEQUI	4	$2,810,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIVO 52 (5 Afiliados)							$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
Centro de Trabajo: VIVO 52 (5 Afiliados)							$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
1	CC	11798455	MARTINEZ TEOBALDO		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1121906899	RODRIGUEZ DIEGO		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
3	CC	1221973762	GUTIERREZ JONATHAN		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1065841379	VASQUEZ FRANCISCO		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (1 Afiliados)							$291,818	$46,700			$291,818	$11,70			$291,818	$11,700			$291,818		$20,400		$0	$0		$90,500
Centro de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (1 Afiliados)							$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$20,400		$0	$0		$90,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$20,400		$0	$0		$90,500
5	CC	1075089233	MORENO CARLOS	X X	231001	5	$291,818	$46,700	EPS0	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
Total			**Afiliados(6)**				$9,046,34	$1,447,700			$9,046,343	$362,200			$9,046,34	$362,200			$9,046,343		$629,900		$0	$0		$2,802,000

en línea

Planilla Resumen

33098

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,447,700	$4,500	$0	$1,452,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$46,700	$200	$0	$46,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$900	$0	$281,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$2,500	$0	$843,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$629,900	$1,900	$0	$631,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$629,900	$1,900	$0	$631,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$362,200	$1,100	$0	$363,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$362,200	$1,100	$0	$363,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$362,200	$1,300	$0	$363,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$151,900	$500	$0	$152,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$500	$0	$140,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				6	$2,802,000	$8,800	$0	$2,810,800

PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

33099

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805727	6	ROMVAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 6B # 7 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7746206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	120959085	9504667004	E	2026/05/08		BANCO CAJA SOCIAL	5	435.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (1 Afiliados)																							$1,400,72	$224,200			$1,400,724	$56,10			$1,400,72	$56,10			$1,400,72		$97,50					$433,900
Centro de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (1 Afiliados)																							$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,10			$1,400,72		$97,500		$0	$0		$433,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,72		$97,500		$0	$0		$433,900
1	CC	1012391911	LIZARAZO JAIRO	X																	25-14	24	$1,400,724	$224,200	EPS02	24	$1,400,724	$56,100	CCF2	24	$1,400,724	$56,10	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
Total			**Afiliados(1)**																				$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,10			1,400,724		$97,500		$0	$0		$433,900

en línea

Planilla Resumen

3300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,200	$900	$0	$225,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,200	$900	$0	$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,500	$400	$0	$97,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$97,500	$400	$0	$97,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,100	$300	$0	$56,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$56,100	$300	$0	$56,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,100	$300	$0	$56,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$56,100	$300	$0	$56,400
TOTAL				1	$433,900	$1,900	$0	$435,800

PLANILLA PAGADA

33101

CL CASETONES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

33102

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901764570-3	CL CASETONES SAS	CARRERA 93 132 31	3213348271	clcasetones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84668173	22/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$8,812,889	$2.621.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.500	0		0		0	2	200	0	72.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	2	300	0	140.500	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.100	0		0		0	2	200	0	70.300	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	70.100	0		0		0	2	200	0	70.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	2	900	0	561.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	2	1.300	0	841.900	3
231001	Colfondos	800227940-6	9.400	0	0	0	0	2	100	0	9.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	500.900				500.900	2	800	501.700			5.009	501.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	2	200	70.300	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	282.800	2	500	283.300	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	352.900	353.800
Pensión	3	1.410.400	1.412.700
Riesgos Laborales	1	500.900	501.700
CCF	2	352.900	353.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.617.100	2.621.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

32103

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901764570-3	CL CASETONES SAS	CARRERA 93 132 31	3213348271	clcasetones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84668173	22/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$8,812,889	$2.621.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1004606561	LARA TORRES JANER HUMBERTO	1	0			S	X																231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF57	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
CC 1024563360	HOMEZ CABEZAS CINDY GINNETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1063160288	LOPEZ FUENTES ORINSON	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF57	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1073816074	DORIA LOPEZ GREGORIO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF57	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1087126428	CASTILLO GUISAMANO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF57	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
CC 1087209800	GALLON CASTILLO LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF57	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

3310

JAIME BUITRAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

33105

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81550027	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,000,000	$6.253.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.000.000	0		0		0	2	2.900	0	2.002.900	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.560.000	0	0	80.000	80.000	2	3.700	400	2.724.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	83.600				83.600	2	200	83.800			836	83.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	640.000	2	1.000	641.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	2	500	320.500	1
ICBF				
480.000	2	700	480.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.000.000	2.002.900
Pensión	1	2.720.000	2.724.100
Riesgos Laborales	1	83.600	83.800
CCF	1	640.000	641.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.700
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.500
TOTALES	6	6.243.600	6.253.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

53106

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81550027	08/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,000,000	$6.253.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cónyuge exterior	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																	25-14	16.000.000	30	2.560.000	0	0	80.000	80.000	EPS017	16.000.000	30	2.000.000	14-4	16.000.000	30	1	83.600	CCF24	16.000.000	30	640.000	16.000.000	320.000	480.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

33/107

CLAUDIA RODRIGUEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

33108

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74514443	10/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

33109

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74514443	10/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1010165507	RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	3	0			N																	231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	250.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 13. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

33111

HECTOR DIAZ

33112

DIAZ INGENIEROS LTDA
Nit. 900.360.386-6

FORMATO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			Código: SST-EEPP-001
DIAZ INGENIEROS s.a.s.			FECHA 26/04/2026
PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Contrato:	Versión: 001
FORMATO	REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SENDEROS	Pagina: 1 de 1

DATOS COLABORADOR				ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL																		RECIBIDO
FECHA DE ENTREGA	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	CAMISA	Casco	Botas		P. Auditiva		P. Respiratoria		Gafas de seguridad	Guantes				Peto en carnaza / Polainas	Arnés y línea de vida	Dotación Invierno	PANTALON	FIRMA
						Caucho	Cuero	Inserción	Copa	Mascarilla sencilla	Mascarilla con filtro		Caucho	Carnaza	Vaqueta	Nitrilo					
27-abr	EDWIN MANUEL OVIEDO NOVOA	9,177,195	INSTALADOR	X	X	X	X	X		X		X	X			X		X	X	X	
28-abr	MANUE BURGOS RODRIGEZ	79.736.177	INSTALADOR	X	X	X	X	X		X		X	X			X		X	X	X	

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

33113

POWEL INGENIERIA

33114

POWEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CODIGO	GA-F-003
		VERSION	1
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	FECHA	sep-20

NOMBRE TRABAJADOR	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ GAMBOA
CEDULA	1121931529
CARGO	AYUDANTE AVANZADO ELECTRICISTA
FECHA ENTREGA	7/04/2026
ENTREGADO POR	KATHERINE RAMIREZ F
CARGO	COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLA	OBSERVACIONES
2	BUSO	M	
	CAMISA		
1	PANTALON EN JEAN	30	
	OVEROL CAMISA - PANTALON CARMET		
1	BOTAS DIELECTRICAS	40	
	BOTAS PVC CON PUNTERA		
	RESPIRADOR DE MATERIAL PARTICULADO		
	RESPIRADOR CON FILTRO Y PREFILTRO		
1	GUANTES EN VAQUETA		
1	GUANTES TIPO ZORBIT		
1	GAFAS LENTE CLARO		
1	GAFAS LENTE OSCURO		
1	PROTECCION AUDITIVA INSERCION		
	PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA		
1	CASCO		
1	CORONA		
1	ARAÑA		
1	BARBUQUEJO		
	DELANTAL EN CARNAZA		
	GUANTES EN CARNAZA		
	CARETA TIPO SOLDADOR		
	VISOR CARETA		
	IMPERMEABLES CHAQUETA Y PNATALON		
	PORTACARNET		
1	OTRO (ESPECIFICAR): CHALECO POWEL ___X_____	M	

HERRAMIENTAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

Nota: A parir de la fecha es obligacion ulitizar y mantener adecuadamente la dotación y los elementos de ptroteccion personal, esto con el fin de prevenir, controlar y mininizar los riesgos ocupacionales y/o enfermedades profesionales a los que puedan estar expuestos. Resolucion 02400 22/05 /79, Res. 0312 de 2019, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial / Reglamento Interno de Trabajo.

RECIBIDO A SATISFACCION ----------

POWEL NIT: 900.276.725 - 0

ENTREGADO A SATISFACCION ----------

3311

ROMVAL

33116

C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 08/04/2026 PROYECTO: CALP CE 207

EMPLEADO: Jairo Lizarazo

CARGO: ayudante

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	1	[X]	Protectores auditivos	1
[X]	Botas de Seguridad de material	1	[ ]	Guantes de camaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	
[ ]	Traje Impermeable		[X]	Tapabocas	1
[ ]	Monogatas		[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	1	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Lizarazo
Firma del trabajador
N° CC. 1.012391911

Yuloidi Mª Cordoba
Firma quién entrega:
Cargo: SST

3311

C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 04/04/2026 PROYECTO: CALP S.E 207

EMPLEADO: Julio Cesar Useche

CARGO: oficial

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	1	[X]	Protectores auditivos	1
[X]	Botas de Seguridad de material	1	[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[X]	Tapabocas	1
[X]	Monogafas	1	[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	1	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Julio Cesar

Firma del trabajador

N° CC. 93.469384

Yuleidi M² Cordoba

Firma quién entrega:

Cargo: SST

3311B

PRAGMA

33119

C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 21-4-20 PROYECTO: Alfonso Lopez

EMPLEADO: Juan david gonzalez

CARGO: Oficial

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	1	[X]	Protectores auditivos	1
[ ]	Botas de Seguridad de material		[ ]	Guantes de carnaza	
[X]	Botas de caucho	1	[X]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	1
[ ]	Traje Impermeable		[X]	Tapabocas	1
[ ]	Monogatas		[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[ ]	Camisa		[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador
N° CC. 1050457001

Firma quién entrega:
Cargo: SST.

33120

EDWIN HUERFANO

33/21

C&G

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 22-04-2026 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Amalia Sanabria Vanegas

CARGO: Topógrafo

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	01	[ ]	Protectores auditivos	
[X]	Botas de Seguridad de material	01	[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	
[X]	Traje Impermeable	01	[ ]	Tapabocas	
[X]	Monogafas	01	[ ]	Guantes de Caucho	
[X]	Pantalón	01	[ ]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	02	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

(1) Gruntes Nitrilo

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador
N° CC. 28548347.

Firma quien entrega: Prof SST
Cargo: