Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA-FLORENCIA	**Fecha del informe:**	6/07/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	043 de 2025
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	10/10/2025
		Valor total:	$ 236.176.380,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	03 meses
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEHD S.A.S"	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	900.196.409-4	**Lugar de ejecución:**	DESPACHOS JUDICIALES DEL CAQUETA
Modalidad de Selección	Selección Abreviada Menor Cuantia (SA-06-2025)	**Porcentaje avance:**	**100,00**
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	27/10/2025
Plazo inicial:	03 MESES
Fecha vencimiento inicial:	26/01/2026
Fecha terminación:	30/06/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	1			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 236.176.380,00			**Valor Total:**	$ 236.176.380,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
10,38	24.507.656	Pago Parcial No. 001 - **Factura FV6650** del 21 de noviembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá,
13,00	6.198.975	Pago Parcial No. 002 - **Factura FV6681** del 12 de diciembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
17,78	11.282.975	Pago Parcial No. 002 - **Factura FV6682** del 12 de diciembre de 2025 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
25,36	17.907.351	Pago Parcial No. 003 - **Factura FV6720** del 23 de enero de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá
39,68	33.815.190	Pago Parcial No. 004 - **Factura FV6750** del 03 de marzo de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 19 de enero al 15 de febrero de 2026
46,17	15.330.389	Pago Parcial No. 005 - **Factura FV6785** del 07 de abril de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 25 de febrero al 21 de marzo de 2026
54,36	19.335.357	Pago Parcial No. 006 - **Factura FV6818** del 05 de mayo de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 26 de marzo al 30 de abril de 2026
85,06	72.506.219	Pago Parcial No. 007 - Factura **FV6844** del 04 de Junio de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 02 al 30 de mayo de 2026
100,00	35.292.267,8	Pago No. 008 - Factura **FV6884** del 06 de Julio de 2026 - correspondiente a la ejecucion contractutal del Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá entre el 01 al 30 de Junio de 2026
	236.176.380	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
462132525	25-nov-26	$ 24.507.656,00	170630026	14-may-26	$ 19.335.357,00
515132525	18-dic-25	$ 6.198.975,00	246556226	1-jul-26	$ 72.506.219,00
515429925	18-dic-25	$ 11.282.975,00			
39499326	20-feb-26	$ 17.907.351,00			
135198426	23-abr-26	$ 33.815.190,00			
246548526	1-jul-26	$ 15.330.389,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
6/07/2026	252,00	85,06	Mantenimiento Preventivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **PREVENTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.** Mantenimiento Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en la relacion **CORRECTIVOS** - **Adjuntos en el presente informe.**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
6/07/2026	Mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia en el Departamento del Caquetá.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐
Resumen ejecución del contrato: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen en las **Ordenes de Trabajo** aportadas por el contratista Se adjunta certificado de parafiscales de fecha **03 de Julio de 2026.** Asi mismo, aporta pllanilla de la seguridad social del contratista y su personal.		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones: El contrato se ha ejecutado con normalidad, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales que dan origen a la aprobación del pago de las actividades ejecutadas para un **Septimo Informe** de avance de ejecución por parte del contratista SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S -SERVITEDH. Respecto al manejo de los **residuos generados** durante la ejecución del presente vínculo contractual se adjunta certificación expedida por la empresa **ServiAmbiental S.A.S** de fecha **01 de Junio** de 2026.		

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

BERNARDO MENDEZ CUERVO

Director Coordinación Administrativa Florencia
Contrato 043 de 2025

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6884
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-06 16:22:00
Fecha validación: 2026-07-06 16:30:02-05:00

Nº Resolución: 18764105139319 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 6722 hasta 7000 **Fecha:** 2026-01-28 **hasta** 2027-01-28

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. **NIT:** 900196409-4 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA **NIT:** 800165866-1 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos:** 3013983014 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	5.000000	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	123,766.000000	IVA 19.00	117,577.700000		736,407.700000
2	2	1.000000	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO PISO TECHO	165,625.000000	IVA 19.00	31,468.750000		197,093.750000
3	1	1.000000	94	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - TIPO MINISPLIT	136,972.000000	IVA 19.00	26,024.680000		162,996.680000
4	64	2.000000	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	802,729.000000	IVA 19.00	305,037.020000		1,910,495.020000
5	139	5.000000	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,066,625.000000	IVA 19.00	1,013,293.750000		6,346,418.750000
6	64	2.000000	94	INSTALACION BASICA DE AIRE ACONDICIONADO- 9000-18000	840,842.000000	IVA 19.00	319,519.960000		2,001,203.960000
7	139	2.000000	94	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000-36000	1,081,083.000000	IVA 19.00	410,811.540000		2,572,977.540000
8	138	2.000000	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT 9000 -18000	100,625.000000	IVA 19.00	38,237.500000		239,487.500000
9	536	2.000000	94	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	136,151.000000	IVA 19.00	51,737.380000		324,039.380000
10	141	3.000000	94	CURVA PLANA- ADICIONAL	21,459.000000	IVA 19.00	12,231.630000		76,608.630000
11	141	2.000000	94	CURVA PLANA- ADICIONAL	24,562.000000	IVA 19.00	9,333.560000		58,457.560000
12	281	8.600000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	7,916.000000	IVA 19.00	12,934.744000		81,012.344000
13	59	90.000000	94	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	15,591.000000	IVA 19.00	266,606.100000		1,669,796.100000
14	59	122.000000	94	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	18,611.000000	IVA 19.00	431,402.980000		2,701,944.980000
15	50	58.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	15,759.000000	IVA 19.00	173,664.180000		1,087,686.180000
16	50	76.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	18,551.000000	IVA 19.00	267,876.440000		1,677,752.440000
17	51	68.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	16,823.000000	IVA 19.00	217,353.160000		1,361,317.160000
18	51	69.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4x14	20,084.000000	IVA 19.00	263,301.240000		1,649,097.240000

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6884
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-06 16:22:00
Fecha validación: 2026-07-06 16:30:02-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
19	58	2.000000	94	CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	37,853.000000	IVA 19.00	14,384.140000		90,090.140000
20	58	3.000000	94	CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	45,192.000000	IVA 19.00	25,759.440000		161,335.440000
21	282	3.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	2,312.000000	IVA 19.00	1,317.840000		8,253.840000
22	142	1.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA 24000	105,456.000000	IVA 19.00	20,036.640000		125,492.640000
23	234	61.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	50,470.000000	IVA 19.00	584,947.300000		3,663,617.300000
24	234	18.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	60,257.000000	IVA 19.00	206,078.940000		1,290,704.940000
25	45	16.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/2	42,681.000000	IVA 19.00	129,750.240000		812,646.240000
26	46	61.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	18,925.000000	IVA 19.00	219,340.750000		1,373,765.750000
27	46	61.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)1/4	22,595.000000	IVA 19.00	261,876.050000		1,640,171.050000
28	48	27.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE)3/8	31,383.000000	IVA 19.00	160,994.790000		1,008,335.790000
29	283	1.000000	94	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 1/2"	2,312.000000	IVA 19.00	439.280000		2,751.280000
30	66	0.463841	94	SUMINISTRO Y AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410	68,244.000000	IVA 19.00	6,014.329389		37,668.694593
31	227	2.000000	94	OBRA CIVIL: ESCOTILLA EN DRYWALL, RESANE Y SELLADO, REGATA Y RESANE	93,547.000000	IVA 19.00	35,547.860000		222,641.860000
Total Items			31						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	29,657,367.965204	5,634,899.913389

Totales	
SUBTOTAL:	29,657,367.965204
TOTAL Base Imponible:	29,657,367.965204
IVA	5,634,899.913389
TOTAL:	35,292,267.878593
TOTAL en letras: Treinta Y Cinco Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Sesenta Y Siete Con Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Tres COP	
Redondeo Aplicado:	0.000000

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV6884
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-06 16:22:00
Fecha validación: 2026-07-06 16:30:02-05:00

Información Adicional

#$27-01-01-812;043de2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
CORTE 8

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria		2						

PROFORMA

Nro. Doc.:
Fecha Emisión: 03/07/2026
Fecha validación: 03/07/2026

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S. NIT: 900196409-4 **Actividad Económica**: 4322 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto Dirección: CALLE 27 #8-06 - NEIVA - Huila - CO **Teléfonos**: 6088642204 **Contacto:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS **E-mail:** servitedh@hotmail.com	Razón social/Nombre: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA NIT: 800165866-1 Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 - NEIVA - Huila - CO Teléfonos: 3013983014 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Iva / Total	Descuento	Vr TOTAL
5	UND	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT	$ 123.766	19%	$ 117.578		$ 618.830
1	UND	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO	$ 165.625	19%	$ 31.469		$ 165.625
1	UND	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT	$ 136.972	19%	$ 26.025		$ 136.972
2	UND	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	$ 802.729	19%	$ 305.037		$ 1.605.458
5	UND	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	$ 1.066.625	19%	$ 1.013.294		$ 5.333.125
2	UND	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)	$ 840.842	19%	$ 319.520		$ 1.681.684
2	UND	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	$ 1.081.083	19%	$ 410.812		$ 2.162.166
2	ML	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA)	$ 100.625	19%	$ 38.238		$ 201.250
2	UND	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA)	$ 136.151	19%	$ 51.737		$ 272.302
3	UND	CURVA PLANA 100X45	$ 21.459	19%	$ 12.232		$ 64.377
2	UND	CURVA PLANA 100X45	$ 24.562	19%	$ 9.334		$ 49.124
8,6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	$ 7.916	19%	$ 12.935		$ 68.078
90	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	$ 15.591	19%	$ 266.606		$ 1.403.190
122	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	$ 18.611	19%	$ 431.403		$ 2.270.542
58	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	$ 15.759	19%	$ 173.664		$ 914.022
76	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	$ 18.551	19%	$ 267.876		$ 1.409.876
68	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4X14	$ 16.823	19%	$ 217.353		$ 1.143.964
69	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4X14	$ 20.084	19%	$ 263.301		$ 1.385.796
2	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	$ 37.853	19%	$ 14.384		$ 75.706
3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	$ 45.192	19%	$ 25.759		$ 135.576
3	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	$ 2.312	19%	$ 1.318		$ 6.936
1	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU	$ 105.456	19%	$ 20.037		$ 105.456
61	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	$ 50.470	19%	$ 584.947		$ 3.078.670
18	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	$ 60.257	19%	$ 206.079		$ 1.084.626
16	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	$ 42.681	19%	$ 129.750		$ 682.896
61	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	$ 18.925	19%	$ 219.341		$ 1.154.425
61	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	$ 22.595	19%	$ 261.876		$ 1.378.295

27	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	$	31.383	19%	$	160.995	$ 847.341
1	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 1/2"	$	2.312	19%	$	439	$ 2.312
0,5	UND	SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	$	68.244	19%	$	6.014	$ 31.654
2	UND	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO	$	93.547	19%	$	35.548	$ 187.094

#$27-01-01-**812**;043de2025;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
CORTE 7

			TOTALES	
			SUBTOTAL:	$ 29.657.367
			IVA	$ 5.634.900
			TOTAL:	$ 35.292.267

TOTAL en letras: XXXXX TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE M/CTE

CUFE: a7fd1fa87499af011ce8e999e34ece1e82ac2995336728cd00e08815568c7e6f70d65143c9e58a1545e278edfefbcd6b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Florencia, 02 de Julio de 2026

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA OCHO (8) CONTRATO 043 DE 2025- FLORENCIA**

En la rutina comprendida entre el 1 de Junio y 30 de Junio, se ejecutaron instalaciones de equipos de aire acondicionado en las sedes de Cartagena del Chaira,Solano y Florencia. De igual manera se atendieron mantenimientoss preventivos en las sedes de puerto rico y Florencia. A continuacion se anexa el registro fotografico de las distintas actividades desarrolladas en esta rutina, en cada una de las areas intervenidas:

- OFICINA DE APOYO- FLORENCIA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- ALMACEN








- JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF 409




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN







- JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF 221









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN





- CENTRO DE SERVICIOS OFICINA CITADORES









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CARTAGENA DEL CHAIRA- OFICINAS JUEZ Y SECRETARIA











servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SOLANO- OFICINAS JUEZ Y SALA DE AUDIENCIAS














servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- CENTRO DE SERVICIOS CIVILES – SALA AUDIENCIAS OF 211











servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- CENTRO DE SERVICIOS CIVILES-SALA DE AUDIENCIAS OF 310









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 4° CIVIL MUNICIPAL- OF 215











servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS


- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL – PUERTO RICO (RACK)







- SALA DE AUDIENCIAS 218 – FLORENCIA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA 216





- SALA DE AUDIENCIAS 312





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA 416





Los equipos intervenidos durante esta rutina, se encuentran operando con normalidad.

Cordialmente

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1/06/2026	FLORENCIA	27767	OFICINA DE APOYO - PASILLO				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	6	ML	$ 7.916	$ 47.496
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	3	ML	$ 2.312	$ 6.936
							SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 1/2"	1	ML	$ 2.312	$ 2.312
2/06/2026	FLORENCIA	27768	ALMACEN	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU	1	UND	$ 105.456	$ 105.456
17/06/2026	FLORENCIA	27778	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF409	MINISPLIT	LG	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
17/06/2026	FLORENCIA	27779	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF409 - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	14	ML	$ 18.926	$ 264.964
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	14	ML	$ 50.470	$ 706.580
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	15	ML	$ 16.823	$ 252.345
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	15	ML	$ 15.759	$ 236.385
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 37.853	$ 37.853
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459

19/06/2026	FLORENCIA	27781	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF 221 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 100.625	$ 100.625
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 802.729	$ 802.729
16/06/2026	FLORENCIA	27780	CENTRO DE SERVICIOS - OF CITADORES				RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO	2	ML	$ 93.547	$ 187.094
19/06/2026	FLORENCIA	27782	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF211 - SECRETARIA	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 802.729	$ 802.729
22/06/2026	CARTAGENA DEL CHAIRA	27723	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	16	ML	$ 42.681	$ 682.896
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	16	ML	$ 22.596	$ 361.536
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	32	ML	$ 18.612	$ 595.584
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	16	ML	$ 18.551	$ 296.816
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	18	ML	$ 20.085	$ 361.530
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 24.563	$ 24.563
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	2	ML	$ 45.192	$ 90.384
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	0,5	LB	$ 68.244	$ 31.630
22/06/2026	CARTAGENA DEL CHAIRA	27724	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	15	ML	$ 22.596	$ 338.940
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	15	ML	$ 31.383	$ 470.745
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	30	ML	$ 18.612	$ 558.360

							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	20	ML	$ 18.551	$ 371.020
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	17	ML	$ 20.085	$ 341.445
23/06/2026	SOLANO	27725	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.081.083	$ 1.081.083
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	18	ML	$ 22.596	$ 406.728
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	18	ML	$ 60.256	$ 1.084.608
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	36	ML	$ 18.612	$ 670.032
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	26	ML	$ 18.551	$ 482.326
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	20	ML	$ 20.085	$ 401.700
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 24.563	$ 24.563
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 45.192	$ 45.192
23/06/2026	SOLANO	27726	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 840.842	$ 840.842
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	12	ML	$ 22.596	$ 271.152
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	12	ML	$ 31.383	$ 376.596
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	24	ML	$ 18.612	$ 446.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	14	ML	$ 18.551	$ 259.714
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	14	ML	$ 20.085	$ 281.190

24/06/2026	FLORENCIA	27729	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES - SALA AUDIENCIA OF211	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	20	ML	$ 18.926	$ 378.520
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	20	ML	$ 50.470	$ 1.009.400
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	2,6	ML	$ 7.916	$ 20.306
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	40	ML	$ 15.591	$ 623.640
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	22	ML	$ 15.759	$ 346.698
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	22	ML	$ 16.823	$ 370.106
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 37.853	$ 18.927
24/06/2026	FLORENCIA	27730	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES - SALA AUDIENCIA OF310	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	25	ML	$ 18.926	$ 473.150
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	25	ML	$ 50.470	$ 1.261.750
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	50	ML	$ 15.591	$ 779.550
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	17	ML	$ 15.759	$ 267.903
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	27	ML	$ 16.823	$ 454.221
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 21.459	$ 21.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	0,5	ML	$ 37.853	$ 18.927
24/06/2026	FLORENCIA	27787	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL OF215	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 136.152	$ 136.152
24/06/2026	FLORENCIA	27788	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL OF215	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.066.625	$ 1.066.625
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	2	ML	$ 18.926	$ 37.852
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	2	ML	$ 50.470	$ 100.940
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	4	ML	$ 16.823	$ 67.292
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4	ML	$ 15.759	$ 63.036

SUBTOTAL	**$ 28.735.940**
IVA	**$ 5.459.829**
TOTAL	**$ 34.195.769**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

193

NUMERO DE ORDEN: 27767

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: Apoyo pasillo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: — c —	MODELO CONDENSADOR: — c —
SERIAL EVAPORADOR: — < —	SERIAL CONDENSADOR: c —
MARCA: — o —	
CAPACIDAD: — < —	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Trabajo obra civil, adecuación de drenajes.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo PVC 1/2	1
Codos PVC 1/2	3
Grapas Plasticas 1/2	6
T PVC 1/2	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.	Revisado Por Jefe:	Nicolas.
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

192

NUMERO DE ORDEN: 27768

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Almacen

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ARS0F24D1CHN | MODELO CONDENSADOR: ARS0F24D1CHN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de Aire Acondicionado, Adecuacion de Soporte metalico e instalación de aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte - base	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Juan.	Revisado Por Jefe:	Nicolas
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

80

NUMERO DE ORDEN: 27778

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 Penal

UBICACIÓN: municipal Con función de

E-MAIL: Conocimiento of. 409 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ18CD | MODELO CONDENSADOR: SJ18CD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	67 PSI
Presión de alta (PSI)	- o -
Temperatura de suministro de Aire (°C)	13°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17 / 06 / 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Juan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Derly Constanza Cuéllar A. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27779

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 Penal

UBICACIÓN: municipal Con función de

E-MAIL: Cronamiento Of. 409 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR050F2401E | MODELO CONDENSADOR: AR5050F2401EHN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___T___ (V1 V2) L2 ___T___ (V1 V2) L3 ___T___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___T___ (V1 V2) L2 ___T___ (V1 V2) L3 ___T___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-o-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de aire acondicionado, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
Tubería 5/8 cobre	14 mts	Canaleta 100x45	1
Tubería cobre 1/4	14 mts	Curva Plana 100x45	1
encauchetado 4x14	15 mts		
encauchetado 3x12	15 mts		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Deny Constanza Cuéllar A. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27781

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Penal M.P.

UBICACIÓN: municipal Of. 221

E-MAIL: Despacho Juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092C7 | MODELO CONDENSADOR: VM092C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,3 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-0-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	28°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte, instalación y reubicación de tubería, equipo operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27780

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: of. Citadores.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: — o —	MODELO CONDENSADOR: — o —
SERIAL EVAPORADOR: — o —	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: — o —	
CAPACIDAD: — o —	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	—
Voltaje operación	—
Presión de baja (PSI)	—
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	—
Temperatura interna o ambiente (°C)	—

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Trabajo de obra Civil en Cielo raso, Pvc y drywall

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Nicolas NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

23

NUMERO DE ORDEN: 27782

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Penal Mpal

UBICACIÓN: municipal of. 221

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF121Q	MODELO CONDENSADOR: ELF121Q
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: mirage	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,2 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410 A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-o-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte, instalación y Reubicación de tubería, equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27723

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama-Judicial. Juzgado Promiscuo Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cartagena del Chairá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AM018DCY900023 MODELO CONDENSADOR: AR5OF24D1EH

SERIAL EVAPORADOR: AR5OF24D1EH SERIAL CONDENSADOR: AM018DBY900054

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 BTU Nº Placa 12-000000115814

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	213 V.
Presión de baja (PSI)	118 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C.
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°C.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de aire acondicionado de 24.000 Btu. Equipo puesto en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
tubería 1/4" = 16m	Cable 4x14 = 18m	gas R-32 = 0,8 lb.	
tubería 5/8" = 16m	Cable 3x12 = 26m		
Rubatex 1/4" = 16m	Cinta plana 100x45 = 1 und.		
Rubatex 5/8" = 16m	Cinta cleta 100x45 = 1 und.		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Elkin P / William R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27724

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Juzgado Promiscuo Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cartagena del Chaira

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG 1IB - 12CRFN8 MODELO CONDENSADOR: MOX131-12CFN8

SERIAL EVAPORADOR: HDDA9250130034 SERIAL CONDENSADOR: HDEA92401200001

MARCA: mideа.

CAPACIDAD: 12.000 Btu Nº placa: 12-000000115796

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de aire acondicionado. Equipo operando con normalidad!

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
tuberia 1/4' = 15m Cable 3*12 = 20m	
tuberia 3/8" = 15m Cable 4x14 = 17m	
Rubatex 1/4 = 15m	
Rubatex 3/8 = 15m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P / William R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27725

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado Promiscuo mpal.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Solano - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ARSDF24D1EH MODELO CONDENSADOR: ARSDF24D1EH

SERIAL EVAPORADOR: 0M6198CY900011 SERIAL CONDENSADOR: 0M6200PY900028

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Btu N°Placa: 12-000005815

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	209V.
Presión de baja (PSI)	118 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°C.
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalacion de aire acondicionado. Equipo entregado en operacion.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
tuberia 1/4" = 18m	Cable 4x14 = 20m	
tuberia 3/8" = 18m	Cable 3x12 = 26m	
Rubatex 1/4" = 18m	Canaleta 100x45 = 1 und	
Rubatex 5/8" = 18m	Canaleta 100x45 = 7m.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin P / William R Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27726

MPP ☐ MC ☐ OTRO Vinotel

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Juzgado Promiscuo mpl

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Solano - Caquetá.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSAG 113-12CFN8 MODELO CONDENSADOR: MOX131-12CFN8

SERIAL EVAPORADOR: HDDA9250130003S SERIAL CONDENSADOR: HDEA924012000S

MARCA: midea

CAPACIDAD: 12.000 Btu Nº Placa: 12-000000115800

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	214 V.
Presión de baja (PSI)	122 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11,2°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion aire de 12.000 Btu. Equipo operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
tuberia 1/4" 12m Cable 3x12: 14 m	
tuberia 3/8": 12m Cable 4x14: 14 m	
Rebates 1/4": 12 m	
Rebate 3/8: 12 m	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Carlos Ramirez / William R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27729

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instal.

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Centro de Servicios Civiles

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala aud. 211

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR5OF24DIEIH | MODELO CONDENSADOR: AR5OF24UDIEIH

SERIAL EVAPORADOR: 0416DDBY800062 | SERIAL CONDENSADOR: 0462DDOY800010

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Nº placa:

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	214 V
Presión de baja (PSI)	116 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,8°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°c.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado de 24.000. Equipo operando correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
tuberia 1/4 : 20m	Rubatex 5/8 : 20m	Canaleta 100x45 - 0,5m	
tuberia 5/8 : 20m	Cable 3x12 : 22m		
tuberia 1/2 PVC : 2m	Cable 4x14 : 22m		
Rubatex 1/4 : 20m	Curva 100x45 : 1und		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/06/2026	Hora Inicio del Servicio:	Hora fin del servicio:
William R / Elkin R	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27730

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instal.

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial.
Centro de servicios Civiles.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala aud 310.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: | MODELO CONDENSADOR: ARSOF24DLEH

SERIAL EVAPORADOR: ARSOF24D1E17 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-32
Voltaje operación	216 V.
Presión de baja (PSI)	180 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°c
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°c

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalación de aire. Equipo operando normalmente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
tubería 1/4 - 25m Cable 3x12 - 27m	
tubería 5/8 - 25m Cable 4x14 - 27m	
Rubatex 1/4 - 25m Canaleta 100x45 = 1	
Rubatex 5/8 - 25m Canaleta 100x45 = 0,5	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Elkin P/CVR.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 09

NUMERO DE ORDEN: 27787

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 Civil

UBICACIÓN: municipal Of. 215

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung.	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 09

NUMERO DE ORDEN: 27788

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4 Civil

UBICACIÓN: Municipal Of. 215

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AR50F24O1EHN | MODELO CONDENSADOR: AR50F24O1EHN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R32
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería Cobre 5/8 2 mts	
Tubería cobre 1/4 2 mts.	
encauchetado 3x12 4 mts	
encauchetado 4x14 4 mts.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/06/2026

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Elkin / Ivan.
Nombre del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 043 DE 2025

DESAJ- FLORENCIA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2/06/2026	PUERTO RICO	27759	CUARTO RACK	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 165.625	$ 165.625
2	2/06/2026	PUERTO RICO	27760	CUARTO RACK	MINISPLIT	YORK	18.000	1	$ 136.972	$ 136.972
3	1/06/2026	FLORENCIA	27769	SALA DE AUDIENCIA 218	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
4	5/06/2026	FLORENCIA	27770	SALA DE AUDIENCIA 216	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 123.766	$ 123.766
5	5/06/2026	FLORENCIA	27771	SALA DE AUDIENCIA 312	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
6	5/06/2026	FLORENCIA	27772	SALA DE AUDIENCIA 312	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
7	5/06/2026	FLORENCIA	27773	SALA DE AUDIENCIA 416	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 123.766	$ 123.766
SUB-TOTAL										**$ 921.427**
IVA										**$ 175.071**
TOTAL										**$ 1.096.498**

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

30

NUMERO DE ORDEN: 27759

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Puerto rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rack

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUNQ40GM1A5	MODELO CONDENSADOR: AUNQ40GM1A5
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.	Revisado Por Jefe:	Nicolas.
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27760

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rack

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHJE18xJE0TJ	MODELO CONDENSADOR: YHJE18xJE0TJ
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.		Nicolas.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

82

NUMERO DE ORDEN: 27769

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Fbrenca

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: 218

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,0 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	28°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, equipo operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Jeysson Hendrido. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

100

NUMERO DE ORDEN: 27770

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: 216

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ELF1810	MODELO CONDENSADOR: ELF1810
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: MIRAGE	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,4 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-c-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	29°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Jersson Hendrielso. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024
04

NUMERO DE ORDEN: 27771

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: 312

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.	Revisado Por Jefe:	Jeysson Hernandez
Nombre del Técnico:		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024
06

NUMERO DE ORDEN: 27772

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: 312

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24UC7 | MODELO CONDENSADOR: UM24UC7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.		Jayson Hernandez.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

123

NUMERO DE ORDEN: 27773

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: 416

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: 16	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/06/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin / Ivan.		Jeysson Hernandez.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.245 de Bogotá D.C., actuando en representación legal de **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S.**, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que hemos cumplido con el requisito establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses.

Dado en Neiva a los 3 dias del mes de julio de 2026.

FERNANDO DANIEL FAJARDO N.
C.C. 79.461.245 de Bogotá D.C.
R/L SERVITEDH S.A.S.

IGNACIO RAMIREZ CHARRY
C.C. 12.110.812
Contador Público

Neiva - Huila, 01 de junio del 2026.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 035

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE RESIDUOS No.199985

RT-F 011
Versión 4 1/1
12 de Junio de 2018

Fecha y Hora	Solicitud Servicio No.	Novedad Servicio	Estado
2026-06-01 16:50:42	8993	NINGUNA	Realizada

Programación No.	Vehículo No.	CC No.	Operario 1	CC No.	Operario 2
28556	TGU380	96333671	HITLER FABIAN VALDERRAMA VALDERRAMA		

NIT	Cliente	Lista	Municipio	Lugar
900196409-	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S	HUILA INDUSTRIAL - RECOLECCIóN Y DISPOSICIóN - ESTANDAR	NEIVA	CALLE 27 # 08-06 SANTA LUCIA

Servicio Especial	Observación
	SOLICITUD CREADA AUTOMÁTICAMENTE

No.	Producto	Cantidad	Unidad	Cantidad Emb.	Embalaje	Observación
188712	RECOLECCIóN RESIDUOS ORDINARIOS	07.50	KILOGRAMO	2	BOLSA	

Aceptación Cliente

Nombre Contacto	Nit	Cargo	Calificación Servicio
JULIÁN CAVIEDES	1079179247	ALMACENISTA	SATISFACTORIO

Firma

Gracias por contar con nosotros!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CALLE 27 #8-06	NEIVA-HUILA	8642204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	1178172063	9479983678	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCOLOMBIA	0	$7,869,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (15 Afiliados)																					$26,137,218	$4,182,700			$26,137,218	$1,046,400			$26,137,218	$1,046,400			$26,137,218		$1,593,900		$0	$0		$7,869,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1075304126	LINARES MONICA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO FERNANDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																					$21,886,313	$3,502,500			$21,886,313	$876,300			$21,886,313	$876,300			$21,886,313		$1,523,800		$0	$0		$6,778,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																					$21,886,313	$3,502,500			$21,886,313	$876,300			$21,886,313	$876,300			$21,886,313		$1,523,800		$0	$0		$6,778,900
3	CC	1079179247	CAVIEDES JULIAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1077227564	CHAMBO JOHAN	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$35,100	CCF32	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
5	CC	7724635	CHAMBO JORGE																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1081514629	CHICUE ALEX																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1081156592	HERNANDEZ DANIEL																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1076905704	LOPEZ BAYRON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1075264295	MENDEZ OSCAR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1075269433	OYOLA HENRY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1080296438	PERDOMO ELKIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1075264121	RODRIGUEZ WILLIAM																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1075311993	RODRIGUEZ YOHJAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	7707105	VALDERRAMA LEONARDO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1075264295	PINZON IVAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(15)**																				$26,137,218	$4,182,700			$26,137,218	$1,046,400			$26,137,218	$1,046,400			$26,137,218		$1,593,900		$0	$0		$7,869,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,182,700	$0	$0	$4,182,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$420,300	$0	$0	$420,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,361,400	$0	$0	$2,361,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,593,900	$0	$0	$1,593,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,593,900	$0	$0	$1,593,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,046,400	$0	$0	$1,046,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	$1,046,400	$0	$0	$1,046,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,046,400	$0	$0	$1,046,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$170,100	$0	$0	$170,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,800	$0	$0	$560,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,100	$0	$0	$35,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				**15**	**$7,869,400**	**$0**	**$0**	**$7,869,400**

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC001

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDCY900023	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900054	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115814	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC002

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13112CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	HDDA9250B0034	**SERIAL CONDENSADORA:**	HDEA9240120001	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115796	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0022

FECHA: 22 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YHJE18ZJ6DTFRX	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX	
SERIAL EVAPORADORA:	000001032230700028	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO UPS EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0030

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX	
SERIAL EVAPORADORA:	407TABNLF069	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO UPS EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000193

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFNBNT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFNB-NT0WC00	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130043	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA APOYO JUDICIAL FISIOTERAPIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	12 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 06 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DRENAJE	1 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA	**SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000192

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F2401EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F2401EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MURAL	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	ALMACEN	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	13 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	BOMBA DE CONDENSADO	24 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 5:	DESMONTE - 2 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 6:**	SOPORTE CONDENSADORA	2 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 7:	INSTALACION - 02 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00080

FECHA: 23 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY800042R	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO OF 409 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	17 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 04 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	17 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 17 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00022

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C7	
SERIAL EVAPORADORA:	707TANSBC591	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF 221 EQ1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	19 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:		**FIRMA:**	_____
NOMBRE:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ	**NOMBRE:**	
IDENTIFICACION	79.461.245	**IDENTIFICACION:**	

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00082

FECHA: 23 de octubre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	904TALBK0824	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 218	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 2 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000100

FECHA: 23 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF181Q	**MODELO CONDENSADORA:**	ELF181Q	
SERIAL EVAPORADORA:	340761557099323017040 3	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	SALA DE AUDIENCIAS 216	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	28 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	CORRECION DE FUGA - 13 de diciembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	3 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0004

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	910TAWMB5001	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 312 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	120000109312	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 05 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0006

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	911TAYVA0762	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 312 EQ 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	120000109313	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 25 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 05 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000123

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	904TASWK0891	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 416	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	28 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 4 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F0009

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY80046D	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL OF 215 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 20 de febrero de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	4 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de mayo de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	24 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 24 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00023

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900031F	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDDY800045	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF 221 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115821	**CODIGO EXTERNO:**	62038	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	18 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN DE CONDENSADORA	14 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	DESMONTE	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	INSTALACION - 21 de mayo de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA	**SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000128

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1DDBY800062	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2DDBY800010	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 211 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	20 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	REPARACION BANDEJA - 20 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	24 de junio de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No - 8 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00016

FECHA: 22 de agosto de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24DIEH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24DIEH	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 310 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	97464	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 24 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SLN0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Solano - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CFRN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13112CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	HDDA92501300035	**SERIAL CONDENSADORA:**	HDEA9240120008	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115800	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 23 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SLN0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Solano - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDCY900011	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900028	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000005815	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 23 de junio de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA – CAQUETA

H A C E C O N S T AR

Que dentro del Contrato de prestación de servicios No.043 de 2025, suscrito con la firma "Servicios Técnicos del Huila" SERVITEHD S.A.S Nit. 900196409-4, bajo el objeto "Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.", el cual se adjudicó mediante Resolución **DESAJNER25-3908** el 07 de octubre de 2025 en lotes, correspondiéndole al Distrito Judicial de Florencia el Lote No. 002 por la suma de **$ 236.176.380,00**

Se reciben a entera satisfacción la ejecución de las actividades correspondientes a un **Octavo Informe** de cumplimiento en el Distrito Judicial de Florencia, las cuales conllevan al **pago** No. (08) del contrato en mención, según Factura No. **FV6884** del 06 de Julio de 2026, por la suma de $ 35.292.267,8

Se expide en la cuidad de Florencia – Caquetá, a los (06) días del mes de julio de 2026.

BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo.