INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOSGENERALESDEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JULIO DEL 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-0646**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**MARIA DEL CARMEN ACUÑA CANTILLO** C.CNº.32.718.899		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo del 08 de JUNIO al 07 de JULIO del 2026	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACIONDESERVICIOSDEAPOYO ALAGESTIONPARAEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valo del contrato r	SON: **DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($19.468.800).**		
Supervisor	RAFAELDOMINGOLAFONTDE SALES C.C.:8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLODE ACTIVIDADES

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. De la Secretaria de Obras Públicas, El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LA PAZ, en las siguientes direcciones:

- Calle 100 12 B 35
- Calle 104 15C 19
- Calle 105 14 47
- Calle 107 12A 27
- Calle 109B 12E 67
- Calle 87 22 23
- Calle 99B 12E 07
- Calle 99D 13C 25
- Calle 99D 14 60
- Calle 108 12E 05
- Carrera 12B 106 26
- Carrera 12B 107 90 80

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio SANTO DOMINGO DE GUZMAN , en las siguientes direcciones:

- Calle 78 3 27
- Carrera 2 B 80 121
- Carrera 2D 88 27
- Carrera 3 80 80
- Carrera 4 88 119
- Carrera 4B 88 143
- Carrera 4B 88 81
- Carrera 4C 89 73

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. De la secretaria de Obras Públicas, El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio SANTUARIO, en las siguientes direcciones:

- Calle 52 7H 06
- Carrera 7B 45D 21
- Carrera 7C 46 26
- Carrera 7F 47 121
- Calle 46 6 28
- Carrera 6 45G 04
- Carrera7 45G 62
- Carrera 7 47A 51
- Carrera 7A 47A 51 CS 2
- Carrera 7G 45B 119
- Carrera 7G 47 62
- Carrera 7G 47 94

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio CARRIZAL , en las siguientes direcciones:

- Calle51 1D # 3 A - 07
- Calle49B# 2E- 124
- Calle49C # 2E-25
- Calle50 # 2F-40
- Calle50 # 3D-37
- Calle50F# 2F-70
- Calle50D # 1D-36
- Calle50D # 1D-20
- Calle49B# 1-70

Apoyo en los recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LAS MALVINAS, en las siguientes direcciones:

- Calle 96B# 7B-25
- Calle 97B# 6S-24
- Calle98# 7G -34
- Calle 98C # 6S-06
- Calle 98C # 7B-15
- Calle98D# 7F -98
- Calle 98E # 7C-10
- Calle98E# 7F -98
- Calle 99# 8E-18
- Calle 99C# 8E-53

Atentamente,



MARIA DEL CARMEN ACUÑA CANTILLO
C.C. Nº 32.718.899 de Barranquilla

Anexo de registro fotográfico



- LAS MALVINA Calle98# 7G -34

- CARRIZAL Calle49C # 2E-25





- SANTUARIO Carrera 6 45G 04



- SANTO DOMINGO DE GUZMAN Carrera 3 80 80