


INSTITUCION EDUCATIVA CLARETIANO G,T,P,	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS INFERIORES A 20 SMLVM (Art.13 Ley 715 de 2001)			
Fecha de elaboracion:	25/06/2026			
Dependencia:	ALMACEN			
Objeto a contratar	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (CONSTRUCCIÓN DE MUROS ANDENES Y FILTRACIONES DE AGUA			
Diligenciado por:	Leonor Alvarado Mejia			
Tipo de contrato	SUMINISTRO	X		
Tipo de proceso de selección	Regimen Especial LEY 715/2001			
Presupuesto estimado:	\$9.280.000			
Tipo de gasto (Inversión o funcionamiento)	FUNCIONAMIENTO			
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION				
Explique los criterios, cotizaciones, estudios o metodologías que se utilizaron para establecer el valor del contrato.				
LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO TORRES PARRA, PARA SU NORMAL DESARROLO DE LAS ACTIVIDADES				
OBJETO DE CONTRATO				
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (CONSTRUCCIÓN DE MUROS ANDENES Y FILTRACIONES DE AGUA				
3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	CARACTERISTICAS	
1	Piso de 1,60 mts x 1,25 mts, muro en ladrillo hueco # 4 de 4 mts de largo por 50 cms de alto, pañetado por lado y lado del muro, frente al porton del parqueadero, en el bloque 3, seguido del aula de artes.	1		
2	Muro en rampa entre el porton y entrada al bloque 3	3 ML		
3	Arreglo filtración al lado de los baños hombres piso 1 bloque 3, con concreto certificado en malla electrosoldada # 4.	1		
4	Arreglo tubería hidraulica rotura y cambio de accesorios al lado del ascensor.	1		
5	Arreglo filtración en la entrada de los baños piso 1 bloque 2, rotura en el muros para buscar tubos rotos, en los baños hombres y mujeres, rotura y resane de pisos corredores, arreglo de fugas de agua, construccion de pisos con malla electrosoldada y concreto certificado, enchapes de baño hombres, y poceta cuarto de aseo, baldosa en corredor, y muros en ladrillo a la vista.	1		
6	Arreglo de filtracion en salones de preescolar No 1 y 2 bloque 6, rotura de pisos hasta encontrar las tuberias rotas, resane de todas las partes averiadas.	1		
7	3 mts2 de enchape de baños en partes sopladas, piso 2 bloque 3.	1		
VALOR:	\$ 9.280.000			
LA SUMA:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			

FORMA DE PAGO:		A RECIBIDO A SATISFACION Y EN EL PLAZO PACTADO	
5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO			
Explique los criterios, cotizaciones, estudios o metodologías que se utilizaron para establecer el valor del contrato.			
SE SOLICITAN COTIZACIONES A LAS DIFERENTES EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL OBJETO DEL			
6. ANALISIS DEL RIESGO DEL CONTRATO			
Identificar cuales son los Riesgos que se pueden presentar			
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EXISTE EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR LA NO LLEGADA DE			
7. GARANTIAS Y POLIZAS REQUERIDAS			
De acuerdo con el análisis del punto anterior identifique las pólizas que se deben solicitar al contratista para amparar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes o servicios a adquirir.			
POLIZAS	Marque X	TIEMPO	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento			
Estabilidad de la Obra			
Responsabilidad civil extracontractual			
Calidad del servicio			
No requiere póliza			
GARANTIAS ADICIONALES OFRECIDAS:			
CUMPLIMIENTO EN EL CUBRIMIENTO EN LO ESTIPULADO EN SUS CLASULAS DE GARANTIAS			
8. PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCION			
20		DIAS	
LUGAR DE EJECUCION		SEDE INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO TORRES PARRA	
9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRES, N0,		026	- SGP
IMPUTACION PRESUPUESTAL	CODIGO	2120202005	\$9.280.000,00
Elaboró:			
			
LEONOR ALVARADO MEJIA			
Almacenista		ALVARO CAMACHO TORRES	
		Rector	
JOSE EDUARDO SANCHEZ CHARRY			
Pagador			