

Barrancabermeja, julio 06 de 2026

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN – BARRANCABERMEJA**

Contrato N°011 del 2026

De manera atenta relaciono informe de Mantenimiento preventivo y correctivo de Ventiladores de techo de la Institución Educativa José Antonio Galán:

DESCRIPCION	CANTIDAD
El Mantenimiento de Ventiladores de techo se realizó de la siguiente forma: *Desmontaje y montaje en general, limpieza y engrase de piezas, cambio de condensadores requeridos, cambio de balineras, cambio de pasadores (los que estaban agotados o fisurados). *Se realizo revisión de guaya y pernos de seguridad que se encuentran instalados desde el eje del motor hacia el punto de anclaje para la seguridad de posible desprendimiento del mismo. *Revisión de tomas eléctricos.	130
Cambio de Interruptores dobles	6
Cambio de Interruptores sencillos	6

NOTA: El trabajo se realizó en un periodo de diecinueve (19) días calendario (adjunto fotos de evidencia).

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CALVO SALGADO

C.C.91.420.896 de Barrancabermeja

Cel: 3132932922



Calle 77 No.19-102 Barrio 20 de enero

AULA 108

ANTES:



DURANTE:




DESPUES:



AULA 107-

ANTES:




DESPUES:



ANTIGUA BIBLIOTECA:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:




AULA 106.

ANTES:



DURANTE:



DESPUÉS:




AULA 105:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:




AULA 104

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:



AULA 103:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:



AULA 102:

ANTES:



DESPUES:




AULA 101


ANTES:



DURANTE:



DESPUES:





AULA INFORMATICA:

ANTES:




DESPUES:



AULA 111-112-113-114


ANTES:



DESPUÉS







EVIDENCIA DEL CAMBIO DE POLEA DE CAUCHO DEL ANCLAJE DE LOS VENTILADORES DENTRO DEL CIELO RASO DE LOS SALONES QUE INTEGRAL LA ISLA (111-112-113-114)







EVIDENCIA DEL CAMBIO DE POLEA DE CAUCHO DEL ANCLAJE DE LOS VENTILADORES DENTRO DEL CIELO RASO DE LOS SALONES 110-109.

ANTES:



DESPUES:





SECRETARIA ACADEMICA:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:



PORTERIA:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:



SALA MULTIPLE:



ANTES:



DURANTE:




DESPUES:



SALA DE PROFESORES:

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:



AULA DE INFORMATICA (BIBLIOTECA)

ANTES:



DURANTE:



DESPUES:

