REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA INFORMATIVA

CONTRATO DE OBRA No.000-661 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.





2906

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL No. 01

PERIODO: 24/02/2026 – 16/06/2026

CONTRATO DE OBRA No.000-661 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025
R/L RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS

INTERVENTORÍA EXTERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 683 de 2025

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025
R/L RENZO PEREZ MALDONADO

SUPERVISIÓN
ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SIM


JUNIO 2026

INTRODUCCIÓN

El presente registro fotográfico tiene como propósito evidenciar de manera visual las actividades ejecutadas durante el período reportado del acta parcial No. 01. Las imágenes consignadas constituyen un soporte técnico que permite verificar el avance físico alcanzado, las condiciones de ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

Este registro complementa la información técnica y financiera contenida en el acta parcial, permitiendo a la interventoría y a la entidad contratante realizar el seguimiento y control de las actividades ejecutadas, así como verificar el estado de avance de las actividades durante el tiempo transcurrido de ejecución de la obra que abarca desde el 24 de febrero de 2026 hasta el 16 de junio de 2026.

1. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO




2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

CAPITULO: 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

ÍTEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIA

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, se llevó a cabo la localización y replanteo topográfico de la via, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.1 del presupuesto.

Actividad:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIA
	

ÍTEM 1.2 DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE CON MAQUINA E=5 CM.

Con apoyo de maquinaria junto con operador, se llevó a cabo la demolición del pavimento flexible de E=5 cm, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.2 del presupuesto.

Actividad:	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE CON MAQUINA E=5 CM.
	

2908

ÍTEM 1.3 EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA

Con apoyo de maquinaria junto con operador, se llevó a cabo la excavación mecánica material común entre 0-2m de profundidad con topografía, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.3 del presupuesto.

Actividad:	EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA
	

ÍTEM 1.4 CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

Con apoyo de maquinaria y operadores, se llevó a cabo el cargue mecánico transporte y disposición final de escombros, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.4 del presupuesto.

Actividad:	CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
	

ÍTEM 1.5 CONFORMACION-ADECUACION Y COMPACTACION DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN

Con apoyo de dos obreros, operadores y la cuadrilla de topografía se llevó a cabo la conformación-adecuación y compactación de la banca y/o mejoramiento del terraplén la componente de estructura de pavimento, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.5 del presupuesto.

Actividad:	CONFORMACION-ADECUACION Y COMPACTACION DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN
	

ÍTEM 1.6 MATERIAL CRUDO TAMAÑO MAXIMO 4 PULG. INSTALADO Y COMPACTADO CON TOPOPGRAFIA

Con apoyo de un obrero y operadores, se llevó a cabo la actividad de material crudo tamaño máximo 4 pulg. Instalado y compactado con topografía de la componente de estructura de pavimento, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.6 del presupuesto.

Actividad:	MATERIAL CRUDO TAMAÑO MAXIMO 4 PULG. INSTALADO Y COMPACTADO CON TOPOPGRAFIA
	

ÍTEM 1.7 GEOTEXTIL T-2400 -INCLUYE INSTALACION

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de geotextil T 2400, incluye instalación, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.7 del presupuesto.

Actividad:	GEOTEXTIL T-2400 -INCLUYE INSTALACION
	

ÍTEM 1.8 BASE GRANULAR BG-1 -INCLUYE COLOCACION Y COMPACTACION CON TOPOGRAFIA

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de base granular bg-1 -incluye colocación y compactación con topografía, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.8 del presupuesto.

Actividad:	BASE GRANULAR BG-1 -INCLUYE COLOCACION Y COMPACTACION CON TOPOGRAFIA
	


ÍTEM 1.9 LOSA O PLACA DE CONCRETO MR=4.0 MPA- E=0.18 M.-CONSTRUIDA

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de losa o placa de concreto mr=4.0 mpa- e=0.18 m.-construida, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.9 del presupuesto.

Actividad:	LOSA O PLACA DE CONCRETO MR=4.0 MPA-E=0.18 M.-CONSTRUIDA
	

ÍTEM 1.10 ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de acero fy=60000 psi-incluye corte-figurado y amarre, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.10 del presupuesto.

Actividad:	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE
	

2910


ÍTEM 1.11 CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M.

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de corte para dilatación con cortadora de disco e=0.05 m, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.11 del presupuesto.

Actividad:	CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M.
	


ÍTEM 1.12 SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SIKAFLEX-401 PAVEMENT SL.

Con apoyo de dos obreros, se llevó a cabo la actividad de sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.12 del presupuesto.

Actividad:	SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SIKAFLEX-401 PAVEMENT SL.
	

ÍTEM 1.13 DOVELA EN VARILLA LISA DE 1 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Con apoyo de tres obreros, se llevó a cabo la actividad de dovela en varilla lisa de 1 pulg.- incluye instalación, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 1.13 del presupuesto.

Actividad:	DOVELA EN VARILLA LISA DE 1 PULG.-INCLUYE INSTALACION
	

CAPITULO: 2. ESTRUCTURAS SUPERFICIALES

ÍTEM 2.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO

Con apoyo de un oficial y dos obreros, se llevó a cabo la actividad de demolición de elementos estructurales en concreto, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 2.1 del presupuesto.

Actividad:	DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO
	

ÍTEM 2.10 CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

Con apoyo de un oficial y dos obreros, se llevó a cabo la actividad de cargue mecánico transporte y disposición final de escombros, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 2.10 del presupuesto.

Actividad:	CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
	

ÍTEM 2.12 DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 PULG.-INSTALADA

Con apoyo de un oficial y dos obreros, se llevó a cabo la actividad de domiciliaria en tubería PVC sanitaria de 6 pulg.- instalada, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 2.12 del presupuesto.

Actividad:	DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 PULG.-INSTALADA
	

ÍTEM 2.13 ACOMETIDA HIDRAULICA EN MANGUERA DE 3/4 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Con apoyo de un fontanero y dos ayudantes de fontanería, se llevó a cabo la actividad de acometida hidráulica en manguera de ¾ pulg.- incluye instalación, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 2.13 del presupuesto.

Actividad:	ACOMETIDA HIDRAULICA EN MANGUERA DE 3/4 PULG.-INCLUYE INSTALACION
	

CAPITULO: 4. OBRAS HIDRAULICAS

ÍTEM 4.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LINEAL

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, se llevó a cabo la localización y replanteo topográfico de la zona de obras, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.1 del presupuesto.

Actividad:	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEAL
	

2912

ÍTEM 4.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, se llevó a cabo excavación manual en material común entre 0-2 m. de profundidad en la zona de obras, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.2 del presupuesto.

Actividad:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD
	


ÍTEM 4.3 EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA

Con apoyo maquinaria y de la cuadrilla de topografía, se llevó a cabo la excavación mecánica material común entre 0-2 m. de profundidad con topografía en la zona de obras, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.3 del presupuesto.

Actividad:	EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFIA
	

ÍTEM 4.4 ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA-INCLUYE COLOCACION

Con apoyo de un obrero, se llevó a cabo la actividad arena para cimentación de la tubería-incluye colocación, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.4 del presupuesto.

Actividad:	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA-INCLUYE COLOCACION
	


ÍTEM 4.6 TUBERIA PVC CORRUGADA DE 500 MM.-INSTALADA

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, un oficial y cuatro obreros, se llevó a cabo la actividad de la instalación de la tubería PVC corrugada de 500 MM, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.6 del presupuesto.

Actividad:	TUBERIA PVC CORRUGADA DE 500 MM.-INSTALADA
	

ÍTEM 4.7 TUBERIA PVC CORRUGADA DE 24 PULG.-INSTALADA

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, un oficial y cuatro obreros, se llevó a cabo la actividad de la instalación de la tubería PVC corrugada de 24 PULG, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.7 del presupuesto.

Actividad:	TUBERIA PVC CORRUGADA DE 24 PULG.-INSTALADA
	


ÍTEM 4.8 REPARACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Con apoyo de un fontanero, un ayudante de fontanería y un obrero, se llevó a cabo la actividad de reparación domiciliaria de alcantarillado sanitario, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.8 del presupuesto.

Actividad:	REPARACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
	


ÍTEM 4.9 CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M. (SOLADO)-INSTALADO

Con apoyo de un oficial y un obrero, se llevó a cabo la actividad de concreto de limpieza E=0.05. (solado)-instalado, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.9 del presupuesto.

Actividad:	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M.(SOLADO)-INSTALADO
	

ÍTEM 4.10 PLACA FONDO POZO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.20 M. CON TOPOGRAFIA-CONSTRUIDA

Con apoyo de la cuadrilla de topografía, un oficial y dos obreros, se llevó a cabo la actividad de placa fonde pozo en concreto 3000 PSI E= 0.20 M. con topografía -construida, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.10 del presupuesto.

Actividad:	PLACA FONDO POZO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.20 M. CON TOPOGRAFIA-CONSTRUIDA
	

29 14

ÍTEM 4.11 ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI D=1.60 M. E=0.20 M.-CONSTRUIDO E INSTALADO

Con apoyo de un oficial y cuatro obreros, se llevó a cabo la actividad de anillo en concreto 3000 PSI D=0.20 M.-construido e instalado, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.11 del presupuesto.

Actividad:	ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI D=1.60 M. E=0.20 M.-CONSTRUIDO E INSTALADO
	


ÍTEM 4.13 CONCRETO DE 3000 PSI CON FORMALETA

Con apoyo de un oficial y siete obreros, se llevó a cabo la actividad preparación e instalación de concreto de 3000 psi con formaleta de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.13 del presupuesto.

Actividad:	CONCRETO DE 3000 PSI CON FORMALETA
	

ÍTEM 4.14 REPARACION ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO

Con apoyo de un oficial y siete obreros, se llevó a cabo la actividad reparación acometida domiciliaria acueducto de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.14 del presupuesto.

Actividad:	REPARACION ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO
	

ÍTEM 4.15 ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE


Con apoyo de un oficial y un obrero, se llevó a cabo la actividad corte, figurado y amarre de acero para los diferentes elementos en concreto reforzado de la red de alcantarillado pluvial de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.14 del presupuesto.

Actividad:	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE
	

2915

ÍTEM 4.18 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION -INCLUYE COMPACTACION

Con apoyo de dos obreros, se llevó a cabo la actividad de relleno de las excavaciones de la tubería de alcantarillado pluvial instalada con material de in situ, de acuerdo con los planos y diseños aprobados, esto corresponde al ítem 4.18 del presupuesto.

Actividad:	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION - INCLUYE COMPACTACION
	

2. CONCLUSIONES

- El registro fotográfico presentado permite evidenciar el estado inicial del proyecto, así como también las actividades ejecutadas durante el período correspondiente a la presente Acta Parcial de Obra, sirviendo como soporte visual de las cantidades de obra relacionadas.
- Las imágenes registradas demuestran el avance físico alcanzado en el proyecto y el desarrollo de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos establecidos.
- El presente registro constituye un mecanismo de seguimiento y control que respalda la verificación de las obras ejecutadas y facilita el proceso de revisión y aprobación de la presente acta parcial.

Se presenta este registro fotográfico como soporte de las actividades realizadas durante el periodo del acta parcial No. 01 para reporte ante Interventoría y Supervisión del contrato No. 000-661 de 2025.

Cordialmente,

Elaboró:	Aprobó:
Rolland Estrada Bilbao Residente de obra M.P. 08202100343 ATL	**Daniel Landazábal Castellanos** Director de obra M.P. 25202294192 CND