INFORME DE ACTIVIDADES 06

No. DE CONTRATO	CD-25-2026-3052
NOMBRE CONTRATISTA	JOSHER JESÚS BRITO DÍAZ
PERIODO	CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL A TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1- Asesorar en la elaboración de planes de trabajo.

2- Brindar asesoría sobre las estrategias administrativas para la mejor distribución de los recursos destinados para subsidios de alojamiento temporal.

3- Asesorar en la búsqueda de información para la elaboración de estadísticas y novedades de pagos de subsidios de alojamiento temporal.

4- Asesorar en la cuantificación de los programas de ayudas humanitarias. 5- Asesorar en la evaluación de los programas ya existentes y sus registros contables

6- Asesorar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.

7- Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo

8- Asesorar en la planificación y evaluación del simulacro nacional

9- Apoyar en la logística de los eventos, reuniones y visitas que se realicen por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

10- Elaborar un informe de gestión mensual y pormenorizada de la actividad realizada.

11- Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

• 01 de junio de 2026
Como profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo, realicé visita de inspección ocular al inmueble ubicado en la Carrera 56 No. 72-64, apartamento 408, Conjunto Residencial La Casona del Prado, barrio El Prado, en atención a la solicitud recibida mediante correo electrónico, con el propósito de evaluar las condiciones evidenciadas y recopilar la información técnica requerida para el trámite correspondiente.

• 03 de junio de 2026
En ejercicio de mis funciones como asesor de la Oficina de Gestión del Riesgo, efectué visita de inspección ocular al predio ubicado en la Calle 71 No. 3 Sur-66, barrio Siete de Abril, atendiendo la solicitud remitida mediante correo electrónico, con el fin de verificar las condiciones reportadas y emitir el respectivo concepto técnico.

• 04 de junio de 2026
Participé en representación de la Oficina de Gestión del Riesgo en la presentación del proyecto Censo Arbóreo del Distrito de Barranquilla – Fase II, correspondiente a las localidades Suroccidente, Metropolitana, Riomar y sectores restantes de Norte Centro Histórico. La actividad, convocada por Barranquilla Verde y desarrollada en el Hotel Howard Johnson by Wyndham, permitió conocer los avances del proyecto y fortalecer la articulación institucional en materia de gestión ambiental y gestión del riesgo.

• 09 de junio de 2026
Elaboré el Informe Técnico No. 299-2026, relacionado con la visita de inspección ocular efectuada en los inmuebles ubicados en la Calle 64 No. 43-95 y Calle 64 No. 43-107, barrio Boston, en atención al radicado QUILLA-2026-0149196, consolidando el análisis técnico derivado de la inspección realizada.

• 10 de junio de 2026
Realicé visita de inspección ocular a los Conjuntos Residenciales Ciudad del Sol I y II, con el propósito de verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y beneficiarios del subsidio para el pago de subvenciones, recopilando la información necesaria para el seguimiento técnico y administrativo del proceso.

• 11 de junio de 2026
Proyecté el Oficio No. QUILLA-2026-0161497, mediante el cual se efectuó el traslado de la solicitud identificada con el radicado EXT-QUILLA-2026-0121574 a la Administración del Edificio Boston, dando continuidad al trámite conforme a las competencias institucionales.

• 12 de junio de 2026
Realicé la revisión técnica del Informe No. 290-2026, correspondiente a la visita de inspección ocular adelantada en la Galería 72 del Estadio Romelio Martínez, verificando la consistencia de la información consignada con ocasión de la atención de la emergencia presentada.

• 16 de junio de 2026
Efectué la revisión del Informe Técnico No. 292-2026, elaborado con fundamento en la visita de inspección ocular realizada en atención a la solicitud radicada bajo el No. EXT-QUILLA-2026-0133085, verificando el contenido técnico y la información registrada.

• 18 de junio de 2026
Desarrollé visita de inspección ocular al inmueble ubicado en la Diagonal 77 No. 15D-69, barrio La Esmeralda, atendiendo la solicitud identificada con el radicado EXT-QUILLA-2026-0138513, con el propósito de evaluar las condiciones reportadas y recopilar los elementos técnicos necesarios para el respectivo concepto

.
• 19 de junio de 2026
Realicé visita técnica de inspección ocular a la vivienda ubicada en la Calle 55 No. 5A1-113, barrio La Sierrita, siendo atendida por el señor Rafael Pérez Nieto, con el fin de verificar las condiciones evidenciadas y obtener la información requerida para la elaboración del concepto técnico correspondiente.

• 22 de junio de 2026
Revisé el Informe Técnico No. 310-2026, elaborado a partir de la visita de inspección ocular realizada en atención a la solicitud con radicado EXT-QUILLA-2026-0134250, verificando la coherencia y suficiencia del contenido técnico.

• 22 de junio de 2026
Realicé la revisión del Informe Técnico No. 298-2026, correspondiente a la visita de inspección ocular adelantada en atención al radicado EXT-QUILLA-2026-0128199, validando la información técnica consignada en el documento.

• 24 de junio de 2026
Efectué la revisión del Informe Técnico No. 317-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada en respuesta a la solicitud identificada con el radicado EXT-QUILLA-2026-0138646, verificando el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos para este tipo de actuaciones.

• 25 de junio de 2026
Proyecté el Oficio No. QUILLA-2026-0178356, mediante el cual se dio respuesta a las solicitudes radicadas bajo los números EXT-QUILLA-2026-0135435 y EXT-QUILLA-2026-0137452, dando trámite oportuno a los requerimientos presentados por los ciudadanos.

• 30 de junio de 2026
Realicé la revisión del Informe Técnico No. 334-2026, correspondiente a la visita de inspección ocular adelantada en el inmueble ubicado en la Carrera 20B No. 24-98, barrio Las Nieves, con ocasión de una emergencia, verificando la consistencia técnica de la información consignada para su respectivo trámite.











Cordialmente,

Josher Jesús Brito Díaz

C.C 1065813244