

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA-ESSIM

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	PTD2R01028000
	VIDEO PROYECTOR BENQ LW600ST 2800 LUMENS WXGA					Placa	167000008549

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:	
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		CEFAM - CABINA TH-67	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X		
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA


Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	EIHFA-ESSIM		

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	PDT2R01075000
	VIDEO PROYECTOR BENQ LW600ST 2800 LUMENS WXGA					Placa	167000008550

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:	
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		CEFAM - CABINA TH-67	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X		
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	SALA DE JUNTA EIHFA		


DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	PDT2R010510
	SALA JUNTUAS EIHFA 585					Placa	167000008552

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes						
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X	
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X	
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X	
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X	
CONCEPTO TECNICO /							

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		SE REALIZA EN REMPLAZO DEL BENQ DE SIM
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		CORREO ST BUSTOS
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
				

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA-ESSIM

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	PDT2R01083000
	VIDEO PROYECTOR BENQ LW600ST 2800 LUMENS WXGA					Placa	167000008553

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:	
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		CEFAM - CABINA TH-67	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X		
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA-ESIEA


DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	QUQF330902L
	VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 475Wi					Placa	167000009272

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo		X	Diagnostico	SIMULADOR UH60 (ANTES AULA 7 ZONA OPERATIVA)	
Mantenimiento Correctivo			Instalación Repuestos		
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo			X	
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA


Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA-ESIEA

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK6X00036
	VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585Wi					Placa	167000009273

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /			SUMINISTROS Y REPUESTOS	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		AULA 8 HUEY ZONA OPERATIVA
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
				

FICHA TÉCNICA


Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	XA353100289
	VIDEO PROYECTOR EPSON EB PU1008B MODELO HA33A					Placa	167000009274

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:	
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		ESMIL	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X		
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK4400046
	VIDEO PROYECTOR INTERACTIVO EPSON					Placa	167000009279

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		AUDITORIO EIHFA
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		DAÑO LAMPARA
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
				

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		ESMAY-COAYU



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	PSCF270012L
	VIDEO PROYECTOR EPSON H429A					Placa	167000009280

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	AYUDANTIA
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Requiere Suministros / Repuestos		
	Instalación Repuestos		
Técnico de Servicio		Firma Usuario	Firma funcionario Responsable
			

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	CEFAM-AULA 2		



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK6X00030
	VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585Wi					Placa	167000010034

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	CEFAM- AULA DE LA ENTRADA
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Requiere Suministros / Repuestos		
	Instalación Repuestos		
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
			

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	CEFAM-AULA 2		



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	QUQF330863L
	VIDEO PROYECTOR EPSON H453A					Placa	167000010035

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	CEFAM- AULA DEL FONDO
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Requiere Suministros / Repuestos		
	Instalación Repuestos		
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
			

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	ESMAY-OFSOP		



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	X4HG7904418
	VIDEO PROYECTOR EPSON S41 + MOD.H842A					Placa	167000010037

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	ESTACION DE BOMBEROS
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	TC MORAN
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Requiere Suministros / Repuestos		
	Instalación Repuestos		
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
			

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	EIHFA-SIMULADOR		


DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK6X00064
	VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585Wi					Placa	869000049013

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		SIMULADOR UH60
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
				

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No: 025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
			Dependencia: -		

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK4400022
	COLEGIO OPTOMA					Placa	869000057786

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /			SUMINISTROS Y REPUESTOS	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		serealiza en remplazo de Proyector interactivo
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo			X
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
				

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		GRUSE



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	2840234FF
	VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 475Wi					Placa	869000057788

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo		X	Diagnostico	SE REALIZA EN REPLAZO DE GRUCO ESCOM 413	
Mantenimiento Correctivo			Instalación Repuestos		
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo			X	
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	09	04	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:	GRUCO-ESCOM-411		



DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	UHWK4400024
	VIDEO PROYECTOR INTERACTIVO EPSON					Placa	869000057818

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	AULA RAPAZ ZONA OPERATIVA
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Requiere Suministros / Repuestos		
	Instalación Repuestos		
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
			

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		ESMAY-DEPLA

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	FPC3145ABBAAC2412
	VIDEO PROYECTOR OPTOMA TS-551					Placa	869000057819

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
MANTENIMI PREVENTIVO	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /		SUMINISTROS Y REPUESTOS		OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:	
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		MY SALGUERO	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X		
	Inoperativo				
	Requiere Mantenimiento Correctivo				
	Requiere Suministros / Repuestos				
	Instalación Repuestos				
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	
					

FICHA TÉCNICA


Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio		
	All in One	Portátil	09	04	26
	UPS	Scanner	DÍA	MES	AÑO
	Plotter	Video Beam	Contrato No:		025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
			Dependencia:		EIHFA-ESSIM

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo:		Serie:	QUQF330901L
	VIDEO PROYECTOR EPSON H453A					Placa	869000061781

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL	Se realiza desarme de mantenimiento se verifican el estado de los componentes					
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS /			SUMINISTROS Y REPUESTOS	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:
Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		AULA INSTRUCTORES
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		T3 LUBO
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Instalación Repuestos			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable
				



ORDEN DE SERVICIO No. 70491

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	05	05	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-GCACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:			

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo	H29A	Serie:	PSCF270760L
	EPSON			:		Plac	167000009268

LABOR DESARROLLADA


MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
	CONCEPTO TECNICO /					

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnóstico y concepto técnico	x	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	x	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		x	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Requiere Lampara			
	Instalación Repuestos			
	Lampara			
Sensor de temperatura				
Técnico de Servicio	Firma Usuario		Firma funcionario Responsable	



Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		
-----------------------------------	--	---





ORDEN DE SERVICIO No. 70494

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	30	05	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-GCACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:			

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo :	H429A	Serie:	PSCF270010L
	EPSON					Placa	869000057787

LABOR DESARROLLADA

REVISION INICIAL						
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnóstico y concepto técnico	X	Esta con cinta ya que el tornillo de la tapa de la lámpara se encuentra en mal estado		
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos				
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		X			
	Inoperativo					
	Requiere Mantenimiento Correctivo					
	Requiere Suministros / Repuestos					
	Instalación Repuestos					
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable		



Juan Gomez		
------------	--	--





ORDEN DE SERVICIO No. 70493

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	05	05	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-GCACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:			

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo	585 WI	Serie:	UHWK6X00057
	EPSONJHWWK6X0005					AF	8690000061782

LABOR DESARROLLADA


REVISION INICIAL						
MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
CONCEPTO TECNICO /						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnóstico y concepto técnico	x	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	x	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		x	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Requiere Lampara			
	Instalación Repuestos			
	Lampara			
Técnico de Servicio		Firma Usuario		Firma funcionario Responsable



Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		
-----------------------------------	--	--





ORDEN DE SERVICIO No. 70492

FICHA TÉCNICA

Tipo:	Impresora	Computador	Fecha del Servicio	05	05	26
	All in One	Portátil		DÍA	MES	AÑO
	UPS	Scanner	Contrato No:	025-00-GCACOM4-EIHFA-2026		
	Plotter	Video Beam	X Dependencia:			

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	EPSON	NEC	OPTOMA	Modelo :	H434A	Serie:	PTPK2400192
	EPSON					Placa	8690000068508

LABOR DESARROLLADA


MANTENIMI PREVENTIVO	Verificación funcionamiento inicial	X	Revisión partes mecánicas y electrónicas	X	Limpieza Externa	X
	Desarme general	X	Revisión Sistema de Refrigeración	X	Revisión y ajuste de conectores	X
	Limpieza Interna	X	Revisión de tornillos y carcaza	X	Verificación funcionamiento final	X
	Soplado General	X	Concepto técnico del estado del equipo y los trabajos realizados al mismo.	X	Revisión de tarjetas y Sockets.	X
	CONCEPTO TECNICO /					

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnóstico y concepto técnico	x	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	x	
ESTADO DEL EQUIPO	Operativo		x	
	Inoperativo			
	Requiere Mantenimiento Correctivo			
	Requiere Suministros / Repuestos			
	Requiere Lampara			
	Instalación Repuestos			
	Lampara			
	Main Board			
Técnico de Servicio	Firma Usuario			Firma funcionario Responsable



Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		
-----------------------------------	--	---

