INFORME N° 3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

CONTRATO No. CINT-113-2026

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10
CONTRATO COP-602-2025
NIT. 902021193-5

INTERVENTORIA:
DINAMICK S.A.S

18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2026

TABALA DE CONTENIDO

1. Tabla de Contenido _____ 2,3
2. Introducción _____ 4
2.0 Aspectos Generales _____ 5
2.1. Objetivo General _____ 5
2.2. Objetivos Específicos _____ 5
2.3. Alcance _____ 6
2.4. Requisitos Generales Previos _____ 6
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS _____ 7
3.1. Administración del SG-SST _____ 7
3.1.1. Contratista – Unión Temporal Urbano y Paisajistas Carrera 10 _____ 7
3.1.2. Interventoría – Dinamick S.A.S _____ 7
3.2. Listado de Personal de Obra _____ 8
3.2.1. Personal Activo del Contratista _____ 8
3.2.2. Personal de Interventoría _____ 9
3.3. Paz y Salvo Laboral _____ 9
IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST _____ 9
4.1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo _____ 9
4.1.1. Sistema de Seguridad Social Integral – Contratista _____10-11-12-13-14-15-16

4.1.2. Sistema de Seguridad Social Integral – Interventoría _____ 16
4.1.3. Exámenes Médicos Ocupacionales _____ 17
4.1.4. Ausentismo Laboral _____ 18
4.1.5. Actividades de Formación _____ 18
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMINETO ENTREGA DE EPP _____ 18
4.1.6. Registro Fotográfico _____ 19-20
4.2. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial _____ 20
4.2.1. Delimitación y Señalización de Áreas de Trabajo _____ 20-21
4.2.2. Control de Accidentes de Trabajo _____ 22
4.2.3. Control de Entrega, Reposición y Uso de EPP _____ 22-23-24
4.2.4. Comités de Apoyo (COPASST) _____ 25
4.2.5. Inspecciones de Seguridad _____ 26-27
4.2.6. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias _____ 28
4.2.7. Registro Fotográfico _____ 29
CONCLUSIONES _____ 30
ANEXOS _____ 30

INTRODUCCIÓN

El consorcio **UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10** se encuentra ejecutando el proyecto cuyo objeto es la optimización del sistema de alcantarillado, acueducto y obras complementarias en el barrio El Centro, ubicado en la carrera 10 entre calles 11 y 12 del municipio de San Vicente de Chucurí – Santander. Este proyecto contempla la construcción de nuevas estructuras para el mejoramiento del sistema de agua potable, así como la renovación de las redes de acueducto, con el propósito de garantizar un servicio más seguro, eficiente, duradero y conforme a las exigencias normativas vigentes.

En el desarrollo del proyecto se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), concebido como un proceso organizado, sistemático y de mejora continua. Dicho sistema integra la formulación de políticas, la planificación, la organización, la ejecución, la evaluación y la implementación de acciones de mejora, orientadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de las actividades.

El presente documento corresponde al Informe N.°3 de vigilancia y control, elaborado por la interventoría a cargo de TULIO ARMANDO CASTRO DE LEÓN, en relación con las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el contratista DINAMICK S.A.S., en el marco de la ejecución del contrato de interventoría No CINT-113-2026.

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar la implementación, seguimiento y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la ejecución del contrato de obra, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de proteger la integridad física, mental y social de los trabajadores, asegurar condiciones de trabajo seguras y dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades en obra.
- Velar por el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando su correcta aplicación en todas las actividades relacionadas con la ejecución del contrato de obra pública.
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales asociados a las actividades ejecutadas en la obra de alcantarillado, acueducto y obras complementarias.
- Promover la implementación de medidas de prevención y control que minimicen la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Realizar seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores.
- supervisar la ejecución de capacitaciones, inducciones y reinducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Evaluar la correcta implementación de los procedimientos de trabajo seguro en las diferentes actividades del proyecto.

1.3 ALCANCE

La interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) comprende el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente y de las medidas de seguridad implementadas durante la ejecución del proyecto de optimización del sistema de acueducto y alcantarillado en el barrio El Centro.

Su finalidad es garantizar que las actividades constructivas se desarrollen bajo condiciones seguras, mediante inspecciones en obra, verificación del uso de elementos de protección personal, control de riesgos y acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), contribuyendo a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

2 REQUISITOS GNERALES PREVIOS

Al inicio de las actividades de obra, la Interventoría solicitó al contratista el levantamiento, revisión y articulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10 con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la ejecución del contrato de obre publica COP-602-2025.

Lo anterior se realizó de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.

De igual manera, la Interventoría estableció con el contratista de obra los requisitos mínimos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá garantizar que todas las actividades, capítulos, subcapítulos e ítems del proyecto se desarrollen cumpliendo con las disposiciones establecidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir accidentes laborales, incidentes y enfermedades laborales durante la ejecución del contrato.

Deberán Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la firma del Acta de Inicio el Plan de Manejo Ambiental, asegurando su articulación con las medidas de prevención y control de riesgos laborales aplicables a las actividades de obra.

Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la firma del Acta de Inicio, ante la Interventoría, el programa detallado de recurso humano requerido para la ejecución del contrato, conforme al personal ofertado. Este deberá incluir el listado del personal asignado a los frentes de trabajo, especificando jornada laboral, nombres completos y número de identificación, así como los

soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, Pensión, ARL y Caja de Compensación).

Así mismo, el personal deberá encontrarse debidamente identificado, uniformado y contar con los elementos de protección personal (EPP) requeridos para el desarrollo seguro de las actividades, de acuerdo con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El CONTRATISTA deberá retirar o reemplazar el personal que, a juicio de la Entidad o de la Interventoría, incumpla las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo o represente un riesgo para la seguridad del proyecto, de los trabajadores o de la comunidad.

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST

3.1.1 UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10

El contratista de Obra realiza permanentemente el levantamiento y articulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la ejecución del contrato **COP-602-2025**, de acuerdo con la normativa vigente en materia de riesgos laborales y solicitudes de la interventoría.

3.1.2 DINAMIK S.A.S

Cuenta con los recursos (técnicos y tecnológicos, financieros y humanos) necesarios para asegurar el control permanente del SG-SST del Contratista de Obra, en actividades tales como: solicitudes de actualización de documentación, verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social integral, seguimiento al plan de capacitaciones propuesto, visitas de inspección, control a la entrega y reposición de elementos de protección personal, revisión de equipos y herramientas, verificación de la delimitación y cerramiento de la obra, dotación de elementos para atención de emergencias, orden y aseo en los lugares de trabajo, entre otras actividades.

La profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Interventoría cumple con el perfil exigido y experiencia en proyectos de obras obas públicas.

3.2 LISTADOS DE PERSONAL DE OBRA.

3.2.1 UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10

De acuerdo con lo establecido. Se adjunta al presente informe la relación del personal que hace parte del proyecto durante el periodo del mes de abril del 2026.

PERSONAL ACTIVO DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

CARGO	PERSONAL
Residente de obra - ingeniero civil	1
Profesional SST	1
Oficial	1
Ayudante	3
Inspector	1
Maestro	1

3.2.2 DINAMIK S.A.S

La interventoría cuenta con su equipo de trabajo por contratación directa.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DANIEL MATEO ARENAS IZAQUITA
PROFESIONAL EN SST	MAYERLI RAMIREZ CUBILLOS

3.3 PAZ Y SALVO LABORAL

3.3.1 UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10

El contratista de la obra no reportó retiros de ningún trabajador durante el período del presente informe.

4 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

4.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El objetivo de este es promover, mejorar y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo laboral a los que están expuestos; así como velar porque los sitios de trabajo sean acordes a las condiciones psicofisiológicas de cada trabajador.

4.1.1 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 en lo referente a la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión, riesgos laborales y servicios sociales complementarios) por parte del Contratista se han recibido las siguientes afiliaciones y/o constancias de afiliaciones.

Se observa en la planilla de pago de seguridad social del mes de abril, que el contratista está exonerado de parafiscales (SENA e ICBF), de acuerdo con la Ley 1607.

DOC	NOMBRE	CARGO	EPS	ARL	AFP	CCF
CC.1098631861	MURILLO DELGADO VILNER JOHANY	DIRECTOR DE OBRA	X	X	X	x
CC.91040492	MURILLO RIVERO JAVIER EDUARDO	INSPECTOR DE OBRA	X	X	X	X
CC.1098732719	CARREÑO MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	PROFESIONAL SST	X	X	X	X
CC.1057607339	HURTADO RODRIGUEZ ROSA ISABEL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	X	X	X	X
CC. 19619429	CASTILLO SANDOVAL LUIS ALFREDO	AYUDANTE	X	X	X	X
CC. 1005564832	PINTO NAVARRO NESTOR DANIEL	MAESTRO	X	X	X	X
CC.1129501545	PALENCIA MORELOS LUIS EDUARDO	AYUDANTE	X	X	X	X
CC.91046325	RONDEROS POVEDA UVALDO	AYUDANTE	X	X	X	X

CC.91045872	RONDEROS POVEDA WILFREDIS	AYUDANTE	X	X	X	X

Se Anexan planillas de pagos de la seguridad social.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902021193	5	UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 9 # 3-70		3208264539		VILNER0612@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37247603	E	2026-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.530.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37247603	2026-05-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 19619429	CASTILLO SANDOVAL LUIS ALFREDO	1.750.905	F														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
2	CC 91045872	RONDEROS POVEDA WILFREDIS	1.750.905	F	X													0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0		EPS-S OCOOSALUD-ESSC24	1.459.088	58.400	CAJASAN-CCF39	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5411101
3	CC 91046325	RONDEROS POVEDA UVALDO	1.750.905	F	X													0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0		MIN001 - OADRES-MIN001	1.459.088	58.400	CAJASAN-CCF39	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5411101
4	CC 1005564832	PINTO NAVARRO NESTOR DANIEL	1.750.905	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		EPS-S OCOOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
5	CC 1129501545	PALENCIA MORELOS LUIS EDUARDO	1.750.905	F														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101

PAGADO

Bloq Num desactivado

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902021193	5	UNION TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 9 # 3-70		3208264539		VILNER0612@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37247603	E	2026-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.530.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37247603	2026-05-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.170.891	8.170.891	8.170.891	8.170.891	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.307.600	0	0	0	1.307.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	747.200	0	0	0	747.200
EPS(Administradoras: 4)				5	327.100	0	0	0	327.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	128.500	0	0	0	128.500
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	58.400	0	0	0	58.400
ARP(Administradoras: 1)				5	568.900	0	0	0	568.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	568.900	0	0	0	568.900
CCF(Administradoras: 1)				5	327.100	0	0	0	327.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	5	327.100	0	0	0	327.100
Gran Total					2.530.700	0	0	0	2.530.700

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1057607339	0	ROSA ISABEL HURTADO RODRIGUEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 9 # 3-254		3025096730		SEGURIDADSOCIALGELA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	30983568	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30983568	2026-05-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPSF	AFPT	SAPA	DIAS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS.OL	FNS.SL	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1057607339	HURTADO RODRIGUEZ ROSA ISABEL	1.750.905																	0		30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV - EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF - SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.96960	0	0	0	0	0	0	I	0	621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1057607339	0	ROSA ISABEL HURTADO RODRIGUEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-689	CALLE 9 # 3-254		3025096730		SEGURIDADSOCIALGELA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	30983568	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30983568	2026-05-12	Pagada							

PAGADO

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
Gran Total					621.000	0	0	0	621.000

Página 1 2026-05-04

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1006631861	0	VILNER JOHANY MURILLO DELGADO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL9 NO 3 70		6255869		VILNER0812@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37247186	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37247186	2026-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																			DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	SLE	IGA	LMA	VAC	VCT	AUS	INC	LNR	EPST	AFPT	AFPR	EPSR	ACCF	ARLC	NOMBRE	IBC	Cot	FNS	FNSR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006631861	MURILLO DELGADO VILNER JOHANY	1.750.905																	0						PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	CAJASAN-CCF39	1.750.905	35.100	1.750.905	121.900	0.6960%	0	0	0	0	0	0.57		656.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1006631861	0	VILNER JOHANY MURILLO DELGADO	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL9 NO 3 70		6255869		VILNER0812@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37247186	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37247186	2026-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	0	0	35.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	35.100	0	0	0	35.100
Gran Total					656.100	0	0	0	656.100

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91040492	0	JAVIER EDUARDO MURILLO RIVERO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 9 3 10		6255198		TESORERIAGRUGOGELA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	30989974	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30989974	2026-06-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACL	AVP	VCT	INC	LNR	EPST	AFPT	AFP	SALUD	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PASIÓ	FRSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91040492	MURILLO RIVERO JAVIER EDUARDO	1.750.905																					30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. -EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0.52	1.750.905	0	0	0	0	0	0.57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91040492	0	JAVIER EDUARDO MURILLO RIVERO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 9 3 10		6255198		TESORERIAGRUGOGELA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	30989974	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30989974	2026-06-23	Pagada							

PAGADO

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1068732719	0	MAYRA ALEJANDRA CARREÑO MARTINEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CL 7 NO 16-43 COMUNEROS		3176737873		MAYLEJA1216@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	30982915	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	543.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30982915	2026-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	LMA	VAC	VACL	SLN	IGE	LMA	VAC	VACL	SLN	EPS	AFP	ARP	AFP	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1068732719	CARREÑO MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	1.750.905												0			30	30	30	COLFONDOS - 231001	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	35.100	1.750.905	9.200	0,52	0	0	0	0	0,17	0		543.400	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1068732719	0	MAYRA ALEJANDRA CARREÑO MARTINEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CL 7 NO 16-43 COMUNEROS		3176737873		MAYLEJA1216@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	30982915	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	543.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30982915	2026-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	0	0	35.100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	35.100	0	0	0	35.100
Gran Total					543.400	0	0	0	543.400

Página 1 2026-05-04

4.1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DINAMIK S.A.

Se ha dado cumplimiento a la Ley 100 de 1993 por parte del Interventor, en lo referente a la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión, riesgos laborales y servicios sociales complementarios) del personal de interventoría, así mismo se efectuó el pago de liquidación de aportes del mes de abril 2026.

4.1.3 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

En cumplimiento de la Resolución 1843 del 2025, los contratistas de obra e interventoría realizaron las siguientes evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores como parte de la promoción de la salud y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de salud.

NOMBRE	CARGO	EMO
MURILLO DELGADO VILNER JOHANY	DIRECTOR DE OBRA	SI
MURILLO RIVERO JAVIER EDUARDO	INSPECTOR DE OBRA	SI
CARREÑO MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	PROFESIONAL SST	SI
HURTADO RODRIGUEZ ROSA ISABEL	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	SI
CASTILLO SANDOVAL LUIS ALFREDO	AYUDANTE	SI
PINTO NAVARRO NESTOR DANIEL	MAESTRO	SI
PALENCIA MORALES LUIS EDUARDO	AYUDANTE	SI
RONDEROS POVEDA UVALDO	AYUDANTE	SI
RONDEROS POVEDA WILFREDIS	AYUDANTE	SI

Se evidenció que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1843 de 2025, garantizando la realización de evaluaciones médicas ocupacionales a la totalidad de los trabajadores vinculados al proyecto, conforme a los riesgos asociados a cada cargo.

Así mismo, se verificó la existencia de los respectivos conceptos de aptitud laboral, encontrándose vigentes y acordes con las funciones desempeñadas.

4.1.4 AUSENTISMO LABORAL

El contratista no reporto ningún ausentismo laboral durante el periodo del tercer informe.

4.1.5 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Durante el periodo del presente informe el contratista UNIÓN TEMPORAL URBANO Y PAISAJISTAS CARRERA 10 realizó las siguientes jornadas de formación al personal de obra.

TIPO DE FORMACIÓN	PERSONAL CAPACITADO	FECHA	TEMA
CAPACITACIÓN	5	17/04/2026	IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS EN LA OBRA
CAPACITACIÓN	6	21/04/2026	ORDEN Y ASEO EN ÁREAS DE TRABAJO
CAPACITACIÓN	6	09/05/2026	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA OBRA

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE EPP

NOMBRE	CARGO	INDUCCIÓN	EPP
MURILLO RIVERO JAVIER EDUARDO	INSPECTOR DE OBRA	X	SI
CASTILLO SANDOVAL LUIS ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	X	SI

PINTO NAVARRO NESTOR DANIEL	MAESTRO	X	SI
PALENCIA MORELOS LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	X	SI
RONDEROS POVEDA UVALDO	AYUDANTE	X	SI
RONDEROS POVEDA WILFREDIS	AYUDANTE	X	SI

REGISTRO FOTOGRAFICO







4.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación y control de los riesgos en el lugar de trabajo, garantizando condiciones seguras para los trabajadores.

4.2.1 DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Se evidencian cerramientos, delimitación y señalización de las áreas de trabajo con el fin de demarcar y evitar posibles riesgos y accidentes de la comunidad y equipo de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







4.2.2 CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del presente informe el contratista no reporto ningún accidente de trabajo correspondiente al personal de obra.

Así mismo no se presentaron accidentes de trabajo en el personal de la interventoría.

4.2.3 CONTROL DE ENTREGA, REPOSICIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista suministra y hace reposición de los elementos de protección personal a cada trabajador de acuerdo con sus actividades y riesgos asociados.

Permanentemente la Interventoría verifica que el personal de obra cuente con la dotación y elementos de protección personal necesarios para la ejecución de actividades de obra.

Se Anexa planilla de entrega de EPP a los trabajadores por parte del contratista.



"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER."

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: SST-F-01 | REVISIÓN: 1

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2026 | ELABORÓ: RESPONSABLE SG-SST

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR: Nestor Omar Pinto | CEDULA: 1005 514 872 | CARGO: Maestro

FECHA DE ENTREGA: 17/02/2026

II. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1		
GUANTES	X	NO	1 Par		
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1 Par		
OTROS Tapabocas	SI X	NO	1		
Tapones, Camisa	SI X	NO	1		

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.



"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER."

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: SST-F-01 | REVISIÓN: 1

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2026 | ELABORÓ: RESPONSABLE SG-SST

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR: Luis Eduardo Peñaran Morelo | CEDULA: 1.129.501.545 | CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA: 04/03/2026

II. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1		
GUANTES	X	NO	1 par	Luis	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1 par		
OTROS Tapabocas, tapones	X	NO	1		
Camisa	X	NO	1		

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		CÓDIGO SST-F-01
	FECHA DE ELABORACIÓN	ELABORÓ	REVISIÓN
	12/02/2026	RESPONSABLE SG-SST	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR	Luis Alfredo Castillo Jaimes	CEDULA	19 619 429	CARGO	Ayudante

FECHA DE ENTREGA: 25/02/2026

III. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1		
GUANTES	X	NO	1 par		
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
OTROS Tapabocas, Tapaoidos,	X	NO	1		
Camisa	X	NO	1		

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		CÓDIGO SST-F-01
	FECHA DE ELABORACIÓN	ELABORÓ	REVISIÓN
	12/02/2026	RESPONSABLE SG-SST	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR	Usaldo Rondon Rueda	CEDULA	91.045.215	CARGO	Ayudante

FECHA DE ENTREGA: 06/01/2026

III. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1		
GUANTES	X	NO	1 par		
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1 par		
OTROS Camisa	X	NO	1		
Tapabocas	X	NO	1		

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		CÓDIGO SST-F-01
	FECHA DE ELABORACIÓN	ELABORÓ	REVISIÓN
	12/02/2026	RESPONSABLE SG-SST	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR	Wilfredis Rodriguez Rueda	CEDULA	91.045.872	CARGO	Ayudante

FECHA DE ENTREGA: 06/01/2026

III. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1	Wilfredis	
GUANTES	X	NO	1 par		
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1 par		
OTROS Camisa	X	NO	1		
Tapabocas	X	NO	1		

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		CÓDIGO SST-F-01
	FECHA DE ELABORACIÓN	ELABORÓ	REVISIÓN
	12/02/2026	RESPONSABLE SG-SST	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR	Jaime Eduardo Munar Rivera	CEDULA	91.040.492	CARGO	Inspector

FECHA DE ENTREGA: 12/02/2026

III. CONTROL DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	BUEN ESTADO		CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
CASCO	X	NO	1		
GUANTES	X	NO	1 par		
GAFAS DE SEGURIDAD	X	NO	1		
BOTAS DE SEGURIDAD	X	NO	1 par		
OTROS Tapabocas	X	NO	1		
	SI	NO			

NOTA

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.
Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4.2.4 COMITÉS DE APOYO

Se verifica en el informe la inclusión del acta de la reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde consta la elección de un trabajador como representante del COPASST, quien ejercerá sus funciones durante el período de ejecución del contrato, en cumplimiento de la normativa aplicable.

Se anexa acta.



"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE ELECCION COPASST VIGIA	Código: SST-A-F-02 Versión: 1 Fecha 10-09-2025 Página 1 de 1

ACTA DE ELECCION VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER."

Fecha: 17 de febrero de 2026

Hora: 9: 00 am

Lugar: Municipio San Vicente de Chucuri

Objetivo: Elección y nombramiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia
2. Presentación de Generalidades sobre la elección del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Posesión del vigía Electo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Asistieron los ayudantes de obra, Maestro de construcción, inspector de obra, profesional SST.
2. Se presentaron las generalidades sobre la elección y funcionamiento del vigía en seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes complementarias.
3. El representante legal de la Empresa Contratista delega como VIGIA en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo al Señor **NESTOR DANIEL PINTO NAVARRO**, con cedula de ciudadanía No. 1.005.564.832 en su cargo de Maestro de obra.
4. Que el periodo de vigencia del cargo como vigía SST será del tiempo correspondido a la ejecución de la obra a partir de la conformación del mismo.

Siendo las 9:00 am del día 17 de febrero de 2026 y cumplido el objetivo, se dio por terminada la reunión en constancia firman:

MAYRA ALEJANDRA CARREÑO
PROFESIONAL SST

NESTO DANIEL PINTO NAVARRO
MAESTRO DE OBRA

VILNER JOHANY MURILLO DELGADO
R.L U.T. URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10

4.2.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista ejecuta inspecciones periódicas que abarcan áreas de trabajo, herramientas, equipos, maquinaria, recursos para atención de emergencias y condiciones del personal, entre otros aspectos relevantes.

De igual manera, la interventoría realiza seguimiento mediante inspecciones en campo, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas en la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, el uso adecuado de los elementos de protección personal, las condiciones de orden y aseo, y la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, entre otros.

MATRIZ DE RIESGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI- SANTANDER
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS - GTC 45
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL URBANOS Y PAISAJISTAS CARRERA 10

Proceso	Actividad	Tarea	Rutinaria	Área	Cargo	Peligro	Descripción	Clasificación	Consecuencia	NE	NP	Nivel
Preliminares	Localización y replanteo	Marcación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Caídas	Caídas durante Marcación	Locativo	Lesión	1	2	Aceptable
Preliminares	Localización y replanteo	Marcación	SI	Operativa	Maestro de obra	Caídas	Caídas durante Marcación	Locativo	Lesión	1	2	Aceptable
Preliminares	Localización y replanteo	Marcación	SI	Operativa	Inspector de obra	Caídas	Caídas durante Marcación	Locativo	Lesión	1	2	Aceptable
Preliminares	Demolición pavimentos	Uso martillo	SI	Operativa	Ayudante de obra	Proyección partículas	Proyección partículas durante Uso martillo	Físico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición pavimentos	Uso martillo	SI	Operativa	Maestro de obra	Proyección partículas	Proyección partículas durante Uso martillo	Físico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición pavimentos	Uso martillo	SI	Operativa	Inspector de obra	Proyección partículas	Proyección partículas durante Uso martillo	Físico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición andenes	Demolición	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Manipulación	Mecánico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición andenes	Demolición	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Demolición	Mecánico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición andenes	Demolición	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Demolición	Mecánico	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición pozos	Intervención	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Intervención	Locativo	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición pozos	Intervención	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Intervención	Locativo	Lesión	1	10	Aceptable
Preliminares	Demolición pozos	Intervención	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Intervención	Locativo	Lesión	1	10	Aceptable
Movimiento tierra	Conformación calzada	Nivelación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Nivelación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Movimiento tierra	Conformación calzada	Nivelación	SI	Operativa	Maestro de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Nivelación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Movimiento tierra	Conformación calzada	Nivelación	SI	Operativa	Inspector de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Nivelación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación mecánica	Maquinaria	SI	Operativa	Ayudante de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Maquinaria	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación mecánica	Maquinaria	SI	Operativa	Maestro de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Maquinaria	Mecánico	Lesión	2	10	Controlado
Movimiento tierra	Excavación mecánica	Maquinaria	SI	Operativa	Inspector de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Maquinaria	Mecánico	Lesión	2	10	Controlado
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Ayudante de obra	Derrumbe	Derrumbe durante Excavar	Locativo	Lesión	2	10	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Maestro de obra	Derrumbe	Derrumbe durante Excavar	Locativo	Lesión	2	10	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Inspector de obra	Derrumbe	Derrumbe durante Excavar	Locativo	Lesión	1	10	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Ayudante de obra	Subterráneos	Subterráneos durante Excavar	Biomecánico	Lesión	1	10	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Maestro de obra	Subterráneos	Subterráneos durante Excavar	Biomecánico	Lesión	2	10	Aceptable
Movimiento tierra	Excavación manual	Excavar	SI	Operativa	Inspector de obra	Subterráneos	Subterráneos durante Excavar	Biomecánico	Lesión	1	10	Aceptable
Movimiento tierra	Uso Afirmado	Compactación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	2	6	Aceptable
Movimiento tierra	Uso Afirmado	Compactación	SI	Operativa	Maestro de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	2	6	Aceptable
Movimiento tierra	Uso Afirmado	Compactación	SI	Operativa	Inspector de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	1	6	Aceptable
Movimiento tierra	Sumfmol Subbase	Extensión	SI	Operativa	Ayudante de obra	Polvo	Polvo durante Extensión	Químico	Lesión	1	6	Aceptable
Movimiento tierra	Sumfmol Subbase	Extensión	SI	Operativa	Maestro de obra	Polvo	Polvo durante Extensión	Químico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Movimiento tierra	Sumfmol Subbase	Extensión	SI	Operativa	Inspector de obra	Polvo	Polvo durante Extensión	Químico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Movimiento tierra	Retiro material	Cargue	SI	Operativa	Ayudante de obra	Caídas	Caídas durante Cargue	Locativo	Lesión	4	6	24 Mejorar
Movimiento tierra	Retiro material	Cargue	SI	Operativa	Maestro de obra	Caídas	Caídas durante Cargue	Locativo	Lesión	4	6	24 Mejorar
Movimiento tierra	Retiro material	Cargue	SI	Operativa	Inspector de obra	Caídas	Caídas durante Cargue	Locativo	Lesión	4	6	24 Mejorar
Pavimento	Imprimación Concreto	Vaciado	SI	Operativa	Ayudante de obra	Contacto cemento	Contacto cemento durante Vaciado	Químico	Lesión	4	6	24 Controlado
Pavimento	Imprimación Concreto	Vaciado	SI	Operativa	Maestro de obra	Contacto cemento	Contacto cemento durante Vaciado	Químico	Lesión	4	6	24 Controlado
Pavimento	Imprimación Concreto	Vaciado	SI	Operativa	Inspector de obra	Contacto cemento	Contacto cemento durante Vaciado	Químico	Lesión	4	6	24 Controlado
Pavimento	Instalación de Bordillo	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	24 Controlado
Pavimento	Instalación de Bordillo	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	24 Controlado
Pavimento	Instalación de Rejilla	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	24 Controlado
Pavimento	Sumfmol Acero	Armado	SI	Operativa	Ayudante de obra	Cortes	Cortes durante Armado	Mecánico	Lesión	1	2	Aceptable
Pavimento	Sumfmol Acero	Armado	SI	Operativa	Maestro de obra	Cortes	Cortes durante Armado	Mecánico	Lesión	1	2	Aceptable
Pavimento	Sumfmol Acero	Armado	SI	Operativa	Inspector de obra	Cortes	Cortes durante Armado	Mecánico	Lesión	1	2	Aceptable
Pavimento	Sumfmol de Adoquín	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Pavimento	Sumfmol de Adoquín	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Pavimento	Sumfmol de Adoquín	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Redes	Excavaciones	Zanjas	SI	Operativa	Maestro de obra	Derrumbe	Derrumbe durante Zanjas	Locativo	Lesión	10	10	100 Controlado
Redes	Excavaciones	Zanjas	SI	Operativa	Inspector de obra	Derrumbe	Derrumbe durante Zanjas	Locativo	Lesión	10	10	100 Controlado
Redes	Sumfmol de PVC 10	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Sumfmol de PVC 10	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Sumfmol de PVC 10	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Relleno	Compactación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Relleno	Compactación	SI	Operativa	Maestro de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Relleno	Compactación	SI	Operativa	Inspector de obra	Vibración	Vibración durante Compactación	Físico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Pozos	Aducación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Caídas	Caídas durante Aducación	Locativo	Lesión	2	10	20 Controlado
Redes	Pozos	Aducación	SI	Operativa	Maestro de obra	Caídas	Caídas durante Aducación	Locativo	Lesión	2	10	20 Controlado
Redes	Pozos	Aducación	SI	Operativa	Inspector de obra	Caídas	Caídas durante Aducación	Locativo	Lesión	2	10	20 Controlado
Redes	Instalación de Canal	Construcción	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Construcción	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Instalación de Canal	Construcción	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Construcción	Mecánico	Lesión	4	6	24 Aceptable
Redes	Instalación de Canal	Construcción	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Construcción	Mecánico	Lesión	4	6	24 Aceptable
Redes	Sumfmol de Cajs	Construcción	SI	Operativa	Ayudante de obra	Espacio confinado	Espacio confinado durante Construcción	Químico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Cajs	Construcción	SI	Operativa	Maestro de obra	Espacio confinado	Espacio confinado durante Construcción	Químico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Cajs	Construcción	SI	Operativa	Inspector de obra	Espacio confinado	Espacio confinado durante Construcción	Químico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Instalación de Silla yee	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Instalación de Silla yee	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Instalación de Silla yee	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Redes	Sumfmol de Tubería 3	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	1	6	Aceptable
Redes	Instalación de Accesorios	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Fugas	Fugas durante Instalación	Químico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Instalación de Accesorios	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Fugas	Fugas durante Instalación	Químico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Redes	Instalación de Accesorios	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Fugas	Fugas durante Instalación	Químico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Complementarios	Sumfmol Adoquín deck	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Sumfmol Adoquín deck	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Controlado
Complementarios	Sumfmol de Adoquín peatonal	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Sumfmol de Adoquín peatonal	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Controlado
Complementarios	Sumfmol de Losetas de gf	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Sumfmol de Losetas de gf	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Controlado
Complementarios	Sumfmol de Losetas de gf	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Sumfmol de Prado	Siembra	SI	Operativa	Ayudante de obra	Cortes	Cortes durante Siembra	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Sumfmol de Prado	Siembra	SI	Operativa	Maestro de obra	Cortes	Cortes durante Siembra	Mecánico	Lesión	4	6	24 Aceptable
Complementarios	Instalación de Arbolitos	Siembra	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Siembra	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Arbolitos	Siembra	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Siembra	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Arbolitos	Siembra	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Siembra	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Rotarios	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Rotarios	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Rotarios	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Atrapamiento	Atrapamiento durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Bancas	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Bancas	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Complementarios	Instalación de Bancas	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Golpes	Golpes durante Instalación	Mecánico	Lesión	4	6	24 Mejorar
Complementarios	Instalación de Punto ecológico	Instalación	SI	Operativa	Ayudante de obra	Cortes	Cortes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Punto ecológico	Instalación	SI	Operativa	Maestro de obra	Cortes	Cortes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Complementarios	Instalación de Punto ecológico	Instalación	SI	Operativa	Inspector de obra	Cortes	Cortes durante Instalación	Mecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Administrativo	Planeación	Gestión	SI	Administrativa	Residente de obra	Estrés	Estrés durante Gestión	Psicosocial	Lesión	2	6	Aceptable
Administrativo	Interventoría	Seguimiento	SI	Administrativa	Interventoría	Fatiga visual	Fatiga visual durante Seguimiento	Biomecánico	Lesión	2	6	Aceptable
Administrativo	SST	Inspecciones	SI	Administrativa	Profesional SST	Exposición clima	Exposición clima durante Inspecciones	Físico	Lesión	2	6	Aceptable

Nivel	Aceptabilidad	Ing	Adm	EPP	Responsable
24	Mejorar	Señalizaciónguardas	Procedimientos/capacitacion	EPP completo	SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4.2.7 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

En la obra se evidencia los siguientes elementos para la atención de emergencias:

ELMENTOS	CANTIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1
EXTINTORES	1
CAMILLA RIGIDA (DE POLIETILENO)	1
INMOVILIZADOR DE CUELLO (COLLAR CERVICAL)	1

REGISTRO FOTOGRAFICO







5.CONCLUSIONES

El contratista Unión Temporal Urbano y Paisajista Carrera 10 cumple parcialmente con las solicitudes y recomendaciones emitidas por la interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando avances en la implementación del SG-SST; sin embargo, se requiere fortalecer algunos aspectos para alcanzar el cumplimiento total de los requerimientos establecidos.

La interventoría ha cumplido con su función de vigilancia y control del contrato de obra pública, realizando seguimiento permanente a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitiendo recomendaciones oportunas y verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

6. ANEXOS

Como soporte del presente informe de interventoría al contrato de obra pública para la optimización del sistema de alcantarillado colectivo y obras complementarias del barrio Centro, se anexan evidencias del seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo registro fotográfico de las condiciones en obra, soportes de entrega de EPP, afiliación al sistema de seguridad social, exámenes médicos ocupacionales, plan de emergencias, inspecciones de seguridad y capacitaciones realizadas.

ELABORÓ

Mayerli Ramirez C.

MAYERLI RAMIREZ CUBILLOS
Profesional HSEQ
No. 68228-368144