INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Julio 09 de 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-0648**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**EMILSE DEL SOCORRO TRUJILLO FAJARDO CC. Nº 55.220.868**		
Periodo del informe:	Último informe, comprendido en el periodo del 08 de junio al 07 de julio de 2026.	Informe número:	**06**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L. ($ 19.468.800)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Desarrollo de actividades realizadas del 08 de junio al 07 de julio de 2026.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LAS MALVINAS,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8G 98 65
K 9B 98 92
C 102 7B 53
C 102 9C 47
C 99 9A 59
K 7J 93 43
K 8E 98 243
K 9 102 13
C 103 9C 85
C 90 6H 60

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SIETE DE ABRIL,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 10 SUR 76 22
K 10 SUR 76 56
K 11 SUR 49 67
K 11 SUR 50 38
K 11 SUR 50C 59
K 11 SUR 51B 33
K 11 SUR 71 35
K 11 SUR 78 33
K 12A SUR 69 33

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL PORFIN,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 85 24 26 INT
C 87 23A 72
K 21A 83B 08
K 24 85 116
K 24 85 118
K 26A 86 11


Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL ROMANCE,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 90B 6E2 18
C 89A1 6E2 32
C 89A1 6E2 34
C 89A 6E2 22
C 89A1 6E2 12
C 89B 6E2 40

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 7 SUR 88 57
K 7 SUR 91B 92
K 8 SUR 89 25 INT 2
K 8A SUR 80 64
K 8A SUR 89B 14
K 8A SUR 90B 29
K 8A SUR 90B 37
K 8 SUR 80 102
K 9 SUR 80 59

Atentamente,



EMILSE TRUJILLO FAJARDO
C.C. Nº 55.220.868
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS







