4847

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

NIT: 901997518-1

CVS_SVNA_2026_007_008

ANEXO 6. FORMATOS DE INSPECCIÓN DE OBRA

SARAVENA, CARRERA 20A No. 27-56 B. JARDIN 311 839 5440 consorcioviasarare2025@gmail.com

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

NIT: 901997518-1

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO

Responsable: Camilo A. Garrido	Cargo: Profesional SST	
Marque con una X, según corresponda.	05/02/2025	
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**SI**	**NO**
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓	
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓	
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓	
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓	
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanco, verde y negro	✓	
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓	
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓	
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios	✓	
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en la empresa		✓
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓	
Existen residuos fuera de las canecas o bolsas plásticas de almacenamiento		✓
FIRMA		
OBSERVACIONES		

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

|NIT: 901997518-1

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Inspección realizada por: Camilo Andres Garrido **Cargo:** Profesional SST

Señale en cada casilla, según corresponda **B**= Buena, **M**=Mala

FECHA DE INSPECCIÓN	No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR	OBERVACIONES
			Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor			
			Mes	Año	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	ABC Multipropósito	
10-02-2026	1	Campamento	12	2026	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓			
26-02-2026	2	Campamento	12	2026	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓			
	3																									
	4																									

R1

Firma responsable inspección

SARAVENA, CARRERA 20A No. 27-56 B. JARDIN 311 839 5440 consorcioviasarare2025@gmail.com

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

|NIT: 901997518-1

4850

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN BAÑO PORTATILES			
Responsable:	Cargo:		
Marque según corresponda BUENO (B), REGULAR(R), MALO (M).	13-Feb-2026		
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**B**	**R**	**M**
Vías de acceso limpias y despejadas	✓		
Puerta (parte externa e interna)	✓		
Rejilla de ventilación	✓		
Dispensador y existencia de papel higiénico	✓		
Limpieza de orden y aseo en el baño	✓		
Papelera de plástico con bolsa plástica	✓		
Lavamanos	✓		
Mantenimiento y descarga de residuos baño	✓		
FIRMA			
OBSERVACIONES			

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

|NIT: 901997518-1

4851

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA DE EMERGENCIA	
RESPONSABLE:	Camilo A Garrido
UBICACIÓN BOTIQUÍN:	Campamento
UBICACIÓN CAMILLA:	Campamento
FECHA:	16-Feb-2026

*PARA INTEGRIDAD DEL PAQUETE: BUENA (B) REGULAR (R) MALA (M)

	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tapabocas.	4	✓		
2	Tijeras trauma cortatodo	1	✓		
3	Monogafas	1	✓		
4	Compresas	4 Unid	✓		
5	Vendaje elástico 5" x 4"	3 Unid	✓		
6	Vendajes triangulares	6 Unid	✓		
7	Guantes Desechables (2 talla M y 2 talla L)	4 Unid	✓		
8	Esparadrapo de tela	1 Unid	✓		
9	Curitas adhesivos	20 und	✓		
10	Apoditos oculares	4 und	✓		
10	Gasa esterilizada	4 Unid	✓		
11	Suero fisiológico	4 und	✓		
12	Baja lenguas	1 PQ	✓		
	CAMILLA				
13	Está bien ubicada		SI		
14	Está protegida y conservada		SI		
15	Tiene señalización		SI		
16	Inmovilizadores de la cabeza		SI		
17	Estado de las correas		Buenas		

Observaciones:

4852

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

NIT: 901997518-1

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO

Responsable: Camilo A. Garrido | Cargo: Profesional SST

Marque con una X, según corresponda. | 18/02/2026

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓	
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo		✓
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓	
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓	
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanco, verde y negro	✓	
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓	
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓	
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios	✓	
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en la empresa		✓
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo		✓
Existen residuos fuera de las canecas o bolsas plásticas de almacenamiento	✓	
FIRMA		

OBSERVACIONES: Mejorar el aseo en el punto de disposición.

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

|NIT: 901997518-1

4853

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN BAÑO PORTATILES			
Responsable: Camilo Andres Gamido	Cargo: Profesional SST		
Marque según corresponda BUENO (B), REGULAR(R), MALO (M).	26/02/2026		
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**B**	**R**	**M**
Vías de acceso limpias y despejadas		✓	
Puerta (parte externa e interna)	✓		
Rejilla de ventilación	✓		
Dispensador y existencia de papel higiénico	✓		
Limpieza de orden y aseo en el baño	✓		
Papelera de plástico con bolsa plástica	✓		
Lavamanos	✓		
Mantenimiento y descarga de residuos baño	✓		
FIRMA			
OBSERVACIONES Falta adecuar el acceso o cambiarlo.			

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

|NIT: 901997518-1

4854

CVS_SVNA_2026_007_008

INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO		
Responsable: Camilo A. Garrido	Cargo: Profesional SST	
Marque con una X, según corresponda.	28/02/2026	
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**SI**	**NO**
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓	
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓	
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓	
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓	
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanco, verde y negro	✓	
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓	
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓	
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios	✓	
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en la empresa		✓
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓	
Existen residuos fuera de las canecas o bolsas plásticas de almacenamiento		✓
FIRMA		
OBSERVACIONES		