ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024
		Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9576 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	San José
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Girardot - Bogotá, Finca Calatayud - Chinauta - Fusagasugá
Teléfono de la Unidad Operativa:	6017942622
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	ccsanjose9576@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Johanna Mesa Camelo
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO 30/12/2024 — FIN 29/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)																	
Actividad 2.1.1	Cableado no expuesto					Zonas humedas								Clodomiro Rojas	Epp, destornillador, cinta ailante, tomacorrientes, canaletas.	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza el mantenimiento y la limpieza del cableado no expuesto
Actividad 2.1.2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento					Zonas humedas								Clodomiro Rojas	Epp, destornillador, cinta ailante, tomacorrientes, canaletas.	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza el mantenimiento y la limpieza de tomas, iluminarias e interruptores
Actividad 2.1.3	Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto)													Clodomiro Rojas	Epp, destornillador, cinta ailante, tomacorrientes, canaletas.	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.1.4	Sistema eléctrico general													Clodomiro Rojas	Epp, destornillador, cinta ailante, tomacorrientes, canaletas.	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.1.5	Equipos eléctricos y electrodomésticos													Clodomiro Rojas	Epp, destornillador, cinta ailante, tomacorrientes, canaletas.	No se presentó afectación en el servicio	
2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)																	
Actividad 2.2.1	Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)					Cuarto de almacenamiento de residuos no aprovechables								Miguel Garzon	Epp, codos, uniones, tapones, teflón, tubo PVC, soldadura PVC y limpiador de tubo PVC	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en el área del cuarto de almacenamiento de residuos no aprovechables y peligrosos, donde se realiza el mantenimiento a la tubería del agua potable a la poceta.
Actividad 2.2.2	Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)					Baño habitación 11								Miguel Garzon	Epp, codos, uniones, tapones, teflón, tubo PVC, soldadura PVC y limpiador de tubo PVC	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en el baño de la habitación 11, donde se realiza el mantenimiento y cambio de la rejilla de la ducha
Actividad 2.2.3	Trampas de grasa					Servicio de aliemntos								Miguel Garzon	Epp, codos, uniones, tapones, teflón, tubo PVC, soldadura PVC y limpiador de tubo PVC	No se presentó afectación en el servicio	Actividad desarrollada en el área de atrás del servicio de alimentos, donde se realiza el mantenimiento de la trampa de grasas, la limpieza y desinfección los días 1 – 8 – 15 – 22 – 29 de mayo 2026
Actividad 2.2.4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)													Empresa encargada Raga	Elementos de protección personal, cloro, agua, cepillo.	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.2.5	Cuarto de máquinas													No aplica	No aplica	No aplica	
2.3. Sistema 3 _Gas																	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9576 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	San José
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Girardot - Bogotá, Finca Calatayud - Chinauta - Fusagasugá
Teléfono de la Unidad Operativa:	6017942622
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	ccsanjose9576@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Johanna Mesa Camelo
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO: 30/12/2024 — FIN: 29/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
Actividad 2.3.1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)					Redes de gas de la comunidad								Empresa encargada Gaz CLC	Epp y elementos que requiera la empresa tercerizada.	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en los acoples de las tuberías de gas, donde se realiza mantenimiento e inspección de fugas de gas dentro de la comunidad
Actividad 2.3.2	Equipos de Gas y gasodomésticos													Miguel Jimenez	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.3.3	Calderas y calentadores													Miguel Jimenez	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
2.4. Sistema 4 _Infraestructura																	
Actividad 2.4.1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)					Zonas humedas								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en las áreas de zonas húmedas, donde se realiza el mantenimiento y limpieza de los muros
Actividad 2.4.2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)					Zonas humedas								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en las áreas de zonas húmedas, donde se realiza el mantenimiento y limpieza de los pisos
Actividad 2.4.3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones					Habitación 1 y 2								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en la habitación 1 y 2, donde se realiza el mantenimiento y cambio del tejado, ya que se encontraban con filtración.
Actividad 2.4.4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.4.5	Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)					Zonas humedas y hab. 1-2								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas y habitación 1- 2, donde se realiza mantenimiento y limpieza de los techos de fácil limpieza y desinfección
Actividad 2.4.6	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)					Zonas humedas								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza mantenimiento y limpieza de las medias cañas
Actividad 2.4.7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)					Zonas humedas								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza mantenimiento y limpieza de las puertas
Actividad 2.4.8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)					Habitación 15								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en la habitación 15, donde se realiza mantenimiento y limpieza la ventana, ya que se encontraba suelta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9576 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	San José
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Girardot - Bogotá, Finca Calatayud - Chinauta - Fusagasugá
Teléfono de la Unidad Operativa:	6017942622
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	ccsanjose9576@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Johanna Mesa Camelo
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO: 30/12/2024 — FIN: 29/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
Actividad 2.4.9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)					Habitación 17								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en la habitación 17, donde se realiza el mantenimiento de la película de seguridad del vidrio.
Actividad 2.4.10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.4.11	Zonas verdes (poda de césped y jardinería)					Zonas verdes								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en las zonas verdes de la comunidad, donde se realiza el mantenimiento de los prados.
2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad																	
Actividad 2.5.1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)													Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.5.2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados					Baño hab. Relaciones afectivas								Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en la habitación de relaciones afectivas, donde se realiza mantenimiento de la cinta antideslizante del baño.
Actividad 2.5.3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)					Zonas humedas								Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza mantenimiento y limpieza de los pasamanos
Actividad 2.5.4	Circuito de cámaras en funcionamiento													Empresa encargada Tecnología Plus S.A.S	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.5.5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)					Zonas humedas								Empresa encargada Tecnología Plus S.A.S	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en zonas húmedas, donde se realiza mantenimiento y limpieza del sistema de llamado continuo
Actividad 2.5.6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)					Habitaciones piso 2								Empresa encargada Tecnología Plus S.A.S	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en las habitaciones del piso 2, donde se realiza mantenimiento, limpieza y cambio de pilas de los detectores de humo.
Actividad 2.5.7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)					Área administrativa								Empresa encargada Sistelme	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarolla en los computadores del área administrativa, donde se realiza el mantenimiento de la red de internet
2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)																	
Actividad 2.6.1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)													Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9576 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	San José
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Girardot - Bogotá, Finca Calatayud - Chinauta - Fusagasugá
Teléfono de la Unidad Operativa:	6017942622
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	ccsanjose9576@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Johanna Mesa Camelo
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO: 30/12/2024 — FIN: 29/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
Actividad 2.6.2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)													Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.6.3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)													Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.6.4	Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)													Miguel Garzon	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
2.7. Sistema 7 _Otros																	
Actividad 2.7.1	Piscina					Piscina								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad desarrollada, donde se realiza el mantenimiento mediante el proceso de limpieza, siguiendo los procesos químicos, aspirado y colado de los sólidos grandes, garantizando el agua en óptimas condiciones higiénico sanitarias
Actividad 2.7.2	Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)					Sillas de ruedas azules								Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	Actividad que se desarrolla en las sillas de ruedas azules, donde se realiza el mantenimiento y cambio de neumáticos y corazas de las mismas
Actividad 2.7.3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento													No aplica	No aplica	No aplica	
Actividad 2.7.4	Gas propano													Empresa encargada Gaz CLC	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.7.5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, otros juegos y equipos)													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.7.6	Ductos de ventilación													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.7.7	Fumigación y control de plagas													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	
Actividad 2.7.8	Lago													Diego Molina	Epp y elementos que requiera ejecución de la actividad	No se presentó afectación en el servicio	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9576 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	San José
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 69 vía Girardot - Bogotá, Finca Calatayud - Chinauta - Fusagasugá
Teléfono de la Unidad Operativa:	6017942622
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	ccsanjose9576@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Johanna Mesa Camelo
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO: 30/12/2024 — FIN: 29/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO												Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Actividad 2.7.9	Planta eléctrica													No aplica	No aplica	No aplica	
Actividad 2.7.10	Planta de tratamiento de agua potable													No aplica	No aplica	No aplica	
Actividad 2.7.11	Planta de tratamiento de agua residual / Pozo séptico													No aplica	No aplica	No aplica	

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cantidad de actividades programadas en el periodo:	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
Actividades aplazadas:					0							
Total actividades en el periodo:	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0

5. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y apellidos:	Johanna Mesa Camelo	Nombres y apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodríguez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ARQUITECTO
Firma		Firma	