CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518-1

ANEXO 5. PREOPERACIONALES

7093

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2028 REGISTRO MG720970

OPERADOR Diego Fernando Medina UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Diego F Medina													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7094

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2022 REGISTRO MC720930

OPERADOR Diego Fernando Medina UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Diego F. Medina													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7095

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2022 REGISTRO MG720920

OPERADOR Diego Fernando Medina UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓									
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Diego F Medina													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7096

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2022 REGISTRO MC720970

OPERADOR Diego Fernando Medina UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		-			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Diego F Medina													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7097

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2022 REGISTRO MG-720970

OPERADOR Diego Fernando Medina UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Tubo de escape (exhosto)			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y Cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Kit Ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de Tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	Mandos de estacionamiento			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de Levante del brazo			✓											
	Cilindros en buen estado			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presion			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos inferiores-superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Diego F Medina													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7098

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA John Deere MODELO 2002 REGISTRO MCO38660

OPERADOR Jorge Geovanny Castillo Leal UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

-099

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA John Deere MODELO 2002 REGISTRO MCO38600

OPERADOR Jorge Geovanny Castilla Leal UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge C													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7100

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Jhon Deere MODELO 2002 REGISTRO INC038600

OPERADOR Jorge Geovanny Castilla Leal UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- "horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge G													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7101

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Jhon Deere MODELO 2002 REGISTRO INC038GO

OPERADOR Jorge Geovanny Castilla Leal UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge C													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7702

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA John Deere MODELO 2002 REGISTRO MCO38660

OPERADOR Jorge Geovanny Castilla Leal UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Tubo de escape (exhosto)			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y Cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Kit Ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de Tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	Mandos de estacionamiento			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de Levante del brazo			✓											
	Cilindros en buen estado			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presion			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos inferiores-superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge C													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7103

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2023 REGISTRO MG85182

OPERADOR Deison Orley Quintero UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Deyson Quintero													
	FIRMA SUPERVISOR SST	R1													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7104

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2023 REGISTRO MC685182

OPERADOR Deison Arley Quintero UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Deison Quintero													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7105

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2023 REGISTRO MC685182

OPERADOR Deison Arley Quiñonez UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓				✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Deison Quiñonez													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7106

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2023 REGISTRO MC685182

OPERADOR Deison Orley Quiñonez UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Deison Quiñonez													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7107

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 2023 REGISTRO MC685182

OPERADOR Deison Dilay Quintero UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Tubo de escape (exhosto)			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y Cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Kit Ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de Tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	Mandos de estacionamiento			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de Levante del brazo			✓											
	Cilindros en buen estado			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presion			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos inferiores-superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Deison Quintero													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7108

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Komatsu MODELO 2008 REGISTRO MCO45268

OPERADOR Edwin Yulandy Rincon UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edwin Rincon													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7109

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Kobelco MODELO 2008 REGISTRO MCO45268

OPERADOR Edwin Yulandy Rincon UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edwin Rincon													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Komatsu MODELO 2008 REGISTRO MC045268

OPERADOR Edwin Yulardy Rincon UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7111

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Komatsu MODELO 2008 REGISTRO MCOU5268

OPERADOR Edwin Yolandy Rincon UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de Tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de Levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Edwin Rincon													
	FIRMA SUPERVISOR SST	R1													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7112

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Komatsu MODELO 2008 REGISTRO MCO 5268

OPERADOR Edwin Yulandy Rincon UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Tubo de escape (exhosto)			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y Cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Kit Ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de Tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	Mandos de estacionamiento			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de Levante del brazo			✓											
	Cilindros en buen estado			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presion			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos inferiores-superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edwin Rincon													
	FIRMA SUPERVISOR SST			P1											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7113

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA International MODELO 2019 PLACA WOL495

OPERADOR Marcelo Carvajalino Garcia UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras														
CABINA	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 20 PQS														
	Asiento en buen estado														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores														
	Orugas tensionadas														
	Mecanismo de giro (Tornameza)														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance														
	*** Mando de estacionamiento**														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	*** Cilindros en buen estado**														
	Compartimiento del motor aseado														
	Manguera de agua y de alta presión														
	Zapatas														
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7114

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA International MODELO 2019 PLACA WOU195

OPERADOR Marcelo Carvajalino Garcia UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras														
CABINA	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 20 PQS														
	Asiento en buen estado														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores														
	Orugas tensionadas														
	Mecanismo de giro (Tornameza)														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance														
	* **Mando de estacionamiento**														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	* **Cilindros en buen estado**														
	Compartimiento del motor aseado														
	Manguera de agua y de alta presión														
	Zapatas														
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Marcelo													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7115

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA International MODELO 2019 PLACA WOL495

OPERADOR Marcelo Carvajalino Garcia UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras														
CABINA	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 20 PQS														
	Asiento en buen estado														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores														
	Orugas tensionadas														
	Mecanismo de giro (Tornameza)														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance														
	* **Mando de estacionamiento**														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	* **Cilindros en buen estado**														
	Compartimiento del motor aseado														
	Manguera de agua y de alta presión														
	Zapatas														
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Marcelo C.													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7116

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA International MODELO 2019 PLACA WOL495

OPERADOR Marcelo Carvajalino Garcia UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras														
CABINA	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 20 PQS														
	Asiento en buen estado														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores														
	Orugas tensionadas														
	Mecanismo de giro (Tornameza)														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance														
	* **Mando de estacionamiento**														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	* **Cilindros en buen estado**														
	Compartimiento del motor aseado														
	Manguera de agua y de alta presión														
	Zapatas														
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7117

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Internacional MODELO 2019 PLACA WOL495

OPERADOR Marcelo Carvajalino Garcia UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras														
	De trabajo traseras														
CABINA	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 20 PQS														
	Asiento en buen estado														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores														
	Orugas tensionadas														
	Mecanismo de giro (Tornameza)														
	Corona de tornameza en buen estado														
	Mandos de avance														
	* **Mando de estacionamiento**														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	* **Cilindros en buen estado**														
	Compartimiento del motor aseado														
	Manguera de agua y de alta presión														
	Zapatas														
	Rodillos Inferiores-Superiores														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Marcelo C													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7118

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2007 PLACA WHM624

OPERADOR Edinson Aranegas UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edinson Aranegas													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7119

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2007 PLACA WFM624

OPERADOR Edinson Arciniegas UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edinson Arciniegas													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7120

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2007 PLACA WHM624

OPERADOR Edunson Ancinegas UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edunson Anc													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7121

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA _____ MODELO _____ PLACA _____

OPERADOR Edinson Araniegos UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edinson Araniegos													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7122

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2007 PLACA WHM624

OPERADOR Edinson Arciniegas UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edinson Arciniegas													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7123

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA dodge MODELO 1980 PLACA IPA745

OPERADOR Javier Leon Mendoza UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7124

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1980 PLACA IPA745

OPERADOR Javier Leon Mendoza UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7125

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1980 PLACA IPA745

OPERADOR Javier Leon Mendoza UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓				✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7126

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2025 MARCA Dodge MODELO 1980 PLACA IPA745

OPERADOR Javier Leon Mendoza UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7127

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1980 PLACA IPA745

OPERADOR Javier Leon Mendoza UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7128

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 09/06/2026 MARCA Freightliner MODELO 2008 PLACA SRS033

OPERADOR Luis Eduardo Diaz Clarte UBICACIÓN Obra PROYECTO 325/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7129

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Freightliner MODELO 2008 PLACA SRS033

OPERADOR Luis Eduardo Diaz Olarte UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7130

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Freightliner MODELO 2008 PLACA SRS083

OPERADOR Luis Eduardo Diaz Olarte UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓						✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	J. Olarte													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7131

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Freightliner MODELO 2008 PLACA SPS033

OPERADOR Luis Eduardo Diaz Olarte UBICACIÓN Cora PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7132

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Freightliner MODELO 2008 PLACA SFS033

OPERADOR Luis Eduardo Diaz Clarte UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	*** Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	*** Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7133

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1976 PLACA UVJ259

OPERADOR Nelson Baez Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		-		✓		-		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Nelson B													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7134

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Dodge MODELO 4976 PLACA UVT259

OPERADOR Nelson Buez Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7135

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1976 PLACA WUJ259

OPERADOR Nelson Baez Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	N. Baez													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7136

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1976 PLACA UVJ258

OPERADOR Nelson Báez Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	N. Báez													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7137

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1976 PLACA UVJ259

OPERADOR Nelson Baez Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7138

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA FORD MODELO 1976 PLACA UOT 069

OPERADOR Belarmino Ruiz Alvarez UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7139

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA FORD MODELO 1976 PLACA UQT 069

OPERADOR Belarmino Ruiz Alvarez UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7140

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Ford MODELO 1996 PLACA UPT069

OPERADOR Belarmino Ruiz Alvarez UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7141

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA FORD MODELO 1996 PLACA YQT 069

OPERADOR Belarmino Ruz Alvarez UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7142

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA FORD MODELO 1996 PLACA UPT069

OPERADOR Belarmino Ruz Alvarez UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			V											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST			P1											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7743

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1987 PLACA HKB432

OPERADOR Miguel Angel Contreras UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Miguel Contreras													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7144

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1987 PLACA HKB432

OPERADOR Miguel Angel Contreras UBICACIÓN Obra PROYECTO 326 Vías

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7145

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1987 PLACA HKB 432

OPERADOR Miguel Angel Contreras UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Miguel Contreras													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7146

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1987 PLACA HKB432

OPERADOR Miguel Angel Contreras UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Miguel Contreras													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7147

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2007 PLACA FKB132

OPERADOR Miguel Angel Contreras UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Miguel Contreras													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7148

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA OVD406

OPERADOR Pascual Vera UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓				✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓				✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓				✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA OVD406

OPERADOR Pascual Vera Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7150

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1989 PLACA OUD106

OPERADOR Pascual Vera Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7151

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA OUD406

OPERADOR Pascual Vera Vera UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7152

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 2981 PLACA OVD406

OPERADOR Pascual Vera Vera UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	*** Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	*** Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7153

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA XAE896

OPERADOR Yani Fabian Rangel UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7154

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA XAE896

OPERADOR Yorni Fabian Rangel UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-acelte motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7155

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA XAE 896

OPERADOR Yorni Fabian Rangel UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7156

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA XAE 896

OPERADOR Yorni Fabian Rangel UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7157

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Chevrolet MODELO 1981 PLACA XAF896

OPERADOR Yani Fabian Rangel UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	*** Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	*** Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7158

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA FORD MODELO 1978 PLACA FLE456

OPERADOR Victor Angel Ardila UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓				✓		✓					
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7159

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA FORD MODELO 1978 PLACA FLE456

OPERADOR Victor Angel Ardila UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7160

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA FORD MODELO 1978 PLACA FLEU56

OPERADOR Victor Angel Ardila UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓				✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7161

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA FORD MODELO 1978 PLACA FLE456

OPERADOR Victor Angel Ardila UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7162

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA FORD MODELO 1978 PLACA FLEU56

OPERADOR Victor Angel Avila UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Vidrio panoramico en buen estado			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Tubo de escape (Exhosto)			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Bateria y cables			✓											
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓											
	Kit ambiental			✓											
	Estado pasadores			✓											
	Orugas tensionadas			✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓											
	Corona de tornameza en buen estado			✓											
	Mandos de avance			✓											
	* **Mando de estacionamiento**			✓											
	Estado general desgarrador (balde)			✓											
	Mandos de levante del brazo			✓											
	* **Cilindros en buen estado**			✓											
	Compartimiento del motor aseado			✓											
	Manguera de agua y de alta presión			✓											
	Zapatas			✓											
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7163

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTONIVELADORA

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 1987 REGISTRO MCD204

OPERADOR Bladimir Vega Acevedo UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado barras de tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Eje delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismos de giro y ecualizacion de cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Enfriamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado giro circulo de tornamesa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓				✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7164

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTONIVELADORA

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 198+ REGISTRO MC02041

OPERADOR Bladmir Vega Arevalo UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado barras de tiro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Eje delantero			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismos de giro y ecualizacion de cuchillas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓			
	Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado giro circulo de tornamesa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje			✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7165

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTONIVELADORA

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 198 REGISTRO MC0247

OPERADOR Bladimir Vega Arcado UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado barras de tiro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Eje delantero			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismos de giro y ecualizacion de cuchillas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓			
	Enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado giro circulo de tornamesa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje			✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA	
FIRMA OPERADOR	
FIRMA SUPERVISOR SST	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7166

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTONIVELADORA

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 1987 REGISTRO MC02029

OPERADOR Bladimir Vega Arevalo UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado barras de tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Eje delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismos de giro y ecualizacion de cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Enfriamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado giro circulo de tornamesa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7167

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTONIVELADORA

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Caterpillar MODELO 1987 REGISTRO MC026241

OPERADOR Bladimir Vega Arevalo UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓											
	Direccionales traseras			✓											
	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Pito			✓											
	Alarma de retroceso			✓											
	Cinturon de seguridad			✓											
	Frenos de servicio			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Vidrio panoramico			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Palancas y pedales			✓											
ESTADO MECÁNICO	Estado barras de tiro			✓											
	Pasadores y bujes en buen estado			✓											
	Eje delantero			✓											
	Mecanismos de giro y ecualizacion de cuchillas			✓											
	Mandos de avance			✓											
	Mando de estacionamiento			✓											
	Aceite motor			✓											
	Bomba hidraulica			✓											
	Enfriamiento			✓											
	Motor			✓											
	Estado giro circulo de tornamesa			✓											
	Mecanismo de viraje			✓											
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓											
	Huellas en buen estado			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7168

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBROCOMPACTADOR

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Ingersoll Rand MODELO 2000 SERIE MC749860

OPERADOR Fabian Andres Caro UBICACIÓN obra PROYECTO 316/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Proteccion antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orden y limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador y sistema de enfriamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclaje de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓				✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7169

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBROCOMPACTADOR

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Ingersoll Rand MODELO 2000 SERIE MC74480

OPERADOR Fabian Andres Caro UBICACIÓN obra PROYECTO 346/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Proteccion antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador y sistema de enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclaje de contrapeso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje			✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7170

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBROCOMPACTADOR

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA Ingersoll Rand MODELO 2000 SERIE MC749860

OPERADOR Fabian Andres Cano UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Proteccion antivuelco			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orden y limpieza			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba hidraulica			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador y sistema de enfriamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y bujes en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclaje de contrapeso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje			✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA	
	FIRMA OPERADOR
	FIRMA SUPERVISOR SST

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7171

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBROCOMPACTADOR

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Ingersoll Rand MODELO 2000 SERIE MG49860

OPERADOR Fabian Andres Caro UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	/		/		/		/		/		/			
	De trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/			
	Proteccion antivuelco	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	/		/		/		/		/		/			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-Pito	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/			
	Orden y limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de aceite motor	/		/		/		/		/		/			
	Bomba hidraulica	✓		/		/		/		/		/			
	Radiador y sistema de enfriamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cilindro	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y bujes en buen estado	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de estacionamiento	/		/		/		/		/		/			
	Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Anclaje de contrapeso	/		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	/		/		/		/		/		/			
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	/		/		/		/		/		/			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Fabian C													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7172

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBROCOMPACTADOR

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Ingersoll Rand MODELO 2000 SERIE MG49860

OPERADOR Fabian Andres Caro UBICACIÓN dora PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓											
	Direccionales traseras			✓											
	De trabajo delanteras			✓											
	De trabajo traseras			✓											
CABINA	Cinturón de seguridad			✓											
	Proteccion antivuelco			✓											
	Asiento en buen estado			✓											
	Pito			✓											
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓											
	Extintor de incendio 20 PQS			✓											
	Alarma de retroceso-Pito			✓											
	Escaleras y apoyos de acceso			✓											
	Orden y limpieza			✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓											
	Control de fugas de aceite motor			✓											
	Bomba hidraulica			✓											
	Radiador y sistema de enfriamiento			✓											
	Estado del cilindro			✓											
	Pasadores y bujes en buen estado			✓											
	Mandos de estacionamiento			✓											
	Resguardos			✓											
	Dirección			✓											
	Motor			✓											
	Anclaje de contrapeso			✓											
	Mecanismo de viraje			✓											
Llantas	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓											
	Huellas en buen estado			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7173

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

CARROTANQUE

SEMANA DEL 01/06/2026 AL 07/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1970 PLACA GLJ796

OPERADOR Thon Fernando Beltran UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTE EXTERNA CABEZOTE	Puerta derecha-izquierda/Estribos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventanas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Lamparas/luces delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces traseras/alarma de reserva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERIOR CABINA	Vidrio parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Plumillas limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor interior	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces frontales altas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presio aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca freno del trailer	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales freno/cluch/acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Capo del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador/ventilador/correras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableado eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Troques-balancines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel agua refrigeracion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Thon Beltran													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7179

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

CARROTANQUE

SEMANA DEL 08/06/2026 AL 14/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1970 PLACA GLJ796

OPERADOR Jhon Fernando Beltran UBICACIÓN Obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTE EXTERNA CABEZOTE	Puerta derecha-izquierda/Estribos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventanas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de suspensión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Lamparas/luces delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces traseras/alarma de reserva			✓		✓		✓		✓		✓			
INTERIOR CABINA	Vidrio parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Plumillas limpiavidrios			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor interior			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces frontales altas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces direccionales			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador luces de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presio aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca freno del trailer			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales freno/cluch/acelerador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera			✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Capo del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador/ventilador/correras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableado eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Troques-balancines			✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel agua refrigeracion			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jhon Beltran													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7175

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

CARROTANQUE

SEMANA DEL 15/06/2026 AL 21/06/2026 MARCA dodge MODELO 1970 PLACA GLJ796

OPERADOR Jhon Fernando Beltran UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTE EXTERNA CABEZOTE	Puerta derecha-izquierda/Estribos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventanas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de suspensión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Lamparas/luces delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces traseras/alarma de reserva			✓		✓		✓		✓		✓			
INTERIOR CABINA	Vidrio parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Plumillas limpiavidrios			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor interior			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces frontales altas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces direccionales			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador luces de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible					✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presio aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca freno del trailer			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales freno/cluch/acelerador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera			✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Capo del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador/ventilador/correras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableado eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Troques-balancines			✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel agua refrigeracion			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jhon Beltran													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

1176

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

CARROTANQUE

SEMANA DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1970 PLACA GLJ796

OPERADOR Jhon Fernando Beltran UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTE EXTERNA CABEZOTE	Puerta derecha-izquierda/Estribos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventanas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Lamparas/luces delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces traseras/alarma de reserva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERIOR CABINA	Vidrio parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Plumillas limpiavidrios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor interior	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces frontales altas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores luces direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador luces de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presio aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca freno del trailer	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales freno/cluch/acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Equipo de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Capo del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador/ventilador/correras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableado eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Troques-balancines	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel agua refrigeracion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jhon Beltran													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

7177

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

CARROTANQUE

SEMANA DEL 29/06/2026 AL 30/06/2026 MARCA Dodge MODELO 1970 PLACA GLJ796

OPERADOR Jhan Fernando Beltran UBICACIÓN obra PROYECTO 326/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTE EXTERNA CABEZOTE	Puerta derecha-izquierda/Estribos			✓											
	Ventanas			✓											
	Espejo retrovisor			✓											
	Llantas en general			✓											
	Sistema de suspensión			✓											
	Lamparas/luces delanteras			✓											
	Espejo retrovisor			✓											
	Tanque de combustible			✓											
	Luces traseras/alarma de reserva			✓											
INTERIOR CABINA	Vidrio parabrisas			✓											
	Plumillas limpiavidrios			✓											
	Espejo retrovisor interior			✓											
	Indicadores luces frontales altas			✓											
	Indicadores luces direccionales			✓											
	Indicador luces de parqueo			✓											
	Indicador de velocidad			✓											
	Indicador de combustible			✓											
	Indicador de presio aceite motor			✓											
	Palanca freno del trailer			✓											
	Pedales freno/cluch/acelerador			✓											
	Equipo de carretera			✓											
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	Capo del motor			✓											
	Niveles de aceite			✓											
	Radiador/ventilador/correras			✓											
	Cableado eléctrico			✓											
	Troques-balancines			✓											
	Nivel agua refrigeracion			✓											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jhan Beltran													
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR