PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO
OBRAS
INTEGRACIÓN
DT

SUBDIRECCION CDC LA VICTORIA

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

29/Abril/2026 Miercoles	Personal en obra = 2 Personas, 1 insp de obra, 1 insp SST, 1 Residente de obra, Se Continua Con la instalacion de red Hidraulica, Se Continua con la Pulida de Grano Escoba en Granito, Se Continua Con la demolicion de Placa en zona de acceso rampa.
30/Abril/2026 Jueves	Personal en obra= 2 Personas, 1 insp de obra, 1 insp SST, 1 Residente de obra, Se Continua Con la instalacion de Red hidraulica, Pulida de Granito.
02/Mayo/2026 Sabado	Personal en obra = 2 Personas, 1 insp de obra, Se Continua Con la lijada en Muros y aplicacion de Pintura, Se continua con la Pulida de Granito,
4 Mayo 2026 lunes	Personal en obra = 1 trabajador 1 inspector 1 residente Se Continua Con la pintura en muros y cuarto de baño.
5 Mayo 2026 Martes	Personal en obra 1 trabajador, Personal de Ventanería Se Continua con pintura y se da inicio a instalacion de ventanas y divisiones Se realiza reunion con Ing Residente se observa que no existe columna en acceso a baño se hace el vaciado completo con encofrado y fondo de concreto hacia el interior Espacio de zona de alto y se hace en 3 cuerpos
6 Mayo 2026 Miercoles	Personal en obra: Zona de baños 1 trabajador Zona de rampa 2 trabajadores
Actividades = Se Continua con la pulida del Granito en lavaderos y medio cana. Se da la conformacion para la rampa.
7 Mayo 2026 Jueves	Personal en obra: Baños 1 trabajador Zona de rampa 2 trabajadores, 1 residente 1 SST. Actividades. Se continua Con resane en zona de baños en la zona de rampa se continua con la conformacion.
8 Mayo 2026 Viernes	Personal en obra: Baños 1 trabajador Zona de rampa 2 trabajadores, 1 residente 1 SST. Actividades: Se Continua Con la instalación bordillos en la zona de ramp y en la zona de baños se continua con resane de medicaña.
9 Mayo 2026 Sabado	Personal en obra Baños: 1 trabajador. Zona de rampa 4 trabajadores Personal Consorcio 1 residente 1 SST. Actividades se Continua con la instalación de bordillos para la rampa. baños se Continua Con resane de empaste.
11 Mayo 2026 lunes	Personal en obra: baños 1 trabajador zona de rampa, 4 trabajadores Baño 1 trabajador. Personal contratista 1 residente 1 SST Se continua Con actividades en baño resane pintura y medicaña. rampa con pintura de espacios con bordillos y terminados Completada
12 Mayo 2026 Martes	Personal en obra baño 1 trabajador en baños en rampa se encuentra 4 trabajadores

PDNob WWW.PDNOB.COM

Actividades tendido de cables de 10 cms y Compactación, y Continua con tendido de pintura y medio cañas.

13 Mayo 2026 Miércoles Personal en obra: 1 trabajador en baños y 4 trabajadores en obra En los baños se instalo la antena y la porcelana Sanitaria. Se Continua con actividad de zanja y Compactación

14 Mayo 2026 Jueves Personal en obra: 1 trabajador y 4 trabajadores en rampa, 1 residente 1557. Actividades se llena la placa de cms. de acceso a los baños de Coliseo. en los baños se continua con tendido e instalación de baños y ducha

15 Mayo 2026 Viernes Personal en obra: 1 trabajador 4 trabajadores en zona de rampa personal Contratista 1 Residente 1557. Actividades se continua con tendido en baños en rampa, se hidrata la placa y se realiza Jornada de Aseo

16 Mayo 2026 Sabado Personal en obra: 1 oficial en baños, 2 oficiales en rampa 1 residente 1557 Actividades: se Continua con tendido de baños y en zona de rampa se realiza hidratación en la placa.

19 Mayo 2026 Martes Personal en obra: 1 oficial, 2 oficiales en zona de rampa 1 residente 1557. Actividades: tendido de baños y se realiza adecuación en veredas de Cemento en rampa y se

*Revisar Observaciones de la arquitecta Sandra en la Instalación de Ventanería.
*

retira el plastico en la zona de rampa.

20.05.2026 Miércoles Personal en obra 1 oficial 1 Contratista 1 residente 1557. Actividades: se Continua con los tendidos de los baños en pintura y accesorios.

21-05-2026 Jueves Personal en obra 1 trabajador en baños 2 oficiales en Coliseo 1 residente 1557. Actividades se Continua con tendido de baños en la zona de Coliseo se realiza el desmonte de ventanas y rejas.

22.05.2026 Viernes Personal en obra 1 trabajador en baños 2 oficiales en Coliseo realizan tendido en Coliseo aseo y en baños tendido

23-05-2026 Sabado Personal en obra 1 trabajador, 1 residente 1557 se Continua con tendido de baños.

25-05-2026 Lunes. Personal en obra: 1 trabajador en baños 1 encargado trabajando la instalación de puesta acceso de baños

26-05-2026 Martes Personal en obra: 1 trabajador tendido en obra. de baños

27-05-2026 Miércoles Personal en obra: 1 trabajador en tendido de baños, en zona de baños y se realiza la demolición de enchape en los baños

28-05-2026 Personal en obra 1 trabajador en tendido de baños y en el segundo baño

PDNob
WWW.PDNOB.COM

nos encontramos en dentro de enchufes q en muros.

29-Mayo 2024 Personal en obra: 1 trabajador en barrio Zona baja de hormigón de Contra con la cimentación de enchufes y cimentación de placas para instalación de tuberías.

30-Mayo 2024 No se realiza actividad la coordinación envío comunicado que no habrá acceso para las elecciones.

1 Junio Personal en obra: JGR Construcción 4 personas 1 capataz, 1 ayudante administrativo. Se continúa con la demolición de enchufes y cimentación de placas para instalación de tuberías.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT

TIERRA DE SABERES

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Sábado 02 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 12:00 pm

Clima; mañana lluviosa

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Norma

Actividades en obra: Se termina con instalación de enchape de muro en salón administrativo 2 primer piso

- Se realiza emboquillada al enchape de muro instalado en salón administrativo 2 primer piso.
- Se termina con resane en muros y cielo raso en salón administrativo 2 primer piso.
- Se continua con resanes en muros y cielo raso en salón administrativo 1 primer piso.
- Se realiza aseo a los áreas intervenidas.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Lunes 04 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se le aplica pintura a muros y cielo raso en el salón administrativo 2 primer piso.
- Se sigue con resanes a muros y cielo raso en el salón administrativo 1 primer piso.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 05 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00pm
Clima: mañana lluviosa - tarde nublada
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se le aplica pintura a muros en el archivo segundo piso.
- Se termina con aplicación de pintura a muros y cielo raso en el salón administrativo 2 primer piso.

- Se empieza con aplicación de pintura a muros y cielo raso en el salón administrativo 1 primer piso.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 06 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza aseo a salón administrativo 2 primer pdo.

- Se continua con aplicación de pintura a muros y cielo raso en el salón administrativo 1 primer piso.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 07 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realizan detalles de pintura en cielo raso en el salón administrativo 2 primer piso.

- Se realizan resanes y detalles de pintura en muros en el archivo segundo piso.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra.

Viernes 08 de Mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 oficial
1 inspector de obra - 1 ayudante
1 maestro de obra

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se sigue con detalles de pintura a cielo raso y muros en el salon administrativo 2 primer piso.

- Se sigue con detalles de pintura a muros en archivo piso 01.
- Se realiza aseo a las areas intervenidas.

Firma: Diego A.

Diego Armador / Inspector de obra

Sábado 09 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Inspector de obra

1 maestro de obra

1 oficial

1 ayudante

Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana soleada

Herramientas: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se terminan con trabajos y detalles de pintura a muros y cielo raso en el salón administrativo 2 y archivo, del primer y segundo piso respectivamente.
- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.
Diego Alfonso / Inspector de obra

Lunes 11 de (abril) mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 Director de obra
1 Residente de interventoría
1 Director de interventoría
1 maestro de obra

Hora de ingreso: 7:30 am - Salida: 5:00 pm
Clima: Mañana soleada - tarde nublada

Actividades en obra: Se realiza la entrega a la

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Interventoría y a la supervisión de los espacios del salón administrativo 2 primer piso y archivo segundo piso, además, del área de aseo y bodega.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 12 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 inspector de obra

1 maestro de obra

2 oficiales

1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: se continuan con trabajos de resane y lija a muros en el salón administrativo 1 primer piso.

Firma: Diego A. / Diego Afanador - Inspector de obra

Norma

Miércoles 13 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana soleada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se comienza con el desmonte de canal y bajante en la cocina primer piso.
- Se inicia con desmonte de teja en asbesto cemento en el área de la cocina.
- Se realiza la instalación de canal y bajantes en la cocina primer piso.
- Se realiza regata a piso para conectar una bajante a caja de inspección.
- Se inicia con el montaje de teja en fibrocemento en el área de la cocina
- Se demuele parte baja de muro de cocina para tratamiento por humedad

Firma: Diego A - Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 14 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 SST de obra
1 Inspector de obra - 1 residente ambiental
1 maestro de obra de obra
3 oficiales - 1 inspector de
2 ayudantes interventoría

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana soleada - tarde soleada/nublada

Herramientas: Andamio, pulidora, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza raspado de muros de cocina para retirar pintura existente.

- Se realiza desmonte de tejas en policarbonato para poder instalar andamio en cubierta de recepción.
- Se continua con la instalación de teja en fibrocemento en el área de cocina.
- Se realiza instalación de limatesas en el tejado de la cocina.
- Se realiza resane perimetral a muro colindante con nueva teja en fibrocemento en el área de la cocina, resane con pañete.
- Se comienza con aplicación de estuco a muros colindantes o muros de la cocina.

- Se comienza con el desmonte de canal superior del segundo piso colindante con el área de archivo segundo piso.
- Se inicia con la instalación de canal superior en el segundo piso en muros colindante con el área de archivo segundo piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.
- Se instalan 2 bajantes para ese canal superior de archivo.

Firma: Diego A.

Diego Afianador / Inspector de obra.

Viernes 15 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficial
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salidas 5:00 pm

Clima: mañana soleado/nublado - tarde nublado

Herramienta: escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza aplicación de estuco

Norma

a muros de cocina exteriores o cara exteriores.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 19 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm -
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Andamio, escalera

Actividades en obra: Se continua con aplicación de estuco a muros exteriores de la cocina.
- Se inicia con trabajos de lijada a los muros exteriores de la cocina y aplicación de pintura a los mismos.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.
Firma: Diego A. - Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 20 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 supervisor de obra

1 maestro de obra

1 oficial

1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se comienza con construcción de cajones en superboard para bajantes en la cocina, muros exteriores.

- Por problemas de humedad se levantó el estuco de los muros exteriores de la cocina, se plantea enchapar los muros para solucionar esa situación.
- Se raspa estuco levantado por humedad en los muros exteriores de la cocina.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.

Diego Armador / Inspector de obra

Jueves 21 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde lluviosa

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con la construcción de cajones en superboard para bajantes en la cocina en un muro exterior.

- Se continua con el raspado de estuco nuevo y existente en el muro exterior de la cocina por humedad.
- Se realiza aplicación de estuco a muro colindante con nuevo para darle un acabado final.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra.

Viernes 22 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada / lluvia

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con aplicación de estuco a los cajones en superboard de los bajantes de muro exterior en la cocina.

- Se continua con raspado de estuco nuevo y existente en el muro exterior de la cocina por humedad.
- Se inicia con trabajos de loja a muro colindante con vecino en el salón administrativo 2 y a los cajones en superboard de las bajantes de muro exterior en la cocina.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas
- Se inicia contrabajos de pintura a muro exterior cocina.

Firma: Diego A - Diego Afanador / Insp. Obra.

Sabado 23 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Inspector de obra

1 maestro de obra

y oficial

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde

Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con raspado de estuco suelto y existente en el muro exterior de la cocina por humedad.

- Se continua con trabajos de obra a muro colindante con vecino en el sabor administrativo 2 y se le aplica una primera mano de pintura a los muro en ese espacio.
- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 27 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta menor.

Actividades en obra: Se inicia con intervención a/ muro del vecino realizando raspado de pintura existente y estuco y se iniciará con impermeabilización de ese muro.

- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Norma

02/06/26 = mates

En recorrido de obra, se le informa al contratista: el enchape en zona exterior cocina deben garantizar el correcto funcionamiento e instalación del enchape, están ejecutando esta actividad sobre muro con acabado en estuco plastico.

En techo salon se le informa al contratista que el techo no esta uniforme "nivelado" y presenta imperfecciones de masillado y pintura se solicita limpieza de ventilador "extractor luminarias, se evidencia, separación entre techo y luminaria,

Ing. Interventoria

Jueves 28 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 ayudante
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada tarde soleada
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con intervención al muro del vecino terminando el raspado de pintura y la aplicación de impermeabilizante Bronco al muro.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Viernes 29 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
2 ayudantes.
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, herramienta menor

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Actividades en obra: Se termina con la intervención al muro del vecino con el terminado de pintura y Impreta al área intervenida.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO
OBRAS
INTEGRACIÓN
DT

SUBDIRECCION TEUSAQUILLO

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Lunes 11 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Inspector de obra

1 Director de obra

Norma

1 Residente de interventoría

1 Director de interventoría

1 maestro de obra

Hora de ingreso: 7:30 am - salidas 5:00 pm

Clima: mañana soleada - tarde nublada

Actividades en obra: Se realiza la entrega a la interventoría y la supervisión del espacio de los baños de hombres y mujeres y cafetería del segundo piso.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de Obra

Viernes 15 de mayo del 2016

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Inspector de obra

1 maestro de obra

2 oficiales

1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana soleada/nublada - tarde nublada

Herramienta: Andamio, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con atención a humedad presentada en el punto fijo - escalera, muros y techo, se arma andamio y se inicia con diagnóstico y atención al requerimiento de la humedad

- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 16 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra

1 inspector de obra

1 maestro de obra

2 oficiales

1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm

Clima: mañana nublada - tarde nublada

Herramienta: Andamio, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se realiza reparación a costra a muro y techo interno del punto fijo - escalera para subsanar humedad presentada en ese punto.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

-Se realiza aseo al área intervenida.

Firma: Diego A.

Diego Afanador / Inspector de obra

Lunes
(Domingo) 10 de mayo del 2026 (festivo)
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 1:00 pm
Clima: mañana nublada
Herramienta: Andamio, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con la reparación de cornisa a muro y techo interno del punto fijo - escalera y se subsana el tema de humedad presentada en ese punto
- Se realiza aplicación de pintura a muros y techo del punto fijo - escalera.
- Se realiza aseo general
Firma: Diego A. - Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 19 de mayo del 2026

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 500 pm

Clima: mañana soleada - tarde nublada

Herramienta: Escalera, herramienta

Actividades: Se le aplica otra mano de pintura a muros y techo interior de punto fijo - escalera.

- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.

Diego Alfaro / Dpto. obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT

HOGAR DE PASO DIA Y NOCHE BAKATA

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Lunes 11 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficial
2 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Pulidora, taladro, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: se realiza inicio de obra a la sede realizando la intervención a los baños de usuarios 2 y 3 con el desmonte de enchape de muro y enchape de piso que se encuentre roto o desportillado. Se realiza cortes con pulidora para el desmonte del enchape.
- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Martes 12 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 Director de obra
1 SST de obra
1 inspector de interventoría
1 (inspector de) profesional de supervisión
2 oficiales
2 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - Salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Pulidora, taladro, escalera, herramienta menor

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Actividades en obra: Se continua con cortes con pulidora para el desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3.
- Se inicia con el desmonte de puertas internas que presentan corrosión o estén muy afectadas en los baños de usuarios 2 y 3, sólo se desmontan las hojas.
- Se sigue con desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 13 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 ornamentador
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Pulidora, taladro, escalera, heramienta menor
Andamio
Actividades en obra: Se sigue con cortes con pulidora para el desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3.
- Se continua con el desmonte de puertas internas que presentan corrosión o estén muy afectadas en los baños de usuarios 2 y 3, sólo se desmontan las hojas.
- Se continua con el desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3.
- Se realiza ajuste a portón principal por afectación y se termina con la instalación de concertina en la parte superior

PDNob
WWW.PDNOB.COM

- Se realiza ajuste a portón de acceso general a usuarios en las bisagras.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 14 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
2 ayudantes
1 Ornamentador
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Andamio, escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con cortes con pulidora para el desmonte del enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3.
- Se sigue con el desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 2 y 3
- Se inicia con ajuste a divisiones de baño de acero inoxidable ajustandolas a muro, en los baños de usuarios 2.
- Se inicia con aplicación de pintura a muros en el baño de usuarios 3.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma, Diego A.

Viernes 15 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
2 ayudantes

Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta (menor): Andamio, escalera, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se sigue con cortes con pulidora para el desmonte del enchape de muro y piso en los baños de usuarios 3

- Se continua con el desmonte de enchape de muro y piso en los baños de usuarios 3.
- Se sigue con aplicación de pintura a muros en el baño de usuarios 3.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 16 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
2 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Andamio, escalera, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con cortes con pulidora, para el desmonte del enchape de muro y piso en el baño

PDNob
WWW.PDNOB.COM

de usuarios 3.
- Se termina con el desmonte de enchape de muro y piso en el baño de usuarios 3.
- Se sigue con aplicación de pintura a muros internos en el baño de usuarios 3.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Domingo 17 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
2 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Andamio, escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con instalación de enchape de muro en el baño de usuarios 3.
- Se termina con aplicación de pintura a muros internos en el baño de usuarios 3.
- Se realiza aseo en las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Lunes 18 de mayo del 2026 (festivo)
Personal en obra: 1 Residente de obra - 2 oficiales
1 Inspector de obra - 2 ayudantes
1 maestro de obra

Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde soleada
Herramienta: Andamio, escalera, taladro, pulidora, herramienta menor
Actividades en obra: Se realiza el desmonte de todas las luminarias de 120 x 30 rectangulares en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se inicia con la instalación de enchape de muro en los espacios donde se desmonto el dañado.
- Se realiza aseo.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Martes (29) de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 residente del subcontratista
4 oficiales
4 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con instalación de enchape de muro en los espacios donde se desmonto el dañado. en baño.
- Se inicia con instalación de enchape de piso en los espacios donde se desmonto el dañado en el baño de usuarios 3.
- Se comienza con el mantenimiento de las divisiones en acero inoxidable en el baño de usuarios 3.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A. - Diego Afanador / DIEL Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Miércoles 20 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 residente de subcontratista
1 maestro de obra
4 oficiales
4 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con instalación de enchape de muro y con la emboquillada del mismo en los espacios desmontados en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se termina con la instalación de enchape de piso y se marca con emboquillada del mismo en los espacios desmontados en el baño de usuarios 3. de la sede.
- Se continua con el mantenimiento a las divisiones en acero inoxidable en el baño de usuarios 3. de la sede.
- Se comienta con la lijada, masillada y pintura de los marcos de las puertas desmontadas en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Jueves 21 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 residente del subcontratista
1 maestro de obra
3 oficiales
2 ayudantes

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5100 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada/llurosa
Herramienta: Andamio, escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con aplicación de embogullado al enchape de piso en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se sigue con el mantenimiento a las divisiones en acero inoxidable instalando le platinas para asegurarlas al muro y al piso. en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se termina con la pintura de los marcos de las puertas desmontadas en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se realizan detalles de pintura a los muros en el baño de usuarios 3 de la sede.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Viernes 22 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 residente del subcontratista
1 maestro de obra
3 oficiales
2 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, taladro, pulidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con detalles en el mantenimiento a las divisiones en acero inoxidable con la instalación de platinas y chatos para que se aseguran al muro o al piso en el baño de usuarios 3 de la sede.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

puertas desmontadas con sus respectivo cambio de chapas tipo tejo en el Baño de Usuarios 3.
- Se tarrara con reemboquillada a los muros con enchape de muro en el Baño de Usuarios 3.
- Se realiza reversión de enchape de muro y se encontraron inconsistencias las cuales ya se le informaron al subcontratista y hará la respectiva subsanación.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Alfonador / Inspector de obra

Miércoles 27 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
2 ayudantes
1 residente del subcontratista
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta menor: compresor, pulidora, taladro, herramienta menor, escalera

Actividades en obra: Se inicia con aplicación de pintura a puertas y marcos de los Baños de usuarios 3 en la sede.
- Se continua con reemboquillada al enchape de muro en el Baño de Usuarios 3.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Alfonador / Inspector de obra

Jueves 28 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

1 inspector de obra
1 maestro de obra
2 oficiales
2 ayudantes
1 residente del subcontratista
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: compresor, pulidora, taladro, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con aplicación de pintura a marco y hojas de puertas de los Baños de Usuarios 3 en la sede, ha esas puertas se instalaron nuevas cerraduras tipo tejo.
- Se termina con reemboquillada al enchape de muro en el Baño de usuarios 3 en la sede.
- Se continua con pulida de (guardaescobas) medracaña en granito en el Baño de Usuarios 3 en la sede.
- Se realta aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Viernes 29 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
4 ayudantes
1 residente del sub contratista
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: pulidora, taladro, escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se comienta con la demolición de enchape de muro que presentaba defectos a la hora de su instalación en el Baño de usuarios 3.
- Se sigue con pulida de medracaña en granito en el piso y esquineros

PDNob
WWW.PDNOB.COM

verticales del Baño de usuarios 3 en la sede,
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 30 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
4 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Pulidora, herramienta menor, taladro, escalera

Actividades en obra: Se continua la demolición de enchape de muro que presentaba defectos a la hora de su instalación en el Baño de usuarios 3 en la sede
- Se termina con pulida de mediacaña en granito en el piso y en esquinas verticales en (el mun) los muros en el Baño de usuarios 3 en la sede.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.
Firma: Diego A. - Diego Afanador / Inspector de obra.

Domingo 31 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 residente del subcontratista
2 oficiales
4 ayudantes
Hora de ingreso: 7:00 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada / lluvosa
Herramienta: Escalera, pulidora, taladro, herramienta menor

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Actividades en obra: Se termina con la demolición de enchape de muro en piezas que presentaban defectos y se inicia con instalación del nuevo enchape de muro en el Baño usuarios 3
- Se inicia con demolición de enchape de muro en piezas que presentaban defectos en el Baño de usuarios 2 de la sede.
- Se realiza instalación de lámparas desmontadas en el Baño de usuarios 3 de la sede por no aún no aprobación de cambio por parte de interventoría y supervisión.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO
OBRAS
INTEGRACIÓN
DT

JARDIN INFANTIL RIO NEGRO

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

7 MAYO 2026 JUEVES Personal de obra: 1 trabajador, 1 residente
Ejecución de obra se realiza un recorrido con el arquitecto Mauricio Aguilar. Coordinador de la obra por parte de Secretaría y nos hace la solicitud de dejar unas unidades en la bajante que se instalaron en la zona de intervención.
Se realiza el corrimiento de obra y se da inicio al desmonte de la de en la zona del shut de basuras.

8 MAYO 2026 VIERNES Personal de apoyo: 2 trabajadores, 1 residente 1 SST.
Ejecucion en obra. Se realiza el corte de la cubierta existente para poder dar inicio a la instalación de la canal.

9 MAYO 2026 Personal de obra: 2 trabajadores 1 residente
sobre Ejecución de obra: se da inicio a la
HORAS conformación del espacio para la instalación
10:00 A 12:00 M de enchapes y trasiego se presentan lluvias. durante la ejecución de las actividades

11 MAYO 2026 Personal en obra 2 trabajadores, 1 residente 1 director.
Se da inicio al mantenimiento de la cubierta existente para da inicio a la instalación de la canal.

12 MAYO 2026 Personal en obra 2 trabajadores, 1 residente 1 director, 1 SST
Se da inicio a la instalacion de la canal se realiza el cambio de la cubierta en el shut.

13 Mayo 2026 Personal en obra 2 trabajador 1 residente 1 SST.
Se continua con la instalación de la teja y la instalación de canale.

14 Mayo 2026 Personal en obra 2 trabajador 1 residente 1 SST
Se continua con la instalación de la teja en zona de shut.

15 Mayo 2026 Personal en obra 2 trabajador 1 residente 1 SST.
Se continua con la instalación de teja y impermeabilización de la cancha

16 Mayo 2026 Personal en obra 2 trabajador 1 residente 1 SST
Se realiza excavación para instalación de tubería para recolección de aguas.

14 Mayo 2026 Personal en obra 1 trabajador, 1 ingeniero residente
Se continua con la excavación para instalación del filtro en zona de jardín

20 Mayo 2026 Personal en obra
Personal en campo. 1 residente, 1 SST.
Se continua con la excavación para instalación de tubo de drenaje.

21 Mayo 2026 Personal en obra 1 trabajador Personal obra:
Se realiza la instalación de la cama de arena para la tubería de drenaje para el filtro.

22 Mayo 2026 Personal en obra: 1 trabajador
Ver Personal del Campamento 1 SST, 1 residente
Se realiza el tendido del geotextil y la tubería de drenaje con sus empalmes

accesorios de conexión.

23 Mayo 2026 Personal de obra: 1 operador trabajador
Personal campamento: 1 residente, 1 SST.
Actividades en obra se realiza el relleno del filtro con la grauilla de 1" y posteriormente espacio con el material existente.

25 Mayo 2026 Personal contratista: 1 trabajador, Personal Campamento DT. 1 residente, 1 SST.
Actividades. se realiza el corte con polidora en zona de shut de bocas para realizar el desarme de la tubería del filtro encontrado en el momento de hacer la excavación el tubo existente de la vez sin concreto.

26 Mayo 2026 Personal Contratista: 1 trabajador
Personal Contratista: 1 residente, 1 SST.
Actividades: Se realiza la instalación de bajante de 4" se realiza la fabricación e instalación de 2 polos de concreto, excavación para instalación de tubería para desagüe. Se realiza la medición con inclinometro de la excavación de todas las actividades

27 Mayo 2026 Personal Contratista: 1 trabajador. 1 residente SST.
Debido el proceso nos solicitaron no realizar actividad de 1 a 3 pm ya que lo mismo se encontraba demente y no se podía interrumpir el fluido solo se presentado todos los días.
- Se realiza la conexión del filtro a la tubería de desagüe existente y se realiza el respectivo tapado

28 Mayo 2026 Personal Contratista 1 trabajador, 1 residente SST
Actividades: Se realiza el cambio de tapa y cajilla de la canal se realiza la reparación de la placa donde se ubicará el desde

29 Mayo 2026. Siendo las 9:24 am No se evidencia personal en obra. SST Interventoria.

El personal x pertenece a la instalación del enchape en 2da placa de shut.. se instala mucho sobre la tapa del shut.

30 Mayo 2026. Personal en obra 1 trabajador, 1 oficial 1 cortando en piedra de Carda y bajando en [illegible] del pecho.

1 Junio 2026 Personal en obra 1 trabajador. 1 oficial 1 cortando con adhesivo el enchape en baños instalados de tapacanos y pilares

PDNob
WWW.PDNOB.COM

CONSORCIO
OBRAS
INTEGRACIÓN
DT

AMAR MARTIRES II

N.I.T 902001890-9
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 15-03.
Tel: (57 - 60 - 1) 718 94 31. Correo Electrónico: directorobrasdis2@gmail.com
Bogotá D.C.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

1 Mayo de 2026

personal en Obra: 1 Residente de Obra.
1 Inspector de Obra.
1 SST contratista
1 Maestro de Obra
1 ayudante

clima: Mañana: Nublado - Tarde Nublado.
hora de ingreso 7:30 am - Salida: 5:00 Pm
herramienta: Andamio, Escalera, herramienta Menor
actividades en Obra: Se continua con pintado de parapetos en cubierta de 2 piso en area de aulas 1 (Plataforma de 2x6.20)
- Instalacion de cobertura
- Instalacion de planchas laterales en cubierta
- Aseo general.

Firma: [signature]
Nicolas Reyes / Residente de Obra.

2 Mayo - sabado - de 26.

personal en obra: 1 Residente de Obra.
1 inspector de Obra.
1 SST consultista
1 Maestro de Obra.
1 Oficial
1 ayudante

clima: Mañana: Soleado
hora de ingreso 7:30 am - Salida: 12:00Pm
herramienta: Andamio, herramienta Menor
actividades en Obra: se continua con el desmonte de cielo raso en area de baño cocina y pasillo de entrada.
- Instalacion de parapetos para cielo raso.

Firma:
Nicolas Reyes / Residente de Obra.

Lunes 04 de Mayo de 2026
personal en Obra: 1 Residente de Obra
1 Insp de Obra
1 SST contratista
1 Maestro
1 Oficial
1 ayudante.
Clima: Mañana: Nublado - Tarde Nublado
hora de ingreso: 7:30 am - salida 5:00pm
herramienta: Escalera, taladro, lavadora manual

actividades en Obra: se continua con estructura de cielo raso en, Dormitorio Niños y Niñas, angulos, pasillos y hangar con espacios de 60 x60 cuadrados.
- Aseo general en zonas intervenidas.

Firma:
Nicolas Reyes / Residente de Obra

Martes 05 de Mayo de 2026
personal en Obra. 1 Residente de Obra.
1 Inp. de Obra. 1. Electrico
1 SST contratista.
1 Maestro
1 Oficial
1 ayudantes
Clima: Mañana: Nublado - Tarde Soleado.
hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00pm
herramienta: Escalera, taladro. Lavadora manual

actividades en Obra: Se inicia instalacion de Tuberia electrica en el area de cielo raso con cableado para iluminacion
- estructura en de cielo raso en pasillo de 2

- Aseo general.

Firma: Nicolas Reyes / Residente de Obra

Viernes 06 de Mayo de 2026
personal en Obra: 1 Residente de Obra.
1 Insp de Obra.
1 SST contratista
1 Maestro
1 Oficial.
1 ayuda
clima: Mañana: Nublado - Tarde: Nublado
hora de ingreso: 7:30 am - 5:00 Pm
herramienta: Andamio. Escalera: Lenteja Manual

actividades de Obra: Se continua con instalacion de tuberia de PVC en el area de aula 2, alli acompañan niños, niñas y barrios
- aseo general.

Firma: Nicolas Reyes / Residente de Obra:

Jueves 07 de Mayo de 2026
personal en Obra: 1 Residente de Obra
1 Insp de Obra
1 SST contratista
1 Maestro de Obra.
1 Oficial.
1 ayuda
clima: Mañana: Nublado - Tarde: Soleado
hora de ingreso: 7:30 am - Salida: 5:00 Pm
herramienta: Andamio, Escalera - Lenteja Manual

actividades en Obra: Se continua con retiros de cielo raso en PVC en el area de Niñas bloque 2 y bloque 4
- Aseo general.

Firma: [signature]
Nicolas Reyes / Residente de Obra

Viernes 08 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 3:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor, pulidora

Actividades en obra: Se sigue con instalación de cielo raso en PVC en el área de pasillo del segundo piso.
- Se continua con instalación de lamparas 60x60 en espacios del segundo piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Sábado 09 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial de obra
1 ayudante
Clima: mañana nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 12:00 pm

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Herramienta: Escalera, polidora, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con la instalación de cielo raso en PVC en los espacios del segundo piso
- Se termina con la instalación de lámparas de 60x60 cm y marcos de sobreponer para las mismas en las áreas del segundo piso.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Lunes 11 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

Clima: mañana soleada - tarde nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con trabajos de resane en los muros internos del segundo piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Martes 12 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Clima: mañana nublada - tarde nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5100 PM
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con resane en muros y se inicia con lijada de estos en el segundo piso.
- Se continua con aplicación de la primera mano de pintura a los muros en los espacios del segundo piso
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 13 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con lijada de muros del segundo piso
- Se continua con aplicación de primeras manos de pintura a los muros en los espacios del segundo piso.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 14 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra

1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se sigue con aplicación de pintura en muros en los espacios del segundo piso.
- Se realiza aseo general.

Firma, Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Viernes 15 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Hora de entrada: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obras Se continua con aplicación de pintura a muros en los espacios del segundo piso
- se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Sábado 16 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
1 ayudante
Clima: mañana nublada
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 12:00 pm
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con aplicación de pintura a muros de los espacios del segundo piso.
- Se realiza aseo general

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra.

Martes 17 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: rotomartillo, herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con desmonte de áreas de piso afectado en (el) algunos espacios del segundo piso.
- Se inicia con instalación de tableta en grres en los espacios del segundo piso donde se levantaron las viejas.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Miércoles 20 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 Oficial
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con la instalación de tableta gres para algunos espacios del segundo piso.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 21 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
2 Oficiales
1 ayudante
Clima: mañana nublada - tarde nublada/Llovisna
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Herramienta: herramienta menor

Actividades en obra: se realiza aseo general a todo el piso de todos los espacios del segundo nivel con una maquina para pulir el piso y retirar manchas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Viernes 22 de mayo del 2026
Personal de obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada/lluviosa
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se inicia con aplicación de pintura a marcos de puertas en el segundo nivel de la sede.
- Se realiza encintamiento de la escalera para preparar su pintada lo más pronto posible con autorización de la actividad
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

29 Mayo de 2026 (viernes)
se le solicito al contratista que para lograr un recubrimiento adecuado y seguro en la pintura, el objetivo es eliminar todo todo contaminante que impida la adherencia de la pintura en la escalera metálica, se debe seguir estrictamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas

inspector de interventoria
Luis Fonseca.

Sábado 23 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde soleada
Herramienta: Herramienta menor.

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Actividades en obra: Se continua con aplicación de pintura a marcos de puertas y hojas del segundo nivel den la sede.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Alfaro / Inspector de obra

25 de mayo del 2026 (Lunes)
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5100 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se sigue con aplicación de pintura a marcos de puertas y hojas del segundo nivel den la sede.
- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Alfaro / Inspector de obra

26 de mayo del 2026 (Martes)
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde nublada
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se continua con aplicación de pintura a marcos de puertas y hojas de puertas del segundo piso en

PDNob
WWW.PDNOB.COM

la sede. También marcos de ventanas se pintaron.
- Se realiza aseo general en el segundo piso.

Miércoles 27 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial de obra
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde soleada
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se termina con aplicación de pintura color blanco a las hojas y marcos de las puertas del segundo nivel de la sede. También marcos de ventanas se pintaron.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Jueves 28 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 inspector de obra
1 maestro de obra
1 oficial
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana soleada - tarde soleada
Herramienta: Herramienta menor

Actividades en obra: Se realizan detalles con pintura color blanco a hojas y marcos de puertas del segundo piso en la sede. También a los marcos de las ventanas pintadas.
- Se comienza con aplicación de cera al piso del los espacios en el segundo nivel en la sede.

- Se realiza aseo a las áreas intervenidas.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Viernes 29 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 Inspector de intervención
1 Inspector de obra
1 Maestro de obra
2 oficiales
1 ayudante
Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Herramienta menor, escalera

Actividades en obra: Se inicia con el desmonte de policarbonato ubicado sobre el patio interno colindante con zona de lavado.
- Se comienza con la intervención en las escaleras realizando la lijada a las mismas con una grata metálica para eliminar cualquier contaminante o imperfección que le de un buen acabado y se inicia con aplicación de pintura.
- Se realiza la instalación del policarbonato nuevo ubicado sobre el patio interno colindante con zona de lavado en la sede.
- Se continua con aplicación de cera al piso de los espacios o áreas en el segundo piso en la sede.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra

Sábado 30 de mayo del 2026
Personal en obra: 1 Residente de obra - 2 oficiales
1 Inspector de obra - 1 ayudante.
1 maestro de obra

PDNob
WWW.PDNOB.COM

Hora de ingreso: 7:30 am - salida: 5:00 pm
Clima: mañana nublada - tarde nublada
Herramienta: Escalera, herramienta menor

Actividades en obra: Se últiman detalles de la instalación del nuevo policarbonato ubicado sobre el patio interno colindante con la zona de lavado.
- Se realiza la reposición de 3 luminarias panel led 60x60 con su respectivo marco de sobreponer en la cocina 1er piso. Se demontan luminarias panel led 120 x 30 cm.
- Se realiza y se termina con la aplicación de pintura a las escaleras pintando las huellas y contrahuellas, guardaescobas, baranda y rejas y parte posterior de las mismas.
- Se realiza el desmonte de puerta de baño de patio interno grande.
- Llegan a la sede las puertas de los baños de niños y baño de patio interno grande para su instalación.
- Se realiza aseo general.

Firma: Diego A.
Diego Afanador / Inspector de obra