

1. Análisis obstáculo Naturales- Localidad 2327-Guazo- Miercoles 17 de junio

Firefox Archivo Editar Ver Historial Marcadores Perfiles Herramientas Ventana Ayuda JANNER DE LAS AGUAS Mié 17 de jun. 1:12 p.m.

Correo: Janner Luis De Las Aguas (6) C X Control y Reportes 2331_Petrol... 2331_Petrol... 2327_Guazo 2327_Guazo Regulación y... Camiseta de Adidas - Bu... Adidas Cami...

teams.cloud.microsoft

Busqueda (Ctrl E)

Teams tiene una nueva dirección URL: teams.cloud.microsoft. La misma aplicación, mejor seguridad. Más información

53:37

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Controles Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Autoguardado CUADRO SEGUIMIENTO - RUTAS ANE, CONVENIO 1615, NO CUMPLEN Clasificada Guardado

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Transmisor de datos Consulta Nitro Pro Acrobat Power Pivot

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Estilos Formato condicional Dar formato como tabla Eliminar Formato Celdas Edición Confidencialidad Complementos Crear un PDF Adobe Acrobat

G19 RESULTADO DE REVISIÓN SVI - MUESTRAS RSPSP --> -100dbm

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 Time Latitud Longitud Tecnología IMCC-MT

21 11:51:00 a.m. 675169246275.84593470744 LTE 732103

22 11:51:00 a.m. 6751692349675.84593473006 LTE 732103

23 11:51:01 a.m. 6751692254845.84593474763 LTE 732103

24 11:51:01 a.m. 6751692180015.84593476399 LTE 732103

25 11:51:01 a.m. 675169206695.84593478661 LTE 732103

26 11:51:01 a.m. 6751691878975.84593482497 LTE 732103

AMPLIACIÓN DE COBERTURA UT 2021-LA SOLEDAD

Modo Filtro Accesibilidad en necesario investigar

REVISIÓN SVI - 2026_04_0... CUADRO SEGUIMIENTO...

Contar Celdas PC Contar Celdas F PC3 Frecuencia

103 110 768

103 110 768

103 110 768

103 110 768

103 110 768

103 110 768

Compartir esta ventana

Compartir esta ventana

Compartir de visualización

ESP 1257 p.m.

LL Luis Eduardo Urián Laverde

JP

Correo: Janner Luis De Las Aguas (6) Calendar | A X Control y Reportes 2331_Petrol... 2331_Petrol... 2327_Guazo 2327_Guazo Regulación y... Camiseta de Adidas - Bu... Adidas Cami...

teams.cloud.microsoft

Busqueda (Ctrl E)

Teams tiene una nueva dirección URL: teams.cloud.microsoft. La misma aplicación, mejor seguridad. Más información

01:06:42

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Controles Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

LL Luis Eduardo Urián Laverde JP

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2)

Silenciar a todos

JP Janner Luis De Las Aguas Perez Organizador

LL Luis Eduardo Urián Laverde

CUADRO SEGUIMIENTO - RUTAS ANE, CONVENIO 1615, NO CUMPLEN

Archivo Inicio Insertar Compartir Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujar

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Comentarios Puntos de vista Edición

CUADRO SEGUIMIENTO - RUTAS ANE, CONVENIO 1615, NO CUMPLEN

Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, para aquellas zonas cuyo nivel de potencia RSPSP obtenida fue menor de los -100dbm, no se evidencia justificación para tratar estas zonas como Obstáculos Naturales, todo sea que en principio se encuentren en las zonas cercanas al PMP2 en donde se identifica población de este centro poblado, y en segundo lugar, la diferencia de altura obtenida plus de tan solo 10 metros, tomando desde la parte más alta de la topografía de terreno donde se encuentra la Estación Base, hasta la parte más baja donde se toma la muestra. Adicionalmente, se identifica una zona con muestreos RSPSP mayores y menores a los -100dbm, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.

Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, al realizar un análisis para las zonas que pueden ser obstaculizadas por Obstáculos Naturales, se identifican dichas zonas, las cuales son excluidas del análisis del porcentaje de muestreos de potencia RSPSP, cuyo resultado arroja un porcentaje de 83.00%, por lo que no se identifican más zonas que las mencionadas e identificadas, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.

Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, en la EB COROVIDO, un empujador que reporta la Estación Base COROVIDO ubicada a más de 1500 metros, aproximadamente, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.

Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, el análisis de obstáculos naturales para aquellas zonas en las que los muestreos de potencia RSPSP son menores a los -100dbm, puede ser tratado como Obstáculos Naturales.

FECHA DE VERIFICACIÓN	CÓDIGO	USUARIO	ANÁLISIS UT	CAUSA-ANÁLISIS UT	CANTIDAD MEDICIONES	OBSERVACIONES
13/11/2025	517	RND	% muestras RSPSP --> -100dbm = 86.80% excluyendo muestreos afectados por obstáculos naturales.	OBSTACULOS NATURALES	SI	Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, para aquellas zonas cuyo nivel de potencia RSPSP obtenida fue menor de los -100dbm, no se evidencia justificación para tratar estas zonas como Obstáculos Naturales, todo sea que en principio se encuentren en las zonas cercanas al PMP2 en donde se identifica población de este centro poblado, y en segundo lugar, la diferencia de altura obtenida plus de tan solo 10 metros, tomando desde la parte más alta de la topografía de terreno donde se encuentra la Estación Base, hasta la parte más baja donde se toma la muestra. Adicionalmente, se identifica una zona con muestreos RSPSP mayores y menores a los -100dbm, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.
13/11/2025	701	RND	% muestras RSPSP --> -100dbm = 95.94% excluyendo muestreos afectados por obstáculos naturales.	OBSTACULOS NATURALES	SI	Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, al realizar un análisis para las zonas que pueden ser obstaculizadas por Obstáculos Naturales, se identifican dichas zonas, las cuales son excluidas del análisis del porcentaje de muestreos de potencia RSPSP, cuyo resultado arroja un porcentaje de 83.00%, por lo que no se identifican más zonas que las mencionadas e identificadas, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.
13/11/2025	745	RND	% muestras RSPSP --> -100dbm = 99.3% excluyendo muestreos afectados por obstáculos naturales.	OBSTACULOS NATURALES	SI	Se evidencia que resultado de los muestreos obtenidos durante el proceso de medición, en la EB COROVIDO, un empujador que reporta la Estación Base COROVIDO ubicada a más de 1500 metros, aproximadamente, por lo que no es posible determinar si las muestras se debieron a una presencia de cobertura, al estar la estación de radio en una zona poblada.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA UT

13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESP LAA 77% 110p m. 17/06/2025

LL Luis Eduardo Urián Laverde

Análisis obstáculo Naturales- Localidad 2327-Guazo



Unirse



Chatear



Mié 17/06/2026, de 12:00 a 12:30



Reunión de Microsoft Teams

J

Usted es el organizador.

Luis Eduardo Urian Laverde no respondió.