Fecha de presentación del informe	Día	Mes	Año	Informe No.	Período de Informe							
					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
	08	07	2025	**002**	01	06	2026	a	30	06	2026

Contrato No. MC_021-2026

Nombre del Contratista: JOSE SERGIO LEONIDAS MORA REYES

Número de documento contratista: 1.863.391

Área o dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Supervisor del contrato: HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO

Tema del Informe: Presentación de Informe del contrato de prestación de servicios No. **MC_021-2026**, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL VERGEL Y VEREDA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA LLANADA – NARIÑO

Fecha de inicio contrato: DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026.

Fecha terminación de contrato: TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.

Valor total del contrato: TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS ($3.502.000) M/CTE

Tipo de Informe: Parcial		**Tipo de Informe:** Final	x

Numero de planilla seguridad social JUNIO: 8641908187

Descripción detallada de actividades
(Incluir todas las obligaciones contractuales y las activades realizadas para su cumplimiento)

1. Garantizar la continuidad en la operación de los sistemas de acueducto del Corregimiento El Vergel y Vereda San Francisco del municipio de La Llanada (Nariño). Se garantizó la continuidad en la operación de los sistemas de acueducto del corregimiento El Vergel y la vereda San Francisco mediante la ejecución permanente de actividades de operación, inspección, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, asegurando el adecuado funcionamiento de los sistemas y la prestación continua del servicio a la comunidad beneficiaria.

2. Atender de manera oportuna las emergencias operativas que afecten la prestación del servicio, procurando su restablecimiento en el menor tiempo posible. Se atendieron oportunamente las novedades y emergencias operativas presentadas en los sistemas de acueducto, ejecutando las intervenciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Entre las actividades realizadas se encontraron la adecuación y reparación de tuberías, el destape y mantenimiento de ventosas y demás labores correctivas requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes del sistema de acueducto, incluyendo bocatoma, desarenador, tanques de almacenamiento, redes de conducción, cámaras de quiebre, válvulas, ventosas y demás accesorios. Se realizó de manera permanente el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes componentes que integran los sistemas de acueducto. Durante el mes de junio se efectuó el lavado de los tanques de almacenamiento de la vereda San Francisco, tanto en su parte interna como externa,

garantizando condiciones adecuadas para el almacenamiento del agua. Asimismo, se realizó la limpieza del entorno de uno de los tanques de San Francisco, eliminando las raíces que estaban afectando la estructura.

En el corregimiento El Vergel se efectuó la limpieza permanente de los tanques de almacenamiento, especialmente en su parte externa, realizando además revisiones periódicas al sistema, con visitas constantes para verificar el estado de funcionamiento de la infraestructura y detectar oportunamente cualquier anomalía que requiriera intervención.

4. Ejecutar la instalación de acometidas domiciliarias y la ampliación de redes de acueducto cuando sea requerido. Durante el mes de junio de 2026 no fue necesario realizar instalaciones de acometidas domiciliarias ni ampliaciones de redes de acueducto, debido a que no se presentaron solicitudes o requerimientos por parte de la comunidad.

5. Detectar, diagnosticar y reparar daños en la red matriz y demás componentes del sistema. Se realizaron recorridos e inspecciones permanentes para detectar posibles daños en la red matriz y en los demás componentes de los sistemas de acueducto, efectuando las reparaciones y ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio.

6. Operar, monitorear y mantener los sistemas de cloración, garantizando la dosificación adecuada conforme a la normatividad vigente; así como suministrar cloro en las cantidades y concentraciones requeridas para asegurar la calidad del agua y llevar registros del monitoreo de cloro residual y demás parámetros exigidos. Se operaron y monitorearon los sistemas de cloración, garantizando la dosificación adecuada del producto para asegurar la calidad del agua suministrada a la comunidad, efectuando los controles correspondientes durante el periodo contractual.

7. Informar de manera inmediata cualquier situación que afecte o pueda afectar la calidad del agua suministrada. Se realizó seguimiento permanente a las condiciones de operación de los sistemas de acueducto. Durante el mes de junio no se presentaron situaciones que comprometieran la calidad del agua suministrada, razón por la cual no fue necesario emitir reportes de novedades relacionadas con este aspecto.

8. Acompañar las jornadas de toma de muestras y visitas de control realizadas por autoridades sanitarias y ambientales. Se mantuvo la disponibilidad para acompañar las jornadas de toma de muestras y visitas de control realizadas por las autoridades competentes; sin embargo, durante el mes de junio no fueron programadas actividades de esta naturaleza.

9. Llevar bitácora de actividades ejecutadas, mantenimientos realizados, eventos ocurridos y novedades del sistema. Se registraron las actividades de operación, mantenimiento, inspección y las novedades presentadas durante el periodo contractual, dejando soporte de las labores ejecutadas para el adecuado seguimiento del contrato.

10. Presentar informes mensuales detallados de las actividades desarrolladas, incluyendo soportes técnicos y registros operativos. Se elaboró y presentó el informe final correspondiente al mes de junio de 2026, relacionando las actividades desarrolladas y los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

11. Realizar visitas de inspección cuando se identifiquen intervenciones externas que afecten las redes o sistemas de desinfección. Se realizaron visitas de inspección periódicas para verificar el estado de las redes de distribución y de los sistemas de desinfección, identificando oportunamente cualquier situación que pudiera afectar la prestación del servicio.

12. Brindar atención oportuna a los usuarios del servicio cuando se requiera intervención. Se brindó atención oportuna a los usuarios que solicitaron acompañamiento o reportaron novedades relacionadas con la prestación del servicio de acueducto, dando respuesta dentro de las posibilidades operativas del contrato.

13. Mantener el orden y la limpieza en las áreas intervenidas durante y después de la ejecución de actividades. Se mantuvieron en adecuado estado de orden y limpieza las áreas intervenidas durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, lavado de tanques y demás labores desarrolladas en los sistemas de acueducto.

14. Contar permanentemente con el personal y herramientas mínimas requeridas para la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en los estudios previos. Se ejecutaron directamente las actividades contratadas, utilizando las herramientas y elementos disponibles para el desarrollo de las labores de operación, mantenimiento e intervención de los sistemas de acueducto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la continuidad en la prestación del servicio.

Observaciones finales

Durante el mes de junio se identificó la necesidad de realizar reparaciones en el sistema de acueducto del corregimiento El Vergel, para lo cual se solicitó oportunamente a la Administración Municipal el suministro de un tubo, dos codos y una unión de dos pulgadas y media (2½"), materiales indispensables para efectuar las reparaciones requeridas. No obstante, al cierre del presente informe no se había obtenido respuesta a dicha solicitud ni se habían suministrado los materiales requeridos, razón por la cual estas intervenciones quedaron pendientes de ejecución hasta contar con los elementos necesarios.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Anexos:

- Cuenta de cobro Contratista. (1 folio)
- Informe de actividades. (8 folios)
- Constancia copia del pago de salud, pensión y riesgos. (1folio).
- Si aplica exoneración de retención en la fuente para persona natural anexar constancia (1 folio)
- Paz y salvo almacen (1 folio)
- Paz y salvo archivo (1 folio)
- Bitácora (2 folios)

Nombre del Contratista	Firma
JOSE SERGIO LEONIDAS MORA REYES **Contratista**	Sergio Mora Reyes

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor/a certifico que las actividades aquí consignadas, fueron verificadas y se han desarrollado conforme la información aquí presentada y anexada.

Vo.Bo. Interventor o Supervisor	Firma
HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS	

EVIDENCIA DETALLADA
(De acuerdo a las actividades realizadas)

TANQUE SAN FRANCISCO ANTES DE LA LIMPIEZA





TANQUES DE SAN FRANCISCO CON LA LIMPIEZA







TANQUE DE SAN FRANCISCO YA LAVADO POR SU PARTE INTERNA Y EXTERNA



LIMPIEZA AL ENTORNO DE UN TANQUE DE SAN FRANCISCO




LIMPIEZA DE VERTEDERO DE REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.





LIMPIEZA DE TANQUES EL VERGEL




DESISTALACION DE CABLE DE TARABITA DEL ACUEDUCTO SOLICITADO POR EL ALCALDE





Email: alcaldia@lallanada-narino.gov.co
http:// www.lallanada-narino.gov.co/
Código postal: 526501 Dirección: Calle 6 No. 4-09 Barrio San Juan Bosco
Celular: 3158466487

BITÁCORA DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios MC_021-2026 – Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto del Corregimiento El Vergel y la Vereda San Francisco
Periodo: 19 de mayo al 30 de junio de 2026

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado
19 al 31 de mayo de 2026	Operación permanente de los sistemas de acueducto del corregimiento El Vergel y la vereda San Francisco.	Se garantizó la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a la comunidad.
19 al 31 de mayo de 2026	Limpieza y mantenimiento de bocatomas, desarenadores y tanques de almacenamiento.	Se conservaron en adecuado estado los componentes del sistema de acueducto.
19 al 31 de mayo de 2026	Adecuación y reparación de tuberías, destape y mantenimiento de ventosas.	Se corrigieron las novedades presentadas, mejorando el funcionamiento del sistema.
19 al 31 de mayo de 2026	Recorridos de inspección para detectar daños en la red matriz y demás componentes del sistema.	Se identificaron oportunamente las afectaciones y se realizaron las reparaciones requeridas.
19 al 31 de mayo de 2026	Operación y monitoreo de los sistemas de cloración.	Se garantizó la adecuada dosificación de cloro y el control de la calidad del agua suministrada.
19 al 31 de mayo de 2026	Atención de reportes presentados por los usuarios del servicio.	Se brindó atención oportuna a las solicitudes de la comunidad.
Durante junio de 2026	Lavado interno y externo de los tanques de almacenamiento de la vereda San Francisco.	Se mejoraron las condiciones de higiene y funcionamiento de los tanques, contribuyendo a la calidad del agua almacenada.
Durante junio de 2026	Limpieza del entorno de uno de los tanques de la vereda San Francisco, eliminando raíces que afectaban la estructura.	Se protegió la infraestructura del tanque y se previnieron posibles daños ocasionados por el crecimiento de raíces.
Durante junio de 2026	Limpieza permanente de los tanques del corregimiento El Vergel.	Se mantuvieron en condiciones adecuadas las instalaciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado
Durante junio de 2026	Limpieza externa de los tanques de almacenamiento del corregimiento El Vergel.	Se conservaron en buen estado las áreas externas de la infraestructura hidráulica.
Durante junio de 2026	Recorridos periódicos de inspección y seguimiento al sistema de acueducto del corregimiento El Vergel.	Se verificó continuamente el estado de funcionamiento del sistema, permitiendo detectar oportunamente cualquier anomalía.
Durante junio de 2026	Operación y monitoreo del sistema de cloración.	Se mantuvo la dosificación adecuada de cloro para garantizar la calidad del agua suministrada.
Durante junio de 2026	Atención de novedades reportadas por los usuarios y realización de inspecciones preventivas y correctivas.	Se brindó respuesta oportuna a las necesidades presentadas por la comunidad usuaria.
Durante junio de 2026	Solicitud a la Administración Municipal del suministro de un tubo de 2 pulgadas, dos codos y una unión de 2½ pulgadas para efectuar reparaciones en el sistema de acueducto del corregimiento El Vergel.	La solicitud fue presentada oportunamente; sin embargo, al finalizar el periodo contractual no se obtuvo respuesta ni se recibieron los materiales requeridos, por lo que las reparaciones quedaron pendientes de ejecución.
Durante todo el periodo contractual	Registro de actividades, inspecciones, mantenimientos y novedades del sistema.	Se llevó el control de las actividades ejecutadas como soporte del informe final del contrato.

Sergio Mora Reyes

JOSE SERGIO LEONIDAS MORA REYES

Contratista