

Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial)

Nombre solicitante:	Sonia Rodríguez Aparicio	Correo electrónico:	srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Firma Solicitante			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA


EMERGENCIA	☐	OBRA PRIORITARIA	☒
-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE

Nombre de Colegio	GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA		Responsable del Colegio	FABIAN LOPEZ
Dirección	Concentración Erasmo Valencia		Teléfono	305 7992725
Sede	Sede I - Erasmo Valencia	C.P.F.	2020	20-SUMAPAZ

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotográfico)

En el pasillo del segundo piso de la vivienda docente hay una filtración de agua, específicamente cuando llueve se filtra por las claraboyas, ocasionando desgaste en la pintura y la inadecuada conducción del agua lluvia, por ello, es necesario la instalación de una cubierta con canal que conecten con los soscros existentes y la pintura del drywall del pasillo.



4. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☒ Visita técnica	Fecha	15-jun-24
☐ Medio electrónico	☐ Otro	Cual?	


5. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Para abordar de manera integral esta problemática, se requiere:

1. Instalar la cubierta en la zona del pasillo.
2. Conectar adecuadamente la canal con los soscros existentes.
3. Adecuar la ubicación del tanque de agua potable.

5.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN				PRIORIZACIÓN									
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☒	MITIGACIÓN-RIESGO	☐

6. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR					
(Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)					
Emergencia	SI	☒	NO	☐	Fecha de inicio de actividades 20-jun-24 CONSECUTIVO No.
Revisó	ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO		Cargo	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	
Firma					
Aprobó	JORGE MORENO		Cargo	Supervisor del contrato de interventoría	
Vo Bo Firma					
6.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN					
Nombre del solicitante notificado	Sonia Rodríguez Aparicio		Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación 20-jun-24
Cargo	Gestor territorial				

* Los numerales 1,2,3,4 y 5 deben ser diligenciados por el Profesional de la DCCEE - Gestor Territorial

* Los numerales 6y 6.1 son diligenciados por el supervisor del contrato.