



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría de Educación del Distrito
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Solicitud Obras Prioritarias y/o Emergencias en Colegios Distritales y Sedes Administrativas

1. DATOS DEL SOLICITANTE (Profesional de la DCCE - Gestor Territorial)

Nombre solicitante:	Sonia Rodríguez Aparicio	Correo electrónico:	srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Firma Solicitante			

2. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE INTERVENCIÓN FÍSICA

EMERGENCIA	☒	OBRA PRIORITARIA	☐
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE

Nombre de Colegio	GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA		Responsable del Colegio	FABIAN LOPEZ	
Dirección	Calle 3 No 1 - 02		Teléfono Responsable	305 7992725	
Sede	Sede A - Juan de la Cruz Varela - La Unión	C.P.F.	2022	Nombre y Numero de Localidad	20-SUMAPAZ

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
(Incluir registro fotografico)

En la sede la Unión del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, la edificación intervenida por mejoramiento con cambio de cubierta, pisos, adecuación, pintura y mejoramiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Si bien, se repicó el pañete de los muros, se instaló pañete impermeabilizado, estucó y pintó, actualmente se presenta un alto grado de afectación de humedad en la parte baja de los muros por capilaridad. Afectando por consiguiente, la habitabilidad de las viviendas allí intervenidas y otros espacios como la enfermería y el espacio de la emisora.



4. MEDIO DE NOTIFICACIÓN

☐ Llamada telefónica	☐ Visita técnica	Fecha	10-oct-24
☐ Medio electrónico	☒ Otro	Cual?	En visita

5. ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN - OBSERVACIONES

Se requiere :
Repicar la superficie de los muros.
Aplicar calor y dar tiempo de secado.
Aplicar mortero impermeabilizado monocomponente flexible para muros.
Aplicación de estuco y pintura.
Se hace necesario incluir el cambio de ventanas con la finalidad de ampliar los canales de ventilación de los espacios e incluir la instalación de augeos que permitan la ventilación permanente de los mismos durante el día.

5.1 DATOS BÁSICOS PROPUESTA DE SOLUCIÓN													
TIPO DE INTERVENCIÓN					PRIORIZACIÓN								
MITIGACIÓN	☐	PRIMER AUXILIO	☐	CORRECTIVO	☒	ATENCIÓN ENTE DE CONTROL	☐	RIESGO	☐	SALUD	☒	MITIGACIÓN-RIESGO	☐

6. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (Este numeral es diligenciado por el Supervisor del Contrato)									
Emergencia	SI	☐	NO	☒	Fecha de inicio de actividades	15-oct-24	CONSECUTIVO No.		
Revisó	ING. SONIA RODRIGUEZ APARICIO				Cargo	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría			
Firma									
Aprobó	ARQ. JORGE MORENO				Cargo	Supervisor del contrato de interventoría			
Vo Bo Firma									

6.1 JUSTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN								
Nombre del solicitante notificado	Sonia Rodríguez Aparicio				Firma del solicitante notificado		Fecha de notificación	10-oct-24
Cargo	Gestor territorial							

* Los numerales 1,2,3,4 y 5 deben ser diligenciados por el Profesional de la DCCCE - Gestor Territorial
 * Los numerales 6y 6.1 son diligenciados por el supervisor del contrato.