

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7150d48aef05a62d1db3626a6d5c260a2499c598b20d101dc902b845cc10b5e990c7fe8d553277767bbc692139722ce5
Número de Factura: FVEO-898 ✓
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ LOPEZ ORLANDO ✓
Nombre Comercial: ORTIZ LOPEZ ORLANDO
Nit del Emisor: 13924011
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 13 B 08 BRR EL BOSQUE
Teléfono / Móvil: 6617253
Correo: ing.oris.65@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804008207
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Macaravita
Dirección: CR 3 4 06
Teléfono / Móvil: 3102487114
Correo: esehospitalmacaravita@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	segunda visita de mantenimiento preventivo realizada a equipo Biomedico ubicado en dicha institución en el mes de mayo el día 16 de 2026	NIU	1,00	\$ 2.415.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.850,00	19.00			\$ 2.415.000,00 ✓

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/05/2026 07:10:38
Documento validado por la
DIAN:
20/05/2026 07:10:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2415000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2415000
IVA	458850
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	458850
Total neto factura (=)	2873850
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 2873850

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.415.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.415.000,00
IVA	458.850,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	458.850,00
Total neto factura (=)	2.873.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 2.873.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077276075 Rango desde: 701 Rango hasta: 900 Vigencia: 2026-08-15

Macaravita, 18 de Mayo de 2026 ✓

Señores:

ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA

Atte. Dra. FERGIE LIZETH SILVA ALBARRACIN.

Gerente

REF: INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUNDA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO BIOMEDICO REALIZADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2026 EN LA ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA.

Cordial saludo,

Con la presente damos a conocer las actividades realizadas en la visita de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos en dicha institución por SUDIMED.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Inspección de condiciones ambientales: humedad, temperatura, polvo.
2. Inspección de funcionamiento inicial: indagación con el manipulador del equipo, realización de pruebas de encendido y puesta en marcha del equipo.
3. Limpieza externa: Limpieza de los gabinetes carcasas de los equipos con líquidos jabonosos, lija, limpiador de superficies, bactericida y desinfectantes.
4. Inspección externa del equipo: Revisión de todos los componentes, detectar corrosión, daño en pintura, daño físico, fugas de aire, agua.
5. Inspección interna: Revisión general física de los elementos internos, para detectar daños, haciendo limpieza de cada componente con limpiador y haciendo ajustes que se requieran.
6. Lubricación y engrase: Lubricación de partes móviles, rodamientos usando grasas, aceites siliconas.
7. Reemplazo de piezas e insumos: Según la necesidad del equipo se reemplazan algunas partes por desgaste.
8. Revisión eléctrica: Se verifica que la fuente de alimentación o el voltaje de entrada del equipo sea la adecuada para evitar daños en el mismo, tomas eléctricas.
9. Pruebas funcionales completas: Estas pruebas se realizan varias veces para verificar el funcionamiento adecuado del equipo, luego en presencia del manipulador del equipo se

CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 6617253

CEL: 3112178281 MÁLAGA S.

confirma que no haya fallas en su funcionamiento y se dan recomendaciones básicas que permitan el adecuado manejo de los equipos.

10. Capacitación: si se encuentran fallas continuas en la operación de un equipo se realiza capacitación en funcionamiento, almacenamiento, riesgos de operación, prevención y limpieza y/o cuando se adquiere un equipo nuevo por parte de la institución.

CONCLUSIONES DE LA VISITA

A todos los equipos les fue aplicado estos procedimientos generales de tipo preventivo, teniendo en cuenta los protocolos de mantenimiento específicos de cada equipo posa registro de ello en las hojas de vida quedando cada equipo en estado funcional. Como recomendaciones a los manipuladores de los equipo que si dudan en su manejo consulten con alguien que lo opere porque se puede desprogramar, lo pueden dejar fuera de funcionamiento, que limpien los accesorios con los que funciona el equipo, que los mantengan conectados para evitar que las baterías recargables se dañen

**NOTA: TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
SE SUMINISTRO:**

1 LUBRICANTE ✓

Cordialmente,

ORLANDO ORTIZ LOPEZ
ING. MTO. INDUSTRIAL Y
HOSPITALARIO
C.F. 68826135489 STD
REG. PROVIMA RA 200911-99d

ORLANDO ORTIZ LOPEZ
Ing. Mantenimiento Industrial y Hospitalario

CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 6617253
CEL: 3112178281 MÁLAGA S.

ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA (MUNICIPIO MACARAVITA)

Relación equipos a los cuales se les realiza mantenimiento
Ajuste, limpieza, pruebas de funcionamiento, verificación fuente de alimentación, lubricación,
pruebas con simulador, Instrucciones de manejo.

INFORME SEGUNDA VISITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

MAYO 16 de 2026

Servicio: URGENCIAS

EQUIPOS

- 2 Nebulizadores
- 1 Lámpara Auxiliar de pared
- 2 Desfibriladores
- 2 Electrocardiógrafos
- 1 Aspirador de mucosidad
- 1 Detector ultrasónico de latidos fetales
- 1 Equipo de órganos
- 1 Glucómetro
- 1 Laringoscopio
- 3 Fonendoscopios
- 1 Oxímetro de pulso
- 1 Báscula de piso
- 1 Monitor de signos vitales

Servicio: SALA DE PARTOS

EQUIPOS

- 2 Aspiradores de mucosidad
- 1 Mesa de partos Gineco-obstétrica
- 1 Monitor Fetal
- 1 Báscula pesa bebé
- 1 Pesa bebé Digital

Servicio: ODONTOLOGIA

EQUIPOS

- 1 Unidad odontológica
- 1 Amalgamador
- 1 Lámpara de fotocurado
- 1 Cavitron
- 1 Autoclave esterilizador Odontológico
- 1 Unidad portátil

CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 6617253
CEL: 3112178281 MÁLAGA S.

Servicio: LABORATORIO

EQUIPOS

- 1 Centrifuga de mesa
- 1 Microscopio
- 1 Agitador de Mazzine
- 1 Microcentrifuga
- 1 Horno de secado
- 1 Incubadora 37°C
- 1 Baño de María
- 1 Analizador de Química
- 3 Micropipetas

Servicio: CONSULTA EXTERNA, C y D, P y P

EQUIPOS

- 2 Basculas de piso
- 2 Equipos de órganos de pared
- 3 Tensiómetros
- 1 Monitor fetal
- 2 Nevera destinada a Vacunación
- 2 Termómetro digital
- 1 Nevera Vertical
- 1 Nevera vertical laboratorio
- 1 Termómetro digital
- 1 Aire acondicionado
- 1 Compresor (Nuevo)

NOTA: TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN EN FUNCIONAMIENTO NORMAL INGRESAN EQUIPOS NUEVOS

PENDIENTE INSTALACION AUTOCLAVE (PERDIO GARANTIA)

ORLANDO ORTIZ LOPEZ
ING. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
HOSPITALARIO
TP. 088261254858
REG. INVIMA R-1200615934

Ing. Mantenimiento Industrial y Hospitalario

CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 6617253
CEL: 3112178281 MÁLAGA S.



HOJA DE VIDA REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES PAI

ESE HOSP SEÑOR DE LA MISERICORDIA SANTANDER MACARAVITA NEVERA HTAL 2 DICIEMBRE 2021.
Nombre de la IPS - ESE Departamento Municipio Equipo No. Fecha de ingreso al PAI

MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD		QUINCENAS											
LIMPIEZA GABINETE INTERIOR													
LIMPIEZA GABINETE EXTERIOR													
LIMPIEZA CONDENSADORA													
LIMPIEZA CONECTORES ELECTRICOS													

FECHA	SINTOMA	DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD EJECUTADA	RESPONSABLE
21/02/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, ESTABILIZADOR, FUGAS GAS, EMPAQUE, TERMOSTATO, COMPRESOR, TEMPERATURA Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.	SUDIMED
16/05/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, ESTABILIZADOR, FUGAS GAS, EMPAQUE, TERMOSTATO, COMPRESOR, TEMPERATURA Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.	SUDIMED

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS ORTIZ LOPEZ
INGENIERO INDUSTRIAL Y
HERRERO
C.C. 6882616568951D
C.E. N.V. 11.14.20.2511-99-1
CONTRATISTA

INTERVENTOR



HOJA DE VIDA REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES PAI

ESE HOSP SEÑOR DE LA MISERICORDIA SANTANDER MACARAVITA NEVERA V ENERO 2015
Nombre de la IPS - ESE Departamento Municipio Equipo No. Fecha de Ingreso al PAI

MESES											
QUINCENAS											
ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LIMPIEZA GABINETE INTERIOR											
LIMPIEZA GABINETE EXTERIOR											
LIMPIEZA CONDENSADORA											
LIMPIEZA CONECTORES ELECTRICOS											

FECHA	SINTOMA	DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD EJECUTADA	RESPONSABLE
21/02/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, FUGAS DE GAS, EMPAQUE, TERMOSTATO, RELAY, COMPRESOR, TEMPERATURA Y LIMPIEZA.	SUDIMED
16/05/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, FUGAS DE GAS, EMPAQUE, TERMOSTATO, RELAY, COMPRESOR, TEMPERATURA Y LIMPIEZA.	SUDIMED

OBSERVACIONES:

VALANDO ORTIZ LOPEZ
INGENIERO INDUSTRIAL

TP. 68829135489STD
REG. INMUNIZA HR-20911-99

CONTRATISTA

INTERVENTOR



HOJA DE VIDA REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES PAI

ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Nombre de la IPS - ESE

SANTANDER
Departamento

MACARAVITA
Municipio

AIRE ACONDICIONADO
Equipo No.

ENEREO 2011.
Fecha de Ingreso al PAI

ACTIVIDAD	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUINCENAS												
LIMPIEZA GABINETE INTERIOR												
LIMPIEZA GABINETE EXTERIOR												
LIMPIEZA CONDENSADORA												
LIMPIEZA CONECTORES ELECTRICOS												

FECHA	SINTOMA	DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD EJECUTADA	RESPONSABLE
21/02/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, CONTROL REMOTO, FILTRO, TEMPERATURA Y LIMPIEZA GENERAL EXTERNA.	SUDIMED
16/05/2026	REVISION PREVENTIVA	PRUEBAS DE CONTROL	VERIFICACION CONECTORES ELECTRICOS, VOLTAJES, CONTROL REMOTO, FILTRO, TEMPERATURA Y LIMPIEZA GENERAL EXTERNA.	SUDIMED

OBSERVACIONES:

GLANDO ORTIZ LOPEZ
INGENIERO INDUSTRIAL Y
REFRIGERACIONARIO
C.P. 68820135489 STD
REG. INVTMA RH-200971-991

CONTRATISTA

INTERVENTOR



**E.S.E. HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
MUNICIPIO DE MACARAVITA**

Mantenimiento preventivo de NEVERA HORIZONTAL 2 destinada a vacunación

NEVERA : HAIER MOD: HBC-260 SER: BE0G9 5EAS0 0QEM5 S0039

Voltaje: 115,3 Voltios
Empaque: Bueno
Compresor: Bueno
Relay: Bueno
Térmico: Bueno
Termostato: Bueno
Ventilador: Bueno
Temperatura: 5.4 grados centígrados dentro de los límites requeridos para mantener la preservación de biológicos.

PERIODO DE REVISION: Mayo 16 e de 2026.


ORLANDO ORTIZ LOPEZ
Ing. Mantenimiento Industrial y Hospitalario

**CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL:661 72 53
CEL: 311 217 8281 MÁLAGA, S.**

**E.S.E. HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
MUNICIPIO DE MACARAVITA**

Mantenimiento preventivo de NEVERA VERTICAL destinada a vacunación

NEVERA : CENTRALES

MOD:

SER: 052230

Voltaje: 115.3 Voltios

Empaque: Bueno

Compresor: Bueno

Relay: Bueno

Térmico: Bueno

Termostato: Bueno

Temperatura: 5.8 grados centígrados dentro de los límites requeridos para mantener la preservación de biológicos.

PERIODO DE REVISION: Mayo 16 de 2026.

ORLANDO ORTIZ LOPEZ
ING. MTO. INDUSTRIAL Y
HOSPITALARIO
TP. 688261354898TD
REG. INVIMA RH-200911-994

ORLANDO ORTIZ LOPEZ

Ing. Mantenimiento Industrial y Hospitalario

**CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 661 72 53
CEL: 311 217 8281 MÁLAGA, S.**



**E.S.E. HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
MUNICIPIO DE MACARAVITA**

Mantenimiento preventivo AIRE ACONDICIONADO de vacunación

MARCA: L G

MOD: W182CM

SER: 910TAXT00

Voltaje: 220.7 Voltios

Carcasa. Bueno

Conectores. Bueno

Filtro. Bueno

Control Remoto. Bueno

Ventilación. Bueno

Temperatura. Programar grados centígrados requeridos para mantener la preservación de biológicos.

PERIODO DE REVISION: Mayo 16 de 2026.

ORLANDO ORTIZ LOPEZ
ING. MTO INDUSTRIAL Y
HOSPITALARIO
TP. 68826435489510
REG. INVIMA RH-200941896

ORLANDO ORTIZ LOPEZ

Ing. Mantenimiento Industrial y Hospitalario

**CALLE 12 N° 13 B - 08 TEL: 661 72 53
CEL: 311 217 8281 MÁLAGA, S.**

Se certifica que ORLANDO ORTIZ LOPEZ CC 13924011 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ORLANDO ORTIZ LOPEZ, identificado con CC 13924011 en la planilla número 8641202423 Sucursal No. 0

Período pensión	2026-04	Número planilla	8641202423	Entidad bancaria	BANCO DE BOGOTÁ
Período Salud	2026-04	Referencia de pago	8674857731		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-05-06		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			3711002	SANTANDER	MALAGA	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 3.501.900	0,1600000	\$ 560.400
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 3.501.900	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 3.501.900	0,000	\$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$ 3.501.900	0,1250000	\$ 437.800
							ARL	14-23	POSITIVA	30	\$ 3.501.900	0,0243600	\$ 85.400
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

[illegible]

Periodo pensión	2026-05	Número planilla	8641274295	Entidad bancaria	BANCO DE BOGOTA
Periodo Salud	2026-05	Referencia de pago	8674857731		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-06-01		

[illegible]