

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
MEMORIAS DE CANTIDADES												
CAPITULO		1	PRELIMINARES ADMINISTRACION									
SUBCAPITULO		1.01	PRELIMINARES									
ITEM:		1.01.01	Localización y replanteo con aparatos topograficos							UND		
LOCALIZACION		CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO 		
			LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Area lote general del hospital Serafin Montaña Cuellar						1 269.50						1 269.50

ELABORO



JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CHD

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES											
CAPITULO	1	PRELIMINARES ADMINISTRACION									
SUBCAPITULO	1.01	PRELIMINARES									
ITEM:	1.01.02	Desmonte de losetas en ceramica de pared o piso							UND	m²	
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL			
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)					398.40			398.40			
Consulta externa (Nivel 2)					400.60			400.60			
Urgencias					756.68			756.68			
TOTAL								1555.68			

ELABORO



JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CHD

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
MEMORIAS DE CANTIDADES												
CAPITULO		PRELIMINARES ADMINISTRACION										
SUBCAPITULO		PRELIMINARES								Unidad		
ITEM:		Desmonte de puertas de baño										
ITEM:		Desmonte de puertas de baño										
LOCALIZACION		CANTIDAD		ELEMENTOS					V. PARCIAL		TOTAL	
				LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.				
Consulta externa (Nivel 1)		8									8	
Consulta externa (Nivel 2)		7									7	
Urgencias		18									18	

ELABORO



JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CHD


ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES									
SUBCAPITULO		PRELIMINARES ADMINISTRACION									
ITEM:		PRELIMINARES								m²	
ITEM:		Desmonte de cielo raso (incluye retiro de estructura de soporte)									
LOCALIZACION		CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO	
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)					334.00				334.00		
Consulta externa (Nivel 2)					306.54				306.54		
Urgencias					512.86				512.86		
TOTAL									1153.40		

ELABORO



JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CHD

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA												
MEMORIAS DE CANTIDADES										Unidad		
CAPITULO		1	PRELIMINARES ADMINISTRACION									
SUBCAPITULO		1.01	PRELIMINARES									
ITEM:		1.01.05	Desmonte de orinales						UND			
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL			REGISTRO FOTOGRAFICO	
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.						
Consulta externa (Nivel 2)	2							2				
TOTAL								2				
ELABORO 										JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND		

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES										Unidad	
CAPITULO		1	PRELIMINARES ADMINISTRACION								
SUBCAPITULO		1.01	PRELIMINARES								
ITEM:		1.01.06	Desmonte de sanitarios							UND	
LOCALIZACION		CANTIDAD	ELEMENTOS					V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO	
			LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.				
Consulta externa (Nivel 1)		8							8		
Consulta externa (Nivel 2)		7							7		
Urgencias		15							15		

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
MEMORIAS DE CANTIDADES										UND	
CAPITULO	1	PRELIMINARES ADMINISTRACION									
SUBCAPITULO	1.01	PRELIMINARES									
ITEM:	1.01.07	Desmonte de duchas									
LOCALIZACION	CANTIDAD	ELEMENTOS						V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO	
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.					
Consulta externa (Nivel 1)	2								2		
Consulta externa (Nivel 2)	1								1		
Urgencias	10								10		
TOTAL									13		
ELABORO 										JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND	