








INFORME MANTENIMIENTOS JIC PORTAL DE LOS SUEÑOS JUNIO 2026

Acciones implementadas	Antes	Después
Aplicación de pintura Blanco marca Tito Pabón vinilo en Techo salón 1 piso 120 MTS cuadrados		
Aplicación de pintura Blanco marca Tito Pabón vinilo 11 columnas.		
Aplicación de pintura Pintuco tipo 1 blanco en aceite en Reja y pasamanos escalera primer y segundo piso		

INFORME MANTENIMIENTOS JIC PORTAL DE LOS SUEÑOS JUNIO 2026

		
Arreglo puerta pequeña escalera primer piso con anti machucones.		
Aplicación de pintura en aceite guarda escoba baño segundo piso y separador de baños		

INFORME MANTENIMIENTOS JIC PORTAL DE LOS SUEÑOS JUNIO 2026

Aplicación de pintura en aceite lavamanos parte exterior.		
Aplicación de pintura en aceite guarda escobas cocina.		

INFORME MANTENIMIENTOS JIC PORTAL DE LOS SUEÑOS JUNIO 2026

Resane muro y pintura de fachada parte trasera jardín	  	 