

Fusagasuga 10 de junio de 2026

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE PULI
PULI - CUNDINAMARCA

ASUNTO: Informe fumigación y desratización infraestructura física Planta de Beneficio Animal.

El siguiente es el informe de las actividades de fumigación y desratización realizado por HIGIENE & SEGURIDAD S.A.S en la infraestructura del Municipio de Pulí, planta de beneficio animal el día 10 de junio de 2026.

Se llevó acabo la fumigación contra insectos rastreros y voladores (cucarachas, hormigas, zancudos, moscas) bajo el método de aspersión con maquina nebulizadora de motor, utilizando insecticida líquido de nombre MYCONOS EC, y Desinfección con producto TIMSEN en método de termo nebulización, productos de salud pública; estos fueron aplicados en todas las áreas de la en la infraestructura de la planta de beneficio animal del Municipio de Pulí.

Para el control de roedores se llevó acabo la entrega de 15 túneles cebaderos con su respectiva demarcación y señalización, fueron instalada de acuerdo a petición del supervisor del contrato de acuerdo a las adecuaciones y reparaciones locativas de dicha planta, además se entregaron los respectivos cebos rodenticidas y las 03 jaulas de captura de acuerdo como se estipula en el contrato.

Inicialmente se realiza una capacitación al personal funcionario de la planta de sacrificio animal a quienes se le hace énfasis en el proceso de limpieza y desinfección como factor indispensable para el excelente resultado del control de plagas.

Las áreas intervenidas con la fumigación y la desinfección fueron las siguientes:


PLANTA DE SACRIFICIO Y BENEFICIO ANIMAL	
• • Sector tratamiento de aguas	• Áreas internas planta
• • Sector bodega	• Sifones y techos
• • Corrales	• Bodegas y corredores
• • Áreas externas perimétricas	• Estructuras y ventanas
• Ductos y alcantarillas	• Mesones

DIAGNOSTICO INICIAL

Se realiza la revisión de las áreas y puntos críticos con posible afectación directa a la plata de beneficio animal, encontrando lo siguiente:

Áreas abiertas sin control de acceso, estructura con presencia de heces fecales de ganado, ventanas rotas, espacios entre el suelo y puertas, cajas de luz sin seguridad, espacios entre techos y pared, sifones sin rejillas, rebosaderos de agua que acumulan larvas de zancudo, bodega con estructura en mal estado sin sellamiento ni seguridad, acumulación de residuos sólidos, planta de tratamiento de agua sin funcionamiento, pero con acumulación de aguas muertas generadora de vectores

Anexo 1



Recomendaciones

- Es indispensable que se realice la adecuación de las instalaciones y la aplicación del CONTROL CULTURAL: modificación del entorno y hábitos (buena higiene, correcta gestión de residuos) para prevenir la aparición de plagas
- Verificar que no se acumulen residuos de obras o envases que permitan la proliferación de los insectos.
- Teniendo en cuenta el área abierta de la planta es necesario organizar la delimitación de sus linderos con cercas que impidan el ingreso de personal como de animales por sectores no establecidos para ello.

ACCIONES REALIZADAS

FUMIGACION: contra insectos rastreros y voladores, aplicación de producto MYCONOS EC, 10 CM X LITRO DE AGUA, con método de aspersión mecánica, en paredes, ventanas, pisos y techos.

DESINFECCION: Se realiza contra ácaros, bacterias, hongos, producto utilizado TIMSEN, 2 GRM X LITRO, Aplicación interna a la planta.



ENTREGA DE ELEMENTOS.

15 UNIDADES DE TUNELES CEBADEROS Y SU RESPECTIVA DEMARCAACION


03 JAULAS DE CAPTURA PARA ROEDORES



ASI DAMOS CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ENTRE HIGIENE & SEGURIDAD S.A.S. CON EL MUNICIPIO DE PULI,

Agradeciendo de antemano permitirnos demostrarle la calidad de nuestros servicios y quedando atentos a cualquier requerimiento que necesiten.

Atentamente,



DIEGO ALEJANDRO NIÑO
Director