ACTA N° 485 CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO LA MESA

FECHA: La Mesa Cundinamarca 30 de junio de 2022

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: Centro Comunidad de Cuidado La Mesa

TEMA: Acciones desarrolladas durante el mes de junio de 2022 para garantizar entornos adecuados y seguros**.**

ASISTENTES: María del Pilar García Galvis (Coordinadora), Cristian Evelio Prieto Torres (Responsable ambiental).

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad.
3. Actividades desarrolladas.
4. Materiales utilizados
5. Compromisos.
6. Registro fotográfico.

1. Objetivo de la actividad

Planificar, programar y desarrollar todas las actividades de mantenimiento de manera oportuna con el fin proporcionar espacios seguros y adecuados para la población y colaboradores presentes en la unidad operativa.

2. Introducción de la actividad

El desarrollar labores que permitan el cuidado de los diferentes espacios dentro de un lugar es de vital importancia para obtener espacios seguros y agradables para quien los utilice, por otro lado el mantenimiento preventivo es una herramienta que protege los recursos destinados en la operación de cualquier sistema.

El mantenimiento preventivo puede basarse en inspecciones, ajustes, análisis, limpieza, etc, y se realiza de forma planificada y con periodicidad para evitar fallas dentro de la unidad operativa En el presente documento se mostrara el mantenimiento rutinario y preventivo para el Centro Comunidad de Cuidado La Mesa, con la intención de preveer y mejorar la eficiencia en los servicios prestados, así como también alargar la vida útil de los espacios, equipos y

elementos utilizados en la unidad operativa, tomando en cuenta las condiciones de sus equipos, empleados y operaciones.

3. Actividades desarrolladas

Las labores se desarrollan durante el mes de junio de 2022, cabe resaltar que para cada una de las actividades realizadas se inicia con la verificación de la adecuada aplicación del protocolo Covid-19 realizando la desinfección del espacio de trabajo, la adecuada limpieza de las manos, utilizando gel anti bacterial, el uso correcto del tapabocas y la reconvención acerca de la distancia segura entre el personal de mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento desarrolladas fueron:

- 03 de junio: Instalación de techo PVC en cuartos de almacenamiento de residuos sólidos.
- 13 de junio: Realización e instalación de la cartelera ambiental.
- 12 a 13 de junio: Mantenimiento de tubería de agua potable.
- 14 de junio: Instalación de teja en espacio del comedor.
- 17 al 20 de junio: Pintado y mantenimiento de pasamanos y apoyos de baños.
- 21 de junio: instalación de repisa para minicomponente.
- 23 a 29 de junio: Instalación de canales para manejo de aguas lluvias.

Se realizan actividades periódicas para la correcta prestación de los servicios del centro, como mantenimiento de trampas de grasa, poda y mantenimiento de jardines, mantenimiento de piscina, limpieza de techos.

4. Materiales
Pintura, Alambre, Amarres, Pala, Baldes, Rodillos, brochas, Equipo de soldadura, Láminas de PVC, Cemento.

5. Compromisos

Compromisos	Responsables	Fecha de ejecución

Cierre: Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la sesión.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
María del Pilar García Galvis	Coordinadora	Centro Comunidad de Cuidado La Mesa	María delpilarG SIGNED VIA ILOVEPDF 277A7DCB-1907-4CB6-A733-732710FCF8DA
Cristian Evelio Prieto Torres	Técnico Ambiental	Centro Comunidad de Cuidado La Mesa	Cristian Prieto SIGNED VIA ILOVEPDF CA1AEAE6-395F-4071-B0D1-8FA030AECA01

7. Registro fotográfico



Imagen 1. Instalación de techo PVC en cuartos de almacenamiento de residuos sólidos. Fuente: Cristian Prieto.



- *Imagen 2. Realización e instalación de la cartelera ambiental. Fuente: Cristian Prieto.*



Imagen 3. Mantenimiento de tubería de agua potable. Fuente: Cristian Prieto.



Imagen 4. Instalación de teja en espacio del comedor. Fuente: Cristian Prieto




Imagen 5. Pintado y mantenimiento de pasamanos y apoyos de baños. Fuente: Cristian Prieto.



Imagen 6. Instalación de canales para manejo de aguas lluvias. Fuente: Cristian Prieto.