Tabla 30. Relación de equipos de lavandería

Fecha: Diciembre de 2022

ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE BIEN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida. Capacidad de 18 Lb cada una.	2	NO CONSUMIBLE	Ver Foto 1
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida. Capacidad 18 Lb.	1	NO CONSUMIBLE	Ver Foto 2

FOTO 1



FOTO 2



Elaboró:
Adriana Sánchez Berrío
Técnica Operativa
Centro Comunidad De Cuidado La Mesa

Recibido: 31 de diciembre 2022
María Del Pilar García Galvis
Coordinadora
Centro Comunidad de Cuidado La Mesa