DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7460
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Mesalud
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 52 Via La Mesa-Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3204989334
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpslamesasga@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Maria del Pilar Garcia

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	14/08/2023	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades a ejecutar		Espacio	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)										
Actividad 1	Cableado no expuesto	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/canaleta,alicates,destornillador/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates,destornillador /EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Duchas electricas (incluye cableado no expuesto)	Baños de la unidad operativa		X	X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates,destornillador /EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Sistema eléctrico general	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates,destornillador /EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	Oficinas,cocina y enfermeria		X	X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates,destornillador /EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran tecnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)										
Actividad 1	Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)	Baños de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates/guantes/pegante/limpiador/piezas de griferia/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Desague (tuberia, sifones, rejillas, bajantes, canales)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/alicates/guantes/pegante/limpiador/rejillas/tubo de pvc/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Trampas de grasa	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)	Zonas comunes de la unidad operativa					Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Empresa de Fumigacion/valdes/jabon/hipoclorito/ EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 5	Cuarto de máquinas	N/A					Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	N/A	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Sistema 3 _Gas										
Actividad 1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)	Zonas comunes de la unidad operativa			X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7460
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Mesalud
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 52 Via La Mesa-Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3204989334
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpslamesasga@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Maria del Pilar Garcia

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	14/08/2023	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades a ejecutar		Espacio	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Actividad 2	Equipos de Gas y gasodomésticos	Zonas comunes de la unidad operativa			X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Calderas y calentadores	N/A					Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	N/A	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Sistema 4 _Infraestructura										
Actividad 1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 5	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 6	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/estuco/cemento/pintura/palustre/rodillo/brocha/llana/valde/arena/pala/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/pintura/equipo de soldadura/lija/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/angeo/caucho/destornillador/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/silicona/vidrios/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminicentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/cinta antideslizante/pintura de trafico pesado/brochas/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 11	Zonas verdes (poda de cesped y jardinería)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/guadaña/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Sistema 5 _Sistema de seguridad										

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7460
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Mesalud
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 52 Via La Mesa-Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3204989334
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpslamesasga@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Maria del Pilar Garcia

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	14/08/2023	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades a ejecutar		Espacio	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Actividad 1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)	Zonas comunes de la unidad operativa			X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/pintura de trafico pesado/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapies firmemente asegurados	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/cinta antideslizante/pintura de trafico pesado/brochas/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/tornillos/taladro/alicates/destornillador/chasos/tubo metalico/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Circuito de cámaras en funcionamiento	Zonas comunes de la unidad operativa			X		Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento empresa de seguridad	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/destornillador/cable/canaleta/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/destornillador/cable/canaleta/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Ingeniero de sistemas	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Sistema 6 _Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metálico)										
Actividad 1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/pintura/conpresor/brocha/equipo de soldadura/tubo/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/destornillador/martillo/tornillos/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/destornillador/martillo/tornillos/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de enfermeria	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Sistema 7 _Otros										
Actividad 1	Piscina	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 2	Lago	N/A					Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	N/A	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento	N/A					Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	N/A	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 4	Gas propano	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Empresa CITYGAS	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	N/A	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7460
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Mesalud
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado La Mesa
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 52 Via La Mesa-Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3204989334
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpslamesasga@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Maria del Pilar Garcia

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	14/08/2023	31/01/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades a ejecutar		Espacio	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Actividad 6	Ductos de ventilación	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Personal de mantenimiento/EPP	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	
Actividad 7	Fumigación y control de plagas	Zonas comunes de la unidad operativa		X	X	X	Maria Fernanda Suarez Responsable Ambiental	Empresa de fumigacion Fumicol y personal de mantenimiento	No se presenta afectacion en el servicio sin embargo se realiza la demarcacion correspondiente con sinta peligro para prevenir inconvenientes.	

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta			
Cantidad de actividades programadas en el periodo	0	33	37
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo			
Total actividades programadas para el periodo	0	33	37
Actividades ejecutadas			
Actividades aplazadas			

4. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

5. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ
Nombres y apellidos: Maria del Pilar	Nombres y apellidos: Camilo Alvarez
Cargo: Coordinadora	Cargo: Arquitecto
Firma	Firma