ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7460	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:			
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Centro Comunidad de Cuidado la Mesa		
Dirección de la Unidad Operativa:	KM 52 Via La Mesa - Anapoima Vereda San Andres el Retazo		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3204989334		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpslamesasga@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Maria Fernanda Suarez Martinez		
Cargo:	Responsables Ambiental	Celular:	3224089407

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	4	10	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

1.Resane de ducha habitación 10
2.Armario cambio habitación 10
3.Arreglo pared habitación 11
4.Armario habitación 5 ajuste
5.Esquineros plásticos y tapón camas habitación 6
6.Ajuste llaves lavamanos
7.Pintura ducha habitación 1

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Corregir humedad : Factor climatico
Cambio de armario: Desgaste por uso
Ajuste llaves de lavamanos: Desgaste por uso
Pintura ducha: Proceso sin terminar luego de haber estucado

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:
Nimguna

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	x	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:
Para evitar accidentes se demarcará la zona donde se esté realizando los mantenimientos y se dará previo aviso para realizar las reubicaciones de los elementos que se encuentren en el espacio para evitar afectaciones en el servicio y actividades diarias.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Resane de ducha habitación 10	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Armario cambio habitación 10	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Arreglo pared habitación 11	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Armario habitación 5 ajuste	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Esquineros plásticos y tapón camas habitación 6	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Ajuste llaves lavamanos	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio
Pintura ducha habitación 1	5/10/2023	31/10/2023		No se presenta afectaciones en el servicio

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	7	100%
Actividades Ejecutadas	7	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	7	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	0	0
Total de actividades programadas	0	0
Total de actividades ejecutadas	0	0
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	0	0







6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Nimguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Maria del Pilar Garcia	Nombres y Apellidos:	Camilo Alvarez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Arquitecto
Firma:		Firma:	