Registro Fotográfico de ejecución de las ordenes de servicio.

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-013 / EPMSC ERE BARRANQUILLA.


	
Condiciones iniciales de las Motobombas	Condiciones Finales de las Motobombas
	
Condiciones iniciales Bomba 1	Condiciones Finales motobomba 1


	
Condiciones iniciales Bomba 2	Condiciones Finales motobomba 2
	
Condiciones iniciales Bomba 3	Condiciones Finales motobomba 3
	
Desarme de la motobomba 2	Desarme de la motobomba 2

	
Desarmada de la motobomba 3	Cambio de repuesto de motobomba 3
	
Armado de la motobomba 3	Armado de la motobomba 3
	
Boya Dañada	Boya nueva

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-010 CPAMSC GIRÓN.

	
Puntos Sanitarios desinstalados	Retiro Ramal tubería PVCS
	
Demolición de muro mampostería	Demolición de losa contrapiso
	
Excavación en material común y relleno con material en sitio	Proceso de perforación saca núcleo

	
Ingreso a trampa de grasas	Uso de VACTOR en trampa de grasas
	
Soportes tubería PP	Soportes tubería PP
	
Ramal tubería PP90mm para puntos sanitarios	Colector principal PP 110mm

	
Armado de puntos sanitarios	Instalación de puntos sanitarios / Colector principal PP 110mm


ORDEN DE SERVICIOS No. G3-014 CPAMSC GIRÓN.

	
Divisiones desinstaladas entregadas al establecimiento	Demolición manual y retiro de punto existente

Punto sanitario lavaplatos sector expendio de alimentos	Sifón de piso celda que presentaba filtración a expendio de alimentos
	
Raspado de pintura existente	Sifón de piso sector baños
	
Sifón de piso celda que presentaba filtración a expendio de alimentos	Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4

	
Sondeo Sifón red lavaderos	Punto sanitario lavaplatos sector expendio de alimentos
	
Rejilla sector lavaderos	Rejilla sector lavaderos
	
Pintura Paredes sector baños	Pintura Guarda escobas sector baños

	
Suministro e instalación válvula ahorradora de agua	Duchas instaladas sector baños
	
Divisiones sector baños	Divisiones sector baños
	
Divisiones sector baños	Instalación ventanas sector baños

	
Instalación ventanas y polarizado	Rejilla de ventilación baños - lavaderos
	
Rejilla de ventilación lavaderos - baños	Demolición cielo raso en drywall sector expendio de alimentos
	
Cielo raso PVC sector expendio	Cielo raso PVC sector expendio

	
Punto sanitario sector expendio	Grifería lavaplatos sector expendio
	
Desmonte luminarias sector expendio	Instalación luminarias sector expendio

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-012 / EPMSC SANTA MARTA.

	
Condiciones iniciales del portón sin cubierta	Condiciones Finales Cubierta

	
Condiciones iniciales del portón sin cubierta	Condiciones Finales con la Cubierta
	
Suministro de la estructura metálica para la cubierta	Instalación de la estructura metálica
	
Instalación de la estructura metálica	Proceso de instalación de la cubierta

	
Condiciones inicial del portón fijo	Condiciones finales del portón
	
Condiciones inicial del portón fijo	Apertura portón con los motores Instalados

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-016 / EPMSC TIERRALTA.

	
MARCA DE LA PLANTA ELÉCTRICA	PLACA DE INFORMACIÓN PLANTA
	
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	MARCA ORIGINAL DEL FILTRO DE AIRE
	
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE

	
CAMBIO TAPA DAÑADA RADIADOR	REFERNCIA DEL RADIADOR

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-009 / EPAMSCAS VALLEDUPAR.

	
Mantenimiento caldera 50 BHP	Llave de paso del sistema de descargue

	
Sistema de Drenaje y descarga de la caldera	Válvula de descargue de vapor
	
	Suministro e instalación de empaque de puertas del cuerpo de la caldera
	
Mantenimiento sistema de alimentación y control de presión y flujo del gas de caldera de 15-20 BHP	Mantenimiento del control de nivel y control de presión caldera de 50 - 60 BHP

	
	
	
Mantenimiento red de suministro de agua desde el tanque de condensados hasta la caldera de 50 BHP	

	
Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 50 - 60 BHP	Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 50 - 60 BHP
	
Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 50 BHP	
	

	
VÁLVULAS TIPO GLOBO	MANOMETROS
	
	VÁLVULAS
	
LLAVES PARA TUBERÍA	

ODS No. G3-002 / EPMSC RIOHACHA.

	
Referencia de la Planta	Aspecto de la Planta
	
Revisión inicial planta	Cambio de filtros
	
Estado inicial de aceite	Cambio de aceite

	
Cambio de filtros de Combustible	Condiciones finales de la planta
	
Cambio de aceite	Tipo de aceite

	
Puerta tipo estera para la cuarto de la planta	Reja para la cuarto de la planta
	
Cambio de aceite	Entrada cuarto de maquinas

	
Nueva ventana del curto de la Planta	Reja y puerta Estera nueva
	
Instalación de la puerta estera	Suministro de Reja
	
Puerta Estera Instalada	Reja fija Instalada

ODS No. G3-019 / EPMSC VELEZ.

	
Desmonte manual de tejas de asbesto	Desmonte manual de tejas de asbesto
	
Suministro e instalación de panel tipo sandwich	Suministro e instalación de panel tipo sandwich
	
Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC	Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC

	
Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil	Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil
	
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1	Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1
	
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas

	
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400W	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400W
 	
Puntos eléctricos	Puntos eléctricos
	
Pañete liso común	Pañete liso común

	
Demolición de muros, elementos de concreto, plantillas y desmonte de sobre piso en madera	Demolición de muros, elementos de concreto, plantillas y desmonte de sobre piso en madera
	
Desmonte de tanque de almacenamiento	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200W
	
Suministro e instalación de tubo LED T5 de 18W,	Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura

	
Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica	Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica
	
Levante de muro	Levante en bloque para soporte de estructura metálica

ODS No. G3-020 / EPMSC VALLEDUPAR.

	
Caldera 50 BHP	Caldera 20 BHP

ODS No. G3-023 / EPMSC SANTA MARTA

 	
Limpieza de poso	Limpieza de poso
	  
Mantenimiento de motobombas	Mantenimiento de motobombas

ODS No. G3-021 / EPMSC GIRON.

	
Desmonte manual de aparatos sanitarios	Raspado de pintura existente en muros

	
Suministro e instalación de válvula o grifo ahorradora de agua	Suministro e instalación de perchero colgador para rop
	
Pintura impermeabilizante acrílica	Pintura impermeabilizante acrílica
	
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería	Sanitario cerámico de tanque, dos piezas

	
Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones existentes	Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical

ODS No. G3-021 / EPMSC GIRON.

	
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes	Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes
	
Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 1/2" hasta 6”	Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 1/2" hasta 6”

 	
Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia	perforación saca-núcleo ø.=4"
	
Muros e.=12 cm en bloque de concreto	Punto San. Lavamanos PVCS 2"
	
Punto San. Lavaplatos	Punto San. Sanitario antivandálic

	
Punto San. Sifón de piso PVCS 2" y 3”	Tubería PVCS 2”, 3” y 4"
	
Desmonte de lámparas de interior	Suministro e instalación de puntos de soporte para tubería sanitaria
	
Mantenimiento e instalación lampara antivandálica	Mantenimiento e instalación lampara antivandálica

	
Mantenimiento canaleta perimetral metálica	Mantenimiento canaleta perimetral metálica

ODS No. G3-024 / EPMSC GIRON.

	
Desmonte manual de mueble	Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2"
	
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4"	Desmonte manual de tubería potable, sanitaria,

	
Desmonte manual de aparatos sanitarios	Desmonte manual completo de Grifería tipo push
	
Proceso de perforación saca-núcleo 2”	Raspado de Pintura
	
Proceso de perforación saca-núcleo 3”	Bordillo en concreto

	
Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 ps	Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical
	
Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar	Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2
	
Acabado de piso con Granito fundido y pulido	Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados

	
Suministro e instalación de divisiones para baños entamborada	Suministro e instalación de divisiones para baños entamborada
	
Suministro e instalación de persiana fija	Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2"

ODS No. G3-026 / EPMSC GIRON.

	
Demolición manual de muros en concreto	Ventana Malla fabricada con marco en ángulo de acero 1"x1/8"

	
Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas
	
Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60"	Placa de contrapiso en concreto
	
Cerramiento metálico con malla expandida	Cerramiento metálico con malla expandida

ODS No. G3-015 / EPMSC GIRON.

	
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra
	
Suministro y tendido de acometida trifásica en conductores de cobre	Suministro e instalación de coraza PVC Liquid Tight de 3"
	
Desmonte de transformador en aceite instalado en post	Desmonte de transformador en aceite instalado en post

ODS No. G3-049 / RM BUCARAMANGA.

	
Desmonte manual de escalera metálica	Retiro manual de tubería potable, sanitaria
	
Retiro manual de tubería potable, sanitaria	Raspado de pintura existente en muros
	
Escalera metálica tipo "gato" con ancho	Suministro e instalación de Tubería galvanizada 2"

	
Suministro e instalación de Tubería galvanizada 3"	Suministro e instalación de tee de acero extremos lisos para agua de 200 psi 3"
	
Mantenimiento y puesta en operación de sistema hidroneumático	Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1"
	
Válvula registro tipo Bola pesado 1"	Válvula registro tipo Cortina

	
Válvula cheque tipo Cortina	Mantenimiento general preventivo/correctivo de tablero de fuerza-control de sistema de bombeo de agua
 	
Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos	Mantenimiento Preventivo / Correctivo Electrobomba HIDROMAC DE 10 HP

ODS No. G3-050 / EPMSC GIRON.

	
Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 2,1/2" hasta 6"	Proceso de perforación saca-núcleo ø.=4"

	
Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00	Suministro e instalación de puntos de soporte para tubería sanitaria PVCS de 2 - 4" descolgada
	
Suministro e instalación de tubería PP 90mm PN 16 Tricapa fibra vidrio verde	Suministro e instalación de tubería PP 110mm PN 16
	
Punto San. Sifón de piso tubería PP 90mm PN16, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m	Limpieza General

ODS No. G3-027 / BUCARAMANGA ERE.

	
Retiro manual de Electrobomba existente	Mantenimiento y puesta en operación de sistema hidroneumático
	
Mantenimiento general preventivo/correctivo de tablero de fuerza-control de sistema de bombeo de agua	Mantenimiento Preventivo de Electrobomba
	
Mantenimiento Preventivo de Electrobomba	Mantenimiento Correctivo de Electrobomba Trifásica

ODS No. G3-027 / EPMSC GIRON.

	
Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 2,1/2" hasta 6"	Excavación manual en material común h.<=2,00m
	
Acero de 60.000 PSI 420 MPa.	Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.
	
Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI	Tee ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI

	
Suministro y ejecución de filtro francés de dimensiones 0,30x0,60	Micromedidor de agua Dn.=150 mm (6")
	
Suministro e instalación de tapa de 161x130,5 cm para caja de inspección tipo Codensa cs 276	Placas macizas aéreas h.>12,5<=15 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI
	
Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI	Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi


	
Suministro e instalación de bridas PVCP 6"	Válvula cheque tipo Cortina
	
Válvula registro tipo Compuerta de Vástago Ascendente (VA) 6"	Suministro e instalación de tubería PP 110mm PN 16

ODS No. G3-025 / BARRANQUILLA JYP.


	
Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18	Suministro e instalación tomacorriente dobles

	
Suministro e instalación de lámpara hermética LED de 2x20W	Suministro e Instalación de luminaria panel LED para sobreponer 120x30 48W
	
Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño	Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares).
	
Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente del material de acabado de los paneles),	Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8


	
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU/h	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU/h
	
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU/h	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas
	
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar	Suministro e instalación de cofre metálico de 60x40x30

	
Pintura Epóxico aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco	Impermeabilización doble capa traslapando uniones
	
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución	Limpieza General

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-001/CPAMS GIRÓN

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>PLACA DE IDENTIDAD DE LA MAQUINA</td><td>PRECENCIA DE ACEITE REGADO</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>TAPA DE RADIADIADOR DAÑADA</td><td>TAPA DE RADIADOR NUEVA</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REEMPLAZO DE CORREAS</td><td>CORREAS NUEVAS INSTLADAS CON POLEAS DESALINEADAS</td></tr>
</table>

	
NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE ANTES DEL CAMBIO	NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE DESPUES DEL CAMBIO
	
FILTROS DE COMBUSTIBLE ANTES	FILTROS DE COMBUSTIBLE DESPUES
	
FILTROS DE ACEITE ANTES	FILTROS DE ACEITE DESPUES


	
LIQUIDO REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO	APLICACIÓN DE LIQUIDO REFRIGERANTE
	
VERIFICACION DE LAS BATERIAS	NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE ANTES
	
NIVEL Y ASPECTO DESPUES	DRENAJE DEL ACEITE DEL CARTER

	
DRENAJE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE	REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE
	
REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR
	
SUCIEDAD INTERNA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	LIMPIEZA INTERNA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

	
TANQUE ANTES DE LAVADO Y PINTADO	TANQUE DESPUES DE LAVADO Y PINTADO
	
INSTALACION DE CURVA EN EL EXOSTO	PINTURA DE EXOSTO
	
PINTURA ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA	SISTEMA SIN FILTRO TRAMPA



	
ASPECTO ANTES DEL MANTENIMIENTO	ASPECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO
	
NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE ANTES	NIVEL Y ASPECTO DESPUES
	
DRENAJE DEL ACEITE	REEMPLAZO DE ACEITE

	
REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE	REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE
	
INTERCOOLER ANTES DE LAVADO	INTERCOOLER DESPUES DE LAVADO
	
SUCIEDAD ANTES DEL LAVADO	LIMPIEZA DESPUES DE LAVADO


	
EXOSTO ANTES DE PINTAR	EXOSTO DESPUES DE PINTAR
	
RADIADOR NUEVO Y ANTIGUO	APLICACIÓN DE LIQUIDO REFRIGERANTE LUBRISTONE
	
TAPA DE EXOSTO DAÑADA	ADECUADION DE EXOSTO

	
DESECHOS DEL MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE PARAMATROS


II. ORDEN DE SERVICIOS No. G3-006/CPAMS GIRÓN


	
CORREAS NUEVAS Y CORREAS ANTIGUAS	CORREAS MONTADA EN LA POLEA DEL CUBO VENTILADOR
	
Limpieza de tablero de distribución	Mantenimiento de tablero de distribución

III. ORDEN DE SERVICIOS No. G3-005/CPAMS GIRÓN



	
Suministro de acometida trifásica	Tendido de acometida trifásica
	
Suministro de tubería EMT 2”	Instalación de tubería EMT 2"

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-003/CPAMS GIRÓN.

	
Desmonte manual de muebles y aparatos sanitarios existentes	Desmonte manual de muebles y aparatos sanitarios existentes
	
Demolición manual y retiro de puntos y tubería hidráulica y sanitaria existentes	Demolición manual y retiro de puntos y tubería hidráulica y sanitaria existentes

	
Demolición manual tubería sanitaria existentes	Retiro de puntos y tubería hidráulica existentes
	
Demolición manual, retiro de puntos hidráulicos, grifería y push de válvulas de descarga existentes	Desmonte manual completo de grifería tipo push para aparatos sanitarios
	
Instalación de tubería en PVCP hidráulica	instalación de puntos hidráulicos para las duchas

	
Instalación de tubería en PVCP sanitaria	Instalación de tubería en PVCP hidráulica y sanitaria e instalación de puntos hidráulicos y sanitarios para los aparatos sanitarios
	
Instalación de tubería en PVCP hidráulica e instalación de puntos hidráulicos	Rejillas de piso plástica redonda con sosco 3"x2"
	
Instalación de piso para duchas	Instalación de piso para duchas

	
Bordillo en concreto y alistado de piso con mortero	Bordillo en concreto y alistado de piso con mortero
	
acabado en granito y guarda escoba	Rejillas, acabado en granito y guarda escoba
	
Instalación completa de lavamanos	Instalación completa de Lavaplatos y orinales

	
Lavamanos funcionales	Instalación de válvula de control externo
	
Acabados conexión sanitaria	Conexión sanitaria lavamanos
	
Pintado de muros	Pintado de muros

	
Sondeo y limpieza de red sanitaria	Sondeo y limpieza de red sanitaria

II. ORDEN DE SERVICIOS No. G3-011/CPAMS GIRÓN.


	
Celda con aislamientos dañados	Celda con aislamientos dañados
	
Se cambió por celda de Remonte y celda de protección de media tensión a 34,5 KV en SF6 más modernas	





cable XLPE 15 KV antes





Se cambiaron las 3 fases de cables XLPE





Las losas de los cárcamos están deterioradas





Se arreglaron e impermeabilizaron todas las filtraciones y daños de los cárcamos





La caja eléctrica está dañada





Se reparo la caja en sus partes dañadas





La caja de cortacircuitos eléctricas con apaga chispas a 34,5 KV





Se cambiaron todos los cortacircuitos con apaga chispas a 36 KV






conexiones hechas provisionalmente directamente


	
Desconectaron las conexiones provisionales hechas por ESSA.	
	
Se normalizo todo con las nuevas celdas	

ORDEN DE SERVICIOS No. G3-004EPMSC SANTA MARTA.

	
Condiciones iniciales del sistema de seguridad	Condiciones Finales con la Concertina
	
Condiciones iniciales del sistema de seguridad	Condiciones Finales con la Concertina
	
Condiciones iniciales del sistema de seguridad	Proceso del suministro e instalación de Concertina

	
Demolición de vigas existentes	Desmonte de parales existentes
	
Suministro e instalación Parales de fijación y alambre central	Proceso del suministro e instalación de Concertina




ORDEN DE SERVICIOS No. G3-008/CPAMS RM BUCARAMANGA.


	
PLACA DE IDENTIDAD DE LA MAQUINA	ASPECTO DE LA MAQUINA
	
REEMPLAZO DE BATERIA	REEMPLAZO DE AVR(REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE

	
REEMPLAZO DE FILTRO PARA AIRE	REEMPLAZO DE ACEITE
	
REEMPLAZO FILTRO PARA ACEITE	REEMPLAZO DE FILTRO PARA COMBUSTIBLE
	
NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE ANTES DEL CAMBIO	NIVEL Y ASPECTO DEL ACEITE DESPUES DEL CAMBIO

	
RADIADOR ANTES DEL LAVADO	RADIADOR DESPUES DE LAVADO
	
DESPUES DE LAVADO GENERAL	ANTES DEL LAVADO
	
REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	REEMPLAZO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

	
NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE	REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESFOGUE DE RADIADOR
	
REEMPLAZO DE COCODRILOS DEL CARGADOR DE BATERIAS	REVISION DEPARAMETROS DEL CONTROLADOR
	
EXOSTO DESPUES DE PINTADO	EXOSTO ANTES DE PINTAR

	
HORAS DE FUNCIONAMIENTO 26.9 HORAS	PRESION DE ACEITE
	
VOLTAJE DE GENERACION	CORRIENTE DE GENERACION
	
RPM DE MOTOR	TEMPERATURA DE MOTOR

	
RADIADOR ROTO	RADIADOR REPARADO
	
REEMPLAZO DE TAPA DE RADIADOR	REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPARATURA