4. Equipos: Taladros, pulidoras y herramienta menor.

5. Actividades:

5.1. Se continúan con la ejecución de actividades de detallado en pintura en techos, muros, en carpintería metálica.

Se continúa con la restauración de fachadas en madera en cara externa.

1. Fecha: 01/04/26

2. Estado del clima: Soleado.

3. Personal en obra:

3.1 Administrativo: Un (1) residente técnico, un (1) residente SST y un (1) maestro de obra.

3.2 Operativos: Dos (2) oficiales y cuatro (4) operativos.

4. Equipos: Taladros, pulidoras, herramienta menor.

5. Actividades:

5.1. Se realizan ajustes en pintura tipo 1 en muros, ajustes en cielo raso, de acuerdo

con las observaciones realizados por la Interventora y de la Entidad Contratante.
Se realiza restauración de fachadas en madera de la secretaria sección segunda en la parte exterior.

1. Fecha: 02/04/26
2. Estado del clima: Soleado
3. Personal en obra:
3.1 Administrativo: Un (1) residente técnico, un (1) residente SST y un (1) maestro de obra.
3.2 Operativos: Dos (2) oficiales y cinco (5) ayudantes.
4. Equipos: Taladros, pulidoras, herramienta menor.
5. Actividades:
5.1 Secretaria: Se continua con los ajustes de pintura en muros y cielorasos.
Se continua con la restauración de fachada en madera en exterior de la oficina.

1. Fecha: 03/04/26
2. Estado del clima: soleado
3. Personal en obra:
3.1 Administrativo: Un (1) residente tecnico, un (1) residente SST y un (1) maestro de obra.
3.2. Operativos: Dos (2) oficiales y cinco (5) ayudantes.
4. Equipos: Taladros, pulidoras y herramienta menor.
5. Actividades:
5.1 Secretaria: Se finaliza el ajuste de carpintera metalica.
Se continua con el ajuste en pinteria de muros y cielorraso.
Se Continua con la instalacion de fachada en madera cara externa de la oficina.
Se inicia con la instalacion de pelicula tipo sandblasting en vidrios de la fachada, de acuerdo con la solicitud por parte de la Entidad contratante.

Norma

Scanned with CamScanner

1. Fecha: 04/04/26
2. Estado del clima: Soleado
3. Personal en obra:
3.1 Administrativo: Un (1) residente tecnico, un (1) residente SST y un (1) maestro de obra.
3.2 operativos: Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.
4. Equipos: Taladro, pulidoras y herramienta menor.
5. Actividades:
5.1 Secretaria seccion segunda: Se finaliza el ajuste a muros y cubiertas.
Se finaliza la restauracion de fachadas en madera cara externa.
Se finaliza la instalacion de peliculas tipo sandblasting en fachadas.

1. Fecha: 06/04/26
2. Estado del clima: Soleado
3. Personal en obra:
3.1 Administrativos: Un (1) residente tecnico, un (1) residente SST y un (1) maestro de obra.

Norma

Scanned with CamScanner

3.2 Operativos: Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

4. Equipos: Taladros, pulidoras y herramienta menor.

5. Actividades:

5.1 Secretaria seccion segunda:

Se realiza retiro de herramientas y aseo final de obra.

Se realiza recorrido ante Interventoria y Entidad Contratante, donde, se verificaran las actividades ejecutadas y se realiza la entrega parcial del frente de obra, una vez revisadas las condiciones de acabados y de funcionalidad. En consecuencia y a partir de la fecha del 06/04/20, el Contratista de Obra no asumira responsabilidad por daños, modificaciones o desajustes que puedan presentarse en las areas intervenidas, sin perjuicio de las obligaciones de garantia que resulten aplicables conforme a lo establecido contractualmente.

Norma

1. Fecha: 21/04/26.
2. Estado del clima: Soleado
3. Actividades.
3.1 Comunicaciones: Se realiza el suministro e instalación de una (1) mesa redonda r=0,50m y cuatro (4) sillas interlocutoras.

1. Fecha: 24/04/26
2. Estado del clima: Soleado
3. Actividades:
3.1 Secretaría sección Segunda: Se realiza el suministro e instalación de una (1) mesa redonda r=0,50m y cuatro (4) sillas operativas sin brazos.

Norma

Scanned with CamScanner