

	FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 05/02/2025
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página: 1 de 1

22/06/2025

HORA

8:00

SOLICITUD

DERECHO DE PETICIÓN

RADICADO INTERNO No. _____

Dirección	PARQUE LA AURORA	Barrio o Vereda	barrio ciudad Dorada
Manzana	Casa No.		
Observaciones con relación a la localización: PARQUE LA AURORA COMUNA 10			

SOLICITUD			
1. Pavimento	☐	5. Resalto (vializado)	☐
2. Andenes	☐	6. Escenario deportivo	☒
3. Talud	☐	7. Caseta comunal	☐
4. Maquinaria	☐	8. Parque infantil	☐
		9. Demolición	☐
		10. Cerramiento	☐
		11. Alumbrado Público	☐
		12. Otras	☐

1. PAVIMENTO	
Sin pavimento	☐ Área (Intervenir) _____ Observaciones _____
Rigido	☐ _____
Asfáltico	☐ Corte (m) _____

2. ANDENES	
Área (Intervenir) _____	Longitud _____ Observaciones _____
Demolición (m2) _____	Ancho _____
Viviendas Afectadas _____	_____

3. TALUD					
Dimensiones		Infraestructura			
Altura _____ m		Amenazada	Afectada	Amenazada	Afectada
Ancho _____ m		Residencial	☐	Vías	☐
		Institucional	☐	Alcantarillado	☐
		Contención	☐	Acueducto	☐
Observaciones _____		_____			
_____		_____			

4. MAQUINARIA			
Mantenimiento Vial	☐	Adecuación Canchas	☐ Otros ☐
Retiro de escombros	☐	Suministro Tierra (amarilla-negra)	☐
Descapote (lotes Municipio)	☐	Movimiento de tierra	☐
Observaciones _____			

5. RESALTO	
Cantidad _____	Ubicación 1 _____
Longitud 1 (m) _____	Ubicación 2 _____
Longitud 2 (m) _____	Ubicación 3 _____
Longitud 3 (m) _____	
Observaciones _____	

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 4 Tel- 7417100 EXT. 407

6. ESCENARIO DEPORTIVO	
Construcción	☐ Pavimento rígido ☐ Área Afectada _____ m
Mantenimiento	☐ Pavimento asfáltico ☐ Corte _____ m2
Observaciones _____	

7. CASETA COMUNAL	
Construcción	☐ Observaciones (areá, techo, instalaciones) _____
Mantenimiento	☐ _____
Reparación	☐ _____

8. PARQUE INFANTIL	
Construcción	☐ Observaciones _____
Mantenimiento	☐ _____
Reparación	☐ _____

9. DEMOLICIONES <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">SI</th> <th style="width: 10%;">NO</th> </tr> <tr> <td>Invasión espacio público</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Licencia de construcción</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Amenaza ruinas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		SI	NO	Invasión espacio público	☐	☐	Licencia de construcción	☐	☐	Amenaza ruinas	☐	☐	10. CERRAMIENTOS <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">SI</th> <th style="width: 10%;">NO</th> </tr> <tr> <td>Lote público</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Lote Privado</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Longitud</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> </table>		SI	NO	Lote público	☐	☐	Lote Privado	☐	☐	Longitud	_____	
	SI	NO																							
Invasión espacio público	☐	☐																							
Licencia de construcción	☐	☐																							
Amenaza ruinas	☐	☐																							
	SI	NO																							
Lote público	☐	☐																							
Lote Privado	☐	☐																							
Longitud	_____																								

COMENTARIOS-ANOTACIONES	
En atención a la solicitud relacionada con la evaluación del Parque La Aurora para una posible adecuación como parque canino, personal técnico de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia realizó visita técnica de inspección el día 17 de junio de 2026, con el propósito de verificar el estado actual de la infraestructura, equipamiento urbano y condiciones generales del espacio público. Durante el recorrido se evidenció que el parque cuenta con una adecuada disponibilidad de áreas para recreación y permanencia de la comunidad, identificándose la existencia de un parque infantil en funcionamiento, una cancha múltiple construida en concreto para actividades deportivas, amplias zonas verdes destinadas al esparcimiento y recreación pasiva, así como un kiosco conformado por estructura en madera y cubierta en teja traslúcida, el cual sirve como espacio de encuentro y permanencia de los usuarios. Igualmente, se constató la presencia de bancas en concreto distribuidas dentro del área intervenida, destinadas al descanso de los visitantes, observándose que el parque es utilizado de manera permanente por habitantes del sector para actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria. Como resultado de la inspección visual realizada, se identificó la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento orientadas a la conservación y recuperación de algunos elementos del espacio público, entre las cuales se encuentran labores de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento y pintura de la cancha múltiple, mantenimiento de las bancas en concreto, instalación de canecas para disposición de residuos sólidos y la evaluación técnica para la construcción y/o adecuación de senderos peatonales que mejoren la accesibilidad y circulación interna de los usuarios.	
	
INSPECTOR	
Nombre <u>JULIANA ANDREA BEDOYA GIL</u>	Telefono <u>3207756822</u>
Cargo <u>Arquitecta - contratista</u>	Dirección <u>Centro Administrativo Municipal CAM piso 4</u>
FIRMA _____	