CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi 2axis 75US
CAPACIDAD: 1977 Kg
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ.
PERIODO: del 25 al 30 Mayo.
TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora
N° INTERNO: 18

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR	Nombre	Carlos Cadena	Cedula	1032383432.
	Firma	Carlos Cadena		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA 226BB — TIPO DE MAQUINA Minicargador — N° INTERNO 27.

CAPACIDAD 680kg. — MARCA Carterpillar.

INSPECCIONADO POR ERICSON GUTIERREZ. — PERIODO EVALUADO del 4 al 9 Mayo.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ.
Residente SST

Carlos Peres
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA 226 BB — TIPO DE MAQUINA Minicargador — Nº INTERNO 27

CAPACIDAD 680kg — MARCA Caterpillar.

INSPECCIONADO POR ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO del 11 al 16 Mayo.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ.
Residente SST

Carlos Peres
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA 226BB — TIPO DE MAQUINA Minicargador — N° INTERNO 27

CAPACIDAD 680kg — MARCA Caterpillar

INSPECCIONADO POR ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color roja / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme					X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, baliquín, calibrador de aire					X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones					X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Carlos Peres
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA 226BB — TIPO DE MAQUINA Minicargador — N° INTERNO 27

CAPACIDAD 680kg — MARCA Caterpillar

INSPECCIONADO POR ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO del 25 al 30 Mayo.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Lucas traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ.
Residente SST

Carlos Perez
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX 75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — Nº INTERNO: 30

CAPACIDAD: 1927 kg. — PERIODO: del 4 al 9 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ.

CONTRATO 613-2025 — EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR — Nombre: Jose Alejandro Calderon — Cedula: 91475726 — Firma:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


REFERENCIA: Hitachi ZX 75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — Nº INTERNO: 30

CAPACIDAD: 1927 kg — PERIODO: del 11 al 16 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR	Nombre	José Alejandro Calderon	Cedula	91465726
	Firma			

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: 30

CAPACIDAD: 1927 kg — PERIODO: del 19 al 23 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ

CONTRATO 613-2025 — EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de refrigerante				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	*Horometro				X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, Izquierda)				X		X		X		X		X	
	*Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi				X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X		X		X		X	
	* Dirección				X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales				X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)				X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tomameza)				X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica				X		X		X		X		X	
	Corona de tomameza en buen estado				X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance				X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento				X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)				X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	* Resguardos				X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso				X		X		X		X		X	
	Guardas				X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X			NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR				
	Nombre	Jose Alejandro Calderon	Cedula	91475726
	Firma			

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: 30

CAPACIDAD: 1927 kg — PERIODO: del 25 al 30 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ.

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR — Nombre: Jose Alejandro Calderon — Cedula: 91475726 — Firma:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR		
REFERENCIA: HD12VV		MODELO: 2019	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ		MARCA: HAMM	
N° INTERNO: 31	CAPACIDAD: 2695Kg	PERIODO: del 4 al 9 Mayo	
NOMBRE DEL OPERADOR: Blas Maria Garzón		CEDULA: 3064630	
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Blas Maria Garzón	FIRMA	Blas M. Garzón
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR		
REFERENCIA: HD12VV		MODELO: 2019	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ		MARCA: HAMM	
N° INTERNO: 31	CAPACIDAD: 2695 Kg	PERIODO: del 11 al 16 Mayo	
NOMBRE DEL OPERADOR: Blas Maria Garzón		CEDULA:	
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Blas Maria Garzón	FIRMA	Blas M. Garzón
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ.

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: HD12VV	MODELO: 2019	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ	MARCA: HAMM	
N° INTERNO: 31	CAPACIDAD: 2695 Kg	PERIODO: del 19 al 23 Mayo
NOMBRE DEL OPERADOR: Blas Maria Garzon	CEDULA: 3064630	

CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				X		X		X		X		X	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Mandos de avance				X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-				X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-				X		X		X		X		X	
	combustible)				X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)				X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales				X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales				X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado				NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje				X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				X		X		X		X		X	
	* Motor				X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X	
	Batería y cables				X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X	
	* Resguardos				X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso				X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERADOR	Blas Maria Garzon	FIRMA	Blas M. Garzón
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

REFERENCIA: HD 12 VV — MODELO: 2019

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — MARCA: HAMM

Nº INTERNO: 31 — CAPACIDAD: 2695 Kg — PERIODO: del 25 al 30 Mayo.

NOMBRE DEL OPERADOR: Blas Maria Garzón — CEDULA: 3064630

CONTRATO: 613-2025

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control Ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___

OPERADOR	Blas Maria Garzón	FIRMA	Blas M. Garzón.
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L218 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: 28

CAPACIDAD: 818kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO: del 4 al 9 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Brayan Velasco
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L218 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: 28

CAPACIDAD: 818kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO: del 11 al 16 Mayo

CONTRATO 613-2025: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Sí	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Brayan Velasco
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L218 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: 28

CAPACIDAD: 818kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO: del 19 al 23 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme					X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones					X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Brayan Velasco
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L218 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: 28

CAPACIDAD: 818kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO: del 25 al 30 Mayo.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ.

Residente SST

Responsable de seguimiento

Brayan Velasco

Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX60C-5A · TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Mini excavadora · N° INTERNO: 29

CAPACIDAD: 0.21m³ · PERIODO: del 4 al 9 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ

CONTRATO 613-2025 — EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR					
	Nombre	Jhon Jairo Castillo	Cedula	1003578911	
	Firma	Jairo Castillo			

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX60C-5A
CAPACIDAD: 0.21m³
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ
TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Miniexcavadora
PERIODO: del 11 al 16 Mayo
N° INTERNO: 29

CONTRATO 613-2025

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR					
	Nombre	Jhon Jairo Castillo	Cedula	1003578999	
	Firma	Jairo Castillo			

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX60C-5A — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Miniexcavadora — N° INTERNO: 29

CAPACIDAD: 0.21m³ — PERIODO: del 19 al 23 Mayo

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ.

CONTRATO 613-2025 — EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	*Horometro				X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X		X		X		X	
	*Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi				X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		--		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X		X		X		X	
	* Dirección				X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales				X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)				X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tomameza)				X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica				X		X		X		X		X	
	Corona de tomameza en buen estado				X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance				X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento				X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)				X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	* Resguardos				X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso				X		X		X		X		X	
	Guardas				X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X			NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR		
	Nombre	Jhon Jairo Castillo — Cedula 1003578944
	Firma	Jairo Castillo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los Item evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX60C-5A
CAPACIDAD: 0.21m3
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ
TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Miniexcavadora
PERIODO: del 25 al 30 Mayo.
Nº INTERNO: 29

CONTRATO 613-2025

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D,C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	

OPERADOR		
	Nombre	Jhon Jairo Castillo
	Cedula	1003578911
	Firma	Jairo Castillo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: S185 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | Nº INTERNO: 26

CAPACIDAD: 860kg | MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 4 al 9 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Vicente Guza
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: S185 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 26

CAPACIDAD: 860kg | MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 11 al 16 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Vicente Guza
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: S185 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 26

CAPACIDAD: 860kg | MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 19 al 23 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme					X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, bailquín, calibrador de aire					X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones					X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Vicente Guza
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: S185 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: 26

CAPACIDAD: 860kg — MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ. — PERIODO EVALUADO: del 25 al 30 Mayo.

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

VICENTE GUZA
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR		
REFERENCIA: CC122		MODELO: 2011	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ		MARCA: Dynapac	
N° INTERNO: 32	CAPACIDAD: 2800 kg	PERIODO: del 4 al 9 Mayo	
NOMBRE DEL OPERADOR: Vicente Guiza		CEDULA: 80127447.	
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		C		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Vicente Guiza	FIRMA	Vicente Guiza
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	Vicente Guiza

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR		
REFERENCIA: CC122		MODELO: 2011	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ		MARCA: Dynapac	
N° INTERNO: 32	CAPACIDAD: 2800Kg	PERIODO: del 11 al 16 Mayo	
NOMBRE DEL OPERADOR: Vicente Guiza		CEDULA: 80127447	
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Vicente Guiza	FIRMA	Vicente Guiza
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: CC 122	MODELO: 2011	
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ	MARCA: Dynapac	
Nº INTERNO: 32	CAPACIDAD: 2800kg	PERIODO: del 19 al 23 Mayo
NOMBRE DEL OPERADOR: Vicente Guiza	CEDULA: 80127447	
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				X		X		X		X		X	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Mandos de avance				X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-				X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-				X		X		X		X		X	
	combustible)				X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)				X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales				X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales				X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado				NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje				X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				X		X		X		X		X	
	* Motor				X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X	
	Bateria y cables				X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X	
	* Resguardos				X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso				X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Vicente Guiza	FIRMA	Vicente Guiza
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
REFERENCIA: CC122		MODELO: 2011
INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ		MARCA: Dynapac
N° INTERNO: 32	CAPACIDAD: 2800kg	PERIODO: del 25 al 30 Mayo.
NOMBRE DEL OPERADOR: Vicente Guiza		CEDULA: 80427447
CONTRATO: 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ITEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														

Fuera de servicio: si ___ no ___			
OPERADOR	Vicente Guiza	FIRMA	Vicente Guiza
RESIDENTE SST	ERICSON GUTIERREZ	FIRMA	ERICSON GUTIERREZ.

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L220 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | Nº INTERNO: 33

CAPACIDAD: 905Kg | MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 11 al 16 Mayo

CONTRATO 613-2025: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Giovanni Guia A.
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L220 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 33

CAPACIDAD: 905 Kg. | MARCA: New Holland.

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 4 al 9 Mayo

CONTRATO 613-2025: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Giovanni Guiza
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L220 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — Nº INTERNO: 33

CAPACIDAD: 905 Kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ — PERIODO EVALUADO: del 19 al 23 Mayo

CONTRATO 613-2025: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme					X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones					X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Giovanni Cuvia A
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: L220 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 33

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 25 al 30 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Giovanni Cuja
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA 318E TIPO DE MAQUINA Minicargador Nº INTERNO 38

CAPACIDAD 883kg MARCA Jhon Deere

INSPECCIONADO POR ERICSON GUTIERREZ PERIODO EVALUADO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Juan Alberto Barragan
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: 318E | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 38

CAPACIDAD: 883Kg | MARCA: John Deere

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 19 al 23 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme					X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones					X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ
Residente SST

Juan Alberto Barragan
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO COCO	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: 318E | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: 38

CAPACIDAD: 893 Kg | MARCA: John Deere.

INSPECCIONADO POR: ERICSON GUTIERREZ | PERIODO EVALUADO: del 25 al 30 Mayo

CONTRATO 613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			X		X		X		X		X		X	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			X		X		X		X		X		X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			X		X		X		X		X		X	
Montura de los cilindros	Firme			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			X		X		X		X		X		X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			X		X		X		X		X		X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			X		X		X		X		X		X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			X		X		X		X		X		X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			X		X		X		X		X		X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			X		X		X		X		X		X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			X		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			X		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			X		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			X		X		X		X		X		X	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			X		X		X		X		X		X	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones			X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			X		X		X		X		X		X	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			X		X		X		X		X		X	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

ERICSON GUTIERREZ.
Residente SST

Jair Alberto Barragan
Nombre y Firma del Operador

ANEXO 13 PREOPERACIONALES VEHICULOS

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SST050 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 6

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033651673

SOAT 96738155-616099227 VENCE 26-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 189621106 VENCE 20-05-2027 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Beimar Lopez U.
	Firma	BEIMAR LOPEZ

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SST050 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 6

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033651673

SOAT 96738155-616099227 VENCE 26-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 189621106 VENCE 20-05-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	BEIMAR LOPEZ
	Firma	BEIMAR LOPEZ

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SST050 TIPO VEHICULO Colqueta MODELO 2012 N° INTERNO 6

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033657673

SOAT 96738155-616099227 VENCE 26-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 189621106 VENCE 20-05-2027 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Beimar Lopez C.
	Firma	BEIMAR LOPEZ

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SST050 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 6

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033657673

SOAT 96738155-6160992227 VENCE 26-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18962106 VENCE 20-05-2029. PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Beimar Lopez U.
	Firma	BEIMAR LOPEZ

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA VDZ456 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2006 N° INTERNO 7

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033705557

SOAT 95928900 VENCE 06-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188168532 VENCE 05-03-2027 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Marlon Lopez.
	Firma	David

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA V07458 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2006 N° INTERNO 7

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033705557

SOAT 92928900 VENCE 06-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188168532 VENCE 05-03-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Marlon Lopez
	Firma	Marlon David

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA UDZ456 TIPO VEHICULO Colqueta MODELO 2006 N° INTERNO 7

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033705557

SOAT 92928900 VENCE 06-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 1681685732 VENCE 05-03-2027 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Marlon Lopez
	Firma	David

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA VDZ45B TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 7

N° LICENCIA DE TRANSITO 10033705557

SOAT 92928900 VENCE 06-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188168532 VENCE 05-03-2027 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Marlon Lopez
	Firma	David

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA Now 390 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2023 N° INTERNO 9

N° LICENCIA DE TRANSITO 10031411635

SOAT 94468641- 615762298 VENCE 26-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA N/A VENCE N/A PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Boliquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Benen Antonio Cristiano
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA Now390 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2023 N° INTERNO 9

N° LICENCIA DE TRANSITO 10031411635

SOAT 94468641 - 615762298 VENCE 26-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA N/A VENCE N/A PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteñores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Benes Antonio Cristiano
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA Now390 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2023 N° INTERNO 9

N° LICENCIA DE TRANSITO 10031411635

SOAT 94468641-615762298 VENCE 26-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA N/A VENCE N/A PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Benen Antonio Cristiano
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA Now390 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2023 N° INTERNO 9

N° LICENCIA DE TRANSITO 10031411635

SOAT 94468641-615762298 VENCE 26-03-2027 PERIODO del 25 al 30 Mayo

REVISIÓN TENICOMECANICA N/A VENCE N/A

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de Incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Boliquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Benen Antonio Cristiano
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA UVH655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2015 N° INTERNO 10

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022255185

SOAT 95962890-615573202 VENCE 11-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188390145 VENCE 13-03-2027 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Chinome
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST