CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA UVH 655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2015 N° INTERNO 10

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022255185

SOAT 95962890-615573202 VENCE 11-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188390145 VENCE 13-03-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Chinome
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA UVM 655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2015 N° INTERNO 10

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022255185

SOAT 95962890-615573202 VENCE 11-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 108390145 VENCE 13-03-2027 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Chinome.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA UUH655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2015 N° INTERNO 10

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022255185

SOAT 95962890-615573202 VENCE 11-03-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188390145 VENCE 13-03-2027 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteñores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Chinome
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA tlx986 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO 23.

N° LICENCIA DE TRANSITO 10021992929

SOAT 93473930-600051296. VENCE 25-11-2026 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 182195866 VENCE 28-06-2026 del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Johan Rodriguez.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA Tlx 986 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO 23

N° LICENCIA DE TRANSITO 10021992929

SOAT 93473930 - 6000512296 VENCE 25-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18211586 6 VENCE 28-06-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Johan Rodriguez.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TLx986 TIPO VEHICULO Lolqueta MODELO 2013 N° INTERNO 23

N° LICENCIA DE TRANSITO 10021992929

SOAT 93473930 - 600051296 VENCE 25-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182115866 VENCE 28-06-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Johan Rodriguez.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TLX 986 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2013 N° INTERNO 23

N° LICENCIA DE TRANSITO 10021992929

SOAT 93473930-6000591296 VENCE 25-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182115866 VENCE 28-06-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Johan Rodriguez.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPX516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 34

N° LICENCIA DE TRANSITO 10010256839

SOAT 96874429 VENCE 24-05-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18194865S VENCE 21-06-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Isaias Cifuentes.
	Firma	Isaias Cifuentes

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPx396 TIPO VEHICULO Colqueta MODELO 2012 N° INTERNO 34

N° LICENCIA DE TRANSITO 10010256839

SOAT 96874429 VENCE 24-05-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18194865 5 VENCE 21-06-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Isaias Cifuentes
	Firma	Isaias Cifuentes

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPX396 TIPO VEHICULO Cloqueta MODELO 2012 N° INTERNO 34.

N° LICENCIA DE TRANSITO 10010256839

SOAT 96874429 VENCE 24-05-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18194865 5 VENCE 21-06-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Isaias Cifuentes
	Firma	Isaias Cifuentes

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPX396 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 34

N° LICENCIA DE TRANSITO 10010258839

SOAT 96874429 VENCE 24-07-2024

REVISIÓN TENICOMECANICA 18194865 5 VENCE 21-06-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Isaias Cifuentes.
	Firma	Isaias CIFuentes

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBL 111 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 39

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028223567

SOAT 33080061600006000 VENCE 16-12-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 186124198 VENCE 16-12-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

	DATOS CONDUCTOR	Nombre	Wilo Antonio Moreno
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBL 111 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 39

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028223567

SOAT 33080061600006000 VENCE 16-12-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 186124198 VENCE 16-12-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquín		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Glo Antonio Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBL111 TIPO VEHICULO dolqueta MODELO 2007 N° INTERNO 39

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028223567

SOAT 33080061600060000 VENCE 16-12-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 186124198 VENCE 16-12-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Lilo Antonio Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBL111 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 39

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028223567

SOAT 33080086160006000 VENCE 16-12-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 186124198 VENCE 16-12-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquín		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Gilo Antonio Moreno
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Colqueta MODELO 2007 N° INTERNO 19

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT 15230073669O3 VENCE 11-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18331240 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana
	Firma	Carlos Santana

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 19

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT 15230073669O3 VENCE 11-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18331340 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana
	Firma	Carlos Santana

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SHA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 19

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT 15230073669 03 VENCE 11-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183312340 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana
	Firma	Carlos Santana

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO 19

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT R230073669O3 VENCE 11-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183312340 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 25 al 30 May-

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana
	Firma	Carlos Santana

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE 182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1955 N° INTERNO 20

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063471710000 VENCE 07-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07-02-2027 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero.
	Firma	Luis Caballero

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1955 N° INTERNO 20

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063477171000 VENCE 07-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07-02-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis caballero

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1955 N° INTERNO 20

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063471171000 VENCE 07-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18752 5338 VENCE 07-02-2027 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero.
	Firma	Luis Caballero

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO cloqueta MODELO 1955 N° INTERNO 20

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063477771000 VENCE 07-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07-02-2024 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Caballero

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 N° INTERNO 21

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073-615269042 VENCE 16-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185481419 VENCE 22-11-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Poveda
	Firma	Jose Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 N° INTERNO 21

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073-615269042 VENCE 16-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185481419 VENCE 22-11-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Poveda
	Firma	Jose Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Lolqueta MODELO 1952 N° INTERNO 21

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073- 615269042 VENCE 16-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18548141 9 VENCE 22-11-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Poveda
	Firma	Jose Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 N° INTERNO 21

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073-615269042 VENCE 16-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18548141 9 VENCE 22-11-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Poveda
	Firma	Jose Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBC537 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1951 N° INTERNO 25

N° LICENCIA DE TRANSITO 10016844164

SOAT 33080065874570000 VENCE 27-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 189321023 VENCE 02-05-2027 PERIODO del 4 al 9 Marzo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Justo Rafael P.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBC537 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1957 N° INTERNO 25

N° LICENCIA DE TRANSITO 10016844164

SOAT 33080065674570000 VENCE 27-04-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

REVISIÓN TENICOMECANICA 189321023 VENCE 02-05-2027

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Boliquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Justo Rafael P.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBC 537 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1957 N° INTERNO 25

N° LICENCIA DE TRANSITO 10016844164

SOAT 33800653745700 VENCE 27-04-2027 PERIODO del 19 al 23 Mayo

REVISIÓN TENICOMECANICA 189321023 VENCE 02-05-2027

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR

Nombre Justo Rafael P.

Firma

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
	PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SBC537 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1957 N° INTERNO 25

N° LICENCIA DE TRANSITO 10016844164

SOAT 33080065674570000 VENCE 27-04-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 1893210023 VENCE 02-05-2027 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Justo Rafael P.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPV659 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 24

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022179233

SOAT 36000 47288 VENCE 24-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183299687 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Diego Vargas.
	Firma	Diego Vargas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPN659 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 24

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022179233

SOAT 3600047288 VENCE 24-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183299687. VENCE 19-08-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Diego Vargas.
	Firma	Diego Vargas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPN659 TIPO VEHICULO Colqueta MODELO 2011 N° INTERNO 24

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022179233

SOAT 36000 47288 VENCE 24-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183299687 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Diego Vargas
	Firma	Diego Vargas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SPV659 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 24

N° LICENCIA DE TRANSITO 10022179233

SOAT 3600047288 VENCE 24-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 183299687 VENCE 19-08-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Diego Vargas
	Firma	Diego Vargas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP 192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO 37

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020251015

SOAT 91800779-612532697 VENCE 04-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18222422 VENCE 03-07-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Casas Caro.
	Firma	Henry casas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP 192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO 37

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020251015

SOAT 91800771-612532697 VENCE 04-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 03-07-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Casas Caro
	Firma	Henry Casas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO 37

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020251015

SOAT 91800771-612532697 VENCE 04-01-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 03-07-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Plto				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Casas Cairo
	Firma	Henry Casas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP 192 TIPO VEHICULO Volqueta. MODELO 2008 N° INTERNO 37

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020251015

SOAT 91800771-612532697 VENCE 04-07-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 03-07-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Casas Caro.
	Firma	Henry casas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STY655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 35

N° LICENCIA DE TRANSITO 10037032914

SOAT 42506244 VENCE 18-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 188512670 VENCE 18-03-2027 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Mauricio Pedraza
	Firma	José Pedraza

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA ST4655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 35

N° LICENCIA DE TRANSITO 10037032914

SOAT 42506244 VENCE 18-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18851267O VENCE 18-03-2027 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Mauricio Pedraza
	Firma	José Pedraza

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA ST4655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 35

N° LICENCIA DE TRANSITO 10039032914

SOAT 42506244 VENCE 18-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18851269O VENCE 18-03-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose, Mauricio Pedraza
	Firma	Jose Pedraza

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA STY655 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2011 N° INTERNO 35

N° LICENCIA DE TRANSITO 10037032914

SOAT 42506244 VENCE 18-11-2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18851267O VENCE 18-03-2027 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Boliquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Mauricio Pedraza
	Firma	José Pedraza.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TFP488 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 36

N° LICENCIA DE TRANSITO 10035708755

SOAT 36000585590 VENCE 12-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185664643 VENCE 30-11-2026 PERIODO del 4 al 9 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jorge Ernesto Barbosa
	Firma	Jorge Barbosa

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
	PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TFP 488 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 36

N° LICENCIA DE TRANSITO 10035708755

SOAT 36000585 90 VENCE 12-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185664643 VENCE 30-11-2026 PERIODO del 11 al 16 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jorge Ernesto Barbosa
	Firma	Jorge Barbosa

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TFP 488 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2012 N° INTERNO 36

N° LICENCIA DE TRANSITO 10035708755

SOAT 36000 58590 VENCE 12-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185664643 VENCE 30-11-2026 PERIODO del 19 al 23 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X	
	Indicador de batería				X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X	
	Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas				X		X		X		X		X	
	Fusibles				X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras				X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras				X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X	
	De estacionamiento				X		X		X		X		X	
	De stop y reversa				X		X		X		X		X	
	Baliza				X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:				X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X	
	Pito				X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames				X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				X		X		X		X		X	
	Dirección				X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible				X		X		X		X		X	
	Estado radiador				X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas				X		X		X		X		X	
	Humo de escape				X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				X		X		X		X		X	
	Botiquin				X		X		X		X		X	
	Cruceta				X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo				X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos				X		X		X		X		X	
	Linterna				X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas				X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jorge Ernesto Barbosa
	Firma	Jorge Barbosa

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ

(Nombre)

Residente SST

CONSORCIO COCO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA TFP488 TIPO VEHICULO Volqueta. MODELO 2012 N° INTERNO 36

N° LICENCIA DE TRANSITO 10035708755

SOAT 36000558590 VENCE 12-02-2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18586643 VENCE 30-11-2026 PERIODO del 25 al 30 Mayo

CONTRATO	613-2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		X		X		X		X		X		X	
	indicador de combustible		X		X		X		X		X		X	
	indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X	
	Conexiones Electricas		X		X		X		X		X		X	
	Fusibles		X		X		X		X		X		X	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Traseras		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X	
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X	
	De stop y reversa		X		X		X		X		X		X	
	Baliza		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga:		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X	
	Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		X		X		X		X		X		X	
	Dirección		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de Combustible		X		X		X		X		X		X	
	Estado radiador		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X	
	Estado do filtro de aire		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin Grietas		X		X		X		X		X		X	
	Humo de escape		X		X		X		X		X		X	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin		X		X		X		X		X		X	
	Cruceta		X		X		X		X		X		X	
	Tacos para bloquear vehiculo		X		X		X		X		X		X	
	Triangulos Reflectivos-Conos		X		X		X		X		X		X	
	Linterna		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramientas		X		X		X		X		X		X	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jorge Ernesto Barbosa
	Firma	Jorge Barbosa

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) ERICSON GUTIERREZ.

(Nombre)

Residente SST

INFORME HORAS HOMBRES TRABAJADAS PERIODO DEL 01 MAYO 2026 / 31 MAYO 2026								
CONSORCIO COCO								
ITEM	NOMBRE	CARGO	DIAS TRABAJADOS CORTE	HORAS DIA	DEDICACION %	No.HORAS AUSENTISMO	No. DE HORAS EXTRAS	TOTAL HORAS HOMBRE MES
1	ANGELA PATRICIA CASTRO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
2	JAVIER HERNANDO CASTRO GUERRERO	RESIDENTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
3	JOSE MIGUEL ALDANA AREVALO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	24	7.3	100%	0	0	175.2
4	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO	24	7.3	100%	0	0	175.2
5	CARLOS ANDRES MUÑOZ LEON	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	24	7.3	100%	0	0	175.2
6	JULIAN RICARDO BUHAYOSAS GIL	ESPECIALISTA FORESTAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
7	HERNAN DAVID BERMUDEZ MONCADA	RESIDENTE AMBIENTAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
8	ERICSON HERNAN GUTIERREZ SANCHEZ	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24	7.3	100%	0	0	175.2
9	MARTHA LILIANA TRIANA CARRERO	RESIDENTE SOCIAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
10	JORGE ANDRES VEGA BRAVO	INSPECTOR DE OBRA 1	24	7.3	100%	0	0	175.2
11	HOLLMAND FARID HUGSFAND OCAMPO	INSPECTOR DE OBRA 2	24	7.3	100%	0	0	175.2
12	CESAR JEFFERSON MARTINEZ CASTRO	TOPOGRAFO	24	7.3	100%	0	0	175.2
13	MARITZA MAYERLY VANEGAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL DE APOYO SOCIAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
14	SARAMIA PATRICIA SIERRA OÑATE	PROFESIONAL DE APOYO SST	24	7.3	100%	0	0	175.2
15	JOHANNA MARCELA NIETO TRIVIÑO	PROFESIONAL DE APOYO TOPOGRAFIA	24	7.3	100%	0	0	175.2
16	GEOVANNY MAESTRE FAREDES	CADENERO 1	2	7.3	100%	0	0	14.6
17	MIGUEL ANGEL PACHON GUZMAN	CADENERO 2	24	7.3	100%	0	0	175.2
18	MARIA VICENTA ARAUJO MOLINA	AUXILIAR AMBIENTAL-SST	24	7.3	100%	0	0	175.2
19	JOAQUIN EMILIO BAQUERO RIVEROS	INSPECTOR DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
20	DERLY MARCELA OSTOS SALAZAR	SERVICIOS GENERALES	24	7.3	100%	0	0	175.2
21	FRANCISCO JAVIER DURAN CAÑON	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
22	DANIELA ALEJANDRA POVEDA RIVERA	AUXILIAR TECNICA	24	7.3	100%	0	0	175.2
23	CINDY VANESA ALVAREZ POLANCO	AUXILIAR SOCIAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
24	JULIAN SANTIAGO BARRERA GONZALES	PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
25	LUIS EDUARDO CADENA BELTRAN	PROFESIONAL DE APOYO AREA TECNICA	24	7.3	100%	0	0	175.2
26	MANUEL ANTONIO PUERTO MELO	ALMACENISTA	24	7.3	100%	0	0	175.2
27	LEONAR GREGORIO MORENO ALVARADO	BOAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
28	EDUAR JOSE ORTEGA MARTINEZ	BOAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
29	SERGIO JOSE GARCIA MATUTE	BOAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
30	LAURA ALEJANDRA MENJURA CARO	BOAL	24	7.3	100%	0	0	175.2
31	FRANKLIN EDUARDO RAMOS ARAZ	AUX-TRAFICO	24	7.3	100%	0	0	175.2
32	JOSE LEOBARDO MORENO ALVARADO	AUXILIAR DE TRAFICO	24	7.3	100%	0	0	175.2
33	KEVIN ALEJANDRO RIERA CHIRINOS	AUXILIAR DE TRAFICO	5	7.3	100%	0	0	36.5
34	ABELARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
35	ANGEL MARIA CORCOBADO RINCANDVO	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
36	FABIO HUMBERTO IRIÑO LARGO	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
37	BEIMAR LOPEZ VARGAS	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
38	MARLON DAVID LOPEZ BARRERA	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
39	NELSON MOJICA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
40	JOSE ALBEIRO MUSE QUILCUE	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
41	ALIRIO RODRIGUEZ BURGOS	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
42	FELICIANO CORREDOR AGUILAR	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
43	RONALDO ANTONIO CACEDO ESPINOZA	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
44	JAVIER ELIFONSO VEGA MARROQUIN	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
45	WILMER NARVAEZ CORTES	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
46	DARWIN ALEXIS CASTRO LUNA	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
47	ELAS MARIA GARZON	OFICIAL DE OBRA-OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
48	JOSE MANUEL ROMERO URUEÑA	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
49	OSCAR EDGINLY CASTRO GONZALES	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
50	EDWIN VALENCIA RIVAS	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
51	VICENTE URIBE RUIZ	OFICIAL DE OBRA	17	7.3	100%	0	0	124.1
52	SANTIAGO FELIPE PRASCA GENES	AYUDANTE DE OBRA	17	7.3	100%	0	0	124.1
53	FERNANDO HERNANDEZ LANA	AYUDANTE DE OBRA	17	7.3	100%	0	0	124.1
54	JOSE IGNACIO CERON	OFICIAL DE OBRA	17	7.3	100%	0	0	124.1
55	FILDARDO ANTONIO RICO CARDENAS	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
56	CARLOS HENRY PEREZ AVILES	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
57	JOSE ALEJANDRO CALDERON PARRA	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
58	BRAYAN YESID BALLEN VELASCO	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
59	JHON JAIRO CASTILLO ROJAS	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
60	GIOVANNI GUIZA AREA	OPERADOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
61	LUIS ALBERTO BARRAGAN GOMEZ	OPERADOR	17	7.3	100%	0	0	124.1
62	SENEN ANTONIO CRISTIANO ALDANA	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
63	VICTOR ALFONSO CHINOME MARTINEZ	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
64	CARLOS JIMENEZ BECERRA	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
65	VICTOR ALFONSO DUARTE GARCIA	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
66	JORGE ALARCON SOCHA	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
67	JORGE ALBEIRO BUITRAGO BORDA	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
68	RAFAEL GALINDEZ ARENAS	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
69	JAIME ALARCON SOCHA	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
70	MICHAEL ANDRES QUINAYAS MARTINEZ	CONDUCTOR	2	7.3	100%	0	0	14.6
71	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ NEIRA	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
72	ISAIAS CIFUENTES MORENO	CONDUCTOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
73	ULO ANTONIO MORENO CIFUENTES	CONDUCTOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
74	OSCAR SANCHEZ LESMES	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
75	JOSE ELIAS MORANTE DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
76	EULOGIO RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
77	LUIS ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	24	7.3	100%	0	0	175.2
78	CARLOS ARTURO CADENA JARA	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
79	VICENTE GUIZA PINZON	OPERADOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
80	LUIS CARLOS CABALLERO	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
81	CARLOS ANDRES SANTANA JIMENEZ	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
82	JOSE HUMBERTO POVEDA GONZALES	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
83	DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
84	JUSTO RAFAEL PALACIOS HUERTAS	CONDUCTOR	24	7.3	100%	0	0	175.2
85	HENRY CASAS CARO	CONDUCTOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
86	JOSE MAURICIO PEDRAZA ARDILA	CONDUCTOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
87	JORGE ERNESTO BARBOSA OSSMANI	CONDUCTOR	23	7.3	100%	0	0	167.9
TOTAL				TOTAL HORAS				13319.8
				TOTAL TRABAJADORES				87

□□□□□R□□□□□□	□□R□□□□R□□□□□□D□□□□□D□□□□□□□R□□	

□□□□□D□□D□□□□□□M□□□□□ D□□□□□□r□

□□□D/R□□□□□□□□□□R□□ D□□□□R□□□□R□□□□R□

□□□D/R□□□□□□□□□□□□ D□M□□□□□□M□□□□□D□□□□□□□□M□□□□□

□□□□R□□□□□R□□□□□ COP-613-2025

□□□□R□□□□□□ CONSORCIO COCO

□□□R□□□□□R AHLA SHUGL

□□□□□□R□□M□□□□□□□□□□□□R□□□□□□□□□M□D□□R□□□□□□□□□□R□□□□□□□□□D□D□□□□R□□□□□□□□R□□□□□□□□□□□□□□□R□□□□□□□□M□□□□□□□□□□□R□□□□□□□□□□□□□□□

CONSORCIO COCO

COP 613 2025

Estadística de Accidentalidad y Ausentismo

Periodo: 1/5/2026 **a** 31/5/2026 **Año:** 2026

Los índices presentados a continuación se calcularon de acuerdo a los procedimientos descritos a la legislación vigente

Horas hombres trabajadas =	13519.6

No. promedio trabajadores en periodo =	87
No. horas hombre trabajadas al día =	7.3
Días trabajados la semana =	6
Semanas trabajadas en el mes=	4
No. total de horas extra/suplementario =	0
No. total horas ausentismo =	0

1. Índice de Frecuencia (I.F.) =	**0.00**

No. accidentes de trabajo en periodo =	0
K =	87
Horas hombres trabajadas =	13519.6

2. Índice de Severidad (I.S.) =	**0.00**

No. días incapacidad x AT en periodo =	0
K =	87
Horas hombres trabajadas =	13519.6

3. Índice de Lesiones Incapacitantes (I.L.I.) =	**0.00**

4. Tasa de Ausentismo General (T.A.g.) =	**0.00**

No. días perdidos x Enferm./permiso =	0
Horas hombres trabajadas =	13519.6

5. Tasa de Accidentalidad (T.A.) =	**0.00**

No. de AT en periodo =	0
No. promedio trabajadores en periodo =	87

ANEXO 15 REGISTRO FOTOGRAFICO

