CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S

NIT. 901.283.611-2

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, se designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a **LYNA MARCELA LLERENA LUGO, PROFESIONAL SST.**

En virtud de lo anterior, el referido actuará como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de 6 meses de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador se obliga a facilitar el tiempo necesario dentro de la jornada laboral para que realice sus respectivas funciones.

La presente se firma el 29 de abril del 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
CC:
Cargo:

LENIN J. GELVIS GAFARD

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO
Ingeniero residente
CC:
Cargo:

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		CODIGO	SG SST FR 002
	PLAN	SGSST	VERSIÓN	V.01
	PROCESO	ACTA DE REUNION DEL VIGIA SST	FECHA ELABORACIÓN	29-05-2026

Fecha	29 mayo 2026	**ACTA No.**	ACTA 001
Hora de Inicio	9:am	**Hora de Terminación**	10:00 am
Lugar de Reunión	Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla		

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lyra M Herrera Lugo	SST	
Lenin Galvis.	Ing Residente	

ORDEN DEL DÍA:

1.	Llamado a lista y verificación de asistentes.
2.	Consideraciones y aprobación del día.
3.	Revisión Compromisos anteriores.
4.	Inspecciones de botiquín, camilla, y extintor
5.	Capacitación en orden y aseo
6.	Responsabilidades del vigía
7.	Fin de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

Se hace llamado a lista, y verificación de asistentes, se da iniciación a la reunión.

2. CONSIDERACIONES Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió a consideración el orden del día para su aprobación:

3. REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Se revisa que el acta de nombramiento del vigía esté debidamente firmada

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
		CODIGO	
PLAN	SGSST	VERSIÓN	V.01
PROCESO	ACTA DE REUNION DEL VIGIA SST	FECHA ELABORACIÓN	29-05-2026

1. INSPECCIONES DE BOTIQUÍN, CAMILLA, Y EXTINTOR

Se realizaron las inspecciones de botiquín, camilla y extintor donde se observó que el extintor cuenta con fecha de vencimiento del año 2024, por ende, es sumamente importante que se realice el cambio o la recarga previa y adecuada del mismo, así mismo les solicitamos la camilla para adecuarla junto al contenedor y esté disponible para cualquier novedad que ocurra en las áreas de trabajo.

2. CAPACITACIÓN EN ORDEN Y ASEO

Se realizó capacitación de orden y aseo a los trabajadores con el fin de orientarlos a tener un orden en cada puesto de trabajo y así mitigar los accidentes de trabajo.

3. RESPONSABILIDADES DEL VIGÍA

Se socializan las funciones y responsabilidades como vigía SST dentro de la organización y áreas de trabajo.

4. COMPROMISOS DE LA SIGUIENTE REUNIÓN

Seguir con la implementación del sistema de gestión.
Instalación de la camilla.
Instalación de punto oncológico.
Cambio o recarga de extintor.

Siendo las 10.00 am, se da por terminada la reunión y se programa la próxima reunión para el mes de junio del año 2026 a las 9:00 am.
En constancia de lo anterior firman:

LYNA LLERENA LUGO
VIGIA DE SST

LENIN GELVIS
INGENIERO RESIDENTE

Powered by CamScanner

ACTA DE CONSTITUCCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En las instalaciones de la empresa **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S,** se reunió el representante legal y sus trabajadores el día 29 de abril del 2026, para conformar el Comité de convivencia laboral, dando cumplimiento a la resolución 652 de 2012, resolución 1356 de 2012, resolución 2646 de 2008 en su artículo 14 y a la Ley 1010 de 2006 y a las exigencias del ministerio del trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El periodo de los miembros del Comité de convivencia laboral es de 2 años y el empleador está obligado a proporcionar el espacio para realizar la reunión trimestral dentro de la jornada laboral de cada uno de los miembros del Comité de convivencia laboral, para el buen funcionamiento.

Vigencia del CCL desde: 29 de abril del 2026 Hasta**:** 29 de abril del 2028

El representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S,** nombra a las siguientes personas:

Por parte de la empresa:

PRINCIPAL	**LYNA LLERENA**	**CC: 1143405695**

Por parte de los empleados:

SUPLENTE	**OMAR VARGAS**	**CC: 1094245433**

Estos últimos, nombrados por votación en asamblea general de trabajadores.
Integrado el Comité de convivencia laboral se procedió de acuerdo con la resolución 652 de 2012 en su artículo 7, a nombrar al presidente y secretario de este, con el objeto de mantener su coordinación, organización y funcionamiento.
El representante legal de la empresa elige a **LYNA LLERENA,** presidente del Comité y por votación de los empleados se elige a, **OMAR VARGAS,** secretario de este.

FIRMA DEL PRESIDENTE
C.C: 1143405695

FIRMA DEL SECRETARIO
C.C: 1094245433

GERENTE

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD:	Cartagena.	FECHA	18	05	26.

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Zambrano	Salazar.	Johan.	1003037911.

SEXO	F ☐ M ☑	EDAD (años)	24.	ESTADO CIVIL	Casado ☐	Soltero ☑	U. Libre ☐	Separado ☐
EPS	Salud mia eps.	AFP	porvenir			ARL	Axa colpatria.	
Cargo	Auxiliar de obra.			Dependencia				

¿Qué equipos opera?				
Herramientas manuales	Si ✓		No	
Pulidora, Taladro percutor	Si ✓		No	
Roto martillo	Si ✓		No	

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?									
Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓	
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓	
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓	

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado									
Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si ✓		No	
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si ✓		No	
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?				
Sintomas fisicos	Si ✓		No ✓	
Sintomas emocionales	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación los sintomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?				
	Si		No ✓	

¿Porqué? Ninguno.

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?				
Dolor	Si		No ✓	
Inflamación	Si		No ✓	
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓	
Adormecimiento	Si		No ✓	
	Si		No ✓	

¿Porqué? Ninguno.

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No ✓	
¿Porqué?				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No ✓	
De 4 a 8 días	Si		No ✓	
De 9 a 15 días	Si		No ✓	
No Aplica	Si		No ✓	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si ✓		No	
Salir a caminar	Si		No	
Leer un libro	Si		No	
Jugar baloncesto	Si		No	
Natación	Si		No	
VERIFICADO POR:	Cyrel Herera Lyp.	CARGO:	AXSST.	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Ninguna Recomendación Sugerida.

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :	Cartagena	FECHA	18	05	26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Cruz	Fuentes	Wilmar.	6441714.

SEXO: F ☐ M ☑ | EDAD (años): | ESTADO CIVIL: Casado ☐ Soltero ☐ U. Libre ☐ Separado ☐

EPS: Nueva eps | AFP: Colpensiones | ARL: Axa colpatria.

Cargo: Auxiliar obra | Dependencia:

¿Qué equipos opera?

Herramientas manuales	Si	No ✓
Pulidora, Taladro percutor	Si	No ✓
Roto martillo	Si	No ✓

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?

Cefaleas	Si	No ✓	Toma de medicamentos	Si		No ✓
Tendinitis	Si	No ✓	Terapias fisicas	Si		No ✓
Dolor musculo - esqueletico	Si	No ✓	Medicina altemanitva	Si		No ✓

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado

Dolores musculares	Si	No ✓	Carga laboral	Si		No ✓
Hormigueo	Si	No ✓	Clima laboral	Si		No ✓
Mareos y nauseas	Si	No ✓	Trabajo en equipo	Si ✓		No

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?

Síntomas físicos	Si	No ✓
Síntomas emocionales	Si	No ✓

¿Considera que tiene alguna relación los síntomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?

	Si	No ✓

¿Porqué? NO Aplica

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?

Dolor	Si	No ✓
Inflamación	Si	No ✓
Perdida de fuerza muscular	Si	No ✓
Hormigueo	Si	No ✓
Adormecimiento	Si	No ✓
	Si	No ✓

¿Porqué? NO Aplica

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No	
¿Porqué? NO Aplica				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No	
De 4 a 8 días	Si		No	
De 9 a 15 días	Si		No	
No Aplica	Si		No	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si		No	
Salir a caminar	Si		No	
Leer un libro	Si		No	
Jugar baloncesto	Si		No	
Natación	Si		No	
VERIFICADO POR: Ayra Herrera	CARGO:		SST	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD: Cartagena | FECHA: 08 / 05 / 26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Pabón	Torres	Caron	54.40.143.

SEXO: F ☐ M ☑ | EDAD (años): | ESTADO CIVIL: Casado ☑ Soltero ☐ U. Libre ☐ Separado ☐

EPS: Sanitas | AFP: Colpensiones | ARL: Axa Colpatria.

Cargo: Opicial de obra | Dependencia:

¿Qué equipos opera?

Herramientas manuales	Si ✓	No
Pulidora, Taladro percutor	Si ✓	No
Roto martillo	Si ✓	No

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?

Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado

Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si		No ✓
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si		No ✓
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si		No ✓

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?

Sintomas fisicos	Si		No ✓
Sintomas emocionales	Si		No ✓

¿Considera que tiene alguna relación los síntomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?

	Si		No ✓

¿Porqué? Ninguna

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?

Dolor	Si		No ✓
Inflamación	Si		No ✓
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓
Hormigueo	Si		No ✓
Adormecimiento	Si		No ✓
	Si		No ✓

¿Porqué? NO Aplica.

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No	
¿Porqué?				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No ✓	
De 4 a 8 días	Si		No ✓	
De 9 a 15 días	Si		No ✓	
No Aplica	Si		No ✓	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si		No	
Salir a caminar	Si ✓		No	
Leer un libro	Si		No	
Jugar baloncesto	Si		No	
Natación	Si		No	
VERIFICADO POR: Yurel M Herrera Lyo.	CARGO:		SST.	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :	Cartagena	FECHA	18	06	26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Pastrana	Asenio	Jesus Nora	88311742.

SEXO	F ☐ M ☑	EDAD (años)		ESTADO CIVIL	Casado ☐	Soltero ☑	U. Libre ☐	Separado ☐
EPS	Coosalud.	AFP	Colpensiones			ARL	Axa colpatria	
Cargo	Aux de obra			Dependencia				

¿Qué equipos opera?				
Herramientas manuales	Si ✓		No	
Pulidora, Taladro percutor	Si ✓		No	
Roto martillo	Si ✓		No	

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?									
Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓	
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓	
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓	

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado									
Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si ✓		No	
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si ✓		No	

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?				
Síntomas físicos	Si		No ✓	
Síntomas emocionales	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación los síntomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?				
	Si		No ✓	

¿Porqué? N/A

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?				
Dolor	Si		No ✓	
Inflamación	Si		No ✓	
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓	
Adormecimiento	Si		No ✓	
	Si		No ✓	

¿Porqué? N/A

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAC

	Si		No	
¿Porqué?				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No	
De 4 a 8 días	Si		No	
De 9 a 15 días	Si		No	
No Aplica	Si		No	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si		No	
Salir a caminar	Si		No	
Leer un libro	Si		No	
Jugar baloncesto	Si		No	
Natación	Si		No	
VERIFICADO POR: Lyra M Herrera Tuyo	CARGO:		SST	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :	Cartagena.	FECHA	25	05	26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Zambrano	Salazar	Johan	1006037914.

SEXO	F ☐ M ☑	EDAD (años)	25.	ESTADO CIVIL	Casado ☐	Soltero ☑	U. Libre ☐	Separado ☐
EPS	Nueva eps.	AFP		ARL	Axa Colpatria.			
Cargo	Auxiliar de obra.	Dependencia	Contratistas					

¿Qué equipos opera?		
Herramientas manuales	Si ✓	No
Amoladora, Taladro percutor	Si ✓	No
Roto martillo	Si ✓	No

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?									
Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓	
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓	
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓	

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado									
Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si ✓		No	
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si ✓		No	
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?			
Sintomas fisicos	Si		No ✓
Sintomas emocionales	Si		No ✓

¿Considera que tiene alguna relación los sintomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?			
	Si		No ✓

¿Porqué?

No/Aplica.

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?			
Dolor	Si		No ✓
Inflamación	Si		No ✓
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓
Hormigueo	Si		No ✓
Adormecimiento	Si		No ✓
	Si		No ✓

¿Porqué?

Ninguno

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No	
¿Porqué? N/A.				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No ✓	
De 4 a 8 días	Si		No	
De 9 a 15 días	Si		No	
No Aplica	Si		No ✓	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si ✓		No	
Salir a caminar	Si ✓		No	
Leer un libro	Si ✓		No	
Jugar baloncesto	Si		No ✓	
Natación	Si		No ✓	
VERIFICADO POR:	[signature]	CARGO:	SST	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Sin recomendaciones.

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :		FECHA	25	05	26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Cruz	Fuentes.	Wilmar	5441714.

SEXO	F ☐ M ☑	EDAD (años)		ESTADO CIVIL	Casado ☐	Soltero ☐	U. Libre ☑	Separado ☐
EPS	Nueva eps.	AFP	Colpensiones.	ARL	Axa Colpatria			
Cargo	Oficial de obra.	Dependencia	Contratista.					

¿Qué equipos opera?		
Herramientas manuales	Si	No ✓
Amoladora, Taladro percutor	Si	No ✓
Roto martillo	Si	No ✓

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?								
Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado								
Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si		No ✓
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si ✓		No
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si ✓		No

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?		
Sintomas fisicos	Si	No ✓
Sintomas emocionales	Si	No ✓

¿Considera que tiene alguna relación los sintomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?		
	Si	No ✓

¿Porqué?

No Aplica.

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?		
Dolor	Si	No ✓
Inflamación	Si	No ✓
Perdida de fuerza muscular	Si	No ✓
Hormigueo	Si	No ✓
Adormecimiento	Si	No ✓
	Si	No ✓

¿Porqué?

No Aplica.

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No	
¿Porqué?	No Aplica.			
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No	
De 4 a 8 días	Si		No	
De 9 a 15 días	Si		No	
No Aplica	Si		No	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si		No	
Salir a caminar	Si		No	
Leer un libro	Si		No	
Jugar baloncesto	Si		No	
Natación	Si		No	
VERIFICADO POR:	[signature]	CARGO:	SST	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

No hay recomendaciones para el Colaborador.

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :	Cartagena.	FECHA	25	03	26

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Pabón	Flores	Ceron	5440143.

SEXO	F ☐ M ☐	EDAD (años)		ESTADO CIVIL	Casado ☑	Soltero ☐	U. Libre ☐	Separado ☐
EPS	Sanitas.	AFP	Colpensiones.	ARL				
Cargo		Dependencia			Axa Colpatria.			

¿Qué equipos opera?				
Herramientas manuales	Si ✓		No	
Amoladora, Taladro percutor	Si ✓		No	
Roto martillo	Si ✓		No	

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?									
Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓	
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓	
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓	

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado									
Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si		No ✓	
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?				
Sintomas fisicos	Si		No ✓	
Sintomas emocionales	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación los sintomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?				
	Si		No ✓	

Porqué? N/A

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?				
Dolor	Si		No ✓	
Inflamación	Si		No ✓	
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓	
Adormecimiento	Si		No ✓	
	Si		No ✓	

¿Porqué? N/A.

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

	Si		No	✓
¿Porqué? N/A				
¿Cuantos días de incapacidad médica?				
De 1 a 3 días	Si		No ✓	
De 4 a 8 días	Si		No ✓	
De 9 a 15 días	Si		No ✓	
No Aplica	Si		No ✓	
¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?				
Ver televisión	Si ✓		No	
Salir a caminar	Si ✓		No	
Leer un libro	Si ✓		No	
Jugar baloncesto	Si		No ✓	
Natación	Si		No ✓	
VERIFICADO POR: [signature]	CARGO:		SST	

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

no tiene recomendaciones el colaborador

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

CIUDAD :	Cartagena.	FECHA	25	05	26.

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

DATOS DEL TRABAJADOR

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	NRO IDENTIFICACIÓN
Pastor	Asicario	Jesus Mora	8831742

SEXO	F ☐ M ☑	EDAD (años)		ESTADO CIVIL	Casado ☐	Soltero ☑	U. Libre ☐	Separado ☐
EPS	Coosalud	AFP	Colpensiones.	ARL	Axa Colpatria.			
Cargo	Auxiliar de obra	Dependencia						

¿Qué equipos opera?

Herramientas manuales	Si ✓		No	
Pulidora, Taladro percutor	Si ✓		No	
Roto martillo	Si ✓		No	

¿Actualmente presenta alguna enfermedad o esta en tratamiento médico?

Cefaleas	Si		No ✓		Toma de medicamentos	Si		No ✓	
Tendinitis	Si		No ✓		Terapias fisicas	Si		No ✓	
Dolor musculo - esqueletico	Si		No ✓		Medicina alternanitva	Si		No ✓	

Describa que síntoma(s) físico(s) y situaciones psicosociales ha detectado

Dolores musculares	Si		No ✓		Carga laboral	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓		Clima laboral	Si ✓		No	
Mareos y nauseas	Si		No ✓		Trabajo en equipo	Si ✓		No	

¿Considera que tiene alguna relación estos síntomas con su trabajo?

Sintomas fisicos	Si		No ✓	
Sintomas emocionales	Si		No ✓	

¿Considera que tiene alguna relación los sintomas anteriores mencionados con actividades fuera del trabajo?

	Si		No ✓	

¿Porqué?

N/A

¿Ha consultado a su servicio de salud por estos síntomas?

Dolor	Si		No ✓	
Inflamación	Si		No ✓	
Perdida de fuerza muscular	Si		No ✓	
Hormigueo	Si		No ✓	
Adormecimiento	Si		No ✓	
	Si		No ✓	

¿Porqué?

N/A

¿Durante el último año ha sido incapacitado por esta causa?

Powered by CamScanner

FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

FE		Si		No
L1	¿Porqué? N/A			
	¿Cuantos días de incapacidad médica?			
	De 1 a 3 días	Si		No
	De 4 a 8 días	Si		No
	De 9 a 15 días	Si		No
	No Aplica	Si		No
	¿Tiene Ud. algún hobbie, o practica algún deporte? ¿Cual(es)? ¿Qué tiempo le dedica a cada uno?			
	Ver televisión	Si		No
	Salir a caminar	Si		No
	Leer un libro	Si		No
	Jugar baloncesto	Si		No
	Natación	Si		No
	VERIFICADO POR: Ligia M Herera Ligo.	CARGO:		SST

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Ninguna recomendación para el trabajador

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 14 05 2028 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 40min **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela rural de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla [✓] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Lambraro.	Contratista	Auxiliar obra.	Johan Lambraro
2	Cesar Pabon	Contratista	Oficial obra	Cesar Pabon
3	Wilmer Cruz	Contratista	Oficial obra	Wilmer Cruz
4	Jesus Mora	Contratista	Auxiliar obra	Jesus
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Importancia de los pasos Activos

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST.	Firma:
REVISADO POR: NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 02 05 2026. **DURACIÓN:** 10min **HORA:** 7:40Am
(DD MM AAAA)

LUGAR Escuela rural de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Ceran pabon	Contratista	Oficial obra	Ceran Pabon
2	Johan tamboard	Contratista	Ayudar obra	Jhan T.
3	Wilmar Cra	Contratista	Oficial obra	Wilmar Cra
4	Jess Mora	Contratista	Ayudar obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Riesgo electrico.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST.	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 03 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** _____ **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela naval de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla ☑ Taller ☐ Capacitación ☐

NOMBRE DEL EXPOSITOR: _____

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Tambraro.	Conferedor	Auxiliar	Johan T.
2	Wilmar Cruz	Conferedor	Oficial obra	Wilmar Cruz
3	Cesar Pabon.	Conferedor	Oficial obra	Cesar Pabon
4	Jesus Mora.	Conferedor.	Auxiliar obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Boer almacenamiento de residuos.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST	Firma:
REVISADO POR NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela rural de Cadetes. FECHA: 05-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Wilmer Cruz CARGO: Oficial de obra.
INSPECCIONADO POR: Lyra M Herrera Lugo CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			Ninguno
CAMISA	✓			Ninguno.
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓			Ninguno
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA	✓			Ninguno
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			Ninguno
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			Ninguno
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	✓			Ninguno.
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	Trabajor:	
Firma: Lyra M Herrera Lugo.	Firma: Wilmer Cruz.	
Cargo: SST.	Cargo: Oficial de obra.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela Naval de Cadetes — FECHA: 26-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Wilmar Ant Fuentes — CARGO: Oficial obra
INSPECCIONADO POR: Lyra Herrera Lyo — CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN				
CAMISA				
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA				
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA				
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD				
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS				
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				
Guantes Nitrilo	✓			Reposicion de epp

Inspeccionado por:	Trabajor:
Firma: Lyra Herrera	Firma: Wilmar Ant
Cargo: SST	Cargo: Oficial obra

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR Escuela de Cadetes. **FECHA:** 26-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cesar Pabón **CARGO:** Oficial obra.
INSPECCIONADO POR: Lyra M Herera Lugo. **CARGO:** SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN				
CAMISA				
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA				
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA				
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD				
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS				
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				
Guantes nitrilo.	✓			Reposicion de epp.

Inspeccionado por:	Trabajor:	
Firma: Lyra M Herera Lugo.	Firma: Cesar pabón.	
Cargo: SST.	Cargo: Oficial. Obra.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela naval de Cadetes. FECHA: 26-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jesus. Mora. CARGO: Auxiliar Obra.
INSPECCIONADO POR: Tyra M Herera. CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN				
CAMISA				
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA				
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA				
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD				
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS				
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				
Guantes nitrilo.	✓			Reposición de epp.

Inspeccionado por:	Trabajor:	
Firma: Tyra M Herera	Firma: Jesus Mora.	
Cargo: SST.	Cargo: Auxiliar. Obra.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela de Cadetes. FECHA: 26-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Johan tambrano. CARGO: Auxiliar obra.
INSPECCIONADO POR: Lyna Herera CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN				
CAMISA				
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA				
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA				
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD				
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS				
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				
Guantes de Nitrilo.	✓			Reposición de epp.

Inspeccionado por:	Trabajor:	
Firma: Lyna Herera Lyo.	Firma: Jhoan tambrano	
Cargo: SST.	Cargo: Auxiliar SST.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-39
		VERSION: 01
	INSPECCION EDE INSTLACIONES LOCATIVAS	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 2

FECHA:	18-05-2026.
AREA:	Baños - Contenedor
INSPECCION REALIZADA POR:	Lyra M Flórez Lizo.

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PISOS /TECHOS /PAREDES /PUERTAS	✓			
VIDRIOS Y VENTANAS	✓			
LAVAMANOS			N/A	
REJILLAS Y DESAGÜES			N/A	
ESCALERAS Y BARANDAS			N/A	
ESTADO DE PINTURA /MAMPOSTERÍA	✓			
BAÑOS	✓			
SEÑALIZACIÓN	✓			
2. CONDICIONES GENERALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ILUMINACIÓN GENERAL	✓			
VENTILACIÓN GENERAL	✓			
RUIDO			N/A	
TEMPERATURA GENERAL	✓			
3. ORDEN Y ASEO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTADO GENERAL DE ORDEN ASEO	✓			
DISPOSICIÓN DE BASURAS	.		N/A	
ESTADO DE CANECAS DE BASURA			N/A.	
UTENSILIOS DE ASEO EN SU SITIO			N/A	

4. RIESGOS ELÉCTRICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
ESTADO DE CAJAS / TABLEROS	✓		N/A	
ESTADO DE CABLES / EXTENSIONES	✓			
TOMACORRIENTES / LÁMPARAS	✓			
SEÑALIZACIÓN	✓			
5. SALIDAS DE EMERGENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
DESPEJADAS			N/A	
SEÑALIZADAS			N/A	
RUTAS DE EVACUACIÓN LIBRES			N/A	
6. RIESGOS DE SEGURIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA			N/A	
ESTADO DE TUBERÍAS			N/A	
ESTADO DE HERRAMIENTAS / EQUIPOS	✓			
SUSTANCIAS QUÍMICAS			N/A	
ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	✓			
7. ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE EMERGENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
BOTIQUIN	✓			
CAMILLA		✓	N	No cuenta con ello
EXTINTOR		✓		No cuenta con ello.
7. OTROS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

SUGERENCIAS A NOVEDADES ENCONTRADAS	
ITEM	SUGERENCIA
1	No contamos con camilla en el contenedor
2.	Extintor vencido.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-42
		VERSION: 01
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	FECHA: 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

ÁREA: Contenedor — LUGAR: Escuela naval de Cadetes. Almirante padilla.

RESPOSABLE DE LA INSPECCION: Lyra M Herrera Lugo.

FRECUENCIA: MENSUAL

DILIGENCIE LOS ESPACIOS DESCRITOS A CONTINUACION
MARQUE CON UNA X LAS CONDICIONES DEL EXTINTOR = B: BUENO M: MALO SI: SI NO: NO

ITEM	FECHA DE INSPECCIÓN	CODIGO EXTINTOR	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA		MANOMETRO		PASADOR O SEGURO		RECIPIENTE O		MANIJA		BOQUILLA		PINTURA		SEÑALIZACION		ALTURA O BASE	
						ACT	PROX	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1.	18-05-26	001341	Escuela Cadetes	Multi propósito	10Lb.	12-2024	N/A.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			—

V°B° SUPERVISOR: Lyra M Herrera Lugo. — SST.

OBSERVACIONES GENERALES: El extintor se encuentra vencido desde el AÑO 2024. Diciembre. ultima. recarga.
Se le solicita al contratista realizar recarga. del mismo.
tampoco cuenta con Base.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-41
		VERSION: 01
	IMSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN : 18-05-2026. TIPO DE BOTIQUIN: FIJO X PORTATIL ___

FRENTE DE OBRA Y UBICACIÓN Escuela Naval de Cadetes J.P.

BOTIQUIN

ITEM	ELEMENTO	SI	NO	CANT	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	Material para Limpieza y Protección Tejidos						
1	Apósitos oculares	✓			2.	2024	
2	Microporex (Grueso / Delgado)	✓			2	2027	
3	Gasas en paquetes individuales	✓			3	2028	
4	Curitas o banditas	✓			4	2028	
5	Esparadrapo tela de 2 x 5 Yardas	✓			2	2027	
6	Venda algodón 3 X 5 Yardas	✓			2	2028	
7	Venda algodón 5 X 5 Yardas	✓			2	2028	
8	Aplicadores (Copitos)	✓			1	2029.	
9	Compresa						
	Soluciones Para Limpieza y Desinfección						
10	Isodine solución (ml - cc)						
11	Isodine espuma (ml - cc)						
12	Suero fisiológico o solución salina (ml - cc)	✓			1	2028.	
13	Alcohol (ml - cc)	N/A	N/A	N/A	N/A.	2026.	
	Material para Inmovilizar						
14	Baja lenguas	✓			1.	2026	
15	Vendas elásticas de 2 x 5 yardas	✓			1.	2028	
16	Vendas elásticas de 5 x 5 yardas	N/A					
17	Venda torniquete 3 X 5 Yardas	N/A					
18	Inmovilizador para cuello o collarín	N/A					
	Material de Apoyo						
19	Tapabocas	✓			20.	2024	
20	Guantes de latex desechables (M-L)	✓			6.	2024.	
21	Sales de hidratación (suero bebible)	N/A			N/A		
22	Bolsa de residuos	N/A			N/A		
23	Tijeras	✓			1	2028	
24	Pito	✓			1	2028	
25	Venda triangular	✓			1.	2027	
26	Linterna	✓			1	2028.	
27	Termometro	✓			1.		
	Otros						

CAMILLA

Item	DESCRIPCION	ESTADO				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR		MALO	
1	Orden y Aseo	N/A	N/A		N/A	Actualmente NO.
2	Condiciones Físicas	N/A	N/A		N/A	se cuenta con la
3	Cinturones	N/A	N/A		N/A	disponibilidad
4	Agarraderas	N/A	N/A		N/A	de una Camilla
5	Señalización	N/A	N/A		N/A	en campo.

FIRMA RESPONSABLE

Nombre: Cyrus Moran

Cargo: SST.

INSPECCIONADO POR:

Nombre: Cyrus Moran

Cargo: SST

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-67
		Versión: 01
	INSPECCION ORDEN Y ASEO	Fecha: 2 de Diciembre de 2023
		Página 1 de 1

Responsable: Lyra M. Herrera Lyo **Fecha:** 04-05-2016.

FRENTE DE OBRA: Escuela naval de Cadetes.

Áreas internas	Aspectos	ESTADO			Observaciones
		Bueno	Regular	Malo	
INSTALACIONES LOCATIVAS	Superficies de Trabajo: pisos, paredes y techos limpios y en buen estado	✓			
	Vías de acceso (señalizadas, libres de obstáculos, iluminadas)	✓			
	Sistemas de ventilación	✓			
	Iluminación	✓			
	Instalaciones eléctricas	✓			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Botiquín (Elementos Vencidos)	✓			
	Extintor (Boquilla, carga, manómetro, broche de seguridad y/o condiciones generales)	✓			
	Señalización (Rutas de evacuación, uso EPP, etc.	✓			
	Camilla	N/A			
BODEGA	Materiales almacenados en condiciones seguras	✓			
	Pisos limpios y en buen estado	✓			
	Los elementos están almacenados de forma ordenada	✓			
EQUIPOS	Herramientas operando de manera adecuada	✓			
	Vehículos (condiciones generales)	N/A			
	Herramientas manuales y eléctricas (Condiciones generales)	✓			
PRODUCTOS QUIMICOS	Almacenamiento de productos químicos	N/A			
	Hojas de seguridad (Ubicación)	N/A			
EPP	Condiciones de EPP de Trabajadores	✓			
	Uso de EPP por parte de los trabajadores	✓			
ESCOMBROS Y BASURAS	Están plenamente identificadas las áreas de residuos	✓			
	Los residuos se encuentran plenamente almacenados	✓			
	Están en condiciones seguras para su disposición final	✓			
	Las canecas de basura presentan los residuos correctos de acuerdo a su identificación	✓			
Otros?					

Jhoan Tambraro.	Lyra M. Herrera Lyo.
FIRMA RESPONSABLE AREA	FIRMA RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES NVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-61
		VERSION: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA:	24/05/2024
RESPONSABLE:	Frank Lorora Ugo.

Seleccione con una x la herramienta o equipos a revisar

HERRAMIENTA				EQUIPO	
Martillo		Planta		MARCA:	Bgual
Pica		Canguro		MODELO:	24-2513.
Pala		Jalabobos		SERIE:	
Alicates		Cortadora			
Maseta	✓	Pulidora			
Otro ¿Cuál? Cincel		Otro ¿Cuál? Poro martillo			

IDENTIFICACION DE PELIGROS					
	Contunsiones	✓	Punzonamiento		Posturas Prolongadas
	Golpes	✓	Cuerpo extraño en ojos	✓	Movimientos repetitivos
	Fracturas		Contacto electrico directo		Vibraciones
	Hemorragias		Contacto electrico indirecto		Cortaduras
	Aplastamientos		Inhalacion gases o vapores		Otro ¿ cual?

ITEM A EVALUAR					
Nº	SELECCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿Los mangos son lisos y no hacen algun daño a la mano?	✓			
2	¿Las herramientas no son tan pesadas para forzar el b razo y el hombro?	✓			
3	¿Los mangos no se resbalan de las manos?	✓			
4	¿Las herramientas se limpian despues de actividad que realizan?	✓			
5	¿Antes de utilizarlas se revisan que no se encuentre desgaste, fatiga de metal,rebabas y/o oxidadas?	✓			
6	Se revisan tornillos y tuercas	✓			
7	¿Las herramientas y euiposcon defectos o desgastasdas son marcadas y removidas del servicio hasta que sean reparadas?	✓			
8	¿La herramienta o euipos es usada dentro de sus limitaciones de diseño?	✓			
Nº	INSPECCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
9	¿Las herramientas y equipos son inspeccionadas antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buena condicion?	✓			
10	¿Las herramientas dañadas, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta que sean reparadas?	✓			
Nº	PRACTICAS DEL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿Los trabajadores que usan herramientas deben mantener la superficie donde se paran limpia y seca para prevenir resbalones?	✓			
2	¿Las superficies de trabajo son ajustadas para evitar que el trabajador se sobre estire, doble o tome otras posiciones incómodas?	✓			
3	¿Las tareas son variadas para que la misma herramienta no sea usada todo el día, cansando la mano?	✓			
4	¿Las áreas de trabajo están bien iluminadas?	✓			
5	¿El filo de un cuchillo siempre está dirigido fuera del cuerpo mientras se usa. (Con excepción de cuchillas estilo pico)?			✓	
Nº	ELEMENTOS O EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿Si es necesario, equipo de protección personal es provisto por la compañía y es usado por los trabajadores. Los tipos usados son apropiados para el trabajo y dan protección adecuada?	✓			
2	¿Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad con protectores u otra protección para los ojos o cara?	✓			
3	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos o materiales radioactivos, los trabajadores usan protección apropiada para las manos	✓			
4	¿Los guantes son usados si todavía puede agarrar los mangos fácilmente?	✓			
5	¿Cuando se usan herramientas o se trabaja en lugares anormalmente mojados, los trabajadores usan protección apropiada para los pies, como zapatos o botas de seguridad con punta de acero; también cuando están expuestos a lesiones en los pies por machucones o penetraciones, superficies calientes, objetos que caen o substancias peligrosas?	✓			
6	¿Los trabajadores expuestos a ruido en exceso de 90 decibeles usan protección para los oídos?	✓			
Nº	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso?	✓			
2	¿Herramientas con filo o puntiagudas (cuchillos, etc.) son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del trabajador?			✓	
3	¿Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de trabajo arriba de la cabeza?	✓			
4	¿Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicas que las puedan dañar?	✓			
5	¿Las herramientas se mantienen limpias?	✓			
6	¿Las herramientas de filo tienen que estar afiladas?	✓			

RESPONSABLES		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Frank Lorora Ugo	SST	

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 04 05 2026. **DURACIÓN:** 40 min **HORA:** 7:40 AM
(DD MM AAAA)

LUGAR Escuela naval de Cadetes. – Orden y Aseo.

TIPO DE EVENTO: Charla [x] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra M Herera Lugo.

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Jhoan Zambrano-	Conteredor.	Auxiliar obra.	Jhoan Zambrano
2	Ceron Pabon Tomes.	Conteredor.	Oficial obra	Ceron Pabon.
3	Jesus Mora.	Conteredor	Auxiliar obra	Jesus
4	Wilmar Cruz	Conteredor	opical obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Charla: Orden y Aseo. en las Areas de trabajo.

Nombre del responsable de la actividad: Lyra M Herera Lugo.

Cargo: SST. **Area:** Escuela naval de Cadetes. **Firma:** Lyra M.

REVISADO POR	
NOMBRE: Lyra M Herera.	

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 05 05 2026 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 10m **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela de Cadetes. – Uso de los EPP.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra marcela Llerena Lugo.

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Wilmar Cruz	Conteredor.	Oficial obra	
2	Jesús mora	Conteredor	Ayudante obra	
3	Ceran Pabon Torres.	Conteredor	Oficial obra	Ceran Pabon.
4	Jhoan Zambrano	Conteredor.	Ayudante obra	Jhoan Zambrano
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Charla: Uso Adecuado de EPP.

Nombre del responsable de la actividad: Lyra Llerena Lugo.

Cargo: **Area:** Escuela rural de Cadetes **Firma:**

REVISADO POR	
NOMBRE: Lyra M Llerena.	

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 06-05-2026. **DURACIÓN:** 10 min **HORA:** 7:40 Am.
(DD MM AAAA)

LUGAR Escuela naval de Cadetes – Buenuso de Herramientas M.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Joan Zambrano.	Bodegas parroquia	Auxiliar obra.	
2	Ceron pabón Torres.	Bodegas parroquia	Oficial obra	
3	Jesus Mora.	Bodegas parroquia	Auxiliar Obra	
4	Wilmar Cruz.	Bodegas parroquia	Oficial obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Uso de Herramientas manuales y diligenciamiento de preoperacionales

Nombre del responsable de la actividad: Lyra M Herera Ujo.

Cargo: SST. **Area:** Escuela naval de Cadetes. **Firma:**

REVISADO POR	
NOMBRE: Lyra M Herera.	

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 07 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** **HORA:** 7:40. Am.

LUGAR Escuela naval de Cadetes. — Exposicion al Ruido.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Ceron pabon torres.	Contenedor	Oficual obra	Ceron pabon
2	Jesus Mora	Contenedor	Auxiliar obra	
3	Jhoan Zambrano.	Contenedor	Auxiliar obra	
4	Wilmar Cruz	Contenedor	Oficial Obra.	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Exposicion al Ruido

Nombre del responsable de la actividad: Lyra Milena Lugo.

Cargo: SST. **Area:** Escuela naval de Cadetes **Firma:**

REVISADO POR

SST.

NOMBRE

Lyra Milena Lugo.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 08 05 2026. **DURACIÓN:** 30min **HORA:** 7:40 Am
DD MM AAAA

LUGAR Contenedor

TIPO DE EVENTO: Charla [✓] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Zambrano	Contenedor	Auxiliar obra	Johan Zambrano
2	Ceron Pabón	Contenedor	Oficial obra	Ceron Pabón
3	Jesus Mora	Contenedor	Auxiliar obra	Jesus Mora
4	Wilmar Cruz	Contenedor	oficial obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Uso adecuado del estantor.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: SST	Area:	Firma: SST
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

#¡DESCONOCIDO!	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 04 05 2026. **DURACIÓN:** 30min. **HORA:** 7:45 Am
DD MM AAAA

LUGAR Escuela naval de Cadetes. — Conteredor

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra M Herera Lugo.

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Jhoan Zambrano.	Conteredor	Auxiliar obra	Jhoan Zambrano
2	Jesus Mora	Conteredor	Auxiliar obra	
3	Wilmar Cruz	Conteredor	Oficial obra	
4	Ceron Pabon.	Conteredor.	Oficial obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Inspección en el lugar de trabajo.

Nombre del responsable de la actividad: Lyra M Herera Lugo.

Cargo: SST.	Area: SST.	Firma: Lyra M.
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 11 05 2025. **DURACIÓN:** 10min **HORA:** 7:40Am

LUGAR escuela de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Reinaldo Ger Tinto	Comando	mecanico	
2	Jesus Asdrubal Mora	Comando.	ayudante	
3				
4	Carlos Fabian Torres	Bancos P.	Oficial	
5	Jhoan camilo zambrano	Bancos P.	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Seguridad en el uso de escaleras

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area:	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		
Ligia Llerena.		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 12 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 10 min **HORA:** 7:40 pm

LUGAR escuela naval de Cadetes

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1				
2				
3	Yerikson Diaz Fuentes	Comando.	Mensajero	
4	Jesus Asario Mora	Comando.	ayudante	
5				
6	Cesar Pabon Tarra	Bienes p	oficial	
7	Jhoan camilo Zambrano	Bienes p	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

(Cargas pesadas) levantamiento de objetos

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE Lyne M Alm Go.		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 13 03 2026 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 10 min **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela Naval de Cadetes

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1				
2	Jesmed Fuentes	Buzos P.	Maestro	
3	Jesus Asanio Mora	Buzos P.	Ayudante	
4				
5	Cesar Pabon Tarazona	Comando	Oficial	Cesar Pabon Tarazona
6	Jhoan Camilo Zambrano	Comando.	Ayudante	Jhoan Zambrano
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Uso Correcto de Maquinas y equipos

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 14 05 2026 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 10mm **HORA:** 7:40 Am.

LUGAR Escuela rural de Cadales.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Jesus Asanio Mora	Bomb. P.	Ayudante	
2	Ceron Pabon Torres	Bomb. P.	Oficial	
3	Nestmed Diaz Fuentes	Comando	maestro	
4	Juan Camilo Zambrano.	Comando.	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Tipos de Guantes de Seguridad y Sus Aplicaciones.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 15 05 2023 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 1 hrs **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela naval de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla ☑ Taller ☐ Capacitación ☐

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Ceran Pabon	Contratista	Operador	
2	Johan Zambrano.	Contratista	Auxiliar	
3	Jesus Mora	Contratista	Auxiliar	
4	Oliver Cra	Contratista	Operador	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Peligro y Riesgo.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: **Area:** SST. **Firma:**

REVISADO POR

NOMBRE

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 16 05 2023 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 1 hor **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Lavel Tal de Colu

TIPO DE EVENTO: Charla [✓] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Jotar Jacubrus	Soldador	Practicante	
2	[illegible]	Soldador	Oficial obr	
3	Cesar Pabon	Soldador	Oficial obr	
4	Jesus Nobo	Soldador	Ayudante obr	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Uso adecuado de los epp.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area:	Firma: SST
REVISADO POR NOMBRE		

Powered by CamScanner

150

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 18 05 2026 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 1 hora **HORA:** 1:40 Pm

LUGAR Escuela raul de Caldas

TIPO DE EVENTO: Charla [x] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	AREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Taubisco	Contratista	Auxiliar	
2	Leroy Pabón	Contratista	Operador	
3	Jose Mora	Contratista	Auxiliar	
4	Carlos Cruz	Contratista	Operador	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Hidratacion

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area:	Firma: SST
REVISADO POR NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 19 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 10 mm **HORA:** 7:90 AM

LUGAR escuela de Cadetes almirante padilla

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Juan Zambrano	Baños P.	Aux obra.	
2	Oscar palon	Oficial obra	Oficial obra.	
3	Wilmar	Baños C.	Oficial obra.	
4	Jesus.		Auxiliar. obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Charla el peligro de la Retira

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Firma:
REVISADO POR: SST.	
NOMBRE	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 23 05 2025 (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 30min **HORA:** 7:90pm

LUGAR Escuela naval de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra M Ilerena Lugo

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Nestmosl. Cruz Fuentes		Maestro	
2	Jesus Asanio Mora		ayudante	
3	Jhoan Camilo Sanbrano		ayudante	Jhoan Sanbrano
4	Cenon Pabon Torres		albañil	Cenon Pabon Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Cordas al mismo nivel y a diferente nivel

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: SST	Area: SST	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 26 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 30min **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela rural de Cadetes

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra M | Herera Ugo.

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Barbaro.	Conteredop	Auxiliar obra	Johan Barbaro
2	Cesar Polon	Conteredop	O.Piral obra	Cesar Polon
3	Jesus Moro	Conteredop	Auxiliar obra	
4	Wilmar Cruz.	Conteredop	Opical obra	Wilmar Cruz
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Metodologia de las 5 S.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: SST. **Area:** SST **Firma:**

REVISADO POR

Lyra Llamoso.

NOMBRE

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 27 05 2026. (DD MM AAAA) **DURACIÓN:** 30min **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela naval de Cadetes.

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Lyra M Herera Lgo.

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Zambrano.	Cortereder	Auxiliar de	
2	Ceron Pabón	Cortereder	Oficial Obra	
3	Jesus Mora	Cortereder	Auxiliar obra	
4	Wilmar Cruz	Cortereder	Oficial obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Comunicación Asertiva.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: **Area:** SST. **Firma:**

REVISADO POR

Lyra M Herera Lgo.

NOMBRE

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 28 05 2026. **DURACIÓN:** 10min **HORA:** 7:40 Am
DD MM AAAA

LUGAR Conteredor

TIPO DE EVENTO: Charla ☑ Taller ☐ Capacitación ☐

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	AREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Zambrano	Conteredor	Auxiliar Obra	Johan Zambrano
2	Ceron pabón	Conteredor	Oficial obra	Ceron pabón
3	Jesus Mora	Conteredor	Auxiliar obra	Jesus Mora
4	Wilmar Cruz	Conteredor	Oficial obra	Wilmar Cruz
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

prevencion al Golpe de Calor

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo: SST	Area: SST.	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 29 05 2026 (DD NM AAAA) **DURACIÓN:** 30min **HORA:** 7:40 Am

LUGAR Escuela rural de Cobetas

TIPO DE EVENTO: Charla [X] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	AREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Zambrano	Contratista	Auxiliar obra	Johan Z.
2	Wilmar Cruz	Contratista	Oficial obra	Wilmar Cruz.
3	Jesus Mora	Contratista	Auxiliar obra	Jesus
4	Ceron Rubon.	Contratista.	Oficial obra	Ceron Rubon
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

10 reglas Básicas de Seguridad y Salud en el trabajo.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	Area: SST	Firma:
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	F-SST-11	PAG 1 / 1
		F. REV	N ° REV
		12/02/2023	1

FECHA DEL EVENTO: 30 05 2026. **DURACIÓN:** 10min **HORA:** 7:40.
DD MM AAAA

LUGAR Escuela rural de Cabrera

TIPO DE EVENTO: Charla [x] Taller [ ] Capacitación [ ]

NOMBRE DEL EXPOSITOR:

ITEM	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Johan Zambrano	Conteredor	Auxiliar obra	
2	Cerón Pablo	Conteredor	Oficial obra	
3	Wilmar Cruz	Conteredor	Oficial obra	
4	Jesús Mora	Conteredor	Auxiliar obra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones:

Uso Inapropiado del Celular.

Nombre del responsable de la actividad:

Cargo:	**Area:** SST.	**Firma:**
REVISADO POR		
NOMBRE		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	Fecha: 2 de diciembre 2023
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Wilmar Cruz Fuentes			DOCUMENTO:	54 41714.
CARGO:	Oficial obra			FECHA:	08-05-26.
INDUCCIÓN:	X	REINDUCCIÓN:		OTRO	

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	RESPONSABLE
Generalidades de la empresa: Políticas, Organigrama.	GERENTE
Información General sobre la organización (Cultura Organizacional).	
CONDICIONES DEL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Generalidades de la empresa: Jefe inmediato e instalaciones	JEFE DE TALENTO HUMANO
Condiciones del Contrato, Horario, Salario, modalidad de trabajo.	
Derechos y obligaciones del trabajador	
Información sobre aspectos de seguridad social, (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones).	
Solicitud de permisos, incapacidades, deberes y derechos	
Información sobre Reglamento interno de trabajo	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Información sobre política y objetivos SST.	COORDINADOR SST
Aspectos generale del sistema de gestión de SST	
Entrega de las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	
Explicación sobre matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos.	
Manejo y uso adecuado de los elementos de protección personal.	
Planes de emergencia y procedimientos operativos normalizados.	
Información sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	
Conformación de comités COPASST-COVILA-BRIGADAS DE EMERGENCIA	
Medidas de Bioseguridad frente a la emergencia del COVID – 19.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	**Código:** F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	**Fecha:** 2 de diciembre 2023
		Página 2 de 2

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE
Explicación de las actividades a ejecutar y funciones asignadas	JEFE DE TALENTO HUMANO
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el perfil del cargo	
Entrega de procedimientos, Manuales, Guías, instructivos y formatos	
Puntualidad y cumplimiento de horarios y responsabilidades	

EVALUACION DE LA INDUCCION/REINDUCCION			
ASPECTOS	**EXCELENTE**	**REGULAR**	**MALO**
Presentación de la institución.	✓		
Condiciones del trabajo.	✓		
Seguridad y salud en el trabajo.	✓		
Información sobe procesos y procedimientos	✓		

HE RECIBIDO TODA LA INFORMACIÓN Y EL MATERIAL RELACIONADO CON ESTE FORMATO: Declaro con mi firma que recibí el proceso de inducción-reinducción de la organización; que fui informado sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; así mismo tuve la oportunidad de hacer preguntas con el fin de resolver dudas, Para contribuir en la identificación y control de los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, afectación del servicio. Fui informado sobre mis derechos, obligaciones, responsabilidades y funciones; conozco y acepto las condiciones a las cuales se sujeta mi vinculación a la organización.

Responsable:

Coordinador SST

Trabajador:

Nombre y Firma

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	**Código:** F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	**Fecha:** 2 de diciembre 2023
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Ceron Pabón.			**DOCUMENTO:**	54401143.
CARGO:	Oficial Obra.			**FECHA:**	08-05-26.
INDUCCIÓN:	✓	**REINDUCCIÓN:**		**OTRO**	

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	RESPONSABLE
Generalidades de la empresa: Políticas, Organigrama.	GERENTE
Información General sobre la organización (Cultura Organizacional).	
CONDICIONES DEL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Generalidades de la empresa: Jefe inmediato e instalaciones	JEFE DE TALENTO HUMANO
Condiciones del Contrato, Horario, Salario, modalidad de trabajo.	
Derechos y obligaciones del trabajador	
Información sobre aspectos de seguridad social, (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones).	
Solicitud de permisos, incapacidades, deberes y derechos	
Información sobre Reglamento interno de trabajo	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Información sobre política y objetivos SST.	COORDINADOR SST
Aspectos generale del sistema de gestión de SST	
Entrega de las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	
Explicación sobre matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos.	
Manejo y uso adecuado de los elementos de protección personal.	
Planes de emergencia y procedimientos operativos normalizados.	
Información sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	
Conformación de comités COPASST-COVILA-BRIGADAS DE EMERGENCIA	
Medidas de Bioseguridad frente a la emergencia del COVID – 19.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	Fecha: 2 de diciembre 2023
		Página 2 de 2

INFORMACION SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE
Explicación de las actividades a ejecutar y funciones asignadas	JEFE DE TALENTO HUMANO
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el perfil del cargo	
Entrega de procedimientos, Manuales, Guías, instructivos y formatos	
Puntualidad y cumplimiento de horarios y responsabilidades	

EVALUACION DE LA INDUCCION/REINDUCCION			
ASPECTOS	EXCELENTE	REGULAR	MALO
Presentación de la institución.	✓		
Condiciones del trabajo.	✓		
Seguridad y salud en el trabajo.	✓		
Información sobe procesos y procedimientos			

HE RECIBIDO TODA LA INFORMACIÓN Y EL MATERIAL RELACIONADO CON ESTE FORMATO: Declaro con mi firma que recibí el proceso de inducción-reinducción de la organización; que fui informado sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; así mismo tuve la oportunidad de hacer preguntas con el fin de resolver dudas, Para contribuir en la identificación y control de los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, afectación del servicio. Fui informado sobre mis derechos, obligaciones, responsabilidades y funciones; conozco y acepto las condiciones a las cuales se sujeta mi vinculación a la organización.

Responsable:

Coordinador SST

Trabajador:

Cenon Pabon

Nombre y Firma

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	Fecha: 2 de diciembre 2023
		Página 1 de 2

NOMBRE:	Jesus Mora			DOCUMENTO:	88311742.
CARGO:	Auxiliar obra.			FECHA:	08-05-26
INDUCCIÓN:	X	REINDUCCIÓN:		OTRO	

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	RESPONSABLE
Generalidades de la empresa: Políticas, Organigrama.	GERENTE
Información General sobre la organización (Cultura Organizacional).	
CONDICIONES DEL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Generalidades de la empresa: Jefe inmediato e instalaciones	JEFE DE TALENTO HUMANO
Condiciones del Contrato, Horario, Salario, modalidad de trabajo.	
Derechos y obligaciones del trabajador	
Información sobre aspectos de seguridad social, (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones).	
Solicitud de permisos, incapacidades, deberes y derechos	
Información sobre Reglamento interno de trabajo	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Información sobre política y objetivos SST.	COORDINADOR SST
Aspectos generale del sistema de gestión de SST	
Entrega de las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	
Explicación sobre matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos.	
Manejo y uso adecuado de los elementos de protección personal.	
Planes de emergencia y procedimientos operativos normalizados.	
Información sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	
Conformación de comités COPASST-COVILA-BRIGADAS DE EMERGENCIA	
Medidas de Bioseguridad frente a la emergencia del COVID – 19.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	**Código:** F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	**Fecha:** 2 de diciembre 2023
		Página 2 de 2

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE
Explicación de las actividades a ejecutar y funciones asignadas	JEFE DE TALENTO HUMANO
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el perfil del cargo	
Entrega de procedimientos, Manuales, Guías, instructivos y formatos	
Puntualidad y cumplimiento de horarios y responsabilidades	

EVALUACION DE LA INDUCCION/REINDUCCION

ASPECTOS	EXCELENTE	REGULAR	MALO
Presentación de la institución.	✓		
Condiciones del trabajo.	✓		
Seguridad y salud en el trabajo.	✓		
Información sobe procesos y procedimientos	✓		

HE RECIBIDO TODA LA INFORMACIÓN Y EL MATERIAL RELACIONADO CON ESTE FORMATO: Declaro con mi firma que recibí el proceso de inducción-reinducción de la organización; que fui informado sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; así mismo tuve la oportunidad de hacer preguntas con el fin de resolver dudas, Para contribuir en la identificación y control de los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, afectación del servicio. Fui informado sobre mis derechos, obligaciones, responsabilidades y funciones; conozco y acepto las condiciones a las cuales se sujeta mi vinculación a la organización.

Responsable:

Coordinador SST

Trabajador:

Nombre y Firma

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	**Código:** F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	**Fecha:** 2 de diciembre 2023
		Pagina 1 de 2

NOMBRE:	Lyna M Llerena Lugo.			**DOCUMENTO:**	1143405695
CARGO:	SST.			**FECHA:**	08-03-26.
INDUCCIÓN:	X	**REINDUCCIÓN:**		**OTRO**	

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	**RESPONSABLE**
Generalidades de la empresa: Políticas, Organigrama.	GERENTE
Información General sobre la organización (Cultura Organizacional).	
CONDICIONES DEL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Generalidades de la empresa: Jefe inmediato e instalaciones	JEFE DE TALENTO HUMANO
Condiciones del Contrato, Horario, Salario, modalidad de trabajo.	
Derechos y obligaciones del trabajador	
Información sobre aspectos de seguridad social, (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones).	
Solicitud de permisos, incapacidades, deberes y derechos	
Información sobre Reglamento interno de trabajo	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE**
Información sobre política y objetivos SST.	COORDINADOR SST
Aspectos generale del sistema de gestión de SST	
Entrega de las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	
Explicación sobre matriz de peligro, identificación y valoración de los riesgos.	
Manejo y uso adecuado de los elementos de protección personal.	
Planes de emergencia y procedimientos operativos normalizados.	
Información sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	
Conformación de comités COPASST-COVILA-BRIGADAS DE EMERGENCIA	
Medidas de Bioseguridad frente a la emergencia del COVID – 19.	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	**Código:** F-SST-08
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION/REINDUCCION	**Fecha:** 2 de diciembre 2023
		Pagina **2** de **2**

INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE
Explicación de las actividades a ejecutar y funciones asignadas	JEFE DE TALENTO HUMANO
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el perfil del cargo	
Entrega de procedimientos, Manuales, Guías, instructivos y formatos	
Puntualidad y cumplimiento de horarios y responsabilidades	

EVALUACION DE LA INDUCCION/REINDUCCION			
ASPECTOS	**EXCELENTE**	**REGULAR**	**MALO**
Presentación de la institución.	✓		
Condiciones del trabajo.	✓		
Seguridad y salud en el trabajo.	✓		
Información sobe procesos y procedimientos	✓		

HE RECIBIDO TODA LA INFORMACIÓN Y EL MATERIAL RELACIONADO CON ESTE FORMATO: Declaro con mi firma que recibí el proceso de inducción-reinducción de la organización; que fui informado sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; así mismo tuve la oportunidad de hacer preguntas con el fin de resolver dudas, Para contribuir en la identificación y control de los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, afectación del servicio. Fui informado sobre mis derechos, obligaciones, responsabilidades y funciones; conozco y acepto las condiciones a las cuales se sujeta mi vinculación a la organización.

Responsable:

Lyra Patricia Herrera Lugo.

Coordinador SST

Trabajador:

Johan Zambrano.

Nombre y Firma

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela naval de Cadetes. FECHA: 05-05-2026.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jesus mora. CARGO: Auxiliar de obra
INSPECCIONADO POR: Lyra M Herera Lugo. CARGO: SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			Ninguna
CAMISA	✓			Ninguna
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓			Ninguna
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA	✓			Ninguna
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			Ninguna
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			Ninguna
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	✓			Ninguna.
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	Trabajor:	
Firma: Lyra M Herera Lugo.	Firma: Jesus mora	
Cargo: SST.	Cargo: Auxiliar de obra	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela naval de Cadetes.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Ceran Paban Torres.
INSPECCIONADO POR: Lyra M Herera Lyo.
FECHA: 05-05-2026.
CARGO: Oficial de obra.
CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			Ninguno
CAMISA	✓			Ninguna.
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA				
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓			Ninguna
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA	✓			Ninguna.
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			Ninguna
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			Ninguna
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	✓			Ninguna.
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	Trabajor:
Firma: Lyra M Herera Lyo.	Firma: Ceran Torres.
Cargo: SST	Cargo: Oficial de obra.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SST-45
		VERSION: 01
	INSPECCION DE EPP	FECHA : 1 de Diciembre de 2023
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR: Escuela naval de Cadetes.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhoan Zambrano
INSPECCIONADO POR: Lyra M Herrera

FECHA: 05-05-2026
CARGO: Ayudante de obra
CARGO: SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			Ninguna
CAMISA	✓			Ninguna
GUANTES DE VAQUETA				
GUANTES DE CARNAZA	✓			Ninguna
PROTECCIÓN AUDITIVA				
PROTECCIÓN RESPIRATORIA				
BOTAS CON PUNTERA	✓			Ninguna.
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			Ninguna
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			Ninguna
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	✓			Ninguna
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	Trabajor:
Firma: Lyra Herrera.	Firma: Jhoan Zambrano.
Cargo: SST.	Cargo: Auxiliar de obra.

Powered by CamScanner

#¡VALOR!	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	CÓDIGO	VERSIÓN: 01	
		F-SST-11	F. APROB	N ° REV
			12/02/2023	1
Responsable:	Jesús Mora		Fecha:	25-05-2026.

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.
Herramientas eléctricas	Los cables se encuentran en buen estado	✓		
	La pulidora cuenta con su guarda de seguridad	✓		
	El interruptor de encendido funciona correctamente	✓		
	Está original, no presenta signos de reparación.	✓		
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra.	✓		
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.	✓		
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.	✓		
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.	✓		
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.	✓		
Martillos	El mango de los martillos está acuñado con seguridad y encaja en la cabeza	✓		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas.	✓		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas	✓		
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se	✓		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. .	✓		
	La carcaza metálica está aislada.	✓		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio.	✓		
	El mango está protegido de la transmisión de vibración.	✓		
Pinzas	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
Alicate	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones.	✓		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas.	✓		
	La parte cortante está afilada y no está mellada.	✓		
Pinza de presión	El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.	✓		
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta.	✓		
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse.	✓		
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos	✓		
	La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.	✓		
	Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y limpias.	✓		
	Los mangos aislados.	✓		
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones.	✓		
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados.	✓		
	Las estrías de los dados están a escuadra.	✓		
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓		
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓		
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓		
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓		
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	FECHA COMPROBACIÓN	OBSERVACIONES
Enchape de Bordos	Maestro obra	25-05-26	25-05-26	N/A
Instalación de tuberías	Auxiliar. Obra	25-05-26.	25-05-26.	N/A.

Powered by CamScanner