

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO N° 130.19.11-001 DE 2026

Fecha de presentación: 22/07/2026

Periodo del informe: Desde 24/06/2026Hasta: 15/07/2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDINSON PELAEZ GONZALEZ C.C. 94.231.151

NOMBRE SUPERVISOR: JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLOCARGO: Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.11-001 DE 2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : El plazo de ejecución del contrato será igual a cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio VALOR CONTRATO: \$16.537.500

FECHA DE INICIO: 16/02/2026FECHA DE TERMINACIÓN: 15/07/2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 13Fecha: 13/01/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 03Fecha: 19/01/2026

FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.4.3.03

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor N/AAdiciones en % N/AFecha de la Adición: (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: N/AFecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$ N/AEjecución de Anticipo \$

Saldo por amortizar \$ Rendimientos financieros generados: \$

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACION ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos)
1. Prestar apoyo para operar la maquinaria amarilla retroexcavadora y/o vibrocompactador u otra maquinaria amarilla con responsabilidad y cumpliendo las tareas	Durante el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 01 de julio de 2026, en cumplimiento de las actividades asignadas y de acuerdo con las directrices impartidas por la supervisión, el contratista brindó apoyo operativo en la operación y manejo de	Ver informe del contratista

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE ARIZONA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
asignadas y/o programadas por la supervisión.	maquinaria amarilla destinada al desarrollo de actividades de adecuación, recuperación y conformación de vías en el sector Vallejuelo, atendiendo las necesidades relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio. En el desarrollo de la actividad, se verificó la participación del contratista en las jornadas programadas para la intervención de la vía, realizando labores de apoyo encaminadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del sector, mediante la utilización de maquinaria amarilla para la organización, distribución, nivelación y conformación del material dispuesto sobre la superficie vial. Estas acciones permitieron intervenir zonas que presentaban desgaste, desniveles e irregularidades, contribuyendo a la conformación de una superficie más estable, uniforme y adecuada para la circulación vehicular y el tránsito de los habitantes de la zona. Durante la ejecución de los trabajos, el contratista apoyó las actividades iniciales de preparación y acondicionamiento del terreno, participando en la organización del material existente y del material fresado destinado a la recuperación de la vía. Con el apoyo de la maquinaria asignada, se realizaron labores de extendido, distribución y acomodamiento del material sobre la calzada, garantizando una adecuada disposición del mismo y permitiendo avanzar en el proceso de rehabilitación y mejoramiento de la superficie intervenida. Posteriormente, se evidenció el apoyo brindado por el contratista en la aplicación controlada del producto sobre el material utilizado, mediante el uso de un equipo manual de aspersión, actividad orientada a facilitar el manejo y acondicionamiento del material fresado durante el proceso de conformación de la vía. Esta labor fue desarrollada de manera organizada sobre el material previamente distribuido, permitiendo continuar con las actividades posteriores de nivelación y compactación requeridas para la estabilización de la superficie. De igual manera, se verificó el acompañamiento operativo realizado durante las labores de compactación y estabilización del material intervenido, apoyando las maniobras necesarias	

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE Abierta	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
	con la maquinaria amarilla disponible, con el objetivo de consolidar una superficie con mejores condiciones de resistencia y funcionalidad para el tránsito vehicular. Estas actividades contribuyeron a la recuperación de la vía en el sector Vallejuelo, fortaleciendo las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial y mejorando las condiciones de movilidad de la comunidad beneficiada. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el contratista desarrolló las actividades asignadas conforme a las orientaciones impartidas por la supervisión, aplicando criterios de responsabilidad, seguridad operacional y adecuado manejo de los equipos dispuestos para la ejecución de las labores, contribuyendo al cumplimiento de las acciones de mantenimiento vial adelantadas por la Administración Municipal.	
2. Prestar apoyo en la coordinación de los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben realizar a la maquinaria amarilla acorde a las recomendaciones del fabricante o proveedor.	Durante el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 15 de julio de 2026, en cumplimiento de las actividades asignadas por la supervisión y con el propósito de garantizar la disponibilidad operativa del parque automotor municipal, se evidenció que el contratista brindó apoyo en la coordinación, seguimiento y verificación de las actividades relacionadas con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por la maquinaria amarilla utilizada en las diferentes labores de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio. En el desarrollo de esta actividad, el contratista realizó acompañamiento a los procesos de revisión del estado general de los equipos, teniendo en cuenta las condiciones de operación, el uso continuo de la maquinaria durante las jornadas de trabajo y las recomendaciones técnicas necesarias para conservar su adecuado funcionamiento. Estas acciones permitieron realizar un seguimiento oportuno a las condiciones de los equipos, identificando necesidades de mantenimiento, ajustes o revisiones requeridas para prevenir posibles fallas mecánicas y garantizar la continuidad de las actividades programadas por la Administración Municipal. De igual manera, se verificó el apoyo brindado por el contratista en la coordinación de las acciones	Ver informe del contratista

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
	requeridas para la atención de novedades relacionadas con la maquinaria amarilla, efectuando seguimiento a las condiciones de funcionamiento de los equipos utilizados en las actividades operativas. Dentro de estas labores se contempló la revisión de aspectos generales como estado mecánico, niveles básicos, funcionamiento de componentes y condiciones operativas antes y después de las jornadas de trabajo, contribuyendo a fortalecer las acciones preventivas y al uso adecuado de los recursos disponibles. Durante el periodo evaluado, también se evidenció el acompañamiento realizado al control operativo de la maquinaria empleada en las actividades de intervención vial desarrolladas en sectores priorizados por la Administración Municipal, entre ellos el sector Vallejuelo, donde los equipos fueron utilizados en labores de conformación, nivelación, distribución y compactación de material para el mejoramiento de la superficie vial. Este seguimiento permitió resaltar la importancia de mantener la maquinaria en condiciones óptimas de operación, teniendo en cuenta la exigencia y continuidad requerida durante la ejecución de las actividades en campo. De acuerdo con lo anterior, se establece que las acciones desarrolladas por el contratista estuvieron orientadas a apoyar la adecuada gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria amarilla, contribuyendo a la conservación, disponibilidad y correcto funcionamiento de los equipos pertenecientes al parque automotor municipal. Estas actividades permitieron fortalecer la capacidad operativa de la Administración Municipal para atender las necesidades de mantenimiento vial, conforme a las instrucciones impartidas por la supervisión y las necesidades identificadas durante la ejecución contractual.	
3. Apoyo a la realización y la inspección y mantenimiento de rutina de la maquinaria a operar, como el control de aceite, el agua, neumáticos y demás con el fin de informar al personal encargado o supervisor del contrato de	Durante el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 15 de julio de 2026, en cumplimiento de las actividades asignadas por la supervisión, se evidenció que el contratista brindó apoyo en la inspección operativa y verificación de las condiciones generales de la maquinaria amarilla	Ver informe del contratista

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE <i>Alcaldía</i>	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
las novedades que se presenten en la operación de la maquinaria, con el fin de realizar de forma inmediata las reparaciones correspondientes.	dispuesta para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio. En el desarrollo de esta actividad, el contratista realizó acompañamiento a las revisiones rutinarias efectuadas antes y después de la operación de los equipos, verificando aspectos básicos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, tales como niveles de aceite, suministro de agua, estado de neumáticos, condiciones generales de la maquinaria, presencia de posibles fugas, funcionamiento de componentes y demás factores relacionados con la operación segura y eficiente de los equipos. Estas inspecciones permitieron fortalecer el control preventivo sobre la maquinaria amarilla, facilitando la identificación oportuna de posibles novedades que pudieran afectar el rendimiento de los equipos o generar interrupciones durante las jornadas operativas. En los casos donde se identificaron requerimientos o situaciones que requerían atención, el contratista realizó el reporte correspondiente al personal encargado y a la supervisión del contrato, con el fin de gestionar las acciones correctivas necesarias y prevenir afectaciones en la programación de las actividades previstas. De igual manera, durante las jornadas de trabajo desarrolladas en campo, especialmente en las actividades de intervención vial adelantadas en el sector Vallejuelo, se verificó el seguimiento realizado por el contratista a las condiciones operativas de la maquinaria utilizada en las labores de conformación, nivelación, distribución y compactación del material dispuesto sobre la vía, garantizando que los equipos contaran con condiciones adecuadas para la ejecución segura y eficiente de las actividades asignadas. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el apoyo brindado por el contratista contribuyó al cuidado, conservación y adecuado funcionamiento de la maquinaria amarilla perteneciente al parque automotor municipal, fortaleciendo las acciones de mantenimiento preventivo, reduciendo	

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE Através	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
	riesgos asociados a fallas durante la operación y favoreciendo la disponibilidad de los equipos requeridos para el cumplimiento de las actividades programadas por la Administración Municipal en materia de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial.	
4. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 15 de julio de 2026, en cumplimiento de las actividades asignadas por la supervisión y atendiendo los requerimientos operativos relacionados con el mantenimiento y mejoramiento de espacios de uso público del municipio, se evidenció que el contratista brindó apoyo en las labores de adecuación del escenario deportivo del Coliseo Municipal, orientadas a mejorar las condiciones físicas del área destinada al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de formación comunitaria. En el desarrollo de esta actividad, el contratista participó en el proceso de preparación, distribución y acondicionamiento del material fresado dispuesto para la intervención de la superficie del escenario deportivo, ejecutando labores operativas encaminadas a garantizar una adecuada organización y disposición del material sobre las áreas requeridas. Estas acciones respondieron a la necesidad de mejorar las condiciones del espacio deportivo, teniendo en cuenta la importancia de contar con escenarios seguros y funcionales para la comunidad, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que desarrollan actividades como el patinaje, quienes requieren superficies con mejores condiciones de estabilidad, uniformidad y seguridad para la realización de sus entrenamientos. Durante la ejecución de los trabajos, se verificó el apoyo brindado por el contratista en las labores de distribución, extendido y organización del material fresado sobre los puntos previamente identificados para intervención, realizando el acondicionamiento progresivo de la superficie mediante el uso de las herramientas y elementos disponibles. Posteriormente, se evidenció la aplicación controlada del producto mediante un equipo manual de aspersión o bomba manual de aplicación, efectuando el riego sobre el	Ver informe del contratista

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
	material dispuesto con el propósito de facilitar su manejo, favorecer el proceso de compactación y mejorar su adaptación a las condiciones del terreno intervenido. De igual manera, el contratista apoyó las labores de nivelación y acondicionamiento del material, contribuyendo a la conformación de una superficie más uniforme y funcional para el uso continuo del escenario deportivo. Estas actividades fueron desarrolladas de manera organizada, realizando seguimiento al proceso de distribución del material y verificando que la intervención cumpliera con la finalidad prevista de recuperación y mejoramiento del área destinada a la práctica deportiva. De acuerdo con las actividades verificadas, la intervención realizada permitió contribuir al mantenimiento de un espacio municipal de importancia para la comunidad, considerando que el Coliseo Municipal es utilizado para entrenamientos, encuentros deportivos y actividades de formación dirigidas principalmente a niños, niñas y jóvenes del municipio. La adecuación ejecutada representa un aporte al fortalecimiento de los espacios destinados al deporte y la recreación, generando mejores condiciones para el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de actividades comunitarias. Estas labores fueron desarrolladas como una actividad complementaria relacionada con el objeto contractual, debido a que involucraron apoyo operativo, manejo de materiales, utilización de herramientas y acompañamiento en procesos de adecuación de infraestructura municipal, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de espacios que requieren intervención para garantizar su adecuada funcionalidad. Finalmente, se deja constancia de que las actividades fueron ejecutadas por el contratista conforme a las orientaciones impartidas por la supervisión, aplicando criterios de responsabilidad, adecuado manejo de los recursos asignados y correcta utilización de los materiales y herramientas dispuestas, aportando al cumplimiento de las acciones operativas requeridas por la Administración Municipal en beneficio de la comunidad.	

AUTORIZACION DE PAGO CPS 2026

En el Municipio de Zarzal, a los veintidos (22) días del mes de julio del año 2026, se reunieron en las oficinas de Infraestructura y Mantenimiento Vial, el Ing. JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y el señor **EDINSON PELAEZ GONZALEZ** C.C. 94.231.151, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago final de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (1.653.750) MCTE, equivalente a un 10% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 100%, quedando por ejecutar un 0% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante pagos parciales, por avance de actividades previo cumplimiento de los requisitos e informe del supervisor

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$16.537.500		19/01/2026	
VALOR ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16.537.500			
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		\$14.883.750		90%
VALOR A PAGAR		\$1.653.750		10%
SALDO POR EJECUTAR		\$0		0%
SUMAS IGUALES	\$16.537.500	\$16.537.500		100%
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La Secretaria Infraestructura y Mantenimiento Vial del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Juridica, en el expediente del contrato N° 130.19.11-001 DE 2026 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:



Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	N/A
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	N/A
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista **EDINSON PELAEZ GONZALEZ**, declara que: NO es responsable de IVA.

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE del Valle	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: 120-02.02.11 Versión: 002 Fecha: 24.02.2023
--	---	---

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN					
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).					
Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
1082883653	ARL	positiva	julio	21/07/2026	\$42.700
	SALUD	Nueva EPS			\$218.900
	PENSION	Colpensiones			\$280.200

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
 JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO Supervisor contrato Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	 EDINSON PELAEZ GONZALEZ C.C. 94.231.151 Contratista