

Lina María

Orden	PK_ID_ANDEN	Dirección	Sector	Jornada
1	8710	Calle 40B entre Carrera 5 y Carrera 6, Bogotá	Chapinero Alto	1
2	8711	Calle 40B entre Carrera 5 y Carrera 6, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 3	8737	Calle 40C y Avenida Carrera 14, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 4	8624	Diagonal 40D con Transversal 1 Bis E, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 5	8627	Calle 41 con Diagonal 41, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 6	8741	Calle 41 entre Carrera 7 y Carrera 8, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 7	8742	Calle 41 entre Carrera 7 y Carrera 8, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 8	8632	Calle 42 entre Transversal 1A E y Transversal 2 E, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 9	8635	Calle 42 entre Transversal 2 E y Carrera 2 Bis E, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 10	8753	Calle 42A entre Carrera 7A y Carrera 8, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 11	8755	Calle 42A entre Carrera 8 y Carrera 8A, Bogotá	Chapinero Alto	1
12	8645	Carrera 1B entre Diagonal 44 Bis y Calle 45, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 13	8656	Calle 46A entre Carrera 1E y Carrera 1A, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 14	8657	Calle 46A entre Carrera 1E y Carrera 1A, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 15	8658	Calle 46A entre Carrera 1A y Avenida Carrera 1, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 16	8667	Calle 46C entre Carrera 1E y Carrera 2E, Bogotá	Chapinero Alto	1
17	8695	Diagonal 47B entre Carrera 3A E y Carrera 3B E, Bogotá	Chapinero Alto	1
18	8689	Calle 47 Bis entre Carrera 4E y Carrera 4A E, Bogotá	Chapinero Alto	1
19	8690	Calle 47 Bis entre Carrera 4A E y Carrera 5 E, Bogotá	Chapinero Alto	1
20	8691	Calle 47 Bis entre Carrera 4A E y Carrera 5 E, Bogotá	Chapinero Alto	1
21	8704	Calle 49 entre Carrera 4E y Carrera 4A E, Bogotá	Chapinero Alto	1
✓ 22	8747	Calle 41 entre Carrera 13A y Avenida Carrera 14, Bogotá	Chapinero Alto	1
23	8610	Carrera 13B entre Calle 60 y Calle 60 Bis A, Bogotá	Lourdes	2
24	8611	Carrera 13B entre Calle 60 y Calle 60 Bis A, Bogotá	Lourdes	2
✓ 25	8124	Carrera 12 entre Calle 70A y Calle 71, Bogotá	Lourdes	2
✓ 26	8136	Carrera 13 entre Calle 76 y Calle 77, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 27	8163	Carrera 13A entre Calle 77A y Calle 78, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 28	8175	Carrera 14 entre Calle 78 y Calle 79, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
29	8182	Carrera 14 entre Calle 81 y Calle 82, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
30	8183	Carrera 14 entre Calle 82 y Calle 83, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
31	8200	Carrera 13 entre Calle 83 y Calle 84 Bis, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
32	8203	Carrera 13 entre Calle 85 y Calle 86A, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
33	8205	Carrera 13 entre Calle 86A y Calle 87, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
34	8242	Carrera 12 entre Calle 88 y Calle 89, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 35	8095	Carrera 10 entre Calle 90 y Calle 91, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 36	8096	Carrera 10 entre Calle 90 y Calle 91, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 37	8097	Carrera 10 a la altura de Calle 91, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 38	8098	Carrera 10 a la altura de Calle 91, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
39	8240	Carrera 11A a la altura de Calle 91, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
40	8100	Carrera 10 a la altura de Calle 93, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 41	8105	Carrera 10 entre Calle 93B y Calle 94, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 42	8111	Carrera 10 entre Calle 95 y Calle 96, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 43	8113	Carrera 10 entre Calle 96 y Calle 97, Bogotá	El Nogal - Chicó	3
✓ 44	8115	Carrera 10 entre Calle 97 y Calle 97A, Bogotá	El Nogal - Chicó	3

Recorrido #1

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina Maria Vargas				FECHA:	13	06	26	
PK_ID Andén	8741	CIV			Ancho del andén	220			
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL			E	CL			S	
	Tv				Tv			E	
	Diag				Diag			E	
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si	No			
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				X = 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				3				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				3				
8	Pendiente transversal				Baja	Alta			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si	No			
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si	No			
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si	No			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				N/A				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebs, puente peatonal, cruce con cebs y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				N/A				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				X	No			
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
Relativamente plano 5%. Postes/señal publicidad no tiene noticie Restaurante drogareh.									

2

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:						FECHA:			
PK_ID_Andén		8742		CIV		Ancho del andén			
DIRECCIÓN:		TRAMO PRINCIPAL				DESDE			
		KR	41		S	KL	7		S
		CL							
		Tv							
		Diag							
		Tv	E		E	KL	8		S
CL									
Tv									
Diag									
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				☒ Si		No		
2	Percepción física del andén				Bueno	☒ Regular	Malo	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladito		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 6 = 1.80 m	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				6				Postes/Señales
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				8				Publicidad
8	Pendiente transversal				Baja		Alta		5%
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				☒		No		3
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				N/A				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				N/A				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	☒	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		1mt
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	☒	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		No		Restaurante Parque Prayunzia
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:					FECHA:				
PK_ID Anden	8753		CIV			Ancho del anden		1,10mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	CL	42A			S	CL	7A		S
	CL								E
	Tv								
	Diag								
						E	CL	8	
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si ☒		No		
2	Percepción física del andén				Bueno ☒		Regular		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera ☒		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1,80 m ☒	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	1,10mts
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín		Concreto ☒		
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				0				Boletines/APL/Poste
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO MAY				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta ☒		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel		Si con Rampa de pendiente baja ☒		
10	Descanso en andén				Si		☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible		Si presenta pero es regular ☒		
12	Iluminación (Poste con luminaria)				☒		No		1 Poste
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si		☒		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si		No ☒		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO APLICA				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO APLICA				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si		☒		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si		☒		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				☒		No		PARA PARADERO
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

4.

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:				FECHA:					
PK_ID_Andén		8755		CIV		Ancho del andén		1,10	
TRAMO PRINCIPAL					DESDE				
DIRECCIÓN:	KR	42A			S	KL	8		S
	CL				CL	E			
	TV				TV				
	Diag				Diag				
					E	KL	8A		S
						CL			E
						TV			
						Diag			
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				SI ☒		No		
2	Percepción física del andén				Bueno ☒ Regular		Malo No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera ☒		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 2,00 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquin Concreto ☒		Mixto Otro		No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				* NO APLICA				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO APLICA				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta ☒		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		No ☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		No ☒		
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica ☒		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica ☒		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		No ☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO APLICA				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO APLICA				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	No ☒	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si ☒		No		Universidad
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	LINA				FECHA:				
PK_ID Anden	8747		CIV			Ancho del anden		2.5mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	41		S	KR	13A		S	
	X				CL				
	Tv				Diag				
Diag	HASTA				S				
		KR	14			E			
		CL							
		Tv							
				Diag					
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S) X		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si X		No		
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular X	Mal	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano X		Ladera		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 6 = 1.20 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto X	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				10				Señales publicidad
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				SI				
8	Pendiente transversal				Baja X		Alta		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		No X		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta X	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		No X		
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica X		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica X		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		No X		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO		NO		
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebs, puente peatonal, cruce con cebs y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO		NO		
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si	No X	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica X		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica X		
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si	No X	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica X		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica X		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				X		X		Bar X 2.
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

6

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina				FECHA:				
PK_ID_Andén	8737		CIV		Ancho del andén		2mts		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	40C		S	KR	AU CRA 14		S	
	X				CL				
	TV				Diag				
	Diag								
					HASTA				
KR			E	KR			S		
CL									
TV									
Diag									
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si X		No		
2	Percepción física del andén				Bueno X		Regular		Malo No Aplica
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano X		Ladera		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1,20 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquin	Concreto X	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				2 postes sin IR 150w				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				N/A				
8	Pendiente transversal				Baja X		Alta		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Si cambio de nivel X	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		X		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No presenta X	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		X		
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	X	No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	X	No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		X		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	X	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	X	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		X		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:		Lima			FECHA:		13	06	26
PK_ID_Anden		8624		CIV	Ancho del anden			1,50	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	400			S	KR	13		S
	CL				CL	X			
	Tv				Diag	X			
	X				HASTA				S
				E	KR			S	
					CL			E	
					Tv				
					Diag				
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si ☒		No		
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo ☒	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera ☒		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 0 = 1,00 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,00 m ☒	No tiene	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto ☒	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				2+1				Poste/Parapeto/estrupe
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta ☒		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta ☒	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				☒		No		T
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica ☒		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica ☒		
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebrá, puente peatonal, cruce con cebrá y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si	☒	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				☒		No		Sabán Canum
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

8

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	LW01				FECHA:	13	06	26	
PK_ID_Andén	8627		CIV		Ancho del andén		50cm		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL				CL	400		E	
	X	1A			Diag				
	Diag			X	HASTA				
					KR	11		S	
					CL			E	
					Tv				
					Diag				
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si	X No			
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo	X No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera X		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene 50cm	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				no				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				no				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta X		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		X		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		X		
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		X		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				no				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				no				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	X	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	X	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				X		No		Saba Canupul
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
no presenta continuidad									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina				FECHA:	13	06	26	
PK_ID_Andén	8635		CIV		Ancho del andén		1 mt		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR	2		S	
	X				CL			X	
	TV				Diag				
	Diag			E	HASTA	2BIS		S	
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE X	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si	X No			
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo X	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera X		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m X	No tiene	1 mt
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto X	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				5 // Pstos en luz / señal Arbol / muro				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				N/A				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta X		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta X	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		X No		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta X	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		No X		
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No X aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No X aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		X		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				N/A				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				N/A				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	X No	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No X aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No X aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	X No	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No X aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No X aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		X No		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
tiene una parte de Andén, Pstos, muro, y unas escaleras.									

10

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina				FECHA:	13	06	26	
PK_ID_Anden	8632		CIV		Ancho del anden		110		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	42			S	KR	1A		S
	CL				CL	X			
	Diag				Diag				
	Diag				Diag				
	KR	E			E	KR	2.		S
CL	CL								
Diag	Diag								
Diag	Diag								
COSTADO:		NORTE (N) ☒		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de anden				Si ☒		No		
2	Percepción física del anden				Bueno		Regular		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del anden				Plano		Ladera ☒		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	110
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto	Mixto ☒	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				7 // 1 trasforador 3 postes / 1 luminaria				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NA				
8	Pendiente transversal				Baja		Alta ☒		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta ☒	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en anden				Si		☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si ☒		No		1
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica ☒		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica ☒		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		No ☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				N/A				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				N/A				
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si	No ☒	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica ☒		
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si	No ☒	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica ☒		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		☒		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
Cuenta Contrasto, Coneta y no es Continua									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	LUCIA				FECHA:	13	06	26	
PK_ID_Anden	8658		CIV		Ancho del anden		1,20		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	46A			S	KB	1A		S
	CL				CL	E			
	Tv				Tv				
	Diag				Diag				
	Tv	E	HASTA	S					
Diag		1	E						
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S) X		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES		
1	Presencia de anden			Si X No					
2	Percepción física del anden			Bueno	Regular	Malo X	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del anden			Plano			Ladera X		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 60 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	1,20	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto X	Mixto	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			2			Pase sin luz		
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			N/A					
8	Pendiente transversal			Baja			Alta X		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta X	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en anden			Si			X		
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta X	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			X			X	1	
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	No	No aplica X			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	No	No aplica X			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si			X		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?			Si	X	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica X		
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?			Si	X	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica X		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si			X		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
es un Anden en mal estado con varias escaleras APT. sanas.									

12

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD										
NOMBRE:		4ma			FECHA:					
PK_ID Andén		8657		CIV		Ancho del andén		80cm		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE					
	KR				S	KR				
	CL					CL				S
	TV					TV				
	Diag					Diag				
					E	HASTA				
	KR					S				
	CL						CL			
TV	TV									
Diag	Diag									
COSTADO:		NORTE (N) ☒		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE		
EVALUACIÓN										
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén				Si ☒		No			
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo ☒	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano		Ladera ☒			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP): Ancho efectivo (crítico).				> 0 = 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m ☒	No tiene		
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Concreto ☒	Mixto	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				notione					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO/A					
8	Pendiente transversal				Baja		Alta ☒			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta ☒	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén				Si		No ☒			
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		No ☒			
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿Cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica ☒			
14	(Para paraderos) ¿Cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica ☒			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si	No ☒	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒					
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si	No ☒	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica ☒			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒					
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		No			
ESQUEMA										
OBSERVACIONES										
es un Andén discontinuo, no tiene conectividad esta entre 80 y 60m Involuido por parte de predios y pasto										

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:					FECHA:	dia	mes	año	
PK_ID Andén	8656	CIV				Ancho del andén		1,20	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL				CL				
	Tv				Tv				
	Diag				Diag				
					HASTA				
	KR			E	KR			S	
	CL				CL				
Tv	Tv								
Diag	Diag								
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES		
1	Presencia de andén			Si ☒ No ☐					
2	Percepción física del andén			Bueno	Regular	Malo ☒	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano			Ladera ☒		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> ó = 1,80 m ☒	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	1,20	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto	Mixto ☒	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			2			Poste luz		
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			NO					
8	Pendiente transversal			Baja			Alta ☒		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta ☒	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén			Si			No ☒		
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			☒			No	2	
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	No	No aplica ☒			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	No	No aplica ☒			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si			No ☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			N/A					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			N/A					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?			Si	☒	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica ☒		
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?			Si	No	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica ☒		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si			No ☒		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
Es un Andén discontinuo Invasado por pared, tiene varios antepechos, muros y escaleras // latoto no tiene PKID.									

14

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lima				FECHA:				
PK_ID_Anden	8667.		CIV			Ancho del anden		0,60cm	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL				CL				
	TV				TV				
	Diag				Diag				
					HASTA				
	KR			E	KR			S	
	CL				CL				
TV			TV						
Diag			Diag						
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S) ☒		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de anden			Si ☒		No			
2	Percepción física del anden			Bueno ☒		Regular		Malo No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del anden			Plano		Ladera ☒			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 6 = 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	0,60cm	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín		Concreto ☒		Mixto Otro No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			5				murales	
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			N/A					
8	Pendiente transversal			Baja		Alta ☒			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel		Si con Rampa de pendiente baja		Si con Rampa de pendiente alta Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en anden			Si		No ☒			
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible		Si presenta pero es regular		No Presenta No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)			Si		No ☒			
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si		No		No aplica	
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si		No		No aplica	
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si		No ☒			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)								
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)								
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de Inicio?			Si		No ☒		Costado: N / S / E / W	
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja		Alta		No aplica	
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?							No aplica	
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?			Si		No ☒		Costado: N / S / E / W	
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja		Alta		No aplica	
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?							No aplica	
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si		No ☒			
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
Anden Artesanal con entrada para vehículos y con escalera.									

RECORRIDO 2.

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina				FECHA:	20	06	26	
PK_ID Anden	8124	CIV			Ancho del anden	1.5			
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	12	S	KR	70 A			S	
	CL			CK				E	
	Tv			Diag					
	Diag								
					HASTA				
		E	KR	71			S		
			CK				E		
	Tv								
	Diag								
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (O) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				No				
2	Percepción física del andén				Bueno	Regular	Malo	No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano				Ladera
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1.80 m	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene	1.5
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín	Copareto	Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				4				Postes y Señal
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				No				
8	Pendiente transversal				Baja				Alta
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si				No
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No presenta	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si				No
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si	No	No aplica		1 poste
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si	No	No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si				No
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				No presente				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebs, puente peatonal, cruce con cebs y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				No				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si	No	Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja	Alta	No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica				
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si				No
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lina				FECHA:	20	06	26	
PK_ID_Andén	8136	CIV			Ancho del andén		220		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	13	S	OC	36		S		
	CL			Tv					
	Tv			Diag					
	Diag								
					HASTA				
		E	KR	77		S			
			OC						
			Tv						
			Diag						
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén			Si X		No			
2	Percepción física del andén			Bueno	Regular X	Malo	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano X		Ladera			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 0.90 m	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene	220	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto	Módulo	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			6					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			NO					
8	Pendiente transversal			Baja X		Alta			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel X	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén			Si		No			
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular X	No Presenta	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			Si		No		0	
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	No	No aplica X			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	No	No aplica X			
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si		No			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?			Si	No	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica					
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?			Si	No	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica					
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si	No	No		SUPERVISADO POR RUCOS	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	Lima				FECHA:	20	06	26	
PK_ID_Anden	8163	CIV			Ancho del anden	1,50			
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	SE	13A	S	SE	77A			S	
	CL			SE				E	
	Tv			Diag					
	Diag								
			E	HASTA			S		
			KR	78			E		
			CL						
			Tv						
			Diag						
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE X	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén			Si X		No			
2	Percepción física del andén			Bueno	Regular X	Malo	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano X		Ladera			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 0 a 1,80 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	1,50	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquin	Concreto	X	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			5					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			5					
8	Pendiente transversal			Baja X		Alta			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel X	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén			Si		No X			
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular X	No Presenta	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			Si X		No		5	
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	No	No aplica X			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	No	No aplica X			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si		No X			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?			Si	No X	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica					
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?			Si	No	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica X			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica X					
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			X		No		laboratorio Comercio	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

4

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:					FECHA:				
PK_ID_Andén	8175		CIV			Ancho del andén		6 mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL				CL			E	
	Tv				Diag				
	Diag								
					HASTA				
	KR			E	KR			S	
	CL				CL			E	
Tv	Diag								
Diag									
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén			Si ☒		No			
2	Percepción física del andén			Bueno	Regular ☒	Malo	No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano ☒		Ladera			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 1.60 m ☒	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene		
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto	☒	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)					5			
7	Obstáculos temporales (Cantidad)					NO			
8	Pendiente transversal			Baja ☒		Alta			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel ☒	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén			Si		No ☒			
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular ☒	No Presenta	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			☒		No		1	
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	☒	No aplica			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	☒	No aplica			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si		☒			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)					NO			
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)					NO			
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?			Si	☒	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?					No aplica ☒			
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?			Si	☒	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?					No aplica ☒			
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			☒		No		Correcto Clave	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:						FECHA:			
PK_ID_Anden		80915		CIV		Ancho del anden		2mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL					DESDE			
	KR				S	KR			S
	CL					CL			E
	Tv					Tv			
	Diag					Diag			
					E	HASTA			S
									E
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE ☒	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si ☒		No		
2	Percepción física del andén				Buena ☒ Regular		Malo		No Aplica
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano ☒		Ladera		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 6 m ☒	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene	3mts
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín		Concreto ☒	Mixto	Otro
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				10				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO				
8	Pendiente transversal				Baja ☒		Alta		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel ☒		Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera
10	Descanso en andén				Si		☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible ☒		Si presenta pero es regular	No Presenta	No aplica
12	Iluminación (Poste con luminaria)				☒		No		2
13	(Para Intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si		No	No aplica	
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si		No	No aplica	
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO				
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si		☒	Costado: N / S / E / W	
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta	No aplica	
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?							No aplica	
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si		☒	Costado: N / S / E / W	
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta	No aplica	
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?							No aplica	
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		☒		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

6

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD										
NOMBRE:					FECHA:					
PK_ID_Andén	8096		CIV			Ancho del andén		3mts		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE					
	KR			S	KR			S		
	CL				CL					
	Tv				Tv					
	Diag				Diag					
	KR			E	KR			S		
	CL				CL					
	Tv				Tv					
Diag	Diag									
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE		
EVALUACIÓN										
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén				Si ☒		No			
2	Percepción física del andén				Bueno ☒		Regular		Malo No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano ☒		Ladera			
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				$> \phi \geq 1,80$ m		1,20 m a 1,79 m		< 1,20 m No tiene	3mts
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín		Concreto ☒		Otro No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				14					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO					
8	Pendiente transversal				Baja ☒		Alta			
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel ☒		Si con Rampa de pendiente baja		Si con Rampa de pendiente alta Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		☒			
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible		Si presenta pero es regular		No Presenta No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si		☒			
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si		☒		No aplica	
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si		☒		No aplica	
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒			
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si		No		Costado: N / S / E / W	
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		No aplica	
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?								No aplica	
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si		☒		Costado: N / S / E / W	
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		No aplica	
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?								No aplica	
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		☒			
ESQUEMA										
OBSERVACIONES										

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:					FECHA:				
PK_ID Andén	8097		CIV			Ancho del andén		3mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR	S			KR				S
	CL				CL				E
	Tv				Tv				
	Diag				Diag				
				HASTA					
		E			KR				S
					CL				E
					Tv				
					Diag				
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES
1	Presencia de andén				Si ☒		No		
2	Percepción física del andén				Bueno ☒		Regular		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano ☒		Ladera		
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> 6 m ☒		1,20 m a 1,79 m		3mts
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín		Concreto		
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				10				
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO				
8	Pendiente transversal				Baja ☒		Alta		
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel ☒		Si con Rampa de pendiente baja		
10	Descanso en andén				Si		No ☒		
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible		Si presenta pero es regular		
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si ☒		No		2
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si		No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si		No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		No ☒		
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO				
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO				
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?				Si		No ☒		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica		
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?				Si		No ☒		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?						No aplica		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				Si		No ☒		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									

8

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:		LINA			FECHA:		20 06 26		
PK_ID_Anden		8098		CIV		Ancho del anden		3mts	
DIRECCIÓN:		TRAMO PRINCIPAL				DESDE			
		KR		S	KR		S		
		CL			CL				
		Tv			Tv				
		Diag			Diag				
						HASTA			
		KR		E	KR		S		
		CL			CL				
Tv	Tv								
Diag	Diag								
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		X OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES		
1	Presencia de anden			Si X No					
2	Percepción física del anden			Buena X Regular Malo No Aplica					
3	Terreno - Pendiente longitudinal del anden			Plano X Ladera					
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 6 a 1,20 m 1,20 m a 1,79 m < 1,20 m No tiene					
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín Concreto X Otro No Aplica					
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			4					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			NO					
8	Pendiente transversal			Baja X Alta					
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel X Si con Rampa de pendiente baja Si con Rampa de pendiente alta Si de tipo Escalón/Escalera					
10	Descanso en anden			Si X No					
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible Si presenta pero no regular No Presenta No aplica					
12	Iluminación (Poste con luminaria)			X No			2		
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si No X No aplica					
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si No X No aplica					
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si X					
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?			Si No X Costado: N / S / E / W					
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja Alta No aplica					
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica					
19	¿ Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?			Si No X Costado: N / S / E / W					
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja Alta No aplica					
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica					
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si No X					
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
es una bahia de parqueo.									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:					FECHA:				
PK_ID_Andén	8105		CIV			Ancho del andén		3mts	
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR			S	KR			S	
	CL				CL				
	TV				TV				
	Diag				Diag				
					HASTA				
	KR			E	KR			S	
	CL				CL				
TV	TV								
Diag	Diag								
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE ☒	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES	
1	Presencia de andén			Si	☒			No	
2	Percepción física del andén			Bueno	Regular	☒		Malo No Aplica	
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano		☒		Ladera	
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 6 = 1.80 m	1.20 m a 1.79 m	< 1.20 m	No tiene		
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto	☒		Otro No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			12					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			NO					
8	Pendiente transversal			Baja		☒		Alta	
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	☒		Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén			Si		☒		No	
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	☒		No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)			☒		No		2	
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	☒		No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	☒		No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización Informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si		☒		No	
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?			Si	☒		Costado: N / S / E / W		
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta		No aplica		
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?					No aplica			
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?			Si	☒		Costado: N / S / E / W		
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta		No aplica		
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?					No aplica			
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			Si		☒		No	
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
es una bahia -									

10

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD									
NOMBRE:	4na Vargas.				FECHA:				
PK_ID Andén	8117		CIV		Ancho del andén		3mts		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL				DESDE				
	KR		S	KR		S			
	CL			CL					
	TV			TV					
	Diag			Diag					
					HASTA				
	KR		E	KR		S			
	CL			CL					
TV	TV								
Diag	Diag								
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE	
EVALUACIÓN									
No.	ATRIBUTO			CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES		
1	Presencia de andén			Si ☒ No					
2	Percepción física del andén			Bueno ☒ Regular Malo No Aplica					
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén			Plano ☒ Ladera					
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).			> 6 = 1,98 m	1,20 m a 1,79 m	< 1,20 m	No tiene	3mts	
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP			Adoquín	Concreto	Mixto ☒	Otro	No Aplica	
6	Obstáculos fijos (Cantidad)			8					
7	Obstáculos temporales (Cantidad)			NO APLICA					
8	Pendiente transversal			Baja ☒ Alta					
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo			Sin cambio de nivel ☒	Si con Rampa de pendiente baja	Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera		
10	Descanso en andén			Si			No ☒		
11	Señalización podotáctil			Si presenta y es entendible	Si presenta pero es regular	No Presenta ☒	No aplica		
12	Iluminación (Poste con luminaria)			Si ☒ No			3		
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?			Si	No	No aplica ☒			
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)			Si	No	No aplica ☒			
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)			Si ☒					
16	Cruces en proximidad (Cantidad)			NO					
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)			NO					
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina de inicio?			Si	No ☒	Costado: N / S / E / W			
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica ☒					
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, andén continuo) en la esquina final?			Si	No ☒	Costado: N / S / E / W			
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?			Baja	Alta	No aplica ☒			
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?			No aplica ☒					
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)			X			Superventado		
ESQUEMA									
OBSERVACIONES									
20/10/2019									

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

NOMBRE:		FECHA:			
PK_ID Anden	8113	CIV	Ancho del anden		
DIRECCIÓN:	TRAMO PRINCIPAL		DESDE		
	KR	S	KR	S	
	CL		CL	E	
	Tv		Tv		
	Diag		Diag		
			HASTA		
	KR	E	KR	S	
	CL		CL	E	
Tv	Tv				
Diag	Diag				
COSTADO:		NORTE (N)	SUR (S)	ESTE (E) - ORIENTE	ESTE (W) - OCCIDENTE
EVALUACIÓN					
No.	ATRIBUTO		CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1	Presencia de andén		Si ☒	No	
2	Percepción física del andén		Bueno ☒	Regular ☒	Malo ☐ No Aplica ☐
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén		Piano ☒	Ladera ☐	
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).		> 6 m ☒	1.20 m a 1.79 m ☐	< 1.20 m ☐ No tiene ☐
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP		Adoquín ☒	Concreto ☒	Módulo ☐ Otro ☐ No Aplica ☐
6	Obstáculos fijos (Cantidad)		10 ☒		
7	Obstáculos temporales (Cantidad)		NO ☒		
8	Pendiente transversal		Baja ☒	Alta ☐	
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo		Sin cambio de nivel ☒	Si con Rampa de pendiente baja ☐	Si con Rampa de pendiente alta ☐ Si de tipo Escalera ☒
10	Descanso en andén		Si ☒	No ☒	
11	Señalización podotáctil		Si presenta y es entendible ☒	Si presenta pero es regular ☐	No ☒ No aplica ☐
12	Iluminación (Poste con luminaria)		Si ☒	No ☐	3
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?		Si ☒	No ☐	No aplica ☒
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)		Si ☒	No ☐	No aplica ☒
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)		Si ☒	No ☐	No aplica ☒
16	Cruces en proximidad (Cantidad)		NO ☒		
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)		NO ☒		
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?		Si ☒	No ☒	Costado: N / S / E / W
18.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?		Baja ☒	Alta ☐	No aplica ☒
18.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?		Si ☒	No ☐	Costado: N / S / E / W
19.1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?		Baja ☒	Alta ☐	No aplica ☒
19.2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?				No aplica ☒
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)		SI ☒		No ☐ Comercio
ESQUEMA					
OBSERVACIONES					

12

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD											
NOMBRE:						FECHA:					
PK_ID_Anden		8115		CIV		Ancho del anden		3mts			
DIRECCIÓN:		TRAMO PRINCIPAL				DESDE					
		KR			S	KR			S		
		CL				CL			E		
		Tv				Tv					
		Diag				Diag					
						E	HASTA				
		KR			KR		S				
		CL			CL		E				
Tv	Tv										
Diag	Diag										
COSTADO:		NORTE (N)		SUR (S)		ESTE (E) - ORIENTE		OESTE (W) - OCCIDENTE			
EVALUACIÓN											
No.	ATRIBUTO				CALIFICACIÓN				OBSERVACIONES		
1	Presencia de andén				Si ☒		No				
2	Percepción física del andén				Buena ☒ Regular		Malo		No Aplica		
3	Terreno - Pendiente longitudinal del andén				Plano ☒		Ladera				
4	Ancho Franja de Circulación Peatonal (FCP). Ancho efectivo (crítico).				> ó = 1,90 m		1,20 m a 1,79 m		< 1,20 m	No tiene	3mts
5	Material de la Franja de Circulación Peatonal - FCP				Adoquín		Concreto		Mixto	Otro	No Aplica
6	Obstáculos fijos (Cantidad)				13						
7	Obstáculos temporales (Cantidad)				NO						
8	Pendiente transversal				Baja ☒		Alta				
9	Cambios de nivel a lo largo del tramo				Sin cambio de nivel ☒		Si con Rampa de pendiente baja		Si con Rampa de pendiente alta	Si de tipo Escalón/Escalera	
10	Descanso en andén				Si		☒				
11	Señalización podotáctil				Si presenta y es entendible		Si presenta pero es regular		No Presenta ☒	No aplica	
12	Iluminación (Poste con luminaria)				Si ☒		No				
13	(Para intersecciones semaforizadas) ¿cuenta con advertencias sonoras?				Si		No ☒		No aplica		
14	(Para paraderos) ¿cuenta con señales hapticas? (Sistema Braille)				Si		No ☒		No aplica		
15	Advertencias visuales (Señalización informativa o preventiva que advierte al peatón)				Si		☒				
16	Cruces en proximidad (Cantidad)				NO						
17	Cruces seguros en proximidad (Pompeyano, semáforo, cebra, puente peatonal, cruce con cebra y dispositivos de reducción de velocidad) (Cantidad)				NO						
18	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina de inicio?				Si		No ☒		Costado: N / S / E / W		
18,1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		No aplica ☒		
18,2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?								No aplica ☒		
19	¿Existen herramientas de accesibilidad (vado, pompeyano, anden continuo) en la esquina final?				Si		No ☒		Costado: N / S / E / W		
19,1	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Como es la percepción de la pendiente de la rampa?				Baja		Alta		No aplica ☒		
19,2	En caso de que el cruce peatonal sea con vado ¿Cual es el ancho de la rampa?								No aplica ☒		
20	Equipamentos en la zona (de salud: hospitales, de movilidad: paraderos/estaciones, de comercio: centro comercial, educativos: colegios, universidades, jardines infantiles)				☒		No				Comercio
ESQUEMA											
OBSERVACIONES											