

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: LA-M02-F65 Versión: 2 Fecha: 08/11/2018 Página 02 de 04
--	-------------------------------	--

Informe de actividades # 6 correspondiente al mes de mayo 2026.

1. No. DEL CONTRATO	CM-341 - 2026
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 de diciembre de 2025
3. POLIZA DE SEGUROS	#18-44-101111489
4. CRP	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 Fecha expedición: 30 de diciembre de 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL Dependencia: Mantenimiento Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-005 Servicios de Soporte Fuente: Propios Recurso: 20
5. VALOR A PAGAR	VALOR DE VEITICEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$26.950.000),
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 de diciembre de 2025
7. CONTRATISTA	Nombre completo: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ Identificación No. 79.613.015 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 79 # 38c sur - 33 Teléfono de contacto: 323 9674742 E-mail de contacto: emartincastillo555@gmail.com
8. SUPERVISOR	Nombre completo: JT(R) ROBINSON ORJUELA Cargo Suboficial de Mantenimiento Sede Principal.
9. OBJETO CONTRACTUAL	OPS SPPAL CTO-CM-341-2025 Brindar apoyo en la instalación, mantenimiento, determinación y reparación de daños eléctricos en el CLUB MILITAR
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en la elaboración de los paneles de control y realizar la revisión del cableado 2. Apoyar conectando los equipos de audio y de comunicación a la electricidad tanto como los dispositivos de climatización y de señalización 3. Apoyar en la instalación, alteración, reparación y reemplazo de componentes de luz y equipos de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés, sensores, tableros de distribución y demás componentes o artefactos eléctricos. 4. Apoyar en la instalación de los equipos eléctricos por instrucciones del Supervisor del contrato, a fin de garantizar una operatividad ecológicamente responsable y segura. 5. Colaborar en la interpretación y lectura de los planos de esquemas y bocetos de elementos eléctricos, diagramas de circuito y especificaciones de códigos eléctricos para determinar la disposición del cableado en edificaciones nuevas o existentes.

	6. Apoyar en la revisión, instalación, reemplazo y/o reparación de los generadores, alternadores y baterías industriales de almacenamiento 7. Apoyar en la detección de los fallos y aislar los desperfectos o averías presentes en sistemas eléctricos y electrónicos, además de desinstalar y reemplazar los componentes defectuosos. 8. Utilizar las secuencias establecidas para la detección de averías, verificar las series de posibilidades que involucren el hecho de si el equipo está conectado a la toma de corriente o no, además de verificar los diagramas de diagnóstico en el computador, a los fines de precisar la ubicación y naturaleza de la falla. 9. Apoyar en la corrección de la conexión y el cableado de los controles de la maquinaria, a fin de evitar generar daños o condiciones potencialmente peligrosas. 10. Apoyar en la realización de los programas de mantenimiento preventivo y llevar un registro detallado al respecto en los formatos de calidad. 11. Colaborar ensayando los equipos y los componentes eléctricos y electrónicos para verificar la continuidad de la electricidad, corriente, voltaje y resistencia haciendo uso de dispositivos de prueba como voltímetros y amperímetros para garantizar la compatibilidad y seguridad de los sistemas. 12. Colaborar verificando que las operaciones de mantenimiento eléctrico cumplan con la legislación aplicable y prácticas comerciales. 13. Apoyar en la elaboración de una lista de chequeo a los equipos que se les realizan el mantenimiento preventivo y correctivo.
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. se realizó reparación de nevera industrial de dos puertas de 1115 litros de refrigeración # 55 ubicada en la cocina de empleados, falla que presento no refrigera, se revisó sistema eléctrico, se revisa el motor compresor y no arranca se le revisa el relé/ PTC, capacitor, protector térmico, realiza la medición d los componentes se detecta que están dañados, se realiza con manifold la presión de succión, presión de descarga, se sustituye el kit de arranque del compresor, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA. 2. se realiza la reparación y recuperación de nevera industrial de 1115 litros #61 placa # 1160 cocina de socios, retiro del compresor, instalación de motor compresor de 1HP cambio de filtro secador, soldadura y limpieza de tubería, recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas de fugas, vacío profundo, verificación de presiones y amperaje, comprobación del deshielo, instalación de full gauge control de temperatura tc-900 Powers programación de parámetros, cambio de tubo capilar, limpieza de condensador, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

	3. se realizó reparación de nevera vertical de refrigeración #23 de cocina de socios, se revisó sistema eléctrico, se revisa el motor compresor y no arranca se le revisa el relé/ PTC, capacitor, protector térmico, realiza la medición de los componentes se detecta que están dañados, se realiza con manifold la presión de succión, presión de descarga, se sustituye el kit de arranque del compresor, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA. 4. se realizó reparación de batidora industrial de panadería, se desconecta el equipo total de la energía se procede a retirar la tapa se revisa sistema eléctrico donde se evidencia un corto circuito, se retira el cable quemado, se corta la parte sulfatada hasta encontrar cobre limpio, se cambia terminal, se revisa el contacto auxiliar donde se quemado, ajustar tornillería de contactos, verificar el amperaje del motor, se realizaron pruebas y es puesto en servicio, CLUB MILITAR DE BOGOTA. 5. se realizó revisión y reparación de fabricadora de hielo presento falla no está fabricando hielo, se procede a realizar la revisión del sistema eléctrico, en la revisión se evidencia que el relet térmico no envía la señal al Swiss de encendido, se sustituye el relé, se revisan los capacitores se le realizan pruebas, se mide voltaje en la entrada y salida, se procede al encendido del equipo y se realizan pruebas de fabricado de hielo, y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA. 6. se realizó reparación de nevera vertical industrial de refrigeración, numero 66 placa 3 1920, se realizó diagnóstico general del sistema de refrigeración, se escucha ruido en el ventilador de la condensadora, se hace revisión de sistema eléctrico, se desconecta el equipo de la energía y se procede a realizar el desmonte de la tapa superior para el acceso al sistema mecánico, revisión y mantenimiento del compresor, conexiones eléctricas y tuberías, desmonte y revisión del motor ventilador y hélice, ajustes y aseguramiento de conexiones, se cambió el ventilador de la condensadora, verificación de funcionamiento y temperatura final del equipo, CLUB MILITAR BOGOTA 7. se realizó mantenimiento equipo lavadora industria marca carini ubicada en el área de lavandería, presento falla el sistema eléctrico, se realiza la revisión y se detecta falla en la tarjeta electrónica se corrige la falla, se revisa el variador entrada y salida de voltaje, contactor, ajustes de bornes y tornillería, verificación de funcionamiento de la lavadora y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA 8. se realizó mantenimiento del sistema de aire acondicionado tipo caset ubicado en el comedor de socios, se desconecta de la energía el equipo, retirar panel de filtros, panel desmontado para acceso interno, retirar filtros de aire, limpieza de filtros con agua y desengrasante, limpieza del serpentín evaporadora y turbina centrífuga, limpieza de bandeja de drenaje, verificación de fugas de gas refrigerante, revisar bomba de condensado, verificación que la tubería no este obstruida, verificación de funcionamiento del equipo y es puesta en servicio, CLUB MILITAR LAS MERCEDES 9. se realizó mantenimiento de equipo cuarto frío #4 presento falla en el sistema eléctrico, se revisa, se revisa y se detecta protección térmico activado por sobre carga y recalentamiento, se revisa capacitor, se realiza un reset al sistema eléctrico se verifica el funcionamiento de los ventiladores
--	---

de la evaporador y condensadora, se verifica el funcionamiento del motor compresor, se corrige la falla y se realiza pruebas de funcionamiento del equipo y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

10. se realizó mantenimiento de nevera industrial de dos puertas de 1115 litros, presento falla en deshielo, se revisa y se sustituye la resistencia de la evaporadora, desmante de tapas, desmante de resistencia e instalación de resistencia, verificación del sistema eléctrico, verificación del funcionamiento de la resistencia desde el control de temperatura full gauge tc-900, se realiza la configuración de parámetros, pruebas de funcionamiento de la nevera y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES

FOTO 1



OBSERVACIONES

1. se realizo reparacion de nevera industrial de dos puertas de 1115 litros de refrigeración # 55 ubicada en la cocina de empleados, falla que presento no refrigera, se revisó sistema eléctrico, se revisa el motor compresor y no arranca se le revisa el relé/ PTC, capacitor, protector térmico, realiza la medición d los componentes se detecta que están dañados, se realiza con manifold la presión de succión, presión de descarga, se sustituye el kit de arranque del compresor, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

FOTO 2



2. se realiza la reparacion y recuperación de nevera industrial de 1115 litros #61 placa # 1160 cocina de socios, retiro del compresor, instalación de motor compresor de 1HP cambio de filtro secador, soldadura y limpieza de tubería, recuperación de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas de fugas, vacío profundo, verificación de presiones y amperaje, comprobación del deshielo, instalación de full gauge control de temperatura tc-900 Powers programación de parámetros, cambio de tubo capilar, limpieza de condensador, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.



FOTO 3



3. se realizó reparación de nevera vertical de refrigeración #23 de cocina de socios, se revisó sistema eléctrico, se revisa el motor compresor y no arranca se le revisa el relé/PTC, capacitor, protector térmico, realiza la medición de los componentes se detecta que están dañados, se realiza con manifold la presión de succión, presión de descarga, se sustituye el kit de arranque del compresor, se realizan pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

FOTO 4



4. se realizó reparación de batidora industrial de panadería, se desconecta el equipo total de la energía se procede a retirar la tapa se revisa sistema eléctrico donde se evidencia un corto circuito, se retira el cable quemado, se corta la parte sulfatada hasta encontrar cobre limpio, se cambia terminal, se revisa el contacto auxiliar donde se quemado, ajustar tornillería de contactos, verificar el amperaje del motor, se realizaron pruebas y es puesto en servicio, CLUB MILITAR DE BOGOTA.

FOTO 5

5. se realizó revisión y reparación de fabricadora de hielo presento falla no esta fabricando hielo, se procede a realizar la revisión del sistema eléctrico, en la revisión de evidencia que el relé térmico no envía la señal al Swiss de encendido, se sustituye el relé, se revisan los capacitores se le realizan pruebas, se mide voltaje en la entrada y salida, se procede al encendido del equipo y se realizan



pruebas de fabricado de hielo, y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

FOTO 6



6. se realizo reparacion de nevera vertical industrial de refrigeración, numero 66 placa 3 1920, se realizó diagnóstico general del sistema de refrigeración , se escucha ruido en el ventilador de la condensadora, se hace revisión de sistema eléctrico, se desconecta el equipo de la energía y se procede a realizar el desmonte de la tapa superior para el acceso al sistema mecánico, revisión y mantenimiento del compresor, conexiones eléctricas y tuberías, desmonte y revisión del motor ventilador y hélice, ajustes y aseguramiento de conexiones, se cambio el ventilador de la condensadora, verificación de funcionamiento y temperatura final del equipo, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 7



7. se realizo mantenimiento equipo lavadora industria marca carini ubicada en el área de lavandería, presento falla el sistema eléctrico, se realiza la revisión y se detecta falla en la tarjeta electrónica se corrige la falla, se revisa el variador entrada y salida de voltaje, contactor, ajustes de bornes y tornillería, verificación de funcionamiento de la lavadora y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA.

FOTO 8

8. se realizo mantenimiento del sistema de aire acondicionado tipo caset ubicado en el comedor de socios, se desconecta de la energía el equipo, retirar panel de filtros, panel desmontado para acceso interno, retirar filtros de aire, limpieza de filtros con agua y desengrasante, limpieza del serpentín evaporadora y turbina centrífuga, limpieza de



bandeja de drenaje, verificación de fugas de gas refrigerante, revisar bomba de condensado, verificación que la tubería no este obstruida, verificación de funcionamiento del equipo y es puesta en servicio, CLUB MILITAR LAS MERCEDES

FOTO 9



9. se realizo mantenimiento de equipo cuarto frio #4 presento falla en el sistema eléctrico, se revisa, se revisa y se detecta protección térmico activado por sobre carga y recalentamiento, se revisa capacitor, se realiza un reset al sistema eléctrico se verifica el funcionamiento de los ventiladores de la evaporador y condensadora, se verifica el funcionamiento del motor compresor, se corrige la falla y se realiza pruebas de funcionamiento del equipo y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 10

10. se realizo mantenimiento de nevera industrial de dos puertas de 1115 litros, presento falla en deshielo, se revisa y se sustituye la resistencia de la evaporadora, desmonte de tapas, desmonte de resistencia e instalación de resistencia, verificación del sistema eléctrico, verificación del funcionamiento de la resistencia desde el control de temperatura full gauge tc-900, se realiza la configuración de parámetros, pruebas de funcionamiento de la nevera y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA



Para constancia se firma en Bogotá D.C mayo 2026.

Martin Enrique Castillo Cruz

Martin Enrique Castillo Cruz
Firma de Contratista



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-08, 08: 50: 54 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081636329
Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: Abril de 2026 Referencia pago (PIN): 8824098988

PAGADO 08/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		
Documento	CC 79613015	Dirección	CR 79b #39 - 83 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3239674742
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	Martin Enrique Castillo Cruz	Identificación	79613015
Total, Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones								Salud						Riesgos						Cajas						Parafiscales						Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	NST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora				IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora				IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa		IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora				IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total						
CC 79613015	CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR				\$ 1.750.905	\$ 280.145	(EPS005) EPS SANITAS				\$ 1.750.905	\$ 218.863	2,436	\$1.750.905	\$ 42.642	(NIN-CC) NINGUNA CCF				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800							

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.145	\$ 218.863	\$ 42.642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.652	\$ 0	\$ 541.800



CLUB MILITAR

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1301 Orden de Compra No. 631 Fecha Creación: 24/05/2026 Fecha Aprobación: Estado: Inconsistente Moneda.: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE 79613015 Dirección: CR 79F 38C 59 SUR Telefono:
Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: emartincastillo555@gmail.com
Descripción:. ORDEN COMPRA SERVICIOS

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .
Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 24/05/2026
Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3068002	PRESTACION SERVICIOS GENERALES TEMPORALES	0	UN	1	.	30/12/2025	1.00	1.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$0.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,850,000.00
TOTAL	0.00	3,850,000.00

2026
ROBINSON ORJUELA ZAPATA

Creado por:

Aprobador por:

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 6
--	--	---

INFORME DE SUPERVISION No. 6

ID Seven: 4403

Bogota, DC. mayo de 2026

AL : Señor (a)

ELVA CONSUELO CRISTANCHO

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. del Contrato No. 341 de,2025 correspondiente al período mayo-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 341 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP 25025 CTO CM 0341 2025 MARTIN CASTILLO ELECTRICISTA
OBJETO:	BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ NIT /CEDULA: 79613015
FECHA SUSCRIPCION :	30 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M/C (\$ 27.591.666.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, y sucesivas cada una hasta por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de los documentos,

previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar:

- i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello.
- ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el período de ejecución del Contrato.


PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club y/o el fondo que corresponda.

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 6
--	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA: 80370360 ROBINSON ORJUELA ZAPATA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES
BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	27,591,666.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	19,891,667.00	72.09
Saldo por Ejecutar:	7,699,999.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 6
2. El contratista dió cumplimiento a los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 6
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha mayo de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	27,591,666.00
------------------------------	---------------

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 5 de 6
--	--	--

PAGOS						
FACTURA				ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
631	15426	OB 15426 DSBG-1851 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE		2,388	30/01/2026	635,468.00
631	22126	OB 22126 DSBG-1843 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE		117	30/01/2026	3,812,809.00
631	43526	OB 43526 DSBG-1881 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO		243	27/02/2026	3,812,809.00
631	81526	OB 81526 DSBG-4389 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO		296	31/03/2026	3,812,809.00
631		OB 109726 DSBG-4413 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO		484	27/04/2026	3,812,809.00
TOTAL PAGADO						15,886,704.00
SALDO						11,704,962.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS									
T.O OC	ORDEN DE SERVICIO			AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR	
2388	CDP 69225.			2025	12	0		641,667.00	
117	CDP 69225..			2026	1	0		3,850,000.00	
243	CDP 69225...			2026	2	0		3,850,000.00	
296	.CDP 69225..			2026	3	0		3,850,000.00	
484	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025	MARTIN	CASTILLO	2026	4	0		3,850,000.00	
631	ORDEN COMPRA SERVICIOS			2026	5	0		3,850,000.00	
								19,891,667.00	

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.341 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de mayo de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: 6

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 6 de 6
--	--	--


DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,



ROBINSON ORJUELA ZAPATA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.341 de2025

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 341 DE 2025				FECHA: 30-12-2025			
OBJETO CONTRACTUAL:							
EI CONTRATISTA SE OBLIGA A BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR.							
CONTRATISTA: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ							
NIT/CC/CE: 79.613.015							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	MAYO DE 2026			HORA:	10.00	ENTREGA PARCIAL No.: 6	
				ENTREGA UNICA :			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	Carrera 50 # 15 - 20			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR		JT(RA)ROBINSON ORJUELA ZAPATA		JEFE DE MANTENIMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO 341-2025	
CONTRATISTA		MARTIN CASTILLO CRUZ		MANTENIMIENTO		CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				341-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO LAS ACTIVIDADES EXPUESTA EN EL INFORME #6						3,850,000.00
					VALOR SIN I.V.A		3,850,000.00
					VALOR I.V.A 10%		0.00
					VALOR TOTAL		3,850,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☒	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x			SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X				
MEDIO AUDIVISUAL			X				
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR		JT(RA)ROBINSON ORJUELA ZAPATA		JEFE DE MANTE NIMIENTO		SUPERVISOR	
CONTRATISTA		MARTIN CASTILLO CRUZ		MANTENIMIENTO		CONTRATISTA	