

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-05, 08: 50: 54 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1080034993

Periodo Cotización: Marzo de 2026

Periodo Servicio: Marzo de 2026

Referencia pago (PIN): 8810772875

PAGADO 05/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ		
Documento	CC 79613015	Dirección	CR 79b #39 - 83 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3239674742
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	Martin Enrique Castillo Cruz	Identificación	79613015
Total, Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total														
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colizante	Subtipo Colizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDE P	NSP	COR	CCF	SLM	SLM	EE	LMA	VAC	VAC P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Dis. AFP	Dis. AFP P	Total														
CC 79613015	CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE	59	00																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 541,652													
				Administradora										IBC Pension		Aporte Pension		Administradora		IBC Salud		Aporte Salud		Tarifa		IBC Riesgos		Aporte Riesgos		Administradora		IBC Caja		Aporte Caja		Aporte SENA		Aporte KBF		ESAP		Aporte Ministerio		Total	
														\$ 1,750,905		\$ 280,145		(EPS005) EPS SANITAS		\$ 1,750,905		\$ 218,863,		2,436		\$ 1,750,905		\$ 42,642		(NINGUNA)		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 541,652	

TOTALES																	
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL	
\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 0	\$ 280,145	\$ 218,863	\$ 42,642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,652	\$ 0	\$ 541,652	

 CLUB MILITAR	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: LA-M02-F65 Versión: 2 Fecha: 08/11/2018 Página 02 de 04
--	-------------------------------	--

Informe de actividades # 5 correspondiente al mes de abril 2026.

1. No. DEL CONTRATO	CM-341 - 2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 de diciembre de 2025
3. POLIZA DE SEGUROS	#18-44-101111489
4. CRP	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 Fecha expedición: 30 de diciembre de 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora: CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL Dependencia: Mantenimiento Posición catálogo de gasto: A-05-01-02-008-005 Servicios de Soporte Fuente: Propios Recurso: 20
5. VALOR A PAGAR	VALOR DE VEITICEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$26.950.000),
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 de diciembre de 2025
7. CONTRATISTA	Nombre completo: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ Identificación No. 79.613.015 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 79 # 38c sur - 33 Teléfono de contacto: 323 9674742 E-mail de contacto: emartincastillo555@gmail.com
8. SUPERVISOR	Nombre completo: JT(R) ROBINSON ORJUELA Jefe de Mantenimiento Club Militar
9. OBJETO CONTRACTUAL	OPS SPPAL CTO-CM-341-2025 Brindar apoyo en la instalación, mantenimiento, determinación y reparación de daños eléctricos en el CLUB MILITAR
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Apoyar en la elaboración de los paneles de control y realizar la revisión del cableado 2. Apoyar conectando los equipos de audio y de comunicación a la electricidad tanto como los dispositivos de climatización y de señalización 3. Apoyar en la instalación, alteración, reparación y reemplazo de componentes de luz y equipos de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés, sensores, tableros de distribución y demás componentes o artefactos eléctricos. 4. Apoyar en la instalación de los equipos eléctricos por instrucciones del Supervisor del contrato, a fin de garantizar una operatividad ecológicamente responsable y segura. 5. Colaborar en la interpretación y lectura de los planos de esquemas y bocetos de elementos eléctricos, diagramas de circuito y especificaciones de códigos eléctricos para determinar la disposición del cableado en edificaciones nuevas o existentes.

	6. Apoyar en la revisión, instalación, reemplazo y/o reparación de los generadores, alternadores y baterías industriales de almacenamiento 7. Apoyar en la detección de los fallos y aislar los desperfectos o averías presentes en sistemas eléctricos y electrónicos, además de desinstalar y reemplazar los componentes defectuosos. 8. Utilizar las secuencias establecidas para la detección de averías, verificar las series de posibilidades que involucren el hecho de si el equipo está conectado a la toma de corriente o no, además de verificar los diagramas de diagnóstico en el computador, a los fines de precisar la ubicación y naturaleza de la falla. 9. Apoyar en la corrección de la conexión y el cableado de los controles de la maquinaria, a fin de evitar generar daños o condiciones potencialmente peligrosas. 10. Apoyar en la realización de los programas de mantenimiento preventivo y llevar un registro detallado al respecto en los formatos de calidad. 11. Colaborar ensayando los equipos y los componentes eléctricos y electrónicos para verificar la continuidad de la electricidad, corriente, voltaje y resistencia haciendo uso de dispositivos de prueba como voltímetros y amperímetros para garantizar la compatibilidad y seguridad de los sistemas. 12. Colaborar verificando que las operaciones de mantenimiento eléctrico cumplan con la legislación aplicable y prácticas comerciales. 13. Apoyar en la elaboración de una lista de chequeo a los equipos que se les realizan el mantenimiento preventivo y correctivo.
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. se realizó revisión de horno de panaderia placa # 200083 ubicado en la cocina de honorush, en la revisión se evidencia que una de las tarjetas de la sección de abajo se encuentra en dañada por humedad, recomendación compra de tarjeta para asi habilitar la sección del horno, pendiente de la compra de la tarjeta para su instalación, CLUB MILITAR BOGOTA 2. se realizó reparacion de nevera industrial de dos puertas 1115 litros de refrigeración, se identifica bajo rendimiento no enfría, fuga en el filtro deshidratador se corrige, se recarga de gas refrigerante 134^a, se realizó vacío al sistema, revisión de parámetros del control de temperatura se ajustan, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA 3. se realizó revisión del sistema eléctrico del quemador de la caldera GEMSA, se evidencio corto circuito en el control modulo plc, se corrige, instalación de bomba de 2 HP conexionado a borneras, se desístala motobomba multietapas vertical por daño interno, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

	4. se realizó revisión y reparacion de lavadora industrial marca carini, en la revisión se evidenciaron las siguientes fallas, filtro tapado baja presión, válvula de descarga dañada, manguera colapsada con suciedad, actividades realizadas, desmonte de filtro y limpiarlo, verificación de presión de entrada, cambio de válvula celenoides de descarga, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, lavandería, CLUB MILITAR BOGOTA 5. se realizó reparacion de nevera industrial de dos puertas, se revisó sistema eléctrico, se realizó la sustitución de filtro secador, cambio de tubo capilar, sustitución de control de temperatura marca full-gauge tc-900 Powers, se instaló uno nuevo, se configuro parámetros del control de temperatura full-gauge, se realizó recarga de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA 6. se realizó reparacion de caldera colmaquinas, presento falla por inundación en recamara de combustión la fuga de agua fue por la tubería de la salida del sistema de evacuación de humos, se procede a realizar las siguientes actividades, cortar tubo en los dos extremos quien realiza es el señor Dagoberto soldador del club militar de Bogotá, se realizó cortes en platina de 5/16 para la fabricación de tapón para tapar orificios del tubo que se retiró el que presentaba la fuga de agua el cual inundaba el área de combustión, se realizó soldadura para sellar los orificios, se realizan pruebas de llenado de la caldera para comprobar que no hallan más fugas, se realizó el ajuste de tapas y compuertas de la caldera, se realizó pruebas hidrostáticas, calibración de magdonell, encendido de caldera, calibración depresión, se realizaron pruebas, se normaliza el servicio, CLUB MILITAR SOCHSGOTA PAIPA 7. se realizó mantenimiento cuarto frio # 5, actividades que se realizaron, sustitución de válvula de expansión, sustitución de repuesto orificio calibrador todera de la válvula de expansión, cambio de filtro secador, se realizó barrido a todo el sistema con gas refrigerante 507^a, sustitución de control de temperatura marca full-gauge tc-900 Powers, se realizó recarga de gas refrigerante 507 A , se realizó vacío a todo el sistema, se realizaron pruebas, se evidencia que el sistema unidad compresora no está comprimiendo bien y no da la temperatura requerida, se recomienda sustituir el compresor, queda pendiente de la requisición de la unidad compresora, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA 8. se realizó revisión y reparacion de cuarto frio de refrigeración # 7, actividades que se realizaron al sistema: se realizó revisión del sistema eléctrico, revisión del sistema de control de temperatura parámetros y configuración, recarga de gas refrigerante 507^a al sistema, se realizaron pruebas, realizo verificación de fugas, pruebas de temperatura, se deja en servicio el cuarto frio, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA 9. se realizó mantenimiento y reparacion de nevera tipo mesón para congelación # 8, actividades que se realizaron: sustitución de unidad compresora, sustitución de filtro deshidratador, sustitución de control de temperatura tc-900 Powers full-gauge, sustitución de tubo capilar, instalación de sistema eléctrico, recarga de gas refrigerante 134^a, pruebas de encendido, pruebas de funcionamiento y temperatura requerida, se deja en servicio la nevera, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA
--	---

10. se realizó mantenimiento y reparación de nevera tipo mesa # 2 de refrigeración, actividades que se realizaron, sustitución de unidad compresora, sustitución de filtro deshidratador, sustitución de tramos de tubería de cobre, aplicación de soldadura en tubería de cobre, instalación del sistema eléctrico, limpieza de la condensadora, recarga de gas refrigerante 134^a, pruebas de presión, pruebas de funcionamiento, se deja en servicio la nevera, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA

FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES

FOTO 1



OBSERVACIONES

1. se realizó revisión de horno de panadería placa # 200083 ubicado en la cocina de honorush, en la revisión se evidencia que una de las tarjetas de la sección de abajo se encuentra en dañada por humedad, recomendación compra de tarjeta para así habilitar la sección del horno, pendiente de la compra de la tarjeta para su instalación, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 2



2. se realizó reparación de nevera industrial de dos puertas 1115 litros de refrigeración, se identifica bajo rendimiento no enfría, fuga en el filtro deshidratador se corrige, se recarga de gas refrigerante 134^a, se realizó vacío al sistema, revisión de parámetros del control de temperatura se ajustan, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 3



3. se realizó revisión del sistema eléctrico del quemador de la caldera GEMSA, se evidencio corto circuito en el control modulo plc, se corrige, instalación de bomba de 2 HP conexionado a borneras, se desistala motobomba multietapas vertical por daño interno, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 4



4. se realizó revisión y reparacion de lavadora industrial marca carini, en la revisión se evidenciaron las siguientes fallas, filtro tapado baja presión, válvula de descarga dañada, manguera colapsada con suciedad, actividades realizadas, desmonte de filtro y limpiarlo, verificación de presión de entrada, cambio de válvula celonoides de descarga, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, lavandería, CLUB MILITAR BOGOTA

FOTO 5



5. se realizó reparacion de nevera industrial de dos puertas, se revisó sistema eléctrico, se realizó la sustitución de filtro secador, cambio de tubo capilar, sustitución de control de temperatura marca full-gauge tc-900 Powers, se instaló uno nuevo, se configuro parámetros del control de temperatura full-gauge, se realizó recarga de gas refrigerante 404^a, se realizaron pruebas y es puesta en servicio, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA

FOTO 6

6. se realizó reparacion de caldera colmaquinas, presento falla por inundación en recamara de combustión la fuga de agua fue por la tubería de la salida del sistema de evacuación de humos, se procede a realizar las siguientes actividades, cortar tubo en los dos extremos quien realiza es el señor Dagoberto soldador del club militar de Bogotá,



se realizo cortes en platina de 5/16 para la fabricación de tapón para tapar orificios del tubo que se retiro el que presentaba la fuga de agua el cual inundaba el área de combustión, se realizo soldadura para sellar los orificios, se realizan pruebas de llenado de la caldera para comprobar que no hallan mas fugas, se realizo el ajuste de tapas y compuertas de la caldera, se realizo pruebas hidrostáticas, calibración de magdonell, encendido de caldera, calibración depresión, se realizaron pruebas, se normaliza el servicio, CLUB MILITAR SOCHSGOTA PAIPA

FOTO 7



7. se realizo mantenimiento cuarto frio # 5, actividades que se realizaron, sustitución de válvula de expansión, sustitución de repuesto orificio calibrador todara de la válvula de expansión, cambio de filtro secador, se realizo barrido a todo el sistema con gas refrigerante 507^a, sustitución de control de temperatura marca full-gauge tc-900 Powers, se realizo recarga de gas refrigerante 507 A , se realizo vacío a todo el sistema, se realizaron pruebas, se evidencia que el sistema unidad compresora no esta comprimiendo bien y no da la temperatura requerida, se recomienda sustituir el compresor, queda pendiente de la requisición de la unidad compresora, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA



FOTO 8



8. se realizó revisión y reparación de cuarto frío de refrigeración # 7, actividades que se realizaron al sistema: se realizó revisión del sistema eléctrico, revisión del sistema de control de temperatura parámetros y configuración, recarga de gas refrigerante 507^a al sistema, se realizaron pruebas, realizó verificación de fugas, pruebas de temperatura, se deja en servicio el cuarto frío, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA.

FOTO 9



9. se realizó mantenimiento y reparación de nevera tipo mesón para congelación # 8, actividades que se realizaron: sustitución de unidad compresora, sustitución de filtro deshidratador, sustitución de control de temperatura tc-900 Powers full-gauge, sustitución de tubo capilar, instalación de sistema eléctrico, recarga de gas refrigerante 134^a, pruebas de encendido, pruebas de funcionamiento y temperatura requerida, se deja en servicio la nevera, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA



FOTO 10



10. se realizo mantenimiento y reparacion de nevera tipo mesa # 2 de refrigeración, actividades que se realizaron, sustitución de unidad compresora, sustitución de filtro deshidratador, sustitución de tramos de tubería de cobre, aplicación de soldadura en tubería de cobre, instalación del sistema eléctrico, limpieza de la condensadora, recarga de gas refrigerante 134^a, pruebas de presión, pruebas de funcionamiento, se deja en servicio la nevera, CLUB MILITAR SOCHAGOTA PAIPA

Para constancia se firma en Bogotá D.C abril 2026.

Martin Enrique Castillo Cruz

Martin Enrique Castillo Cruz
Firma de Contratista



NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación : 1301 Orden de Compra No. 484 Fecha Creación: 20/04/2026 Fecha Aprobación: 20/04/2026 Estado: Aplicada Moneda: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 CASTILLO CRUZ MARTIN ENRIQUE 79613015 Dirección: CR 79F 38C 59 SUR Teléfono:
Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: emartincastillo555@gmail.com
Descripción: CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 MARTIN CASTILLO ELECTRICISTA

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .
Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: 20/04/2026

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programación de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
S3068002	PRESTACION SERVICIOS GENERALES TEMPORALES	0	UN	1	.	30/12/2025	1,00	1,00	3,850,000,00	0,00	3,850,000,00

CONDICIONES COMERCIALES

DESCUENTOS CONDICIONADOS

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

No	Días	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	\$3,850,000,00

Cond No	No	Días	Tipo	Valor

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,850,000.00
TOTAL	0.00	3,850,000.00

ROBINSON ORJUELA ZAPATA

Creado por:

Aprobador por:

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 6
--	--	--

INFORME DE SUPERVISION No. 5

ID Seven: 4199

Bogotá, DC. abril de 2026

AL : Señor (a)
ELVA CONSUELO CRISTANCHO
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 5, del Contrato No. 341 de 2025 correspondiente al período abril-2026 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 341 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 MARTIN CASTILLO ELECTRICISTA
OBJETO:	BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR..
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ NIT /CEDULA: 79613015
FECHA SUSCRIPCION :	30 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M/C (\$ 27.591.666.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, y sucesivas cada una hasta por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.850.000), previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa ante el Club Militar de la totalidad de los documentos,



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 2 de 6

previos los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago EL/LA CONTRATISTA deberá radicar:

- i. Informe de actividades desarrolladas en los formatos establecidos para ello.
- ii. Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción por los servicios prestados por el/la contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Club con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Club y/o el fondo que corresponda.

 CLUB MILITAR	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 3 de 6
--	--	---

LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ -
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	PRORROGA: 80370360 ROBINSON ORJUELA ZAPATA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES
BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 4 de 6

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	27,591,666.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	16,041,667.00	58.14
Saldo por Ejecutar:	11,549,999.00	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 5
2. El contratista dió cumplimiento a los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 5
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha abril de 2026.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	27,591,666.00
-----------------------	---------------

	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Código: LA-M02-F38 Versión: 7 Fecha: 26/11/2018 Página 5 de 6
--	--	--

PAGOS						
FACTURA				ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
631	15426	OB 15426 DSBG-1851 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE		2,388	30/01/2026	635,468.00
631	22126	OB 22126 DSBG-1843 APOYO EN INSTALAC MANTENIMI DETERM SEDE		117	30/01/2026	3,812,809.00
631	43526	OB 43526 DSBG-1881 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO		243	27/02/2026	3,812,809.00
631	81526	OB 81526 DSBG-4389 APOYO EN LA INSTALACION MANTENIMIENTO		296	31/03/2026	3,812,809.00
TOTAL PAGADO						12,073,895.00
SALDO						15,517,771.00

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS								
T.O OC		ORDEN DE SERVICIO		AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2388	CDP 69225.			2025	12	0		641,667.00
117	CDP 69225..			2026	1	0		3,850,000.00
243	CDP 69225...			2026	2	0		3,850,000.00
296	.CDP 69225..			2026	3	0		3,850,000.00
484	CRP-25025-CTO-CM-0341-2025 ELECTRICISTA	MARTIN	CASTILLO	2026	4	0		3,850,000.00
								16,041,667.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.341 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de abril de 2026 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **5**



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 6 de 6

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Cordialmente,

ROBINSON ORJUELA ZAPATA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.341 de2025

 CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN					CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 341 DE 2025				FECHA: 20-04-2026			
OBJETO CONTRACTUAL:							
El CONTRATISTA SE OBLIGA A BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS EN EL CLUB MILITAR.							
CONTRATISTA: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ							
NIT/CC/CE: 79.613.015							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	ABRIL DE 2024			HORA:	10.00	ENTREGA PARCIAL No.:	5
				ENTREGA UNICA :			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :	Carrera 79 # 38c sur - 33		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR		JT(RA) ROBINSON ORJUELA		JEFE DE MANTENIMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO 341-2025	
CONTRATISTA		MARTIN CASTILLO CRUZ		MANTENIMIENTO		CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				341-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DETERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS ELÉCTRICOS						3,850,000.00
					VALOR SIN I.V.A		3,850,000.00
					VALOR I.V.A 10%		0.00
					VALOR TOTAL		3,850,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:		☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA:	☒	CUAL? :					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x			SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			x				
CERTIFICACION EXPEDIDA			x				
MEDIO AUDIVISUAL			x				
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR		JT(RA) ROBINSON ORJUELA		JEFE DE MANTENIMIENTO		SUPERVISOR	
CONTRATISTA		MARTIN CASTILLO CRUZ		MANTENIMIENTO		CONTRATISTA	