


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ						Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1		
	1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO								
	Convenio de Asociación / Contrato No.:		6872		del		2023		
	Nombre del Asociado / Contratista:		Asociación de Hogares Si a la Vida						
Nombre del Servicio:		Cuidado Transitorio Día - Noche							
Nombre de la Unidad Operativa:		Centro de Cuidado Transitorio San Jose Nazareth - Suba							
Dirección de la Unidad Operativa:		Carrera 98 No. 156 C 10							
Teléfono de la Unidad Operativa:		6015124469							
Correo electrónico de la Unidad Operativa:		cuidadotransitoriosan jose@gmail.com							
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:		Leonardo Rodríguez							
Cargo:		Coordinador					Celular:	3112887029	
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	30	4	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
1. Mantenimiento y limpieza desagüe de la cocina 2. Mantenimiento y cambio de regaderas baños primer piso 3. Estibado de camas									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
1. Evitar el reboso aguas sucias que genera afectaciones en la salud pública y prevenga atracciones de roedores. 2. Uso diario del mismo que genera desgaste y requiere mantenimiento para la garantía de su uso. 3. Acción que previene accidentes dentro de la unidad operativa garantizando su mantenimiento.									
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO									
Población total del servicio:		62		Población afectada por el evento:		0		Porcentaje de población afectada:	0
Descripción de la afectación del servicio:									
Ninguna									
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?				SI		NO	x		
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
Ninguna									
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Actividades del plan de mantenimiento correctivo									
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectación del servicio			Mitigación de riesgos y afectación del servicio			
1. Mantenimiento y limpieza desagüe de la cocina	15/04/2024	19/04/2024	Posible reboso de aguas con afectación en salud pública			Evitar afectaciones en salud y posible presencia de plagas.			
2. Mantenimiento y cambio de regaderas baños primer piso	20/04/2024	24/04/2024	Posibles afectaciones en la prestación adecuada del servicio			Prevenir el no funcionamiento adecuado del servicio			
3. Estibado de camas	22/04/2024	26/04/2024	Posibles riesgos de caídas o daños con tablas			Prevenir y controlar riesgos de caídas o daños con tablas			
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO									
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO		Cantidad	Porcentaje						
Actividades Programadas en el periodo		3	100%						
Actividades Ejecutadas		3	100%						
Actividades Aplazadas		0	0						
Cumplimiento del periodo		3	100%						
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO		Cantidad	Porcentaje						
Cumplimiento anterior		8	100%						
Cumplimiento periodo actual		3	100%						
Total de actividades programadas		11	100%						
Total de actividades ejecutadas		14	100%						
Actividades aplazadas NO ejecutadas		0	0%						
Nuevo cumplimiento acumulado		0	0%						
6. OBSERVACIONES									
Observaciones y aclaraciones:									
Ninguna									
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA				8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN					
Nombres y Apellidos:		Leonardo Rodríguez		Nombres y Apellidos:		Faidy Yamile Garaycoa Diaz			
Cargo:		Coordinador		Cargo:		Apoyo a la Supervisión			
Firma:				Firma:					