





INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA: 17 Julio 2026.		
DIRECCIÓN: Liceo Andino.		
PROPIETARIO: Coordinador - Atarde Usita.		
IDENTIFICACIÓN:		
CONTACTO: 3116441567.		
MOTIVO DE LA VISITA		
CONTROL Y SEGUIMIENTO ()	VISITA TÉCNICA (X)	OTRO ()
CUÁL:		
ESQUEMA DEL LUGAR		
Se realiza visita técnica al Liceo Andino de la Santísima Trinidad, respecto a requerimiento técnico sobre fuga de agua, una vez realizada la data se evidencia de dicha fuga ya fue susandada, el coordinador del colegio Edison James informa que dicha suscripción fue a cargo de epq. Se evidencia en la visita técnica material de demolición sin retirar y demolición de la zona sin cubrimiento Por lo cual requiere terminar dicha intervención.		
PARTICIPANTE Y/O ASISTENTES		
NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD O CARGO	
Juana Andrea Bedoya Gil	Arquitecta Penecación.	
Edison Alberto James	Coordinador.	
DESARROLLO DE LA VISITA		



Alcaldía Municipal - Filandia Quindío
Planificación Territorial
Registro Visita Técnica

COMPROMISOS, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES Se requiere terminar y retirar los trabajos de demolición.	
 FUNCIONARIO / COLABORADOR DE LA ALCALDÍA	 PROPIETARIO O ADMINISTRADOR